
مجموعة الكتب الصدسية

المجال المالة ال

ومبادئ التحريك الكهربي



دكتورمهندس محمداً حمث وممر أشاذ الآلات الكهربية دركيس تشم الهندسة الكهربية محية الهندسة معامعة الاسكندرية


الناشر المستأة اف بالاكدرية

عني الله المعالمة الم

ومبادئ التحريك الكهيربي

دكتورمهندس محكاً حمر بمراث أشاذ الآلات الكهربية ديميرنشم الهندسة الكهربية كليبة الهدست ، عامعة الإسكندرية

الناشر المستنافي في الاسكندية



دَبُ الاتواحد نا إن هسكينا أوأخطأنا مسكرة الساطيم

and the second of the second o

the control of the co


مقدمة الكتاب


هذا هو الكتاب الثالث فى سلسلة الكتب، التى تستهدف دراسة المعلومات الأساسية فى الآلات الكهربية ، والتى طلبت من الله أن يوفقنى فى تأليفها باللغة العربية ، وأسأله صبحانه و تعالى أن يعطينى القدرة على استكمالها قبل أن يحين الأجل ، فيسبغ على نعمة أن أترك من ورائى علم ينتفع به .

ولقد ظهر الكتاب الأول، وهو هندسه الآلات الكهربية في عام ١٩٧٧، مم ظهر الكتاب الثانى وهو نظريات وتصميم الآلات الكهربية في عام ١٩٧٣، ولم يكن منى نشاط غير ملحوظ أن يظهر الكتابان الأولان في عامين متتاليين، كا أنه لم يكن تقاعس منى غير مقصود أن يتأخر ظهور الكتاب الثالث حتى عام ١٩٧٨، فقد سبق البداية استعداد وتحفز تراكم معها عمل دائب طوال سنين ، كا أنه كان ولا بد من فترة تروى ، تستجمع فيها الأنفاس ، ويشاهد خلالها خط التجربة من النجاح ، فاما الاقدام بناء على ذلك ، أو التذرع بالصمت الحكم.

ثم ظهر أنالتجربة كانت والحمد لله ناجحة نجاحاً كبيراً ، وتزايد الطلب على الؤلفين في الفترة الأخيرة ، مما زاد من تحمسي لاخراج الؤلف الثالث ، كما تأكد اقتناعي بمدى ما يمكن أن يعود على أبنائنا من فائدة عظيمة إذا ما درسوا العلوم التكنولوجية بلغة امهاتهم التي اتقنوها ، ودرجوا على فهمها واستخدامها في التعبير عن أفكارهم ، منذ أن شبوا عن الطوق.

وقد قلت في بحث في موضوع الترجمة والتأليف والتعليم باللغة الوطنية ، قرأته في الؤتمر الأول للنضاءن الاسلام في مجالات العلم والتكنولوجيا ، الذي انعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية أثناء شهر ربيع الأول من عام ١٣٩٥ه:





وإن الكتاب سفير صامت، ولكنه مفصح ومبين. وهو يمكن أن يكون واسع الانتشار، سهل التداول، كما يمكنك أن تصل، بما يحتوى عليه من رأى و فكر، إلى عقول أناس قد أقيم بينك وبينهم ستار بأى شكل، وبأى طريق. وقد يكون الكتاب في حد ذاته احدى طرق التعليم الفعالة، وهو معلم يسهل التعامل معه، ولكن لا يتيسر استيعاب ما يحتويه من معلومات إلابعد اتقان اللغة التي كت بها اتقانا ناما. وقد أصبحت الكتب العلمية وهكذا والتكنولوجية، على هدا الاساس، وسيلة لنشر اللغات القومية، وهكذا فأصبح العرف السائد بين الاقوام الناطقين بلغات مختلفة، ان كنت تريد أن ستهيد من تقدمنا العلمي والتكنولوجي، فانتعلم لغتنا وتتقنها أولا، وقبل كل شيء، وحرام علينا أن نحرم لغتنا العربية الاصيلة من هذه الوسيلة الفعالة، لنشرها والدعاية لها، بأن ننصرف الى تأليف الكتب باللغات الأجنبية، في المجالات العلمية والتكنولوجية التي نقدر عليه المجالات العلمية والتكنولوجية التي نقدر عليه الحيدة ما نقدر عليه والحد لله في هذا السبيل».

كما قلت أيضاً و ان الشعوب تميل به طرتها الى التمسك بلغاتها القومية ، والاعتراز بها والعمل على احياء تراثها ، لو كان لها تراث ، وانمائها ، بالتأليف بها في محتلف واحى العلو والفنون والآداب، والترجمة اليها من اللغات الاخرى على قد الإمكان و سمع عن حدل ثار بين قوم آخرين، مثل ذلك الذي ثار ومار ال قائما بيننا ، في هذا السبيل ولعل هذا يرجع الى اهمية اللغة العربية ، بالنسبة للغات الا خرى المعروفة ، وكونها لغة حضارة توطدت أركانها ردما طويلا من الرمان ، وكانت من الحضارات الى أثرت كل التأثير في مصير الإنسان ، ثم قوى أعداؤها ، وأصبحوا ذوى حول وقوة ، واستعمروا بلاد الناطقين بها ، وقد حاولوا ، ومازالوا محاولون ، حتى بعد جلائهم عن هذه البلاد ، أن تموت هذه اللغة ، و تصبح أثرا من الآثار ، وهذا هو ما تنعقد حوله آمالهم من قديم الزمان»

لقد اتخذت الجامعات العربية فى اجتماعات عديدة قرارها ، الذى لم يتغير ، بأن يكون التدريس بالغة العربية ، وما زال الكثيرون متمسكين بأهداب التدريس باللغة الا بجليزية ، زعماً منهم بعدم وجود المراجع الكافية باللغة العربية . ولعمرى متى نهتم بتنفيذ قراراتنا باتخاذ الخطوات الحاسمة التى تضمن سرعة هذا التنفيذ ، ولن يكون ذلك إلا بثورة تأليف باللغة العربية ، كما فعل قبلنا بلغتهم قوم آخرون .

هذا ولقد سرت على نفس النمط فى نأليف هذا الكتاب، كما فعلت فى الكتابين السابقين، من حيث طريقة عرض الموضوعات وتسلسلها واتباع كل موضوع بالامثلة المحلولة التي تساعد على فهمه واستيعاب التطبيقات الحاصة به، حتى تكون الدراسة على أساس تكنولوجي سلم.

ولا يسعنى فى ختام هذه الكلمة الا أن أذكر بالتقدير الجهد الكبير، الذى يبذله الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية (جلال حزى وشركاه)، فى مساعدتى على أداء المهمة الكبيرة التى أنطت نفسى بها، وأن أشكر رجال مطبعة الجيزة على ما قاموا به فى هذا السبيل، وكل من عاون فى اخراج الكتاب بشكله الراهن.

نسأل الله أن يلهمنا الهداية والصواب في كل ما نعمله، انه سبيخانه و تعالى ولى التوفيق.

الاسكندرية في شهر رمضان ١٣٩٨ الموافق أغسطس ١٩٧٨.

دك:ور كهد احمد قمر

3

الباب الأولي

المبادى والأساسية المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل

(Basic principles of three phase induction motors)


(۱ – ۱) تكوين المحرك التأثيرى ثلاثى المراحل:

(Construction of the 3 - phase induction motor)

يتكون المحرك التأثيرى ثلاثى المراحل، أساسا ، من عضو ثابت (stator) ولا يختلف العضو وعضو دائر (rotor) و ولا يختلف العضو والثابت المحرك ، فى مظهره العام (general appearance) أو من حيث تركيب أجزائه المختلفة ، عن العضو الثابت للا لة المتزامنة ، كما سبق وصف فى الباب الأول من كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربائية . فهو عبارة عن جسم اسطوانى، يتكون من رقائق الحديد المعزولة عن بعضها البعض لتقليل المفقو دات الحديدية ، به مجارى تحتوى على ملفات ثلاثية المراحل ، لتوصيلها إلى ينبوع التيار المتردد ثلاثى المراحل . ويكون ترتيب الملفات ، فى هذه المجارى ، على نفس النمط ، الذى يتم به فى الآلات المتزامنة ، و بنفس القواء د ، التى تم شرحها بالتفصيل فى الباب الأول الذى سبق ذكره وقد راعينا فى أثناء هذا الشرح أن نلفت الأنظار إلى المواطن التي مختلف فيها ترتيب الملفات فى الحالتين .

أما بالنسبة لتسكوين العضو الدائر ، فيوجد نوعان مختلفان فى تكوينها ، و إن كانت خواصها الكهربية متقاربة جداً . ويتسمى المحرك عادة باسم عضوه الدائر ، للتمييز بين نوعين من المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل ، هما المحركات ذات الحلقات الانزلاقية (Slip-ring motors) ، والمحركات ذات القفص السنجابي (Squirrel-cage motors) . ويتكون العضو الدائر في المحركات ذات الحلقات الإنزلاقية ،ن جسم اسطواني من رقائق الحديد ، المعزولة عن بعضها البعض ، به مجارى ، ويشبه في تكوينه ، على هذا النحو ، المنتجفي الة

التيار المستمر . وتحتوى المجارى ، في هذه الحالة ، على ماغات ثلاثية المراحل ، يتم ترتيبها في المجارى على نحو مماثل لترتيب الملفات في العضوالثابت ، ويخضع لنفس القواعد . لذلك يطلق على مثل هدا العضو الدائر الملفوف (Wound rotor) . ويكون توصيل المراحل في ملفات العضو الدائر الملفوف (wound rotor) . ويكون توصيل المراحل في ملفات العضو الدائر على شكل دلتا أو بجمة ، على حسب الأحوال ، كما توصل الأطراف ، في الحالتين إلى ثلاث حلقات انزلاقية ، راكة على نفس عمود الادارة في الحالتين إلى ثلاث حلقات انزلاقية ، ويكن توصيل ملفات العضو الدائر ، بناء على بأنها ذات الحلقات الانزلاقية . ويكن توصيل ملفات العضو الدائر ، بناء على ذلك ، إلى أية دائرة خارجية ثلاثية المراحل (عمله مثل مقاومة ثلاثية المراحل شكل (١ - ١ ١) ، عن طريق الفرش الراكبة فوق الحلقات الانزلاقية .



(شکل ۱ - ۱)

و بذلك يمكن تغيير خواص تشغيل هذا النوع من المحركات ، على نطاق واسع ، عن طريق الدوائر الحارجية المختلفة ، التي يتم توصيلها إلى ملفات العضو الدائر ، ويمكن التحكم في مكوناتها على النحو المطلوب ، كما سيرد ذكره فما بعد .

أما النوع الآخر من المحركات التأثيرية ، وهي ذات القفص السنجما بي ،

فان عضوها الدائرية كون من جسم اسطواني من رقائق الحديد، و به مجاري، على النحو السابق وصفه في النوع الأول . ولـكن ، بدلا من الملفات ثلاثية المراحل، التي توجد في مجاري النوع الأول، تمتلي. هذه المجاري بقضان (bars) ، من النحاس أو من الألومنيوم ، تصب فيها عادة ، و تنصل أطرافها، من كل ناحية ، مجلقة متينة (stout ring) من نفس معدن القضان ، محيث تشبه القضبان والحلقتان ، في تـكوينها على هذا النحو ، قفص السنجاب (Squirrel cage) ، شكل (١ _ ١ ب) . ومن ثم جاءت تسمية هــذا النوع من المحركات بأنها ذات القفص السنجابي. ولا يمكن ، بعد اتمام صنع هذا النوع من المحركات، التوصل إلى قفصالسنجاب، وربطه بأية دا ره خارجية . لدلك يكرن تغيير خواص تشغيل هذا النوع من المحركات التأثيرية ، عندما يراد ذلك ، عن طريق العضو الثابت ، حيث لا توجد وسيلة للوصول إلى قفص السنجاب (there is no accomodation to the Cage) ، بعد أعام صنع المحرك . وفي مقابل ذلك ، فإن قفص السنجاب يتوائم مع أي عدد من الحالة الخواص الكهربية للمحرك ذى الحلقات الانزلاقية المناظر الذي يحتوى على عضو ثابت مماثل.

(٢ - ١) طريقة عمل المحرك ، بدون حمل :

(Method of operation of the motor without load)

عند توصيل ملفات العضى الثابت ، ثلاثية المراحل ، إلى ينبوع تيار متردد ثلاثي المراحل ، يتولد مجال مغناطيسي دائر ، بنفس الطريقة التي تم شرحها في حالة المحرك المترامن ثلاثي المراحل ، يدور بسرعة الترامن n_s لفة في الدقيقة ، التي تر تبط بتردد الينبوع f ذبذبة في الثانية وعدد أزواج الأقطاب f الذي أعدت على أساسه الملفات ، بنفس العلافة المعروفة $\frac{p_s}{60}$ f . ويكون هذا المجال المغناطيسي الدائر متشا بكا مع كل ملفات العضو والنابت وملفات العضو

الدائر (أو قضبان قفص السنجاب) للمحرك ، وهو يشبه في طبيعة عمله المجال المغناطيسي المتبادل بين الملف الابتدائي والملف الثانوي للمحول .

وفى الواقع أن المحرك التأثيرى ، بتركيبه الذى سبق شرحه ، لا يفترق عن المحول إلا فى اختلاف تكوين الدائرة المغناطيسية ، التي تحتوى فى هذه الحالة على ثغرة هوائية كبيرة ، وهى تلك التي توجد بين العضى الثابت والعضو الدائر . وتكون ملفات العضى الثابت هى الملفات الابتدائية ، التي توصل إلى الينبوع ، وملفات العضو الدائر هى الملفات الثانوية ، التي تكون مقصورة على نفسها ، فى الأحرال العادية لتشغيل المحرك ، أو من خلال دائرة كهربية ، ذات ترتيب خاص ، لتعديل خواص تشغيل المحرك ، وذلك فى حالة المحركات ذات الحلقات الانزلاقية ، كا سبق ذكره . ويمكننا أن نعتبر أن المحرك يعمل ، على هذا النحو ، على نمط محول ذى ملف ثانوى مقصور ، و نستفيد من نظريات المحول ، التي استنبطاها فى هذا المضار ، وبالأخص على أساس وجود دائرة مكافئة كا سيرد ذكره فها بعد .

إذا فرضنا أن الضغط المرحلي لليذبوع ذوشكل جيبي، وأن تيار المغطسة الذي يمر في ملفات المحرك، عندما يدور بدون حمل، ذو شكل جيبي أيضا، يمعني أننا سوف نهمل التوافقيات الزمنية في منحني التيار، فاننا نحصل على فيض مغناطيسي ذي توافقيات الزمنية تدور في الابجاه الموجب بسرعة النزامن على وتوافقيات عالية ذات سرعات متباينة ، كما تم شرحه على أساس المعادلة (٥-٣) صفحة ١٠٩ من كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربائية ، وسوف نهمل هذه التوافقيات العالية ، في الوقت الراهن ، ونكتني بشرح طريقة عمل المحرك ، وخواصه الكهربائية ، علي أساس وجود الفيض المغناطيسي للتوافقية الأساسية ، تسهيلا للامور ، ولأن تأثيرالتوافقيات العالية المخاطيسي للتوافقية الأساسية ، تسهيلا للامور ، ولأن تأثيرالتوافقيات العالية المخرك تغيراً ملحوظاً ، وسوف نتناولها بالتفصيل في حينها المناسب . هذا ،

وسوف نبنى كل النظريات القادمة على أساس أن الفيض المغناطيسي للتوافقية الأساسية لمنحنى القوة الدافعه المغناطيسية لملفات المنتج ، وهو الذي يدور فى الاتجاه الموجب بالنسبة لهذه الملفات بسرعة النزامن n_s لفة فى الدقيقة ، هو فيض متبادل ، يتشابك مع ملفات العضو الثابت ، وملفات العضو الدائر ، تشابكا تاما ، وقيمته ϕ_m خط لكل قطب ثابتة تماما ، ولا r_s ثر بالحمل .

تتولد ، بناء على ذلك ، قوة دافعة كهربية مضاده E_1 ، في كل مرحلة من ملفات العضو الثابت ، تكون قيمتها ، على حسب المعادلة (Y-Y) صفحة ٥٦ ، من كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية ، كما يأتى :

$$E_1 = 4.44 f_1 T_1 \phi_m k_{w_1} \times 10^{-8} V$$
 (1-1)

حيث T_1 هي عدد اللفات في كل مرحلة من ملفات العضو الثابت ، T_1 تردد البذبوع بالذبذبة في الثانية $\left(\frac{\mathrm{pn_s}}{60}\right)$ و T_1 معامل اللف في العضو الثابت .

عندما يكون العضو الدائر في حالة السكون (rotor at standstill) عندما يكون العضو الدائر في حالة السكور بسرعة النزامن ρ_m بالنسبة لأول وهلة ، فإن نفس النيض المغناطيسي ρ_m يدور بسرعة النزامن والنسبة لملفاته ، فيولد فيها قوة دافعة كهربية سكونية (أي والعضو الدائر في حالة السكون) مقدارها ρ_m و ρ_m و العضو السخون) مقدارها ρ_m و ρ_m و العضو العضو المناب أن ρ_m و عدد اللفات في كل مرحلة ، في معامل الدائر (في حالة قفص السنجاب توجد قيمة مكافئة لـ ρ_m) و ρ_m معامل اللف في العضو الدائر ، حيث :

$$E_{20} = 4.44 \text{ p} \frac{n_s}{60} T_2 \varphi_m k_{w2} \times 10^{-8} = 4.44 f_1 T_2 \varphi_m (1 - Y)$$
 $xk_{w2} \times 10^{-8}$

ويكون تردد ${
m E}_{20}={
m p}rac{{
m n}_{
m s}}{60}$ مساويا لينبو عنها هو ${
m f}_{1}={
m p}$ مساويا لتردد الينبو ع

نظراً لأن ملفات العضو الدائر تكون مقصورة (و بالمثل قفص السنجاب بطبيعة تكوينه) يتولد تيار تأثيري (بفعل القوة الدافعة الكهربية ${
m E}_{20}$ الناتجة بالتأثير، ومن ثم جاء اسم المحرك) ، فتصبح موصلات العضو الدائر (أو قضبان قفص السنجاب) الحاءلة لهــذا التيار التأثيري موجودة في هذا المجال الدائر 🚓 ، فينشأ عزم دوران معين على هذه الموصلات ، تتوقف قيمته على قيم التيارات المارة فيهذه الموصلات ، وعلى φ ، وكذلك زاوية الاختلاف المرحلي بينها. وبتطبيق قانون لنز، للحصــــول على اتجاهات التيارات في الموصلات، ثم تحديد أتجاه عزم الدوران الناشيء ، بناء على ذلك ، سوف تجد أن عزم الدوران هذا يعمل على إدارة العضر الدائر للمحرك في نفس اتجاه دوران المجال المغناطيسي الدائر. بذلك نجد أن العضو الدائر قد أصبح يدور في اتجاه دوران المجال المغناطيسي الدائر ، وسوف يؤدى ذلك إلى نقص قيمة السرعة التي يدور بها المجال المغناطيسي الدائر بالنسبة لملفات العضو الدائر ، كلما ازدادت سرعة دوران هذا العضـــو . وتكون السرعة النسبية للمجال المغناطيسي الدائر مع ملفات العضو الدائر، عند سرعة معينه n لفة في الدقيقة، ($n_s - n$). وهذه السرعة النسبية ، منسو به إلى سرعة التزامن n_s ، تعطى ما يسمى بمعامل الانزلاق ، أو الانزلاق (slip) الذي يلعب دوراً كبيراً في تحديد خواص تشغيل المحرك ، كما سنرى في التحليلات القادمة . ويرمز للانزلاق عادة بالرمز s ، كما يمكن أن نحصل أيضا على الانزلاق المئوى % s ، حيث

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} , s\% = \frac{n_s - n}{n_s} \times 100 \qquad (1 - \text{T})$$

وعندما يصل العضو الدائر إلي سرعة معينة n ، وهي تقابل انزلاق معين s ، علي حسب العيادلة m_s ، تصبح سرعة المجال المغناطيسي الدائر بالنسبة للمات العضو الدائر m_s m_s) لفة في الدقيقة ، بعد أن كانت m_s عندما كان العضو الدائر في حالة السكون . بذلك تتأثر قيمة القوة الدافعة الكهريية المرحلية ، المنتجة بالتأثير في ملفات العضو الدائر ، وكذلك ترددها

بنفس النسبة. فاذا رمزنا لقيمة القوة الدافعة الكهربية المرحلية في ملفات المنتج عند السرعة n ، أو الانزلاق s ، بالرمز ،E2 ، وترددها (وتردد التيارات التأثيرية الناشئة عنها أيضا) بالرمز ،f2 ، نجد ، بناء على ذلك ، أن :

$$\begin{split} \frac{E_{2s}}{E_{20}} &= \frac{n_s - n}{n_s} = s &, E_{2s} &= s E_{20} & \text{(1-x)} \\ \frac{f_{2s}}{f_{20}} &= \frac{f_s}{f_1} = \frac{n_s - n}{n_s} = s &, f_{2s} &= s f_1 & \text{(1-c)} \end{split}$$


سوف نرى ، من التحليلات الرياضية المقبلة ، أن الاستطراد الطبيعي بعد ذلك ، هو زيادة سرعة المحرك إلى حد معـــين ، يمكننا تعيينه بتحليل الأمور بشكل عام ، متجاوزين عن بعض الحقائق ، التي لا تؤثر على النتيجة النهائية التي نريد الحصول عليها ، وذلك على النحو التالي: بازدياد سرعة العضو الدائر n تقل قيمة «E2» ، و تقل بالتالي قيمة التيار التأثيري الناشيء عنها في الملفات المقصورة ، حتى تصل n إلى قيمة قريبة من ،n ، حيث تكون قيمة عزم الدوران الناتج من تفاعل التيار التأثيري مع $\phi_{\rm m}$ قد أصبحت في تناقص مستمر، فيتوقف ازدياد السرعة n عند الحدّ الذي يصبح فيه عزم الدوران هــــذا كافياً لإدارة المحرك ضد عزم الدوران الناشيء عن المنقودات في المحرك بدون حمل. وفي الحقيقة نجد أن n تصرح في هذه الحالة قريبة جداً من n، لدرجة أن الفرق بينها يعطى انزلاقا مئويا صغيراً جداً ، تختلف قيمته من % 1 إلى % 2 تقريباً في المحركات الصغيرة أومتوسطة الحجم، وقد يصل %0.5 في المحركات الكيرة . لا يحتلف مخطط المتجهات المحرك (على أساس القيم المرحلية) في شيء عن مخطط محجهات المحول وها بدون حمل، وذلك مع الحجاوز عن وجود تيار صغير جداً في الماف الثانوي (على العضو الدائر) للمحرك، ممل تأثيره على التيار الابتدائي في هذه الحالة . وإلى جانب ذلك فاننا نستطيع أن نعتبر، النزامن n_s تقريباً .

(٣-١) طريقة عمل المحرك، بالحمل:

(Method of operation of the motor on load)

عندما یکون المحرك دائراً بدون حمل ، ثم یوضع حمل علی عمود الادارة (لإدارة مخرطة أو مضخة ه ثلا) فان التجاوب الطبیعی (natural response) نتیجة أن تقل سرعة عمود الادارة ، و بالتالی سرعة العضو الدائر للمحرك ، نتیجة لتأثیر عزم دوران الحمل المضاد ، الذی يمثل عزم دوران تقصیر فی هذه الحالة . وهذا یعنی ، بناء علی ما سبق شرحه فی حالة اللاحمل ، أن قیمة التیار التأثیری فی ملفات العضو الدائر سوف تزداد ، مما یؤدی إلی زیاده عزم الدوران الذی یبدله المحرك علی عمود الادارة . و نقل سرعة المحرك ، و تزداد بالتالی قیمسة الانزلاق ، إلی الحد الذی یصبح فیه عزم دوران المحرك مساویا لعزم دوران الحمل و عزم دوران المعقودات معا، حیث تستقر الأمور علی هذا الوضع المتزن . الحمل و عزم دوران المعقودات معا، حیث تستقر الأمور علی هذا الوضع المتزن . الحمل ، إذ لا تتجاوز قیمته حینئذ حوالی ۳ / إلی ه / فی المحر كات الكبیرة . الحجم والصغیرة ، كما أنها قد لا تزید عن حوالی ۲ / فی المحر كات الكبیرة .

لكى يمكننا متابعة التطورات التى تحدث فى العوامل المختلفة فى المحرك، عند وضع الحمل، بصورة أكثر دقة، وأكثر تفصيل، نستعين بالدائرة المكافئة للمرحلة الواحدة فى المحرك، المينة فى شكل (٢-١) والتى نستنبطها، مهتدين بما سبقت دراسته فى حالة المحول، على النحو التالى:



المحركات التأثيرية _ م ١

 R_1 هى المقاومة المرحلية لملفات العضو الثابت، و X_1 هى ثما عة التسرب المرحلية لنفس هذه الملفات، وهى محسو بة على أساس الفيض المتسرب حول ملفات العضو الثابت Φ_{L_1} ، الذي يتشابك مع ملفات العضو الثابت، و لا يتشابك مع ملفات العضو الدائر ، كما سبق بالنسبة للمتحول ، X_0 و X_0 هما مركبتا معاوقة التمغطس ، التى نضعها من باب التقريب ، كما فعلنا في حالة المحول ، على طرفى اليذبوع ذى الضغط المرحلي V_1 ، ويكون التيار المرحلي V_1 المار في V_1 هو تيار المفقودات الحديدية ، و V_1 ، تماماً كما رأينا في حالة المحول .

* يكون التيار المرحلي I12 هو مركبة تيار الحمل المرحلي I1 ، التي تمر في ملفات العضو الثابت لمعادلة الفيض المغناطيسي الناشيء عن التيار المرحلي التأثيري المار في ملفات العضو الدائر ، ا Δ ى لا يتأثر الفيض المترادل $\phi_{
m m}$. وتختلف قيمتا التيارين في حالة المحرك بسبب اختلاف عدد اللفات في مرحلتي العضو الدائر والعضو الثابت كما في حالة المحول ، كما تختلفان في حالة المحرك علاوة على ذلك بسبب اختلاف معاملي اللف k_{w_1} و k_{w_2} . وسوف نضطر إلى عمــــــل الدائرة المكافئة للمحرك على مرحلتين : في المرحلة الأولى نجد أن القوتين الدافعتين الكهر بيتين ، على طرفي الملفين الابتدائى والثانوى ، تظلان مختلفتين في القيمة ، بسبب دوران العضو الدائر ، مما مجعلنا نحصل على دائرة •كمافئة يكون فيها $T_2/k'_{w_2} = T_2/k'_{w_3}$ ، بمنهوم الدائرة المكافئة للمحول ، ومع ذلك لا يمكننا وصل كل طرفين متناظرين من أطـــراف الملفين الابتدائي والثانوي، والاحتفاظ بها منفصلين ، على نحو ماهو مبين في شكل (٧ – ١). وفي هذه المرحلة للدائرة الكافئة نجد ن تيار الحمل المرحلي في ملفات العضو الدائر ونسوباً إلى ملفات العضر، الثابت، ١/ يساوي I₁₂ · ونحصل على I[/]2s من I_{2s} ، وهو التيار المزحلي في المفات العضو الدائر ، على نحو ما فعلناهُ في حالة المحول، أي أن $\frac{T_2 \, k_{w2}}{T_1 \, k_{w_1}} = k_{w_2}$] $I'_{2s} = I_{2s} \, \frac{T_2 \, k_{w_2}}{T_1 \, k_{w_1}}$ في حالة المحول لأن الملفات متمركزة (Concentrated windings) وليست ملفات

موزعة (distributed windings)]. كذلك نجد أن العلاقة بين حدو دالملف الثانوى ، المنسوبة إلى الملف الابتدائى ، كما جاءت في شكل (٢-١)، وحدوده الأصلية ، هي نفس العلاقة ، التي سبق شرحها بالتفصيل في حالة المحول ، حيث يكون :

$$E'_{2^{s}} = E_{2^{s}} \frac{T_{2}'k'_{W_{2}}}{T_{2} k_{W_{2}}} = sE_{20} \frac{T_{1} k_{W_{1}}}{T_{2} k_{W_{2}}} = sE'_{20}$$

$$\frac{E'_{20}}{E_1} = \frac{T_2'k'_{w_2}}{T_1 k_{w_1}} = 1 \quad (T_2'k'_{w_2} = T_1 k_{w_1}, n = 0)$$

$$E'_{20} = E_1$$
 , $E'_{28} = sE_1$ (1-1)

$$R_2' = R_2 \Big(rac{T_1 \, k_{W_1}}{T_2 \, k_{W_2}} \Big)^2$$
 , $X_{20}' = X_{20} \Big(rac{T_1 \, k_{W_1}}{T_2 \, k_{W_2}} \Big)^2$ (1-Y)


و تكون X_{20} هى ممانعة التسرب المرحلية للفات العضو الدائر ، وهو في حالة السكون، و ترتبط بالممانعة المناظرة، المنسوبة للملف الابتدائى X'_{20} ، بنفس العلاقة التى حصلنا عليها فى حالة المحول كما جاء فى المعادلة (V - V) بنفس العلاقة التى حصلنا عليها فى حالة المحول كما جاء فى المعادلة (V - V) لأن V - V - V المقاومة المرحلية لملفات العضو الدائر ، تؤثر على التى لادخل لها بالسرعه ، و نظر الان قيمة السرعة للعضو الدائر تؤثر على التردد فيه ، فان قيمة ممانعة التسرب له تتأثر بنفس الطريقة . لذلك نجد أن ممانعة التسرب المرحلية لملفات العضو الدائر $V_{2s} = V_{2s}$ عند أى انزلاق $V_{2s} = V_{2s}$ عند أى المحون بالعسلاقة $V_{2s} = V_{2s}$ عند أى مانعة التسرب المرحلية $V_{2s} = V_{2s}$

نظراً لأن مله العضو الدائر تكون مقصورة نجد بالرجوع إلى شكل (٢ - ١) أنه عند أى معامل انزلاق S يكون :

$$I'_{2^8} = \frac{E'_{2^8}}{Z'_{2^8}} = \frac{sE_1}{\sqrt{R_2^{'2} + (sX'_{20})^2}}$$
 (\-\lambda)

$$\Phi_{2^8}$$
 (I'_{2^8} , E'_{2^8} ψ_{2^8}) = $\tan^{-1} \frac{s X'_{20}}{R'_2} = \tan^{-1} \frac{s X_{20}}{R_2}$ (\ - \)

وبالنسبة للفات العضو الثابت نجد أن \dot{E}_1 هى مركبة ضغط الينبوع \dot{V}_1 اللازمة لمعادلة متجه القوة الدافعة الكهربية \dot{E}_1 ، وأن $\dot{I}_1 X_1$, $\dot{I}_1 X_1$ ، كا هو مبين في شكل (٣ – ١) ا (مخطط متجهات المحرك وهو محمل) هما مركبتا ضغط الينبوع \dot{V}_1 اللازمتان لمعادلة هبوط الضغط في المقاومة المرحلية ومما نعة التسرب المرحلية لملفات العضو الثابت . و بذلك يكون شكل (٣ – ١) المحرك من ظر الشكل (٨ – ٧) صفحة ٣٤٣ للمحول (كتاب نظريات وتصمم الآلات الكهربية) .



(شکل ۳-۱)

Power relations for the) : علاقات القدرة في المحرك المحمل (١-٤) علاقات القدرة في المحرك المحمل المحمل)

يأخذ المحرك من اليذبوع ثلاثى المراحل القدرة الكليه P_1 وات ، وهى تساوى $V_1 = V_1 = V_1$ هو الضغط المرحلي للينبوع ، و $V_1 = V_1 = V_1$ التيار المرحلي في ملفات العضو الثابت عند الحمل الكامل ، و $V_1 = V_1$ زاويه الاختلاف المرحلي بينها ، كما هو مبين في شكل ($V_1 = V_1$) ا .

تبدد ملفات العضو الثابت مفقوداتها النحاسية P_{cu} التي تساوى P_{cu} وات ، كما تتبدد في نفس الوقت أيضا مفقودات الجديد الكلية تقريب المحرك P_{Fe} ، وذلك لأن مفقودات حديد العضو الدائر تكون ضئيلة جدا بسبب انخفاض قيمة التردد فيه عندما يكون الانولاق صغيرا جدا عند الحمل الكامل ، كما سبقت الاشارة إليه . و بجمع P_{cu} مع P_{fe} نحصل على مايسمى بمفقودات العضو الثابت (stator losses)، ويرمز لها بالرمز P_{st} . عند طرح P_{st} من P_{st} أو يرمز لها بالرمز P_{st} . عند طرح P_{st} من P_{ge} أو يه القدرة التي تنتقل إلى المجال المغناطيسي الدائر ، وهي الحرارة إلى قسمين : القدرة الميكانيكية P_{m} ، التي ينقلها عمود الادارة إلى الحمل الميكانيكي ، بعد أن تتبدد منها المفقودات الميكانيكية P_{fe} في اثناء ذلك ، والقسدرة التي تأخذها الدائرة الكهربية المتمثلة في ملفات العضو الدائر ، وهي التي تبددها هذه الملفات على شكل مفقودات نحاسية لها ، ويرمز لها على هسدذا الاساس بالرمز P_{cu} . و يمكن تلخيص هذا كله في العلاقات الآتية للقدرة في الحرك :

$${
m P_{
m g}} = {
m P_{
m 12}} = {
m P_{
m 1}} - ({
m P_{
m cu}}_{
m 1} + {
m P_{
m fe}}) = {
m P_{
m 1}} - {
m P_{
m st}}$$
 ${
m P_{
m g}} = {
m P_{
m 12}} = {
m P_{
m m}} + {
m P_{
m cu}}_{
m 2} \; , \quad {
m P_{
m m}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m f}} \qquad ({
m N-N-N})$
 ${
m P_{
m 2}} ({
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {
m P_{
m 2}} = {
m P_{
m 2}} + {$

$$P_{cu_2} = 3 I_{2s}^{\prime 2} R_2^{\prime} = 3 I_{2s} R_2$$
, $P_{cu_1} = 3 I_1^2 R_1 (1-17)$

نجد فى شكل (P_1) ب شكلا تعطيطيا يبين كيف تنتقص المفقودات بالتدريج من قدرة المدخل P_1 . وبالرجوع إلى مخطط المتجهات فى شكل (P_1) انجد أن :

$$P_{12} = P_{g} = 3 E_{1} I_{12} \cos \phi_{2s}$$

$$E_{1} = E'_{20} = \frac{E'_{2s}}{S} = \frac{I'_{2s} Z'_{2s}}{S}$$

$$I_{12} = I'_{2s} , \cos \phi_{2s} = \frac{R'_{2}}{Z'_{2s}}$$

$$\therefore P_{12} = P_{g} = 3 \frac{I'^{2}_{2s} R'_{2}}{S} = \frac{P_{cu_{2}}}{S} \qquad (1 - 1)^{m}$$

$$\therefore P_{m} + P_{cu_{2}} = \frac{P_{cu_{2}}}{S} , P_{m} = \frac{P_{cu_{2}}}{S} (1 - s)$$

$$\therefore P_{m} = P_{g} (1 - s) , P_{cu_{2}} = sP_{g} \qquad (1 - s)$$

$$\therefore P_{g} : P_{m} : P_{cu_{2}} = 1 : (1 - s) ; s \qquad (1 - s)$$

 P_{12} نستنتج من المعادلة (10 - 1) أن القدرة المتركزة في المجال المغناطيسي P_{12} وهي التي يطلق عليها عادة اسم قدرة الثغرة الهوائية (air gap power)، وهي التي يطلق على هذا الأساس بالرمز P_{g} تنقسم بين القدرة الميكانيكية الكلية (P_{m} (total mechanical power) وبين المفقودات النحاسية لملفات العضو الدائر $P_{cu_{2}}$ بنسبة ($P_{cu_{2}}$) إلى $P_{cu_{2}}$ وهذا يعني مراعاة أن يطلق على $P_{cu_{2}}$ المدائر (useful mechanical power) اسم القدرة الميكانيكية المفيدة (P_{m}) اسم القدرة الميكانيكية المفيدة (P_{m}) اسم القدرة الميكانيكية المفيدة الفيدة القورة المحرك بحيث يتم تشغيلة عند أقل قيمة ممكنة للانزلاق تكون طبيعة تكوين المحرك بحيث يتم تشغيلة عند أقل قيمة ممكنة للانزلاق

عند الحمل الكامل، لكى نحصل على معامل جودة مرتفع. وهذا ماهو حادث فعلا بالنسبة لقيم عند الحمل الكامل في المحركات المتداولة ، كما أشرنا إليها من قبل.

يتولد عزم الدوران الكلى (total torque) بوساطة الجيال المغناطيسي الدائر بالسرعة المتزامنه n_s بسبب تركز القدرة P_g فيه . وعلى المغناطيسي الدائر بالسرعة المتزامنه T_s بسبب T_s فيه . وعلى هذا الأساس يجب أن يكون T_s T_s T_s جول . وينشأ نفس عزم هذا الأساس يجب أن يكون T_s T_s

الدوران الكلى T على عمود الادارة الذى يدور بالسرعة n بفعل القــــدرة الدوران الكلى T على عمود الادارة الذى يكون $T=\frac{P_m}{1}$ جول. و يمكننا الميكانيكيه $T=\frac{P_m}{2\,\pi\,\frac{n}{60}}$

على العموم ايجـــاد T بدلالة الانزلاق s باستخدام احدى هاتين العلاقتين P_g من العلاقات السابقة S وذلك على النحو التالى :

$$T = \frac{P_m}{2\pi \frac{n}{60}} = \frac{P_g (1-s)}{2\pi \frac{n_s (1-s)}{60}} = \frac{P_g}{2\pi \frac{n_s}{60}}$$

$$=rac{P_{g}}{2\pirac{n_{s}}{60} imes9.81}$$
 kg.m. (کجم متر) (۱–۱۲)

يتكون عزم الدوران الكلمى T من عزم الدوران المفيد (useful torque) $T_{\rm u}$ وعزم دوران المفقودات الميكانيكية $T_{\rm f}$. ونستفيد بعزم الدوران المفيد باكله فى الحمل الميكانيكى ، بينما يذهب $P_{\rm f}$ هباء فى المفقودات . ويمكن الحصول على عزم الدوران المفيد من قدرة الخرج $P_{\rm 2}$ ، أو القدرة الفرملية BHP حيث نجد أن :

$$T_{u} = \frac{P_{2}}{2\pi \frac{n}{60} \times 9.81} = \frac{BHP \times 746}{2\pi \frac{n}{60} \times 9.81}$$
 kg.m.

 T_{u} عكن حساب T_{f} من المفقودات الميكانيكية P_{f} ، ثم حساب T_{f}

$$T_{\mathrm{f}} = \frac{P_{\mathrm{f}}}{2\pi \frac{\mathrm{n}}{6\mathrm{o}} \times 9.81} k_{\mathrm{g.m.}}$$
 $T_{\mathrm{u}} = T - T_{\mathrm{f}}$

هذا ، و لكى نحصل على العلاقة بين عزم الدوران الكلى والانزلاق ع نعوض بالعلاقات الآتيه في المعادلة (١٦ – ١)

$$P_{g} = 3 \, E_{1} \, I_{12} \, \cos \varphi_{2s}$$
 , $I'_{2s} = \, I_{12} = \frac{E'_{2s}}{Z'_{2s}}$

$$E'_{2s} = s\,E'_{20} = sE_1 \ , \ \cos\!\varphi_{2s} = \frac{R'_2}{Z'_{2s}} \label{eq:energy_energy}$$


$$T = \frac{3E_{1}^{2}}{2\pi \frac{n_{s}}{60} \times 9.81} \cdot \frac{s R'_{2}}{R'_{2}^{2} + s^{2} X'_{20}^{2}}$$

$$= \frac{2 p E_1}{2 T_1 f_1 \times 9.81 X'_{20}} \cdot \frac{s \infty}{s^2 + \infty^2}$$

$$\therefore T = \frac{K_t}{S^2 + \infty^2} \quad \text{Kg.m.} \quad (1-1)$$

تعطى المعادلة (١٧ –) عزم الدوران الكلى للمحرك كدالة للأنزلاق المتغير s عند قيمة معينةللثابت الاختياري عه . وكلما تغيرت قيمة الثابت

الاختيارى (parameter) محصل على منحنى لحتلف للدالة T بتغيير R_t ونظرا لاننا نتعبر R_t في معادلة عزم الدوران ثابتا مطلقا لا يتغير ، بينما R_t تتوقف قيمة R_t على R_t فان تغير الثابت الاختيارى R_t R_t فان تغير الثابت الاختيارى R_t R_t أن يأتى عن طريق تغيير R_t مع عدم المساس بقيمة R_t (أو R_t) والتى تظل ثابتة على الدوام . وهذا يعنى أن تظل ممانعة التسرب المرحلية والتي تظل ثابتة على الدوام . وهذا يعنى أن تظل ممانعة التسرب المرحلية لملفات العضو الدائر ثابتة بينما نأخذ قيما مختلفة لمقاومة هذه الملفات المرحلية للحصول على مجسوعة من منحنيات عزم الدوران الكلى R_t مع الانزلاق R_t بقيمة مختلفة للشابت الاختياري عه على كل منحنى . يبين شكل بقيمة مثل هذه المنحنيات باعتبار عزم الدوران النسي R_t .



(شكل ٤ - ١)

يتضح من شكل ($rac{1}{2}-1$) أن عزم الدوران الكلى يصل إلى قيمة النهاية العظمى T_{m} عند قيمة معينه للانزلاق S_{m} . هذا ، و يمكن ايجاد قيمة كل من T_{m} و مساواته التفاضل $\frac{d}{ds}$ من المعادلة (١٧ – ١) ، ومساواته بالصفر ، على النحو التالي :

$$\frac{\mathrm{dT}}{\mathrm{dS}} = \mathrm{o} = \mathrm{K}_{\mathrm{t}} \frac{\left(S^{2}\mathrm{m} + \infty^{2}\right) \infty - S_{\mathrm{m}} \times 2S_{\mathrm{m}}}{\left(S^{2}\mathrm{m} + \infty^{2}\right)^{2}}$$

وحيث أن مه لايمكن أن تساوى صفرا:

...
$$S^2_{m+\infty-25^2} = 0$$
 , ... $S^2_{m=\infty} ^2$, $S_m = \pm_{\infty} (1 - 1A)$

$$T_{m} = K_{t} \frac{S_{m} \propto}{S_{m}^{2} + \infty^{2}} = K_{t} \frac{\infty^{2}}{\infty^{2} + \infty^{2}} = \frac{1}{2} K_{t} (1 - 19)$$

$$T = 2^{T_m} \frac{S \propto}{s^2 + \infty^2}, \frac{T}{T_m} = \frac{2s \propto}{s^2 + \infty^2}$$

$$\frac{T}{T_m} \% = \frac{002 \,\mathrm{s} \,\infty}{\mathrm{s}^2 + \infty^2} \qquad (1 - \Upsilon 1)$$


يؤدى تغيير $_{\rm R}^2$ (أو $_{\rm R}^2$) إلى تغيير موضع النهاية العظمى لعزم الدوران عند ثبوت قيمة $_{\rm C}^2$ (أو $_{\rm R}^2$) كما ذكرنا ، بينما لاتنا ثر قيمة النهاية العظمى لعزم الدوران في هذه الحالة كما تعطيها المعادلة (1 - 1) . وقد نحتاج ، في بعض الأحيان ، أن نحصل من المحرك على عزم دوران بدء $_{\rm Tst}$ يكون كبيرا ، مما يجعلنا نعمل على ترتيب الأمور بحيث يعطى المحرك قيمة النهاية العظمى لعزم دورانه عند البدء . وهذا يعنى أن كلا من $_{\rm R}^2$ و حص يجب أن يصبح مساويا للواحد الصحيح ، مما يعنى العمل على تغير قيمة $_{\rm R}^2$ حتى يتحقق هذا الشرط ، إن كانت قيمتها لا تحققه فعلا . فاذا فرضنا أننا نحتاج إلى المور على المحلوث من مراحل العضو الدائر ، بتوصيلها إلى الفرش على الحلقات الانزلاقية ، نجد أن :

$$\frac{\mathrm{R_2} + \mathrm{R_{St}}}{\mathrm{X_{20}}} = \infty = 1 \quad \text{,} \quad \mathrm{R_{St} = X_{20} - R_2} \quad \text{(I - YY)} \label{eq:rest_rest_rest}$$

نخرج من دراسة منحنی عزم دوران المحرك ، كما جاء فی شكل (٤-١) بالنتائج الهامة التي يمكن تخليصها فيما يأتى :

اولا: ينقسم المنحني إلى جزءين مختلفين ، بالنسبة لعلاقة عزم الدوران

بالانزلاق، فمن $S=S_{\rm m}$ إلى $S=S_{\rm m}$ يزداد عزم الدوران بزيادة قيمة الانزلاق بينما يقل عزم الدوران الذي يبذله المحرك من $S=S_{\rm m}$ إلى $S=S_{\rm m}$. ويقال إن المحرك يمتلك خواص تشغيل متزنة (stable operation) في الجرئ الأول، بينما تكون خواص تشغيله غير متزنة (ustable operation) في الجزء الثانى ، كما هو مبين في شكل (ه - ۱) ، الذي تغير فيه موضع المحاور عن شكل $S=S_{\rm m}$ ، الذي تغير فيه موضع المحاور عن شكل $S=S_{\rm m}$ ، وحلت السرعة محل الانزلاق على المحور الرأسي . والنتيجة



الحتمية لوجود منطقتين منفصلتين في خواص تشغيل المحرك ، تتوفر في احداهما خاصيه الاتزان وتنعدم في الأخرى ،أن نحرص علي أن يظل تشغيل المحرك محصورا في منطقة الاتزان ، فلا ينتقل منها إلى المنطقة الأخرى إلا تحت ظروف خارجه عن ارادتنا ، ولكن نضع هذا الكلام في صورة أكثر وضوحا نقول : إن أيه زيادة في عزم دوران الحمل تؤدى إلى خفض سرعه الحرك بطريقه آلية ، ونؤدى بالتالي إلى زيادة قيمه الإنزلاق . فاذا كان

المحرك عاملا في منطقة الاتزان بين 0=\$ e و \$ = \$ (أى بين السسرعة $n=n_{\rm s}$ و السرعة $n=n_{\rm s}$ و السرعة $n=n_{\rm s}$)، ولم يكن انخفاض سرعته بالدرجة التي تجعله يتعداها ، فإن تجاو به مع انخفاض السرعة يكون بزيادة عزم دورانه ، بحيث يقابل الزيادة في عزم دوران الحمل . لذلك تستقر الأمور في النهاية على وضع الاتزان بين عزم دوران الحمل الجديد وعزم دوران المحرك الذي أصبح يساويه عند الانزلاق الجديد .

أما إذا كان المحرك عاملا في منطقة عدم الآنران ، بين $S=S_m$ و $S=S_m$ وزاد الحمل عليه ، أو كان (أى بين السرعة $S=S_m$ و السرعة $S=S_m$ وزاد الحمل عليه ، أو كان عاملا في منطقة الآنران و كان انخفاض سرعته نتيجة الحمل عليه بحيث ينتقل إلى منطقة عدم الآنران ، فانه يتجاوب مع انخفاض السرعة بتقليل قيمة عزم الدوران الذي يبذله لمقابلة عزم دوران الحمل المتزايد ، مما يؤدي إلى ظهور عزم دوران تقصيري على عمود الادارة يعمل على خفض سرعة المحرك من أخرى . و تتوالى عملية خفض سرعة المحرك نتيجة لانخفاض قيمة عزم الدوران الذي يبذله نتيجة لخفض السرعة ، حتى يصل المحرك إلى حالة السكون ، فيصبح في حالة قصر ، و قد تسوء الأمور .

ولكى نضمن عدم انتقال المحرك من منطقة التشغيل المترن إلي منطقة التشغيل غير المترن نتيجة لأية زيادة مقبولة في عزم دوران الحمل (حوالى 20% إلى عن المترن نتيجة لأية زيادة طارئة لايستمر وجودها لانها تؤدى إلى فصل المحرك عن الينبوع (حوالى % 50) ، يجب ألا تقل قيمة النهاية العظمي لعزم دوران المحرك عن ضعف عزم دوران الحمل الكامل تقريبا . بذلك يصبح حد الحمل الكامل للمحرك المبين بخط ثقيل على منحنى عزم الدوران في شكل (٥-١) بعيدا بما فيه الكفاية عن حد منطقة عدم الاتزان .

ومن الواضح نتيجة لهذا الكلام كله أنه يجبأن تتوفر للمحرك ظروف البدء التي تجعلة يمر بسلام من خلال منطقة عدم الاتزان، التي يتحتم عليه أن يمر بها اثناء فترة البدء ، حتى يصبح عاملا فى منطقة الاتزان . وهذا يستدعى أن يكون عزم دوران البدء أكبر من عزم دوران الجمل المضاد على عمود الادارة بما يكفى لتعجيل العضو الدائر، بكل ما عملكم من قصور ذاتى (Inertia) .

فمن الواضح ، مثلا ، ان المحرك المبين منحنى عزم دورانه فى شكل (٥ – ١) لا يمكن أن يقوم (starts) وعليه الحمل الكامل ، إذ أن عزم دوران الجمل الكامل .


ثانيا: نحتاح في حل بعض المسائل الحاصة بتنظيم سرعة المحرك إلى علاقة بين عزم الدوران والأزلاق ، تكون أسهل تركيبا من العلاقة المعطاة بلعادلة (١٧ – ١١) . لذلك نقسم المنحنى إلى جزءين ، كما جاء في أولا، ويكون تبسيط المعادلة لكل من الجزءين على النحو التالى :

ر من $S = S_m$ إلى $S = S_m$ نجد أن منحنى عزم الدوران أقرب ما يكون فى شكله إلى الخط المستقيم ، ولو راعينا أن قيمة S فى حدود الحمل الكامل تكون صغيرة بالنسبة لقيمة S (على أساس أن S عند الحمل الكامل تكون حوالى نصف S أو أقل قليلا على حسب ماسبق شرحه فى أولا) ، نستطيع أن نهمل S بالنسبة S بالنسبة S فى المعادلة (S بالنسبة يا المنطقة فعلا ، ، وذلك على النحو التالى : الحصول على معادلة مستقيم فى هذه المنطقة فعلا ، ، وذلك على النحو التالى :

$$T = K_t \frac{S_{\infty}}{S^2 + \infty^2} = K_t \frac{S}{\infty} = \frac{K_t}{\infty} S \quad (1 - Y^{*})$$

 $S = S_m$ إلى $S = S_m$ إلى $S = S_m$ أن منحنى عزم الدوران أقرب ما يكون في شكله إلى القطع الزائد (hyperbola) . وفي الواقع أننا لوراعينا أن S تكون اكبر من S في هذه المنطقة ، بما يسمح لنا باهمال S بالنسبة S^2 في المعادلة (S^2) ، فاننا نحصل بذلك فعالا على معادلة تقريبية لعزم الدوران مع الانزلاق تمثل قطعا زائدا ، كما يأتى :

$$T = K_t \frac{S \infty}{S^2 + \infty^2} \stackrel{\leftarrow}{=} K_t \stackrel{\infty}{=} (1 - Y\xi)$$



(شکل ۲ - ۱)

یبین شکل (7-1) المنحنیین الذین تمثلهما المعادلتان (77-1) و مین (77-1) مع المنحنی الأصلی ، الذی تمثله المعادلة (71-1). ومن الواضح ، سواء بمراجعة شکل (7-1) أو مراجعة الفرضین اللذین أدیا إلی الحصول علی المنحنیین الجدیدین ، أن المعادلة (77-1) تکون أکثر دقة کلما اقتر بت قیمة (77-1) من الصفر ، کما أن المعادلة (77-1) تکون أکثر دقة ایضا کلما اقتر بت قیمة (77-1) من الواحد الصحیح . هذا ، و تعطی المعادلتان نتائج بعیدة عن الصحة ، بطبیعة الحال ، إذا کانت قیمة (77-1)

من S_m ، حیث نجد أن کلامنهما تعطی قیمه ل T_m تساوی S_m عند ماتکون S_m . $S=S_m$

(٦ - ١) الدائرة المكافئة ومخطط الدائرة :

(The equivalent circuit and the circle diagram)


ذكرنا أننيا سوف نستنبط الدائرة المكافئة المحرك على مرحلتين ، المرحلة الأولى منهما هي تلك التي حصلنا فيها على الدائرة المكافئة المبينة في شكل (٢-١)، واستخدمناها في الحصول على علاقات القدرة وعزم الدوران. ونظرا لعدم تساوى الضغط على الملفين الابتدائي والتانوي في في هذه الدائرة ، فقد احتفظنا بها منفصلين مع الاكتفاء بنسبة حدود الملف النانوي إلى الملف الابتدائي في هذه المرحلة .

ولكى تكتمل الصورة فى الدائرة المكافئة المحرك يجب أن تظهر فيها هذه القدرة الميكانيكية على أى شكل. ولايتاً بى ذلك إلا بالحصول على المرحلة الثانية للدائرة الكافئة ، التى يكون فيها الضغط على طرفى الملف الابتدائى مساويا للضغط على طرفى الملف الثانوى ، بحيث يمكن حذفهما

وعمل دائرة واحدة متصلة على النحو الآتى : بقسمة البسط والمقام فى المعادلة (٨ ـ ١) على S نجد أن :

$$I'_{2s} = I_{12} = \frac{E_1}{\sqrt{\left(\frac{R'_2}{S}\right)^2 + X_{20}^{'2}}}$$
 (1-Yo)

وهذا يعنى أننا نحصل على نفس الحواص الكهربية للملف المانوى فى الدائرة المكافئة فى شكل (Y - Y) ، مع وجود الضغط E_1 على طرفيه بدلا من الضغط E_1 ، إذا استبدلنا الممانعة E_2 بالممانعة E_1 ، إذا استبدلنا الممانعة E_2 بالممانعة E_2 ، ولمانعة E_3 بالمانعة E_4 ، وفى هذه الحالة يمكن وصل طرفى الملف الابتدائى مع طرفى الملف الثانوى ، والاستغناء عن الملفين للحصول على دائرة مكافئة متصلة ، كما سبق أن فعلنا فى حالة الحول . وهذه هى المرحلة الثانية ، والأخيرة ، للدائرة المكافئة المطلوبة ، المبينة فى شكل (Y - Y) .



يلاحظ أنسى استبدلنا المقاوءة R'_{2}/S بحدى المقاوءة المساويين لها ، R'_{2} مضافا إليها R'_{2} ، حيث أن R'_{2} (1 - S)/s

$$R'_{2}+R'_{2}\frac{(1-S)}{S}=R'_{2}+\frac{R'_{2}}{S}-R'_{2}=\frac{R'_{2}}{S}$$

و نظرًا لأن التيار المار في المقاومة R'_2 ($I_{12}=I'_{2s}$ هو R'_2 ($I_{12}=I'_{2s}$ هو نظرًا لأن التيار المار في المقاومة هي :

$$I_{2s}^{\prime 2}$$
 R_2^{\prime} $\frac{(1-S)}{S}$ = P_m القـدرة الميكانيكية


وهذا يعنى أن الدائرة المكافئة الجديدة قد اصبحت تشتمل على الحد الذي يعطى القدرة الميكانيكية للمحرك ،مع تغيرها بتغيير الانزلاق $R'_2(1-s)$ وهذا الحد هو عبارة عن المقاومة المتغيرة $R'_2(1-s)$ ، التي تتغير قيمتها بتغيير قيمة الانزلاق R . يمكن باستخدام الدائرة المكافئة الجديدة الحصول على قيمة التيار R_1 بدلالة ضغط الينبوغ المرحلى R_1 ، وثوابت المحرك التيار R_1 ، R'_2 ، R'_2 ، كدالة للانزلاق R_1 ، R'_2 ، R'_2 ، R'_2 ، R'_2 ، R'_2 ،

$$I_{12} = I'_{2s} = \frac{V_1}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R'_2}{S}\right)2 + (X_1 + X'_{20})^2}} \quad (V - YV)$$

وتكون زواية الاختلاف المرحلى ϕ_{12} لهذا التيار مع الضفط V_1 عارة $\phi_{12}=\phi_{2s}= an^{-1}(X_1+X'_{20})$ $\left(R_1+rac{R'_2}{S}
ight)$ $\left(Y_1-Y_2
ight)$

ويمثل المحرك ، في هذه الحالة ، دائرة كهربية بسيطة ، وكونة من ممانعة ثابتة ($\frac{R'_2}{S} + \frac{R'_2}{S}$) ، ومقاومة متغيرة ($\frac{R'_2}{S} + \frac{R'_2}{S}$) ، ومقاومة متغيرة ($\frac{R'_2}{S} + \frac{R'_2}{S}$) ، ومقاومة على يغبوع تيبار متردد ذى ضغط ثابت القيمة V_1 . ويكون تمثيل التيبار بالاحداثيات القطبية (polar coordinates) ، في هذه الحالة ، بطولة V_1 بالاحداثيات القطبية (V_1 مع المحور الاساسي الذي ينطبق عليه V_2 مع المحور الاساسي الذي ينطبق عليه V_3 مكون المتغير الأصلي هو الانزلاق V_3 .

من المعروف في علم الدوائر الكهربية (Electric circuits) أن المحل الهندسي الذي يرسمه طرف التيار في هذه الحالة ، عندما تتغير قيمة \$\circ\$ الهندسي الذي يرسمه طرف التيار في هذه الحالة ، عندما تتغير قيمة \$\circ\$ يكون عبارة عن نصف دائرة نحاول فيما يأتى ايجاد ابسط الوسائل لرسمها . في شـــكل (١-٨) هي نقطة الأصل للتيـــار



(شكل ٨ - ١)

 V_1 وأن اتجاه الضغط V_1 مع اتجاه المحور الاساسي هو V_1 في V_1 ومن V_1 ومن V_2 ومن V_1 ومن V_1 في مندما تصبح قيمة المقاومة المتغيرة V_1 وهي مندما تصبح في حالة المحرك الحي يمكن رسم الدائرة) ، فان التيار يمكون متأخر ابزواية مرحلية مقدارها V_1 (V_1 + V_2) و تكون قيمتة (V_1 + V_2) في مند وهذه هي احدى قيمتي الحدود (boundary value) للتيار التي تمثل أقصى قيمة ممكنة للتيار ، وتحدد بذلك طول قطر نصف الدائرة المطلوبة .

فاذا اتحذنا مقیاس رسم للتیار ، بحیث عمل کل سنتیمتر و احد تیارا مقیاس رسم للتیار ، بحیث عمل کل سنتیمتر و احد تیارا مقیداره X أمیر ، نستطیع رسیم قطر الدائرة X الذی یساوی V_1/χ (X_1+X_{20}') سنتیمترات ، فی هذه الحالة .

ومن الواضح أنه عندها تساوى قيمة S مالانهاية (S=S) ، فان قيمة المقاومة تصبح R_1 فقـط ، و بذلك نستطيع أن محصل على قيمة التيــار S=S عندما تكون S=S ، ومن ثم النقطة S الموافقة لهذا الشــرط على الدائرة ، حيث يكون :

$$I'_{2^8}$$
 (∞) = $\frac{V_I}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X'_{20})^2}} A$, $O' \infty = \frac{I'_{2^8} (\infty)}{\chi}$ cms (1-YA)

كذلك نجد أنه عندما تساوى S صفرا s فان قيمة المقاومة تصبيح مالانهاية s مما يجعل قيمة التيار s s صفرا s مثل الوضع عندما تكون s تساوى صفرا s

عكننا بعد ذلك تعيين أية نقطة على الدائرة تناظر أية قيمة للانزلاق S باحدى طريقتين :

ر وذلك باعتبار أن ثوابت المحرك R_1 , R_2 , X_1 , X_{20} باستخدام المعادلة (۲۷ – ۱) ، (وذلك باعتبار أن ثوابت المحرك R_1 , R_2 , X_1 , X_{20}) ، التي تحدد طول الوتر المناظر ، على حسب مقياس الرسم .

 ho_{2s} بين V_1 , I'_{2s} بين V_1 , I'_{2s} بين V_2 , V_3 بين V_4 بين V_5 , V_5 بين V_5 بين V_6 بين V_6 بين V_7 بين V_8 بي

من أهم التقريبات الموجودة فى الدائرة المسكافئة فى شسكل (v-1) ثبروت قيمة المفقودات الجديدية والميكانيكية ، وتيار المعطسة ، وكذلك الفيض المغناطيسي المتبادل $\phi_{\rm m}$. وهذه فى الواقع تقريبات لازمة إلى جانب افتراض أن ثوابت المحرك

لات عرض لأية تغييرات،وذلك للحصول على نظريات وقو اعدسهلة الاستنباط لحواص المحرك، تعطى نتائج ذات تقريب مقبول بالنسبة للنتائج التى نحصل عليها من المحرك عمليا. وهذا يستوجب الافتراض ضمنا بأن سرعة المحرك عند اللاحمل تساوى السرعة المتزامنة، أو بمعنى آخر أن المحرك يأخذ تيار اللاحمل I_0 من الينبوغ فى الوقت الذى تكون فيه قيمة الانزلاق I_0 تساوى صفرا، و بالتالى تكون قيمة التيار I_{2s} تساوى صفرا.

وهذا يدءونا إلى اعتبارا النقطة 'o تمثل الوضع ، بالنسبة لقيمة التيار الذي يأخذه المحرك من اليذبوع ، في حالة اللاحمل (no load point) .

فاذا رسمنا 000 ممثلا لتيار اللاحمل I_0 ، بزاوية اختلافه المرحلي ϕ_0 مع الضغط V_1 الذي ينطبق على المحور الأساسي الجديد V_1 نستطيع الحصول على قيمة تيار الينبوع المرحلي I_1 ، عند أية قيمة للانزلاق ، بالقياس من O بدلا من O' حتى النقطة المناظرة على الدائرة . وتتحدد زاوية الاختلاف المرحلي I_0 بين I_1 واتجاه I_0 أو المحور الأساسي I_0 .

يهمنا بعد ذلك الحصول على نقطة القصر (short circuit point) للمحرك. ونظر لأن ملفات العضو الدائر تكون مقصورة دانما ، فان مفهوم دائرة القصر (short circuit conception) ينصب هنا على الحالة التي يأخذفيها المحرك تيارا يكون ذا قيمة غير عادية بالنسبة لتيار الحمل الكامل و يمثل استمرار وجوده خطرا عليه وهذه هي الحالة التي يكون فيها العضو الدائر ساكنا ، (standstill) أي عندما تكون قيمة الانزلاق تساوي الوحدة .

معنى هذا أننا نعتبر المحرك فيحالة قصر عندما يظل العضو الدائر ساكنا،

وتكون 1 = s. ويمكن الوصول إلى نفس هذه النتيجة ، بالرجوع إلى المدائرة المكافئة للمحرك شكل (γ) ، حيث نجد أنه عندما تكون 1 = s فان حد المقاومة 1 = s الذي يمثل الحمل الميكانيكي على المحرك ويمثل لذلك الحمل في الدائرة الكهربية ، يصبح مساويا للصفر ، بمعنى نشوه دائرة قصر في هذه الحالة .

من الواضح ، إذا ، أننا نستطيع الحصول على نقطة القصر A (s=1) من الواضح ، إذا ، أننا نستطيع الحصول على الدائرة ، عن طريق تحديد قيمة تيار القصر I'_{2SC} ، أو زاوية اختلافه المرحلي Φ_{2sc} ، بالتعويض في المعادلة (VV-V) ، أو المعادلة (VV-V) بالقيمة 0 - 0 - 0 حيث نجد أن :

$$I'_{2sc} = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R'_2)^2 + (X_1 + X'_{20})^2}}$$

$$\Phi_{2sc} = \tan^{-1}(X_1 + X'_{20}) / (R_1 + R'_2) \qquad (1 - 74)$$

إذا راعينا أن المركمة الرأسية للتيار في شكل (١ – ١) ، الذي نطلق عليه اسم مخطط الدائرة للمحرك (circle diagram) ، تمثل المركبة الفعالة له ، وأن ضغط الينبوغ المرحلي ٧١ يعتبر ثابتا ، يمكننا أن ندرك أن أية مسافة رأسية على الشكل تمثل قدرة فعالة بمقياس رسم للقدرة عبارة عن أن كل سنتيمتر واحد يمثل ٧١٤ وات ، على حسب التيار الذي تمثله هذه المسافة الرأسية .

فبالنسبة للمسافة الرأسية AC ، التي تمثيل المركبة الفعالة لتيار القصر فبالنسبة للمسافة الرأسية AC ، التي تمثيل المركبة الفعالة لتيار القصر $1'_{2sc}$ (R₁+R'₂) ، يجب أن يمثل الطول AC القيد و (AB/BC) = (R'₂/R₁) ، فان AB عينا النقطة B على AC ، محيث يكون (R'₂/R₁) = (AB/BC) ، فان BC عمثل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت $1'_{2sc}$ R ، بينا يمثيل مفقودات النحاس في العضو الثابت النحاس في العضو الثابت التحاس في العضو التحاس في العضو الثابت التحاس في العضو التحاس في العضو الثابت التحاس في العضو الثابت التحاس في العضو التحاس في العضو التحاس في العصو التحاس في العصو التحاس في العصو التحاس في العصو التحاس في التحاس في العصو التحاس في الت

، $P_{cu2} = 3 I_{2sc}^{\, /2} R_2^{\, \prime}$ مفقودات النجاس في العضو الثابت

وعلى هذا الاساس يكون CD ممثلا للقدرة ،R و، 12 ، أى ممثلا للمفقودات الحديدية والميكانيكية المحرك . وهذا يعنى أننا فصلنا المفقودات الحديدية عن مفقودات النحاس للعضو الثابت ، واضفناها إلى المفقودات الميكانيكية مع قدرة المخرج ، وهو تقريب لابد منه أيضاً ، إلى جانب التقريبات التى سبق ذكرها ، لتسهيل الأمور ، مع عدم المساس بدرجة الدقة المطلوبة في النتائيج .

. کجم $3\,\mathrm{V_{I}\chi}$ / ($2\pi\,\frac{\mathrm{n_{s}}}{60} imes 9.81$)

و بناء على ذلك فان المسافة الرأسية بين الخط OB وأية نقطة تشغيل P مناظرة لا نزلاق معين P على محيط الدائرة تعطى بمقياس رسم القدرة قيمة القدرة في الثغرة الهوائية P_{g} . P_{g} أنها تعطى بمقياس رسم عزم الدوران

الذي يتحدد بناء على مقياس رسم القدرة والسرعة الزاوية الشابتة الذي يتحدد بناء على مقياس رسم القدرة والسرعة الزاوية الشابتة $\omega_0 = 2\pi \frac{n_s}{60}$ المرادوران الكلى للمحرك . لذلك يطلق على الخط المرادوران (torque line) . بناء على ماسبق كله نجد أنه ، بالنسبة لقاييس الرسم على مخطط الدائرة ، وبالنسبة للمعلومات التي يمكن النسبة لقاييا من المخطط عند نقطة تشغيل معينة α ، مناظرة لانزلاق معين α يكون :

أولا _ إذا كان كل ١ سنتيمتر بمثل χ أمبير للتيار فات كل ١ سنتيمتر بمثل χ 3 $V_{\rm I}$ وات للقدرة

 $\frac{3\, V_1 \, \chi}{2\pi^{\, n.s.}_{\, 60} \, imes 9.81}$ کجے متر لعزم الدوران

 $I_{12} = I_{2}$ ، ثانیا مثل χ ، مقیاس رسم التیار ، χ ، χ مقیاس رسم التیار ، χ ، χ ، χ مقیاس رسم التیار ، χ

يمثل $^{\circ}$ ، بمقياس رسم التيار ، تيار اللاحمل $^{\circ}$, مركبتيه $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

يمثل Pa ، بمقياس رسم القدرة ، قدرة المخرج P_2 مقياس رسم عزم الدوران ، عزم الدوران الكلى T مثل P_3 ، بمقياس رسم القدرة ، المفقودات الميكانيكية والحديدية مثل P_4 ، بمقياس رسم القدرة ، قدرة المدخل للمحرك P_4

هذا ولاننصح باستخدام مخطـط الدائرة للحصول على المفقودات النحاسية، في كل من ملفات العضو الدائر، وملفات العضو الثابت، لصغر

الأطوال الممثلة لها ، كما يستحسن عدم استخراج قيمة P_0 منه أيضا ، بسبب التقريبات التى سقت الأشارة إليها . ولكن يمكن أن نحصل منه ايضا على عزم دوران البدء الذي يمثله AB بمقياس رسم عزم دوران ، كما ذكرنا من قبل . هذا ، ويستلزم حصولنا على قيمة النهاية العظمى للقدرة ، وقيمة النهاية العظمى لعزم دوران المحرك، أن نوجد أقصى مسافة رأسية بين كل من خطى القدرة وعزم الدوران والدائرة ، على الترتيب . ويمكن تحقيق ذلك باسقاط عمرود ، من مركز الدائرة P_0 ، على كل من الخطين ، فنحصل على النقطة P_0 على ميط الدائرة ، التي تحدد مع خط القدرة قيمة النهاية العظمى لقدرة المحرك ، و كذلك على النقطة P_0 ، التي تحدد مع خطط الدائرة في شمكل النهاية العظمى لعزم الدوران ، كما هو مبين على مخطط الدائرة في شمكل النهاية العظمى لعزم الدوران ، كما هو مبين على مخطط الدائرة في شمكل

يمكن استخدام مخطط الدائرة للحصول على قيمة الانزلاق s ، عند نقطة التشغيل المعينة ، بالرسم أيضا ، النحو التالى : يوصل s ، ويحد على استقامته إلى أيه نقطة اختيارية مثل s . يسقط عمود على خط الغدرة s . s يقابل قطر الدائرة s في s . s نقطة التشغيل s ، s النسبة s . s نقطة النسبة s ، s عند النقطة التشغيل s ، s ، s نالنسبة s ، s النسبة s ، s عند النقطة التشغيل s ، s ، s نالنسبة s ،

(٧-١) رسم مخطط الدائرة من بيانات التصميم:

(Drawing of the circle diagram from design data)

يمكن أن تمدنا بيانات التصميم للمحرك بالمعلومات الكافية لرسم مخطط الدائرة له ، الذى نستطيع أن نستخدمه في الحصول على خواص التشغيل المختلفة . و تشمل بيانات التصميم ، اللازمة في هذه الحاله ، ثوابت المحرك $R_{\rm I}, X_{\rm I}, R_{\rm 2}, X_{\rm 20}$ ، و نسبة التحويل بين الملفين الابتدائى والثانوى $\alpha = T_{\rm I} k_{\rm WI} / \Gamma_{\rm 2kw2}$

الينبوع المرحلي V₁ ، أو تيار المغطسة I₀₀ والمفقودات الحديدية والميكانيكية التي يمكن أن نستخدمها في الحصول على تيار المفقودات I₀₀ .

ویکون رسم مخطط الدابرة ، فی هذه الحالة ، علی نفس المنوال ، الذی سبق شرحة فی البند السابق . ویلاحظ أنه عند عدم معرفة سرحة النزامن للمحرك ، نتیجة للجهل بعدد الأقطاب أو التردد ، فاننا نستطیع انخاذ مقیاس رسم لعزم الدوران بوحدة الوات المتزامن ، وهو نفس مقیاس رسم القدرة بالوات . وعلی هذا الاساس فان كل وات متزامن (synchronous watt) كجم متر .

(٨ - ١) رسم مخطط الدائرة •ن بيانات الاختبار :

(Drawing of the circle diagram from test data)

يمكن ، كما هو الحال بالنسبة للالات الكهربية التي درسناها حتى الآن، استنباط خواص تشغيل المحرك التأثيرى ثلاثى المراحل عن طريق عمل اختبارى الدائرة المفتوحة (أو اللاحمل) ودائرة القصر للمحرك. ويتم ذلك، في الحقيقة ، بالحصول على المعلومات اللازمة لرسم مخطط دائرة المحرك من هذين الاختبارين ، ثم استغلال مخطط الدائرة بعد ذلك لتحديد خواص التشغيل المطلوبة .

نبدأ أولا بشرح طريقة اجراء كل من الاختبارين ، والمعلومات التى نحصل عليها منها ، ثم نستطرد بعد ذلك إلى شرح طريقة رسم مخطط الدائرة ، باستخدام المعلومات التي حصلنا عليها .


أ _ اختبار اللاحمل (اختبار الدائرة المفتوحة) :

No load test (open circuit test)

إن تسمية هذا الاختبار باختبار الدائرة المفتوحة يشير إلى أننا نعتبر أن

ه R'_2 في مغيرة جدا ، بحيث يصبح حد المقاومة R'_2 في R'_2 الدائرة المكافئة كبيرا جدا ، مما يؤدي إلى اعتبار الدائرة مفتوحة في هذه الحالة .

يوصل المحرك إلى ينبوع ضغطه المعتاد (الضغط المقنن rated voltage) كما هو مبين في شكل (٩ – ١) ، وذلك عن طريق الأجهزة التي نحتاج إليها



شکل (۹ – ۱۱)

لرصد المعلومات اللازمة ، حيث نقيس القـــدرة في هذه الحالة باستخدام الواتمترين فقط (هندسة الآلات الكهربية ص ٢٠٧ و ٢٠٣). يدار المحرك بدون الحمل، وترصد قراءات الأجهزة ، مع مراعاة أن يكون ضغطالينبوع المرحلي مساويا مقنن ضغط المحرك المرحليُّ بالضغط ، نحصل ، في هذه الحالة ، على النتائج الآتية :

(قدرة اللاحمل)
$$= I_\circ$$
 , (قدرة اللاحمل) $W_\circ = W_1 + W_2$ $\cos \Phi_\circ = rac{W_\circ}{\sqrt{3}\,V_\circ I_\circ}$, $V_1 = rac{V_\circ}{\sqrt{3}}$


بمكننا أن نعتبر أن W₀ تساوى تقريباً مفقودات الحديدوالمفقوداتالميكانيكية

$$I_{\text{oa}} = I_{\text{o}} \cos arPhi_{\text{o}}$$
 , $R_{\text{o}} = rac{V_{\text{o}}}{\sqrt{3} I_{\text{oa}}}$ $I_{\text{ou}} = I_{\text{o}} \sin arPhi_{\text{o}}$, $X_{\text{o}} = rac{V_{\text{o}}}{\sqrt{3} I_{\text{ou}}}$

ب_ اختبار دائرة القصر (short circuit test)

يسمى هذا الاختبار ، فى بعض الاحيان ، باسم اختبار العضو الدائر المسك (standstill test) ، أو اختبار التسكين (standstill test) ، إذ أن أساس اجراء الاختبار أن تؤخذ القراءات والعضو الدائر فى حالة السكون التام (s = 1) ، لأن هذا هو شرط وجود المحرك فى حالة القصر ، كما سبق شرحه .

لذلك يراعي فرملة المحرك بأية وسيلة مناسبة لمنعه من الدوران عند توصيله الى الينبوع، الذى يكون ضغطه منخفضا فى هذه الحالة بحيث تكون قيمة تيار الهمل الحكامل تقريبا. و تدخل الأجهزة اللازمة ، لأخذ القراءات المطلوبة ، فى دائرة التوصيل ، كما هو مبين فى شكل (٠٠ — ١) .



نحصل في هذه الحالة على قيمة تيار القصر 1، عند استخدام الضغط المنخفض ٧، اللازم لاجراء التجربة بدون الحاق أية أضرار بالمحرك . R₁,R'₂X₁,X'₂) ولكى تحصل على تيار القصر المعتاد للمحرك 1'_{2sc} ، تفترض أن R₁,R'₂X₁,X'₂ ثابتة القيمة ، كما سبقت الاشارة إليه ، فتكون قيمة تيار القصر للمحرك متناسبة مع قيمة الضغط المرحلي ، ونجد أن :


$$\text{I'}_{\text{2sc}} = \text{I}_{\text{s}} \ \times \ \frac{\text{$\sqrt[]{3}$ V_1}}{\text{V_s}}$$

(قدرة القصر)
$$m W_s = W_1 + W_2$$
 , $\cos \Phi_{2sc} = rac{W_s}{\sqrt{3~V_s~I_s}}$

$$Z_{1eq} = \sqrt{R_1 + R'_2)^2 + (X_1 + X'_{20})^2} = \frac{V_s}{\sqrt{3} I_2}$$

 $(R_1 + R_2) = Z_{1eq} \cos \Phi_{2sc}$

و بقياس المقاومة المرحليه لملف—ات العضو الثابت بأية طريقة بسيطة باستخدام التيار المستمر، وأخذ تأثير التيار المتردد في الاعتبار، يمكننا تحديد قيمة كل من R_2 , R_1 على حدة .



شکل (۱۱–۱۱)

ح _ رسم مخطط الدائرة للمحرك باستخدام نتائج الاختبارين :

يبين شكل (١١ – ١) كيف نستفيد بالنتائج السابقة لرسم مخطــط الدائرة للمحرك على النحو التالى :

 ϕ_{2sc} , I'_{2sc} . 0 تحددان النقطة ϕ_{0} ، بالنسبة لنقطة الأصل المختارة ϕ_{0} . ϕ_{0}


نصل 0'A و نقيم من منتصفة عمودا لكى يقابل الخط الأفقى المرسوم من 0' في النقطة m مركز الدائرة ، فيكون 0'm هو نصف قطر الدائرة المطلوبة.

(٩ - ١) مخطط الدائرة عند استخدام مكثفات لتحسين معامل القدرة:

يكون معامل قدرة المحرك ثابتا . وقد يكون منخفضا في بعض الاحيان لدرجة يتحتم فيها علينا (بايعاز من الهيئة التي تمدنا بالقدرة الكهربية) استخدام مكثفات توصل على التوازى مع المحرك فتعمل على تحسين قيمة معامل قدرة التيار الكلى المأخوذ من الينبوع (هندسة الآلات الكهربية مثال (٣) ص ٢٠٨) . ولايتأثر التيار الذي يأخذه المحرك من الينبوع ، بطبيعة الحال، بوجود مثل هذه المكثفات ، ونحصل عليه من مخطط الدائرة للمحرك ، على نفس المنوال السابق بالضبط .

أما بالنسبة للتيارالكلى، وهو مايهمناه ن ناحية القيمة و معامل القدرة بالنسبة لاشتراطات الهيئة التي تبيع لنا التيار ، فاننسا نستطيع أن نرسم له هو مخطط دائرة على محط مخطط الدائرة للمحرك ، بحيث تتناظر على الدائرتين دائما نقطتان (A,Aı – P,Pı – ۲,O٬ – O٬,Oı) ، تعطيان تيار المحرك، والتيار المحلى في الينبوع . و يستم رسم الدائرة الجديدة من مخطط الدائرة الأصلى الكلى في الينبوع . و يستم رسم الدائرة الجديدة من مخطط الدائرة الأصلى

للمحرك، بنقلها كما هي بزيها أفقيا إلى اليسار بالقيمة المناظرة للتيار المرحلي الممكثف، كما هو مبين في شكل (١٧ ـ ١).




(The synchronous induction motor) المحرك المتزامن التأثيري (۱۰-۱)

سبق أن ذكرنا أن سرعة المحرك التأثيرى n لا يمكن أن تصل فى قيمتها إلى ســــرعة الترامن n_s ، نظرا لأن التيار التأثيرى الذى يتوقف عليه عزم دوران المحرك ينعدم فى هذه الحالة ، عندما تساوى سرعة المجال المغناطيسى الدائر بالنسبة لملفات العضو الدائر صفرا (s=o).

فاذا أردنا أن نصل بسرعة المحرك إلى قيمة سرعة النزامن ، وهو ما يشبه اجراء عملية تزامن له ، يجب علينا أن نزود ملفات العضو الدائر بتيار التنبيه اللازم لانشاء عزم الدوران المطلوب لاستمرار دوران المحرك عند سرعة النزامن . ويسمى مثل هذا المحرك ، الذي يعمل كمحرك تأثيري في البداية (فترة البدء) ، ثم يتحول إلى محرك متزامن بعد ذلك بتوصيل تيار تغبيه مستمر إلى ملفات العضو الدائر ، باسم المحرك المتزامن التأثيري ، ويمكن اعتباره محركا متزامنا يستعان على بدئه بتشغيله كمحرك تأثيري ، في خلال فترة البدء .

يبين شكل (١٣ - ١) كيفية اعداد الحرك لكي يعمل على هذا المنوال ،



شکل (۱۳ – ۱)


حيث يمكن توصيل ملفات العضو الدائر ، في خلال فترة البدء ، إلى مقاومات البدء ناحية اليسار المشار إليها بكامة بدء ،حتى إذا ما وصل المحرك إلى سرعته المعتادة، وهى قريبة جدا من سرعة الترامن ، يحول المقتاح على ناحية التشغيل إلى اليمين ، لكى يأخذ تيار التنبيه اللازم لادارته كمحرك متزامن من آلة التنبيه المعدة لهذا الغرض .

ومن الطبيعى أن يمر المحرك بفــترة تلاشى ، ينتقل فيها من حالة التشغيل كحرك تأثيرى ، إلي حالة التشغيل كمحــرك تزامن ، تكورت هى حالة الدوام .

ويمكن تلخيص ما يحدث في خلال فترة التلاشي كما يأتى : ينشيء التيار المستمر عند مروره في ملفات العضو الدائر مجالا مغناطيسيا يكافىء المجال المغناطيسي الذي ينشئة التيار التأثيري المار في ملفات العضو الدائر ، وهو الذي يعطى عزم الدوران اللازم لادارة المحرك التأثيري . يترابط هـذل المجال المغناطيسي المدائر لملفات العضو الثابت ، تماما كما المغناطيسي الجديد بالمجال المغناطيسي الدائر لملفات العضو الثابت ، تماما كما

يحدث فى حالة المحرك المتزامن عندما يدار حتى يصل إلى قرب سرعة التزامن ، ثم يمر تيار التنبيه فى ملفات المجال لكى يحسدت الترابط بين اقطاب المجال المغناطيسى الدائر والأقطاب الرئيسية على العضو الدائر ، فتهم عملية التزامن ، كا سبق شرحه (ص٢٤٦ إلى ص ٢٤٦ من كتاب نظريات و تصميم الآلات السبق شرحه (ص٢٤٦ إلى ص ٢٤٦ من كتاب نظريات و تصميم الآلات السبق شرحه (ص

يلزم ، على هذا الأساس ، ايجاد العلاقة بين قيمة التيار التأثيرى الفعالة I وتيار التذبيه المستمر I المكافى اله . و يتوقف شكل هذه العلاقة ، بطبيعة الحال ، على كيفية توصيل آلة التذبيه إلى ملفات العضو الدائر ، وكذلك نوع توصيل هذه الملفات ، كنجمة أو دلتا .



شکل (۱۱ – ۱)


يبين شكل (14 $_{\rm L}$) أنواع التوصيلات المالوفة في هذا المضار . ويتضح أنه في شكل أ تكون قيمة التيار $_{\rm I}$ في ملفات المرحلة الأولى ضعف قيمتيه المتساويتين $_{\rm I}$ في ملفات المرحلة ين الآخرين، وهي الحالة المهاثلة لتوزيع التيار الحطي في الملفات ثلاثية المراحل عندما يكون التيار في ملفات المرحلة الأولى في قيمة النهاية العظمى له $_{\rm Im}$. هـذا يعني أن المرحلة الأولى في قيمة النهاية العظمى له $_{\rm Im}$. هـذا يعني أن $_{\rm Im}$. أو أن $_{\rm Im}$. في هذه الحالة .

تجد في شكل ب أن قيمة التيار I_a في ملفات المرحلة الأولى ضعف

قيمته المتساويتين I_d في ملف آت المرحلتين الأخريين ، وهي حالة مماثلة للحالة السابقة تماما ، باعتبار أن التيار I_d حل محل التيار I_d . وهذا يعنى أن I_d آو أن I_d = 0.47 I_d ، في هذه الحالة .

أما فى شكل ح فان قيمة التيار تكون واحدة وهى $I_{\rm d}$ فى كل من ملفات المرحلتين الأولى والثانية ، بينما تكون قيمة التيار صفرا فى المرحلة الثالثة . وهى الحالة المماثلة لنوزيع التيار اللحظى فى الملفات ثلاثية المراحل عندما تكون قيمة التيار اللحظية فى كل من ملفات المرحلة الأولى والثانية $\frac{\sqrt{3}}{2} I_{\rm m} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} I_{\rm m}$ وقيمة التيار اللحظية فى كل من ملفات المرحلة الأولى والثانية $I_{\rm d} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ وقيمة التيار اللحظية فى المرحلة الثالثة تساوى صفرا . هذا يعنى أن $I_{\rm d} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ I ، أو أن $I_{\rm d} = 0.82 \, I_{\rm d}$ ، فى هذه الحالة .

 التأثيري ، على النقطة ، ، في مخطط متجهات المحرك المترامن ، كما هو مبين في شكل (١٥ - ١) .



شکل (۱۰-۱)

فاذا رسمنا مخطط الدائرة للمحرك وهو تأثيرى بالطريقة التقليدية ، وكانت النقطة و شكل (١٥ - ١) على محيط الدائرة تمثل نقطة التشغيل ، وكان Pa مثل قدرة المخرج عند الحمل الكامل ، فان OP مثل التيار المرحلي في ملفات العضو الثابت عند الحمل الكامل ايضا ، كما سبق باشر حة بالتفصيل بالنسبة لمخطط دائرة المحرك التأثيري .

بالنسبة لخطط متجهات المحرك وهو متزامن ، فإن مستويات القدرة الميكانيكية تكون عبارة عن دوار يقع من كزها على الحط الرأسي المقام من ٥ ، و يبعد عنها بالمسافة الرأسية التي تمثل التيار ٧/2R . فإذا كانت R صغيرة جددا ، بحيث يمكن ان نساويها بالصفر ، فإن من كز الدوائر يقع في ما لانهاية ، و تؤول هذه الدوائر إلى خطوط مستقيمة ، هي مستويات قدرة المخرج المختلفة ، كما سبق شرحه بالنسبة للمحرك المتزامن . بذلك يمكن رسم خط مستوى قدرة المخرج للحمل الكامل ، في حالة المحرك المتزامن ،

باستغلال وضع النقطة P ، والمسافة P ، التي تمثل قدرة المخرج عند الحمل الكامل ، للمحرك التأثيری ، كما هو مبین فی شـــكل (10 _ 1) . لكی نستطیع تحدید نقطة الحمل الكامل D ، ثم نعین التیار المرحلی فی ملفات المنتب للمحرك ، وهو متزامن ، بجب أن نرسم دائرة التذبیه الثابت للمحرك ، التی تناظر التذبیه الثابت E_0/Z_0 والتی تتقاطع مع الخط ، الذی یمثل مستوی قدرة الحمــل الكامل فی النقطة المطلوبة . یكون تیار التذبیه المطلوب E_0/Z_0 ، للمحرك المتزامن ، هو فی الواقع التیار التأثیری D ، للمحافی المتار التأثیری D ، كم سبق حسابه من قبل ، ویمثله D نصف قطر مخطط دائرة المحرك المتزامن ، بذلك یمکن تحدید نقطة التشغیل نصف قطر مخطط دائرة المحرك المتزامن ، بذلك یمکن تحدید نقطة التشغیل التیار التذبیه D ، و دلك النسة الحطط دائرة المحرك المتزامن ، عدومیة قدرة المخرج ، و تیار التذبیه ، و دلك النسة الحطط دائرة المحرك التأثیری ، ثم الحصول علی التیار المرحلی ، فی منتبج المحرك المتزامن ، الذی یمثلة المتجة ، و ، فی هذه الحالة .

أمثــــلة محــــــلولة :

(1) The power input to the rotor of a 440 V 50 HZ, 6 pole, 3 - phase induction motor is 80 KW. The rotor electromotive force is observed to make 100 complete alternations per minute. Calculte; (a) the slip, (b) the rotor speed, (c) the total mechanical power devloped (d) the rotor copper losses per phase: (e) the rotor resistance per phase if the rotor current is 65 A.

$$P_{12} = P_g = 80000 \text{ W}$$

(a)
$$S = \frac{100}{60 \times 50} = 0.033 = 3.3 \%$$

(b)
$$n = n_s (1-s) = 1000 (1-0.033) = 967 r.p.m.$$

(c)
$$P_m = P_{12} (1 - s) = 80000 \times 0.967 = 77360 W$$

= 103.6 HP

(d)
$$P_{cu2} = 3 I_2^2 R_2 = s P_{12} = 0.033 \times 80000 = 2640 W$$

rotor copper losses per phas = $I_2^2 R_2 = \frac{2640}{3} = 880 W$

(e)
$$R_2 = \frac{880}{I_2^2} = \frac{880}{4220} = 0.208 \text{ ohm}$$

- (2) A 3000 V, 16 pole, 50 Hz, 3 phase, delta connected induction motor has a slip ring rotor which has a resistance of 0.02 ohm and a stand still reactance of 0.3 ohm per phase. The ratio of stator to rotor turns is 3. The full load torque is obtained at 362 r.p.m., calculate:
- (a) the full load torque; (b) the maximum torque and the speed at which it occurs; (c) the full land rotor copper losses; (d) the resistance which must be added to each rotor phase to give maximum torque at starting.

$$X/_{20} = 0.3 \times 9 = 2.7 \text{ ohms}, n_s = \frac{60 \text{ f}}{p} = \frac{3000}{8}$$
 $n_s = 375 \text{ r. p. m.}$

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{375 - 362}{375} = 0.0347 = 3.47\%$$
 $K_t = \frac{3p E_1^2}{2\pi \text{ f} X/_{20} \times 9.81} = \frac{9 \times 10^6 \times 8}{314 \times 2.7 \times 9.81}$

= 8660 Kg. m. يلاحظ أننا إستخدمنا الضغط المرحلي $V_1 = 3000$ يساوى الضغط المحل أننا إستخدمنا الضغط المرحلي E_1 بدلا من E_1 باعتبارهما متساويان تقريباً ،

فنكون قد أهملنا هبوط الضغط في الملفات الابتدائية .

$$\alpha = S = \frac{R_2}{X_{20}} = \frac{0.02}{0.3} = 0.067$$

(a)
$$T_{f1} = K_{\tau} \times \frac{S\alpha}{S^2 + \alpha^2} = 8660 \frac{2.31 \times 10^{-3}}{12 \times 10^{-4} + 44.5 \times 10^{-4}}$$

= 3550 Kg. m.

(b)
$$T_{\text{max}} = \frac{1}{2} K_t = 4330$$
 Kg. m.

$$n_{\text{max}} = n_s (1 - S_m) = 375 \times 0.933 = 352$$
 r. p. m.

(c)
$$P_g = T\omega_s = 3550 \times \frac{2\pi n_s}{60} \times \frac{9.81}{1000} = 1370 \text{ KW}$$

$$P_{cu2} = s P_g = 1370 \times 0.0347 = 47.5 \text{ KW}$$

(d)
$$R_{st} = X_{20} - R_2 = 0.3 - 0.02 = 0.28$$
 ohm

(3) a 3 phase induction motor has a 4 - pole, star connected stator winding and runs on a 220 V, 50 Hz supply, at 0.866 power factor. The rotor has resistance and reactance per phase 0.1 ohm and 0.9 ohm respectively. The ratio of stator to rotor turns is 1.75. Find, for a slip of 5%, the total torque developed, the rotor copper losses, and the mechanical power. Find also the maximum torque and the speed at which it occurs. If the mechanical losses are 700 watts, and the stator losses 500 watts, find the efficiency and line current. Neglect stator impedance drop

$$X/_{20} = 0.9 \times (1.75)^2 = 2.754 \text{ ohms, } n_s = \frac{3000}{2}$$

$$K_t = \frac{3 \times 2 \times (127)^2}{2 \pi \times 50 \times 2.754 \times 9.81} = 11.4 \text{ Kg. m.}$$

$$\hat{T}_{\text{max}} = \frac{\hat{K}_{t}}{2} = 5.7 \text{ Kg.m.} , S_{\text{m}} = \approx = \frac{0.1}{0.9} = 0.111$$

$$n_{\text{max}} = 1.00 (1 - 0.11) = 1330 \text{ r.p.m.}$$

$$T \qquad = \; K_t \quad \frac{S \; \infty}{S^2 + \infty^2} = \; 11.4 \; \frac{0.11 \; \times \; 0.05}{0.0121 \; + \; 0.0025} = \; 4.29 \; \; \text{Kg.m.}$$

$$n = n_s (1 - S) = 1500 (1 - 0.05) = 1425 \text{ r.p.m.}$$

$$P_m = T\omega = 4.29 \times \frac{2 \pi \times 1425}{60} \times 9.81 = 6280 \text{ W}$$

= 8.41 HP

$$P_g = \frac{P_m}{1-S} = \frac{6280}{0.95} = 6610 \text{ W}$$

$$P_{cu2} = SP_g = 6610 \times 0.05 = 330.5 W$$

$$P_1 = P_g + P_{st} = 6610 + 500 = 7110 W$$

$$P_2 = P_m - P_f = 6280 - 700 = 5580 W$$

fficiency =
$$\frac{5580}{7100}$$
 = 78.6 %

$$I_L = \frac{7100}{\sqrt{3} \times 220 \times 0.866} = 21.5 \text{ amps.}$$

(4)A 3 phase, 12 pole, star connected induction motor has a final output of 450 H.P when connected to 2000 V, 50 c/s supply and runs with a slip of 3%. the stator losses are 6.7 KW and the mechanical losses are 7.5 KW. If the power factor is 0.85, find the line current, the full load torque and the speed of the motor.

If the equivalent rotor reactance per phase, referred to the

stator is 2 ohms, find the value of the maximum torque and the approximate value of the speed at which it occurs. Neglect voltage drop on the stator side.

$$n_m = n_s (1 - S_m) = 500 \times 0.916 = 458 \text{ r.p.m.}$$

(5) A 3 phase, 8 pole, delta connected induction motor has an input of 15 KW at a power factor of 0.85 and runs at a speed of 720 r.p.m. when it is connected to a 220 V; 50 c/s supply

The mechanical losses are 1.2 H.P. and the efficiency is 0.84. Find the phase and line currents, the slip, the rotor copper losses and the stator losses.

If the ratio of maximum to full load torque is 2.5, find the value of the maximum torque and the speed at which it occurs.

Find also tha values of the rotor resistance and standstill reactance per phase, referred to stator side.

Neglect the voltage drop in the stator.

$$I_L = \frac{15 \times 1000}{\sqrt{3} \times 220 \times 0.85} = 46.25 \text{ A}, I_{ph} = \frac{46.25}{\sqrt{3}} = 26.7 \text{A}$$

$$P_2 = 15 \times 0.84 = 12.6 \text{ KW} = 16.89 \text{ HP}$$

$$P_{\rm m} = 16.89 + 1.2 = 18.09 \text{ HP} = 13.52 \text{ KW}$$

$$n_s = \frac{3000}{4} = 750 \text{ r.p.m.}, S = \frac{750 - 720}{750} = 0.04$$

$$P_g = \frac{P_m}{1-S} = \frac{13.52}{0.96} = 14.08 \text{ WK}$$

$$P_{cu_2}$$
 = S P_g = 14.08 \times 0.04 = 0.5632 KW

Stator losses =
$$P_1 - P_g = 15 - 14.08 = 0.92 \text{ KW}$$

$$T_{f1} = \frac{P_g}{\omega_s} \frac{14080 \times 60}{2\pi \times 720 \times 9.81} = 18.25 \text{ Kg.m.}$$

$$T_{\rm m} = 18.25 \times 2.5 = 45.7 \text{ Kg.m.}$$

$$\frac{T_{\text{flj}}}{T_{\text{m}}} = \frac{2s \; \infty}{S^2 + \; \infty^2} \; , \quad 0.2 \; = \; \frac{0.04 \; \infty}{0.0016 \; + \; \infty^2}$$

$$0.032 + 20 \infty^2 - 4 \infty = 0$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 2.56}}{40} = 0.1915$$

$$n_{\rm m} = 750 \ (1 - 0.1915) = 606 \ {\rm r.p.m.}$$

$$T_m = \frac{1}{2} K_t = \frac{1}{2} \frac{3 p E_1^2}{2\pi f X'_{20} \times 9.81}$$

45.7 =
$$\frac{1}{2} \frac{12 \times 16150}{314 \text{ X}^{\prime}_{20} \times 9.81}$$
, $\text{X}^{\prime}_{20} = 0.686 \text{ ohm}$

$$R'_2 = \infty X'_{20} = 0.1915 \times 0.686 = 0.132 \text{ ohm}$$

(6) A 3 phase, 6 pole, star connected induction motor has an output of 7.5 H.P., when supplied from 220 V, 50 c/s supply. When tested on no load at rated voltage, the motor takes 270 W and a current of 10 A from the supply. With the rotor blocked, the motor takes a current of 21 A and a power of 800 W, when connected to a 55 V supply. Draw the circle diagram and determine from it the full load line current and power factor. Find also the starting torque assuming equal stator and referred rotor resistance.

$$I_0 = 10 \text{ A}$$
 , $\cos \phi_0 = \frac{270}{\sqrt{3} \times 10 \times 220} = 0.0707$


$$I_{sc} = 21 \times \frac{220}{55} = 84 \text{ A}$$

$$\cos \phi_{sc} = \frac{800}{\sqrt{3} \times 55 \times 21} = 0.4$$

Scales: 1 cm = 5 amps

I cm =
$$5 \times \sqrt{3} \times 220 \text{ W} = \frac{5 \times \sqrt{3} \times 220}{746}$$

= 2.55 HP
I cm = $\frac{5 \times \sqrt{3} \times 220}{2 \pi \times \frac{1000}{60} \times 9.81}$ = 1.855 Kg·m.



(شکل ۱م)

$$I_0 = 10 \text{ A represented by } \frac{10}{5} = 2 \text{ cms}$$

$$I_{sc} = 84$$
 A repersented by $\frac{84}{5} = 16.8$ cms

output = 7.5 HP represented by
$$\frac{7.5}{2.55}$$
 = 2.94 cms

يين شكل (١ م) مخطط الدائرة للمحرك مرسوما باستخدام المعلومات السابقة . ويلاحظ أن رسم خط عزم الدوران (Torque line) يحتاج إلى معرفة نسبة المفقودات النحاسية في كل من الملفات الابتدائية والثانوية ، ونظراً لعدم ورود أى ذكر عن هذه النسبة ، فاننا نعتبرها مساوية للواحد الصحيح ، وهذا تقليد متبع ومطابق للواقع العملي إلى حد كبير .

نحصل من الرسم بعد تحديد نقطة التشغيل عند الحمل الكامل (e) على أساس القدرة 7.5 حصان على المعلومات الآتية :

 $I_{f1} = 4.35 \times 5 = 21.75 \text{ Amps}$

(لاحظ أن الرسم المعطي في الشكل مصغر بنسبه ١: ٢)

 $\cos \phi_{\rm fl} = 0.8$

 $T_{st} = 3.25 \times 1.855 = 6.025 \text{ Kg.m.}$

(7) A 3-phase induction motor has a 10 pole, star connected, stator winding, which is connected to a 2000 V, 50 Hz supply. The rotor resistance is 0.023 ohm, and standstill reactance 0.16 ohm per phase. The ratio of stator to rotor turns is 5.5 and the full load torque developed is 181 Kg. m.If the stator has a reactance of 4 ohms and a resistance of 0.7 ohm per phase, and the motor takes a current of 15 amps. at 0.07 power factor on no load, draw the circle diagram and determine from it the full load current and power factor. Determine also the starting torque, the ratio maximum to full load torque and the speed at which maximam torque occurs.

$$\begin{split} V_{ph} &= \frac{2000}{\sqrt{3}} = 1150 \text{ V} \;, \;\; \approx \;\; = \frac{R_2}{X_{20}} = \;\; \frac{0.023}{0.16} = \; 0.144 \\ n_s &= \frac{3000}{5} = 600 \text{ r.p.m.} \;, \;\; n = 600 \times 0.98 = 588 \text{ r.p.m.} \end{split}$$

 $n_m = 600 \times 0.856 = 514 \text{ r.p.m.}$

 $X'_{20} = 0.16 \times (5.5)^2 = 4.85 \text{ ohms}$

$$P_{m} = T_{f1} \omega = 181 \times \frac{9.81}{1000} \times 2\pi \times \frac{588}{60} \stackrel{\checkmark}{=} 110 \text{ KW}$$

$$\frac{T_{\rm m}}{T_{\rm cl}} = 1.8$$

$$R'_2 = 0.025 \times (5.5)^2 = 0.697 \text{ ohm}$$

$$X_{1eq} = X_1 + X'_{20} = 4 + 4.85 = 8.85$$
 ohms

$$I_d$$
 (قطر الدائرة) = $\frac{1150}{8.85}$ = 130 amps.

$$an \ \phi_{\rm sc} = rac{X_1 + {X'}_{20}}{R_1 + {R'}_2} = rac{8.85}{1.397} = 6.43$$
 , $\phi_{\rm sc} = 81^\circ$

scales: 1 cm = 10 amps


$$1 \text{ cm} = 10 \sqrt{3} \times \frac{2000}{1000} = 34.6 \text{ KW}$$

1 cm =
$$\frac{34600}{2 \pi \times \frac{600}{60} \times 9.81}$$
 = 56.2 Kg.n

$$T_{fl}$$
 is represented by $\frac{181}{56.2} = 3.23$ cms

$$I_d$$
 is represented by $\frac{130}{10} = 13 \text{ cms}$

$$\phi_0 = \cos^{-1} 0.07 = 86^{\circ}$$



وتحديد نقطة التشغيل عند الحمل الكامل (e) ، ومن هذا الخطط تحصل على المعلومات الآتيه :

 $I_{\rm fl}=43.5~{
m amps}$, $\cos\,\phi_{\rm fl}=0.8$

 $T_{st} = 1.2 \times 56.2 = 67.5 \text{ Kg.m.}$

(تجب مراعاة أن شكل (٢م) مصغر بنسبه ٢: ٣)

(8) The following figures were obtained form tests on a 1600 HP, 3-phase, 50 HZ, 3000 V, 24 pole induction motorti

No load test : 3000~V , 100~amps , 30~KW

Short circuit test (locked rotor test)

1000 V, 445 amps, 170 KW

The resistance per phase of the star connected rotor and stator are 0.14 ohm and 0.24 ohm respectively. Ratio of transformation stator to rotor is 2.4. Draw the circle diagram

of the motor and determine from it: (a) full load current, power factor, efficiency and torque; (b) the max torque, the starting torque and the maximum horse power.

$$V_{ph} = \frac{3000}{\sqrt{3}} = 1733 \text{ V}$$

$$\cos \phi_0 = \frac{30000}{\sqrt{3} \times 3000 \times 100} = 0.0577 \text{ , } \phi_0 = 86^{\circ} \text{ 42'}$$

$$I_{sc} = \frac{3000}{1000} \times 445 = 1335 \text{ amps}$$

$$\cos \phi_{sc} = \frac{170000}{\sqrt{3} \times 1000} \times 445 = 0.2207 \text{ , } \phi_{sc} = 77^{\circ} 12'$$

$$n_s = \frac{3000}{12} = 250 \text{ r.p. m.}$$


$$R'_2 = 0.024 \times 56.776 = 0.138, \frac{R_1}{R'_2} = \frac{0.14}{0.138} \stackrel{\text{C}}{=} 1 = \frac{\text{ab}}{\text{bc}}$$

$$\frac{\text{scales}}{1 \text{ cm}} = 100 \text{ amps}$$

$$1 \text{ cm} = \sqrt{3} \times 3000 \times \frac{100}{1000} = 519.6 \text{ KW}$$

$$1 \text{ cm} = \frac{519600}{2\pi \times 250} \times \frac{60}{9.81} = 2020 \text{ Kg.m.}$$

 $P_2 = 1600 \text{ HP} = 1192.5 \text{ KW represented by } 2.3 \text{ cms}$



باستخدام المعلومات السابقة يمكننا رسم مخطط المتجهات ، كما هو في شكل ٣ م الذي تحصل منه على ما هو مطلوب ، كما يأتى:

 $I_{f1}=290~\mathrm{amps}$, $\cos\phi_{f1}=0.866$

 $T_{f1} = 2.35 \times 2020 = 4750 \text{ Kg.m.}$

 $T_{st} = 1.45 \times 2020 = 2920$ Kg.m.

 $P_m = 5 \times 519.6 = 2598 \text{ KW}$

 $T_m = 5.63 \times 2020 = 11400 \text{ Kg.m.}$

 $P_1 = \sqrt{3} \times \frac{3000}{1000} \times 290 \times 0.866 = 1307 \text{ KW}$

efficiency =
$$\frac{1192.5 \times 100}{1307}$$
 = 91.3 %

(يلاحظ أن الرسم مصغر بنسبة ٢ : ٣)

(9) A 3-phase induction motor has a 4-pole, star connected stator winding, and runs on a 220 V, 50 HZ supply. The rotor resistance and reactance per phase are 0.1 ohm and 0.9 ohm respectively. The ratio of stator to rotor turns is 1.75. The full load slip is 0.05 and the mechanical losses are 0.5 HP. Calculate: (a) the maximum torque and the speed at which it occurs, (b) the full load torque, (c) the full load output in brake HP, (d) the approximate value of the stator voltage which would give full load at one half of full load speed.

(a)
$$1X'_{20} = (0.9) \times (1.75)^2 = 2.76$$
 ohms, $n_s = \frac{3000}{2}$

= 1500 r.p.m.

$$T_{\rm m} = \frac{1}{2} K_{\rm t} = \frac{3 \times 2 \times \left(\frac{220}{\sqrt{3}}\right)^2}{2 \pi 50 \times \times 2.76 \times 9.81} = 5.7 \text{ Kg.m.}$$

$$K_t = 2 T_m = 11.4 \text{ Kg.m.}, \infty = S_m = \frac{R_2}{X_{20}} = 0.111$$

 $n_{\rm m} = 1500 \ (1 - 0.111) = 1333 \ {\rm r.p.m.}$

(b)
$$T_{f1} = K_t \frac{S \propto}{S^2 + \infty^2} = 11.4 \frac{0.05 \times 0.111}{(0.05)^2 + (0.111)^2} = 4.29 \text{ Kg.m.}$$

(c) Full load power
$$P_m = P_g (1 - S) = \frac{P_{cu2}}{S} (1 - S)$$

$$P_{m} = \frac{3 I_{2s}'^{2} r_{2}'}{S} (1 - S) \times \frac{1}{746} = \frac{3r_{2}'}{S} ((1 - S))$$

$$\times \ \frac{1}{746} \ \times \ \frac{{\rm S^2 \ E^2}}{{\rm r_2'^2} \ + \ {\rm S^2 X'^2}_{20}}$$

$$\frac{3 \times (1.75)^2 \times 0.1 \times 0.95}{746 \times 0.05}$$

$$\times \frac{(0.05)^2 \times \left(\frac{220}{\sqrt{3}}\right)^2}{(1.75)^4 \left[(0.1)^2 + (0.05)^2 (0.9)^2 \right]} = 8.36$$

$$n = n_s (1 - S) = 1500 \times 0.95 = 1425 \text{ r.p.m.}$$

$$P_2$$
 Brake horsepower P_m — $0.5 \pm 8.36 - 0.5$ = 7.86 HP

(d)
$$n_{f1} = 1425 \text{ r.p.m.}$$
, $\frac{1}{2} n_{f1} = 712.5 \text{ r.p.m.}$

$$712.5 = 1500 (1 - S_1) , S_1 = 0.525$$

$$P_{m1} = P_m = 3 r_2 \frac{(1 - S_1)}{S_1} \times \frac{S_1^2 E_1^2}{r_2^{l^2} + S_1^2 X^{l^2}_{20}}$$

$$8.36 \times 746 = \frac{3 \times 0.1 \times (1.75)^2 \times 0.475 \times 0.525 \times E_1^2}{(1.75)^4 \left[(0.1)^2 + (0.525)^2 (0.9)^2 \right]}$$

$$8.36 \times 746 \times (1.75)^{2} [0.01 + 0.223] = 0.1425 \times 0.525 E_{1}^{2}$$

$$\therefore \quad \mathbb{E}^{2}_{1} = \frac{8.36 \times 746 \times 3.06 \times 0.233}{0.145 \times 0.525} = 5.84 \times 10^{4}$$

 $E_1 = 242 \text{ V}$

وهذه هي قيمه الضغط المرحلي وهي ضعف الضغط الاصلي تقريبا

$$E_{IL} = \sqrt{3} \times 242 = 418 \text{ V}$$

هذا ويمكن حل المسألة على النحو التالى:

$$P_m = T \omega$$
 , $P_{m1} = T_1 \ \omega_1$, $P_m = P_{m1}$

$$...$$
 $T \omega = T_1 \omega_1$

$$T = K_t - \frac{E^2 \propto S}{S^2 + \infty^2}$$
, $T_1 = K_t - \frac{E_1^2 \propto S_1}{S_1^2 + \infty_1^2}$

$$\omega = \omega_s (1 - S)$$
, $\omega_1 = \omega_s (1 - S_1)$

$$K_{t} \omega_{s} (1-S) \frac{E^{2} \propto S}{S^{2} + \infty^{2}} = K_{t} \omega_{s} (1-S_{1}) \frac{E^{2} \propto_{1} S_{1}}{S_{1}^{2} + \infty_{1}^{2}}$$

$$E_1^2 = E^2 \frac{S(1-S)(S_1^2+\infty^2)}{S_1(1-S_1)(S^2+\infty^2)}$$

$$= \left(\frac{220}{\sqrt{3}}\right)^2 \frac{0.05 \times 0.95(0.275+0.0121)}{0.525 \times 0.475(0.0025+0.0121)}$$

$$= 6.03 \times 10^4$$

$$E_1 = 246 \text{ V}$$

اختلفت النتيجة عما سبق اختلافا طفيفا بسبب التقريبات المختلفة في القوانين المستنبطة.

(١١ – ١ الدائرة المكافئة المضبوطة للمحرك التأثيري ثلاثى المراحل:

(The exact equivalent circuit of the 3 - phase Induction Motor)

نلاحظ أننا بينا نظريات المحرك التأثيري ثلاثي المراحل كالها على أساس الدائرة المسكافئة التقريبية المبينة في شكل (٧ – ١) ، ومن ثم تكون الحسابات المترتبة على هذه النظريات والتي تعطى خواص تشغيل المحرك كلها تقريبية . وتختلف درجة التقريب على حسب حجم المحرك ومقدار معامل الانزلاق و الذي تجرى عنده الحسابات ، بحيث يقل مقدار الخطأ الناشيء عن هذا التقريب كلما صغرت قيمة معامل الانزلاق . لذلك فان هذه الدائرة المكافئة التقريبية تعطى نتائج يمكن قبولها والاعتاد عليها عندما يكون معامل الانزلاق في حدود قيمته عند الحمل الكامل تقريبا ، أما إذا زاد على ذلك (وخصوصا بالمنسبة للحسابات الحاصة بقيمة النها بقراك المحرك ، كا سيرد تفصيله في هذه الجزء .

ويجب أن نلفت النظر هنا في هذا المجالى إلى أن المعادلات من (١٧ - ١)

إلى (Y_1 — Y_1) الخاصة بالقـــدرة وعـزم الدوران تعطى كلها علاقات صحيحة ينشأ التقريب فيها من ناحيتين : (أولا) عند اعتبار أن E_1 و استخدامها و ينتنى التقريب النـاشى، عن ذلك لو أمكن الحصول على E_1 واستخدامها فعلا بدلا من V_1 (ثلانيا) أن E_1 ذات قيمة ثابتة ، وهو ما يترتب على اعتبار أن الفيض المغناطيسي المتبادل ϕ_m ثابت قيمة عند كل الأحمال ، وهــذا غير صحيح ، و إلا وجب أن تتغير قيمة ضغط اليذبو ع V_1 نتيجة لتغير الحمـــل وبالتالى نتيجة لتغير هبوط الضغط في كل من V_1 بسبب تغير قيمة V_2 بسبب تغير قيمة والناشى، عن تغير الحمل .

للحصول على علاقات مضبوطة نستخدم الدائرة المكافئة الأصلية للمحرك المبينة في شكل (١٦ من نا الى الساح Y_0 المبينة في شكل (١٦ من نا الى الساح $Z_1 = R_1 + j X_1$) فاذا رمز نا الى الساح $Z_1 = R_1 + j X_1$ admittance) الناتج عن دائرة المغطسة ، وباعتبار أن $Z_{12s} = (\frac{R'_2}{s} + j X'_{20})$

$$Y_o = \frac{1}{R_o} - j \frac{1}{X_o}$$
, $I_o = E_1 Y_o$

$$I_{12} = I_{2s} = \frac{E_1}{Z_{2s}^{\prime}} \qquad \text{,} \quad I_1 = I_{12} + I_{\text{o}}$$

$$\therefore I_1 = E_1 \left(Y_o + \frac{1}{Z'_{2s}} \right) \qquad \left(Y_o + \frac{1}{Z'_{2s}} \right)$$

$$V_{1}=E_{1}+I_{1}Z_{1}=E_{1}+E_{1}Z_{1}(Y_{o}+\frac{1}{Z_{2s}})=E_{1}(1+Z_{1}Y_{o}+\frac{Z_{1}}{Z_{2s}})$$

$$(Y_{0}+$$

$$Z_1 Y_0 = (R_1 + J X_1) \times (\frac{1}{R_0} - \frac{j}{X_0})$$

$$Z_1 Y_0 = \frac{R_1 X_\circ - J R_1 R_\circ + J X_1 X_\circ + X_1 R_\circ}{R_\circ X_\circ}$$

$$= \left(\frac{R_1}{R_o} + \frac{X_1}{X_o}\right) - j\left(\frac{R_1}{X_o} - \frac{X_1}{R_o}\right) \qquad (1-\gamma\gamma)$$

نظرا لأن كلا من $\frac{X_1}{R_0}$, $\frac{X_1}{X_0}$, $\frac{X_1}{X_0}$, $\frac{X_1}{R_0}$ نظرا لأن كلا من بنات صغيرة

جدا وذلك بسبب كبر كلا من R_0 , R_0 بالنسبة لكل من R_1 , R_1 , R_1 , R_2 الفرق نستطيع ان نهمل الجزء التخيلی فی قيمة R_1 , R_2 (حيث أنه يساوى الفرق بين كسرين صغيرين متقاربين فی القيمــــة) و نستطيع أن نعتبر هذه القيمة حقيقية مساوية لكسر صغير وهو عبارة عن $\frac{R_1}{R_0} + \frac{X_1}{R_0}$) .

و يمكننا في هذه الحالة أن نعتبر أن $(1+Z_1Y_0)$ عدد حقيقى ثابت اكبر قليلا من الواحد الصحيح ولنرمزله بالرمز k .

$$V_{1} \stackrel{C_{0}}{=} E_{1} \left(k + \frac{Z_{1}}{Z_{2s}} \right) \qquad (1 - \forall ' \xi)$$

$$\therefore E_{1} \stackrel{\checkmark}{=} \frac{V_{1}}{k + \frac{z_{1}}{z l_{2s}}} = V_{1} \frac{Z l_{2s}}{Z_{1} + k Z^{\prime}_{2s}}$$

$$E_{1} \stackrel{\text{Co}}{=} V_{1} \frac{\frac{R_{2}^{\prime}}{s} + j X_{20}^{\prime}}{(R_{1} + jX_{1}) + k (\frac{R_{2}^{\prime}}{s} + j X_{20}^{\prime})} (1 - \text{Co})$$

$$E_{1} = \sqrt{\frac{\left(\frac{R_{2}^{\prime}}{s}\right)^{2} + (X_{20}^{\prime})^{2}}{\left[R_{1} + k\left(\frac{R_{2}^{\prime}}{s}\right)\right]^{2} + (X_{1}^{\prime} + kX_{20}^{\prime})^{2}}} \times V_{1} (1-77)$$

بالتعويض عن لم بالقيمة المقر بة $\left(\frac{R_I}{R_0} + \frac{X_I}{X_0}\right)$ يمكننا الحصول على قيمة E_I من المعادلة السابقة أقرب ما تكون إلى القيمة المضبوطة، ويمكن استخدام هذه القيمة في معادلات عزم الدوران والقدرة للحصول على نتائج اكثر دقة من تلك التي حصلنا عليها باعتبار أن V_I أن E_I هذا وعندما تصل سسرعة العضو الدائر إلى سرعة التزامن (بمساعدته بعزم دوران في نفس اتجاه دورانه) تصبح S_I و تصبح قيمة S_I تساوى ما لانهاية S_I عندما يدار المحرك قيمة S_I في المعادلة S_I أساوية للصفر و تصبح عندما يدار المحرك وهذا يعني أن قيمة S_I نساوى النسبة بين S_I عندما يدار المحرك بسرعة الترامن .

ومن ناحية أخرى ، فانه يمكن استخدام العلاقات السابقة للحصول على القدرة وعزم الدوران باستخدام V_1 بدلا من E_1 على النحو التالى:

$$I'_{2^8} = \frac{E_1}{Z'_{2_8}} = \frac{V_1}{Z_1 + k Z'_{2_8}} = \frac{V_1}{(R_1 + JX_1) + k \left[\frac{R'_2}{S} + j X'_{20}\right]}$$

وتكون القيمة العددية ل ١٠٤١ هي:

$$V_1 = \frac{V_1}{\sqrt{\left[R_1 + k\left(\frac{R'_2}{S}\right)\right]^2 + (X_1 + kX'_{20})^2}}$$
 (1474).

 $= \sqrt{\left[R_1 + \frac{R'_2}{S}\right]^2 + (X_1 + X'_{20})^2}$ (1-4A)

وهذه القيمة التقريبية التي تعطيها المعادلة (٣٨ – ١) لـ I'_{2^5} هي نفس القيمة التي حصلنا عليها سابقا باستخدام الدائرة المكافئة التقريبية شكل (١ – ١) التي اعتبرت فيها X_0 , R_0 موصلتين على اليذوع مباشرة . والمعادلة (٣٧ – ١) هي الأخرى تقريبية باعتبار $\frac{X_1}{R_0} + \frac{R_1}{X_0}$ و يقل مقدار التقريب فها كلما اقتربت قيمة S من الصفر.

يمكننا الآن الحصول على عزم الدوران والقدرة بأشكالها المختلفة ، كما سبق أن حصلنا عليها في البداية فى المعادلات من (۸ — ۱) إلى (۱۷ – ۱) ، ولحن بدلالة V_1 ضغط الينبوع هذه المرة ، وهو ثابت القيمة فعلا ، بدلا من E_1 التى اعتبرناها ثابتة القيمة فى المعادلات المذكورة ،

$$T = \frac{P_g}{9.81 \times 27 \frac{n_s}{60}} = 0.975 \frac{3 I_{2s}^{'2}}{\frac{n_s}{S}} \times \frac{R_2'}{S}$$

و بالتعريض عن I'_{2s} بما يساويه بدلالة V_1 من المعادلة ($V_1 - V_1$) نجد أن

$$T = \frac{2.925 \times V_1^2}{n_S} \frac{\left(\frac{R_2'}{S}\right)}{\left[R_1 + k\left(\frac{R'_2}{S}\right)\right]^2 + \left[X_1 + k X'_{20}\right]^2}$$

$$((N-4))$$

$$P_g = 3 I_{2s}^{'2} \frac{R_2'}{S} = 3 I_{2s}^2 \frac{R_2}{S}$$

$$= 3 V_1^2 \frac{\left(\frac{R'_2}{S}\right)}{\left[R_1 + k\left(\frac{R'_2}{S}\right)\right]^2 + \left[X_1 + kX'_{20}\right]^2} (1 - \xi \cdot)$$

$$P_{m} = (1 - S) P_{g}, P_{cu_{2}} = S P_{g}$$
 (1-11)

 E_1 يكون منحى عزم الدوران مع الانزلاق ، مشابها لمثيله عند اعتبار E_1 ثابتة القيمة ، و يمكن رسمه باستخدام المعادلة (۴۹۰ — ۱) و تحصل على قيمة معامل الانزلاق الذي تقع عنده قيمة النهاية العظمى لعزم الدوران ، كما فعلنا في المرة السابقة بمساواة $\frac{dT}{dS}$ بالصفر حيث نجد أن

$$S_{m} = \pm \sqrt{\frac{kR'_{2}}{[R_{1}^{2} + (X_{1} + k X'_{20})^{2}]}} \qquad (1 - \xi Y)$$

$$= \pm \frac{R'_2}{\sqrt{R'_1^2 + (X_1 + X'_{20})^2}}$$
 (1 - ٤٣)

و بتعویض هذه القیمة للانزلاق $^{\rm S}_{\rm m}$ فی المعادلة (۱۹۳ — ۱) نحصل علی قیمة النهایة العظمی لعزم الدوران $^{\rm T}_{\rm m}$ ، فنجد أن:

$$T_{m} = \frac{1.462 \text{ V}_{1}^{2}}{\text{kn}_{S}} \frac{1}{R_{1} + \sqrt{[R_{1}^{2} + (X_{1} + k X'_{20})^{2}]}}$$

$$(1 - \xi\xi)$$

و نلاحظ من هذه المعادلة أن قيمة النهاية العظمى لعزم الدوران لا تتوقف على X_1 , R_1 , X'_{20} همقاومة ملفات العضو الدائر R_2 و لكنها تتوقف على X_1 , X'_{10} بقيمه حيث تقل بالزيادة في قيمة أي من هؤلاء الثلاثة . كما أنها تتأثر أيضاً بقيمه X_0 الداخلة في تحديد قيمة المقدار X_1 فترداد بزيادة X_2 للحصول على قيمة النهايه العظمي لعزم الدوران عند البدء نضع X_1 في المعادلة (X_2) ونضيف إلى X_2 مقاومة البدء X_3 التي تستخدم لتنفيذ الشرط المطلوب ونضيف إلى X_2 مقاومة البدء X_3 التي تستخدم لتنفيذ الشرط المطلوب فنجد أن :


$$R'_{2} + R_{st} = \frac{\left[R_{1}^{2} + (X_{1} + \frac{k X'_{20})^{2}\right]^{\frac{1}{2}}}{k}$$

وتكون قيمة مقاومة البدء $R_{\rm st}$ اللازم اضافتها إلي كل مرحلة من مراحل العضو الدائر للحصول على $T_{\rm m}$ عند البدء عبارة عن

$$R_{st} = \frac{\left[R_1^2 + (X_1 + k X'_{20})^2 \right]^{\frac{1}{2}} - k R'_2}{k} \quad (1 - \xi \circ)$$

$$\Rightarrow \text{all } \Rightarrow \text{bet}$$

The equivalent circuit of one phase of a star—connected, 3 - phase, 50 HZ, 4 pole slip-ring induction motor is given. Allowing 1% of the input for mechanical losses, calculate the line current, powerfactor and horse power of the motor at a slip of 4%



(شکل ۱۹-۱)

اعطيت في المسألة المعاوقة الكاية المكافئة للفرعين المتوازيين X_0 و R_0 و وهى (R_0 = R_0 =

$$Z_{t} = 0.75 + j \cdot 1.8 + \frac{(5 + J \cdot 40) \left(\frac{0.75}{0.04} + J \cdot 1.8\right)}{(5 + \frac{0.75}{0.04}) + J \cdot (40 + 1.8)}$$

$$= 0.75 + j 1.8 + 13.94 + j 7.4$$

$$= 14.69 + j 9.2 = 17.33 \begin{vmatrix} 320 & 3' \end{vmatrix}$$

ويكون تيار المدخل المرحلي للمحرك 11 عبارة عن :

$$I_1 = \frac{V}{Z_+} = \frac{230}{17.33 \cdot 3^2} = 13.3 \cdot - 32^0 \cdot 3'$$

power factor Cos $\phi = \cos 32^{\circ} 3^{\circ} = 0.8485$: معامل القدرة

و تكون قدرة المدخل للمحرك عبارة عن ϕ 3V I_1 cos و تكون قدرة المدخل المحرك عبارة عن

$$3 \text{ V I}_1 \cos \phi = 3 \times 230 \times 13.3 \times 0.8485 = 7800 \text{ W}$$

نحصل على تيار العضو الدائر من التيار ١١ على النحو التالى :

$$1'_{2^{5}} = I_{1} \frac{Z_{0}}{Z'_{2^{5}} + Z_{0}} = 13.3 \quad \frac{32.3}{23.75 + j} \times \frac{5 + J40}{23.75 + j}$$

وتكون القيمة العددية لـ I'_{2} عبارة عن :

$$I'_{2s} = 13.3 \times \frac{40.31}{48.07} = 11.15$$
 amps

و تكون قدرة الثغرة اللموائية $\mathbf{P}_{\mathbf{g}}$ عبارة عن :

$$P_g = 3 (I'_{2s})^2 \frac{R'_{2}}{s} = 3 \times (11.15)^2 \times \frac{0.75}{0.04} = 6980 W$$

و نحصل على القدرة الميكانيكية $P_{
m m}$ على النحو التالى :

$$P_{m} = P_{g} (1 - S) = 6980 \times 0.96 = 6700 W$$

و تكون قدرة الخرج P2 عبارة عن :

$$P_2 = P_m - P_f = 6700 - 78 = 6622 W = 8.89 HP$$

(١-١٢) تشغيل المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل على ينبوع غير متزن الضغط:

(Operation of Induction Motors on unbalanced volt supply)

يتم حل المسائل التي تحتوى على ضغوط أو تيارات غير متزنة عادة باستخدام نظرية المركبات الممائسلة (Theory of symmetrical Components) التي يمكن بوساطتها تحليل أية مجموعة ثلاثية (أو ثنائية) من الضغوط أو التيارات


غير المتأثلة (unsymmetrical) إلى مجموعتين أوثلاث من الضغوط أوالتيارات المتأثلة يطلق عليها اسم المركبات المتأثلة (symmterical Components). ويكون لهذه المركبات المتأثلة مجمعة نفس التأثير والنتائج التي تعطيها المجموعة الأصلية من الضغوط أو التيارات غير المتأثلة ، ولكنها تمتاز عنها بأنه يمكن استخدام النظريات المجروفة مع كل منها على حدة باعتبارها مجموعة متهاثلة في المتحدام النظريات المجروفة مع كل منها على المجموعة غير المترنة الناشئة عن استخدام المجموعة المتحدام المتحدام الأصلية .

تتكون المركبات المتهائلة لمجموعة غير متزنة من ثلاث مجموعات على النحو التالى : (بالنسبة لمجموعات التيار على سبيل المثال) :

The positive phase sequence): I_{p3} المرحلي الموجب المرحلي الموجب (system) وهي تذكون من ثلاثة مرتحلات I_{p3} في الاتجاه الموجب مثل I_{p1} و المرحلي I_{p2} و المرحلي المرحلي I_{p2} و المرجب مثل أي مجوعة متزنة للضغط أو التيار (شكل I_{p3}) I_{p2} .

The negative phase): السالب المرحلي السالب وعدة التعاقب المرحلي I_{n_2} و I_{n_3} و sequence system و I_{n_3} ذات تعاقب مرحلي I_{n_3} و I_{n_3} في الاتجاه الموجب و أو تفس التعاقب المرحلي السابق I_{n_1} في الاتجاه السالب (شكل I_{n_1}) التعاقب المرحلي السابق I_{n_2} I_{n_3} في الاتجاه السالب (شكل I_{n_3})

^{*} استخدمت كلمة مرتحل (phasor) هنا للدلالة على الضغط أو التيار عندما يتغير لحظيا مع الزمن على منحنى جيبى ، وذلك بدلا من كلمة متجه (Vector) التي كانت تستخدم سابقا ، لان أى من الضغط أوالتيار ليس فى الحقيقة كمية موجهة مثل القوة مثلا ، وإن أمكن تمثيل كل منها بطول محدد الاتجاه .



شکل (۱۷ - ۱)

Zero phase sequence system) المرحلى الصفرى و التعاقب المرحلى الصفرى وهي تتكون من ثلاث مرتحلات متساوية $_{101}$, $_{102}$, $_{103}$ متفقة مرحلياأى أن الاختلاف المرحلي بينها يساوى صفر .

$$I_1 = I_{p_1} + I_{n_1} + I_{0_1}$$
 $I_2 = I_{p_2} + I_{n_2} + I_{0_2}$
 $I_3 = I_{p_3} + I_{n_3} + I_{0_3}$
 $\cdot \cdot \cdot \cdot (\cdot - \xi \cdot)$

يبين شكل (١-١) كيف تتحقق صحة العادلات (١-١) بالرسم ، فاذا كانت 1 ، a ، ² ه تكون مجموعة مرتحلات ثلاثيه متزنة طول كل منها الوحدة وبين كل اثنين منها اختلاف مرحلي ١٢٠ درجة كما هومبين في شكل (٤٦ – ١) ، فان هذا يعني أن ضرب أى مرتحل في a يكافى، ادارة هـــذا المرتحل ٠٠٠ درجة في الاتجاه الموجب (عكس اتجاه عقر بي الساعة) ، وضرب المرتحل في a يكافى، إدارته ٢٤٠ درجة في الاتجاه الموجب أو ١٢٠ درجة في الاتجاه الساعة) ، وفي هذه الحالة نجد أن:

$$a = e^{j} \frac{120}{} = (-0.5 + 0.866 j)$$

$$a^{2} = e^{j} \frac{240}{} = (-0.5 - 0.866 j)$$

$$a^{3} = e^{j} \frac{360}{} = 1$$

$$a^{4} = a \times a^{3} = a$$

$$1 + a + a^{2} = 0$$

حيث a ,

$$l_{p_1} = l_p$$
 $I_{n_1} = I_n$ $I_{01} = I_0$
 $l_{p_2} = a^2 l_p$ $I_{n_2} = a l_n$ $I_{02} = l_0$
 $l_{p_3} = a l_p$ $l_{n_3} = a^2 l_n$ $l_{03} = l_0$

و بالتعویض من ($\{A\}$ – $\{A\}$ فی ($\{A\}$ – $\{A\}$) نحصل علی، المجموعة غیر المتر نه $\{I_1$, $\{I_2\}$, $\{I_3\}$ بدلا کل من $\{I_4\}$, $\{I_4\}$ فقط علی النیحو التالی :

$$I_1 = I_P + I_n + I_0$$
 $I_2 = a^2 I_p + a I_n + I_0$
 $I_3 = a I_p + a^2 I_n + I_0$
... ... (\ - 24)

و بجمع هذه المعادلات الثلاثه نحصل على I_0 بدلالة I_1 , I_2 , I_3 أن:

$$I_1 + I_2 + I_3 + = 3 I_0 \rightarrow I_0 = \frac{1}{3} (I_1 + I_2 + I_3)$$
... (\ - \cdot \cdot)

و بجمع المعادلات (٤٩ ـ ١) مرتين بعد ضرب I_3 , a في I_3 ، a في I_3 ، a ضرب I_4 في a في a نجد أن :

$$I_1 = I_p + I_n + I_0$$
 $a I_2 = I_p + a^2 I_n + a I_0$
 $a^2 I_3 = I_p + a I_n + a^2 I_0$

 $I_1 + a I_2 + a^2 I_3 = 3 I_p \rightarrow I_p = \frac{1}{3} (I_1 + a I_2 + a^2 I_3)$ $\cdots (1-01)$

$$I_1 = I_p + I_n + I_0$$
 $a^2 I_2 = a I_p + I_n + a^2 I_0$
 $a I_3 = a^2 I_p + I_n + a I_0$

 $I_1 + a^2 I_2 + a I_3 = 3 I_n$

$$I_{a} = \frac{1}{3} (I_{1} + a^{2} I_{2} + a I_{3}) \cdots \cdots (1-07)$$

بذلك نجيد أن المعادلات (٤٥-١) تعطى المجموعة غير المثرية بدلالة المنكبات المتاثلة ، بينا تعطى المعادلات (١٥٠-١) ، (١٥٠-١) ، (١٥٠-١) المن كبات المتاثلة بدلالة المجموعة غير المترنة . هذا وإذال كانت المجموعة والويلاد والمتوانة بحد أن :

$$I_2 = a^2 I_1 . I_3 = a I_1 ... (1-07)$$

وبالتعويض من (٥٣–١) في المعادلات (٥٠ – ١) ،(٥١–١) ،(٥٠–١) نحصل على المركبات المتاثلة للمجموعة المنزنة وهي :

$$I_0 := \frac{1}{3} (I_1 + a^2 I_1 + a I_1) = \frac{1}{3} I_1 (a^2 + a + 1) = 0$$

$$I_{\hat{n}} = \frac{1}{3} (I_1 + a I_1 + a^2 I_1) = \frac{1}{3} I_1 (1 + a + a^2) = 0$$

$$I_p = \frac{1}{8} (I_1 + I_1 + I_1) = I_1$$


وهذا يعنى أن أية مجموعة مترنة هي في الواقع عبارة عن مجموعة تعاقب مرحلي موجب. فإذا كانت المجموعة غير مترنة فقد يدخل في تركيبها مع مجموعة التعاقب المرحلي الموجب كل من مجموعتي التعاقب المرحلي السالب والتعاقب المرحلي الصفري أو أي منهما. وعندما تكون المجموعة موصلة نجمة ، وتكون نقطة النجمة فيها معزولة بدون أي اتصال ، فإن مجموع التيارات الداخلة والخارجة من هذه النقطة، على حسب قانون كيرشوف يساوى صفراً ، ومن ثم فإن مجموع و 1 ، 1 يساوى صفرا ، مما يعني أن أن ما ساوى صفرا ، مما يعني أن أن ما ساوى صفرا ، وعدم وجود مجموعة تيارات صفرية في هذه الخالة.

أما اذا كانت المجموعة موصلة دلتا فان مجموعة التيارات الصفرية لا يمكن أن تتواجد في تيارات الخطوط، ولكن يمكن أن تتواجد مجموعة تيارات صفرية كركة لمجموعة التيارات المرحلية، حيث تجد مسارا لها في الدلتا المقفلة ويكون تيار القصر المار في الدلتا الناشي، عن توافقيات الضغط من الدرجة الثالثة ومضاعفاتها في ملفات مولدات التيار المتردد مجموعة صفرية ذات تردد ثلاثة أضعاف التردد الأساسي (راجع كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربيه صفحة ٧٧):

وبالنسبة لمجموعات الضغوط ، فأنه مكن تحليلها على نفس النمط سوا، كانت مجموعة ضغوط خطية . وتجب ملاحظة أن المركبة الصفرية لا يمكن أن تتواجد في مجموعة ضغوط خطية ، لأن مجموعها يساوى صفراً داعا.

عند تغذية المحرك التأثيري ثلاثي المراحل بمجموعة من الضغوط غير المترنة فاننا نستطيع تحليل هذه الضغوط إلي مركباتها المتاثلة ، ثم نطبق على كل من هذه المركبات على حدة ما سبق أن استخدمناه مع مجموعة الضغوط المتزنة ، لحكى نحصل على خواص تشغيل المحرك بفعل هذه المركبة بالذات، وتكون خواص التشغيل الفعلية للمحرك هي عبارة عن خواص المركبات المماثلة مجتمعة على أساس نظرية التجميع (Superposition) . ويمكن الحصول من المعلومات المعطاة عادة على مجموعتي التعاقب الموجب والسالب ، أما مجموعة التعاقب الصفري فإنها تكون غير محددة ، ولكن نظراً أنه لا يمكن تواجد مجموعة تيارات صفرية على أي الأحوال ، فإنه يمكن تجاهل وجود مجموعة التعاقب الصفري للضغط ، واستنباط خواص تشغيل المحرك على أساس مجموعة التعاقب الموجب الموجب السالب للضغط فقط ، وفي هذه الحالة فإن مجموعة التعاقب الموجب الموجب المعالي إنشاء مجال مغناطيسي أماي ، له نفس خواص التعاقب الموجب الموجب المعالية المعالية على المعالية المعالية الموجب المحبوب المعالية على المعالية على المعالية المعالية الموجب الموجب المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية الموجب المعالية على المعالية المعالية المعالية الموجب المعالية المعالية على المعالية المعالية الموجب المهالية الموجب المعالية على المعالية الموجب المعالية الموجب المعالية الموجب المعالية المعالية المعالية المعالية الموجب المعالية المعالية المعالية الموجب الموجب المعالية المعالية المعالية الموجب الموجب المعالية ا

وتأثير المجال المغناطيسي الدائر في حالة مجموعة الضغوط المترنه ، وتكون للمتحرك نفس الدارة المكافئه بمعامل الانزلاق S ، كما هو مبين في شكل S ، أما مجموعة التعاقب السالب فانها تعمل على إنشاء مجال مغناطيسي يدور في عكس اتجاه دوران العضو الدائر ، وهو مجال خلني مماثل للمجال الخلني في المحرك احادي المرحلة ، حيث يكون معامل الانزلاق المخاص به هو S . وتكون الدائرة المكافئة للمحرك مع مجموعة التعاقب الموجب مع التعاقب السالب مماثل الانزلاق S ، بدلا من S ، كما هسو مبين في استخدام معامل الانزلاق S بدلا من S ، كما هسو مبين في من المفقودات المديد جزء من المفقودات الميكانيكية .



 V_1 ، V_2 ، V_3 فاذا كانت مجموعة الضغوط المرحلية غير المـــــــــــــــــــ فاذا V_3 نجد أن :

وتكون V_n هى الضغط المرحلى لمجموعة التعاقب الموجب V_n الضغط المرحلي لمجموعة التعاقب السالب V_n هو تيار التعاقب المرحلى السالب V_n هو تيار التعاقب المرحلي السالب V_n

هذا ، وفي كـثير من الأحيان تعطى الضغوط الخطية للمجموعة غير المتزنة وهي.

$$V_{12} = V_1 - V_2$$
 , $V_{23} = V_2 - V_3$, $V_{31} = V_3 - V_1$

وفى هذه الحالة تحصل أولا على الضغوط الخطية لمجموعة التعاقب الموجب وكذلك الضغوط الخطية لمجموعة التعاقب السالب على النحو السابق ، حيث نجد أن:

$$V_{pl} = V_{pl2} = \frac{1}{3} (V_{12} + a V_{23} + a^2 V_{31})$$

$$V_{nl} = V_{nl2} = \frac{1}{3} (V_{12} + a^2 V_{23} + a V_{23})$$
(Y-V'')

و تكون العلاقة بين $V_{\rm p}$ ، $V_{\rm p}$ هى نفس العلاقة بين القيمـــة المرحلية والقيمه الخطية فى المجموعه المتزنة ذات التعاقب المرحلي الموجب ، أى أن $V_{\rm pl}$ وهى متأخرة عن $V_{\rm pl}$ مرحليا بمقدار .٣٠ درجة ،

وهذا كله واضح فى شكل (1 - 1 - 1). بذلك يمكننا الجصول على كل من $V_{n1} \in V_{p1}$ من الضغوط الخطية غير المتزنة من المعادلة (1 - 1 - 1) ، ثم

$$V_p = \frac{1}{\sqrt{3}} V_{pl} \mid -30^\circ$$
 , $V_n = \frac{1}{\sqrt{3}} V_{nl} \mid 30^\circ$ ($\Psi - VY$)

مثال محلول :

Each phase of the rotor of a 3 - phase induction motor has a rsistance of 1 ohm and standstill reactance of 4 ohms, when

running from a symmetrical 3 phase 400 Volt supply at 5% slip, the torque deternined is 20 ft-lb. Calculate the torque when running with the same speed having the following Voltages to neutral:

$$\begin{array}{c} V_1 &=\; 240 \; | \; \underline{0} \; \; , \; \; V_2 \; = \; 183 \; | \; \frac{229^\circ}{0} \; , \; \; _1V_3 \; = \; 183 \; | \; \frac{131^\circ}{0} \\ V_1 &=\; 240 \\ V_2 &=\; 183 \; (\; -\; 0.655 \; -\; j \; 0.755 \;) \; = \; -\; 120 \; -\; j \; 138 \\ V_3 &=\; 183 \; (\; -\; 0.655 \; +\; j \; 0.755 \;) \; = \; -\; 120 \; +\; j \; 138 \\ v_3 &=\; 183 \; (\; -\; 0.655 \; +\; j \; 0.755 \;) \; = \; -\; 120 \; +\; j \; 138 \\ v_4 &=\; (\; -\; 0.5 \; +\; j \; 0.866 \;) \; (\; -\; 0.5 \; -\; j \; 0.866 \;) \; (\; -\; 120 \; -\; j \; 138 \;) \\ v_5 &=\; \frac{1}{3} \; \left[\; 240 \; +\; (\; -\; 0.5 \; -\; j \; 0.866 \;) \; (\; -\; 120 \; +\; j \; 138 \;) \right] \\ v_7 &=\; \frac{1}{3} \; \left[\; 240 \; +\; (\; -\; 0.5 \; -\; j \; 0.366 \;) \; (\; -\; 120 \; -\; j \; 138 \;) \right] \\ v_7 &=\; \frac{1}{3} \; \left[\; 240 \; +\; (\; -\; 0.5 \; -\; j \; 0.366 \;) \; (\; -\; 120 \; -\; j \; 138 \;) \right] \\ v_8 &=\; 40.33 \; V \\ I_p &=\; \frac{V_n}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{2-s}\right)^2 \; +\; \times^2_{20}}} \; =\; \frac{199.3}{\sqrt{\left(\frac{1}{0.05}\right)^2 \; +\; 4^2}} \; = \; 9.8 \; A \\ I_n &=\; \frac{V_n}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{2-s}\right)^2 \; +\; \times^2_{20}}} \; =\; \frac{40.33}{\sqrt{\left(\frac{1}{2-0.05}\right)^2 \; +\; 4^2}} \; = \; 10A \end{array}$$

وذلك على أساس اهمال هبوط الضغط فى معاوقة العضو الثابت بالنسبة لكل من مجموعتى التعاقب ، واستخدام العلاقات المقربة ، وذلك بسبب عدم معرفة قيمة \mathbf{R}_1 , \mathbf{X}_1 , \mathbf{X}_0 ، وإلا فقد كان يمكننا استخدام العلاقات الحاصة بالدائرة المكافئة المضوطة . يمكننا أن نضع معادلة عزم الدوران بالشكل الآتى بالدائرة المكافئة المضوطة . يمكننا أن نضع معادلة عزم الدوران بالشكل الآتى بالدائرة المكافئة المضوطة .

$$T \alpha \frac{I_2^2 R_2}{S} = K \frac{I_2^2}{S}$$

وعند استخدام الضغوط الخطية المنزنة ٤٠٠ فولت نجد أن :

$$I_{2} = \frac{400/\sqrt{3}}{\sqrt{\left(\frac{1}{00.5}\right)^{2} + 4^{2}}} = \frac{400/\sqrt{3}}{\sqrt{416}}$$

$$20 = K \frac{I_{2}^{2}}{S} = K \frac{(400)^{2}}{416 \times 3 \times 0.05}$$

$$K = \frac{0.05 \times 20 \times 3 \times 416}{160000} = 78 \times 10^{-4}$$

ونحصل على عزم الدوران فى حالة الضغوط غير المترنة من فرق عزمى الدوران الناشئين عن المجالين الأمامى والخلفي تحصل عليه فى حالة المحرك احادى المرحلة ، وذلك على النحو التالى :

$$T = T_{f} - T_{b} = K \left[\frac{I^{2}p R_{2}}{s} - \frac{I^{2}_{n} R_{2}}{(2 - s)} \right]$$

$$= 78 \times 10^{-4} \left[\frac{(9.8)^{2} \times 1}{0.05} - \frac{(10)^{2} \times 1}{1.95} \right]$$

$$= 14.85 \text{ lb. ft}$$

البالسياق

تشغيل المحركات التائيرية ثلاثية مراحل

Operation of three-phase Induction Motors

تشتمل دراسة تشغيل المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل على ثلاثة موضوعات رئيسية هي ، على التوالي، طرق بدء دوران المحرك (methods of starting) وطرق تغيير وطرق تغيير مسرعة المحرك (methods of speed control) وطرق تغيير معامل القسدرة للمحرك (methods of varying the power factor) . وتتم دراسة الموضوعين الأخيرين عادة في إطار واحد ، حيث نجد أن تغيير السرعة يكون مصحوبا ببعض التأثير على معامل القدرة في أحيان كثيرة ، كا أن تغيير معا مل القدرة قد لايتأثير على معامل القدرة في أحيان أخرى . لذلك نرى أنه من الأنسب أن نقسم دراسة تشغيل المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل إلى قسمين أساسيين ها بدء دوران المحرك ، ثم تغيير سرعة المحرك والتحكم في معامل قدرته ، كا سوف يرد فيا يلى .

أولا _ طرق البدء في المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل

(Starting of 3-phase Induction Motors)

يتبين انا من مراجعة المعادلة (٢٩ – ١) في الباب الأول أن قيمة تيار البدء المرحلي الذي يسحبه المحرك ،عندتو صيله إلى الينبوع توصيلا مباشرا، لحظة بدء دورانه ، تتناسب طرديا مع الضغط المرحلي للينبوع، وعكسيا مع المعاوقة المرحلية الكلية المكافئة لدائرة المحرك منسوبة إلى الجانب الابتدائي. ويطلق على التيار الذي ينشأ عن استخدام التوصيل المباشر) (Direct Switching)

اسم تيار دائرة القصر (Short circuit current) للمحرك ، ويكون هو نفسه عبارة عن تيار البدء في هذه الحالة ، كما تساوى قيمته عبدة مرات قيمة تيار الحمل الكامل للمحرك . ويعتبر المحرك في حالة دائرة قصر عند البدء ، على هذا المنوال ، لأن قيمة المقاومة التي تتبدد فيها القدرة المكافئة للحمل الميكانيكي، وهي $\left(\frac{1-s}{s}\right)^{1/3}$ تساوى صفرا ، لأن s تساوى الواحد الصحيح .

ومن ناحية أخرى فان عـزم دوران المحـرك عند البدء $T_{\rm st}$ ، باستخدام طريقة التوصيل المباشر ، تتوقف على قيمة تيار البدء $I_{\rm st}$ المشار إليها سابقا ، وعلى قيمة المقاومة المرحلية للعضو الدائر R'_2 (كل القيم منسوبة إلى الجانب الابتدائى ناحية الينبوع) . وبالرجوع إلى المعادلات (١-١١) ، (١-١١) ، $T_{\rm fl}$, $T_{\rm st}$) وتطبيقها في حالتي البدء والحمل الكامل نجـد أن ($T_{\rm st}$, $T_{\rm fl}$) : $T_{\rm fl}$, $T_{\rm st}$) :

$$T_{st} = \frac{P_{g \text{ st}}}{2 \pi \frac{n_s}{60}} = \frac{3}{2 \pi \frac{n_s}{60}} I^2_{st} \frac{R'_2}{1} = k_t I^2_{st} R_2$$

$$T_{fl} = \frac{P_{g fl}}{2 \pi \frac{n_s}{60}} = \frac{3}{2 \pi \frac{n_s}{60}} I^{2}_{fl} \frac{R'_{2}}{S_{fe}} = R_{t} I^{2}_{fl} \frac{R'_{2}}{S_{fe}}$$

$$\therefore T_{st} = T_{fl} \left(\frac{I_{st}}{I_{fe}} \right)^2 S_{fl} \qquad (Y - Y)$$

وهذا يعنى أنه إذا كان التوصيل المباشر للمحرك على الينبوع يعطى تيار بدء تتراوح قيمته بين ثلاث وحمس مرات قيمة تيار الحمل الكامل ، فان عزم دوران البدء الذي نحصل عليه من المحرك في هدده الحالة تتراوح قيمته ما بين ثلاثون و ثمانون في المائة من عزم دوران الحمل الكامل ، باعتبار أن

معامل الانزلاق عند الحمل الكامل يزيد قليلا على ثلاثة فى المائة ، وهو متوسط القيم المعتادة . وإلى جانب ذلك فان أى اتجاه نحو تقليل قيمة نيار البدء مع استمرار استخدام طريقة التوصيل المباشر (كتقليل ضغط الينبوع V_1 مثلا) سوف يؤدى إلى هبوط ملحوظ فى قيمة عزم دوران البدء للمحرك بالنسبة إلى عزم دورانه عند الحمل الكامل ، وهو أمرغير مرغوب فيه فى معظم الأحيان.

يتعين علينا أن نناقش في هذه المرحلة عيوب تيار البدء الكبير الناشيء عن التوصيل المباشر . إذا كان المحرك كبيرا نسبيا (مقنن قدرته بضع عشرات من من الأحصنه) ، فإن الأجزاء الدوارة فيه (وخصوصا إذا كان الحمل مرتبط بعمود الادارة من قبل البدء) تحتاج إلى وقت ملحوظ (بضع عشر أت من الثو الى على الأقل) حتى تصل إلى قرب السرعة المعتادة . وهذا يعني أن تيار البدء الكبير سوف ينتج كميات كبيرة من الحرارة في ملفات العضو الدائر قبل أنتهبط قيمته إلى المستوى الذي يعطى حرارة يمكن لهذه الملفات تبديدها دون أن يلحق بها عطب، نتيجة للارتفاع الزائد في درجـة حرارتها . أما إذا كان المحرك صغيرا نسبيا (مقنن قدرته لايزيدعن بضعة أحصنه على اكثر تقدير) ، فان الأجزاء الدوارة فيه (وخصوصا إذا كان البدء بدون حمل) تدرك السرعة المعتادة في وقت لا يتيسر لتيار البدء أن يولد فيه كمية من الحرارة ، يمكن أن ترفع درجــة حرارة ملفات العضو الدائر بصورة خطيرة . ولكننا نجد أن تيار البدء الكبير ، الذي يصل إلى المحرك في جميع الأحوال عن طريق خط توزيع قدرة رئيسي ، قد يسبب قلقا للمشرفين على صيانة هذا الخط ، بما يسببه هذا التيار الكبير (مع أمثاله من التيارات المحتملة التي تسحم امحركات مماثلة تتغذى من نفس الحط) من هبوط في الضغط و تسخين زائد في الحط. لدلك نجد أنه حتى عندما يكون المحرك قادرا على استيعاب تيار البدء الكبير ، بدون خوف على ملفات عضوه الدائر ، فاننا نكون ملزمين بالحد من قيمة تيار الهده الذي يسحبه المحرك من الحط، باعتبار بنود الاتفاق المبرم بيننا و بين أصحاب هذا الحط .

أما في الحالات التي تتولد فيها كبيات من الحرارة ، بحشي من تراكها على العضو الدائر الناشئة فيه ، فإن هذا يعنينا في المقام الأول بالنسبة للمحركات ذات القفص السنجابي ، حيث أننا في حالة المحركات ذات الحلقات الانزلاقية نستخدم مقاومات خارجية ، موصلة إلى ملفات العضو الدائر ، للحد من قيمة تيار البدء ، فتكون مقاومات البدء هذه هي المستولةعن تبديد الجزء الاكبرمن كميات الحرارة الزائدة المتولدة في خلال عملية البدء. وتزداد كميات الحرارة، التي ترفع من درجة حرارة القفص السنجابي ، بصورة مزعجة في خلال فترة بدء المحرك، إذا كان عمود إدارة المحرك س زطا بالحمل (motor Shaft coupled to lead) منذ البداية ، وكان الحمل يمتلك عزم قصور ذاتي كبير. وفي هذه الحالة قد تؤدى الإجهادات الناشئة عن استطالة قضران القفص السنجابي بأثير الحرارة إلى تلفه (damaged) . لذلك يجدر بنا ، في هذه المرحلة ، أن نبحث عن العلاقة بين كميات الحرارة المتولدة في خلال فترة بدء المحرك ذي القفص السنجابي ، و بين مقدار عزم القصور الذاتي للكتل الموجودة على عمود إدارته في هـذه الفترة ، وغير ذلك من العوامل الأخرى التي لابد وأن تكون ذات تأثير حيوى في هـــــذا المجال ، مثل قدرة المحرك و ثابت الزمن الميكانيكي له (mechanical time Coustnnt) (للتعرف على هذا الثابت راجع كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربية للمؤلف ص ١٦٨ ، ٢٦٩) .

ير تبط عزم الدوران T (كيلو جرام متر (Kg.m)) بعزم القصور الذاتى للكتل الموجودة على عمود الإدارة J (كيلو جرام / متر ثانية J) ($Kg/m Sec^2$) مع السرعة الزاوية J (زاويه نصف قطرية / ثانية) (J عند J عند خطة J (ثانية) (J بالمعادلة المعروفة :

$$T = J \frac{d \omega}{dt} \qquad (Y - Y)$$

و يكان مقدار القدرة المنقولة عبر الثغرة الهوائية $^{\mathrm{P}}_{\mathrm{g}}$ ، التي تغذي دائرة

العضو الدائر ، بالوات عبارة عن $^{\rm P}_{\rm g}={\rm T}\omega_0$ هى سرعة الترامن الزاوية للمحرك . و تستنفذ هـنه القدرة فى تعجيل عمود إدارة المحرك عند السرعـة ω بالجزء $^{\rm P}_{\rm a}$ ، وفى مفقودات العضو الدائر الكهربية بالجزء $_{\rm L_2}$ ، الذى يتبدد فى شكل حرارى . وعندما تكون سرعة العضو الدائر ω ، فان طلقة حركته $_{\rm k}$ تساوى $_{\rm k}$ $_{\rm L_2}$ جول ، وفي هذه الحالة نجد أن :

$$P_a = \frac{dW_k}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} J \omega^2 = J \omega \frac{d\omega}{dt} = T\omega \cdots (\Upsilon - \Upsilon)$$

 $\int \omega \, d\omega = T\omega \, dt$

و بالنسبة لمفقودات العضو الدائر $_{2}$ عند السرعة $_{0}$ ، التى تتحدد باللحظة $_{1}$ ، نجد أن :

$$L_{2} = S P_{g} = \frac{\omega_{0} - \omega}{\omega_{0}} T\omega_{0} = T (\omega_{0} - \omega) = \frac{dW_{2}}{dt} (Y-\xi)$$

حيث W_2 هي كمية الطاقة بالجول ، التي تتبدد على شكل حرارة في العضو الدائر V_2 و بذلك يكون :

$$P_g = P_a + L_2$$

$$T\omega_0 = T\omega + T (\omega_\circ - \omega) \cdots \cdots \cdots \omega (\Upsilon - \xi)$$

وفي هـذه الحالة تكون وt هي زمن تعجيل عمود الادارة ،من السكون حتى يصل إلى السرعـة ω، بالثانية ، ويكون الطرف الايسر من المعادلة

(٥ – ٢) عباره عن الطاقة $W_{\rm g}$ جول التي تمر عبر الثغرة الهوائيه في خلال فترة التعجيل ، والتي تنقسم إلي الجزءين $W_{\rm k}$ و $W_{\rm g}$ ، كما يمثلها حـــدى الطرف الا يمن للمعادلة . عند $W_{\rm g}$ = $W_{\rm g}$ ، وبذلك يمكن كتابة المعادلة ($W_{\rm g}$) ، على النحو الآتي :

$$\int_{0}^{\omega_{0}} J \omega_{0} d\omega = \int_{0}^{\omega_{0}} J \omega d\omega + \int_{0}^{\omega_{0}} J (\omega_{0} - \omega) d\omega$$

وهكذا يتضح من المعادلة (Y-Y)، بالمقارنة ، أن كمية الطاقة W00 W1 جول ، التى تمر عبر الثغرة الموائية إلى المخرج فى خلال فسترة التعجيل تنقسم إلى قسمين متساويين ها W1 W2 W3 W4 جول ، W5 W6 W7 W8 W9 W9 W9 W9 W9 W9 أن كمية الحرارة التى تتدد فى العضو الدائر أنساء بدء دوران المحرك تزداد بشكل مزعج إذا دار المحرك وهو من تبط ميكانيكيا بحمل ذى عزم قصور ذاتى كبير . و نظر الأن ثابت الزمن الميكانيكي W9 W9 W9 مانه ممكن اثبات عزم القصور الذاتى للكتل الموجودة على عمود الادارة ، فانه ممكن اثبات علاقة مماثلة بين W9 W9 على النحو التالى ،

$$\theta_{m} \; = \; \omega_{0} \; \frac{J}{T} \; = \; \omega_{0}^{2} \; \frac{J}{P_{g}} \; \stackrel{\boldsymbol{\sigma}}{=} \; \omega_{0}^{2} \, \frac{J}{P_{n}} \; \cdots \; \cdots \; \left(\; \boldsymbol{\gamma} - \boldsymbol{\gamma} \right)$$

(راجع تعريف ط في الآلات الكهربية و تصميمها صفحة ٢٦٩)

$$... W_2 = \frac{1}{2} \omega_0^2 J = \frac{1}{2} P_g \theta_m \stackrel{\mathcal{L}}{=} \frac{1}{2} P_n \theta_m \qquad (\Upsilon - \Lambda)$$

حيث P_n هي مقنن قدرة المحرك . و ممكن الحصول على القيمة المقربة W_2 من المعادلة (V_1) بالتعويض عن V_2 بقدرة المدخل أو بقدرة المحرك . فني الحالة الأولى نحصل على قيمة أعلى قليلا من القيمة الحقيقية ، وفي الثانية على قيمة أقل .

مثال:

A 4 Pole 50 HZ Synchronous motor, driving a Compressor, has an output of 5200 KW. Weight of the damper winding (seel) is 400 Kgs. GD² of the motor and Compsessor is 18 t.m². Specific heat of Steel is 482 Joules / Kg. 1°C. Find the temprature rise of the damper Winding.

تعمل ملفات التخميد كقفص سنجابي في أثناء فـ ترة البدء للمحرك المنزامن ، حيت يتخذ المحرك خواص تشغيل المحرك الناثيرى في خلال ذلك . وعلى هذا الأساس نجد أن كمية الحرارة المتولدة في خلال فـ ترة البدء ، والتي تمثلها ، تتركز في ملفات التخميد فترفع حرارتها إلى درجات عالية ، قد تسبب لنا المشاكل ، كما سنرى من حل المثال السابق .

$$P_n = 5200 \ \text{KW}$$
 , $n_0 = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \ \text{r. p. m.}$

باستخدام المعادلة (() - 0) صفحة () + 7 من كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية . لا يجاد قيمة () + 6 من المعلومات المعطاة في المسألة :

$$\theta_{\text{m}} \stackrel{\text{GD}^2}{=} \left(\frac{n_0}{36.5} \left(\frac{n_0}{100}\right)^2 \cdot \frac{1}{P_n} = \frac{I8000}{36.5} \cdot 15^2 \cdot \frac{1}{5200}$$

$$= 2I.2 \text{ secs}$$

$$W_2 \stackrel{\bullet}{=} \frac{1}{2} \theta_m P_n \stackrel{\bullet}{=} \frac{1}{2} \times 5200 \times 21.2 \stackrel{\bullet}{=} 57000 \text{ KW sec}$$

$$\stackrel{\bullet}{=} 1.6 \text{ KWH}$$


باعتبارأن كلسعر (Calory) يساوى .0.427 Kg.m. وأن كل كيلو جرام متر يساوى 9.81 Joules ، نجد أن

1 Colory = 0.427 Kg. m. = 0.427 × 9.81 = 4.184 Joules إذا كانت C هي مقدار الارتفاع في درجة حرارة ملفات التخميد درجة مئوية ، نجد أن

$$W_2 = 40J \times 482 \times C$$
 Joules

$$\therefore$$
 C = $\frac{57000}{400 \times 482}$ = 285° C


تؤكد هذه النتيجة ضرورة اتخاذ احتياطات خاصة ، بالنسبة لملفات التخميد في مثل هذه الأحوال ، حتى لا تؤدى الاجهادات الناشئة عن تمدد القضان ، بسبب درجات الحرارة العاليه ، إلى إحداث تلف بها . لذلك نجد أن قضان التخميد تتصل محلقاتها الطرفية (end rings) في مثل هذا النوع من المحركات بوصلات مرنة تسمح لها بالتمدد دون حدوث اجهادات ضارة ، كا هو مين في شكل (١٠-٢) .



(شكل ١ - ٢)

ر (- ٢) استخدام مقاومات بدء موصلة على التوالى مع ملفات العضو الدائر في المحر كاتذات الحلقات الانزلاقية:

يؤدى توصيل مقاومة ثلاثية المراحل ، ذات قيمة $R_{\rm st}$ لكل مرحلة ، على التوالى مع ملفات العضو الدآئر (شكل V=V) ، إلى الجد من قيمة تيار البدء المرحلي المسحوب من الينبوع $I_{\rm st}$.



(شکل ۲ - ۲)

$$I_{st} = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R'_2 + R'_{st})^2 + (X_1 + x'_{20})^2}} \dots (7-4)$$

$$\phi_{st} = t^{an-1}(X_1 + X'_{20}) / (R_1 + R'_2 + R'_{st})$$

 R'_{st}) R_{st} المقاومة الموحلى ، فإن المقاومة R'_{st}) منسو بة إلى العضو الثابت) ترفع قيمة معامل القدرة عند البدء ، كما يتضح من المعادلة (P_{-}) ، وهذا يعنى زيادة عزم دوران البدء ، كما سبق شرحه

بالاشارة إلى المعادلة (77-1) ، وشكل (3-1) ، حيت تبين أنن نسطيع أن نحصل على قيمة النهاية العظمى امزم الدوران عند البدء باختيار قيمة $R_{\rm st}$ تساوى ($R_{\rm 20}-R_{\rm 2}$) \cdot

بارتفاع سرعة المحرك تقل الحاجة إلى وجود المقاومة ، R في دائرة ملفات العضو الدائر ، ولذلك فأنها تقلل تدريجيا ، مع ازدياد سرعة المحرك حتى تخرج من الدائرة نهائيا عندما يصل المحرك إلى سرعة دورانه المعتادة ، فتقصر ملفات العضو الدائر على الفرش مباشرة ، ثم ترفع الفرش ، مع عمل دائرة القصر على الحلقات الانزلاقية نفسها باستخدام قضيب من النحاس يمر فيها من واحدة إلى الأخرى .

ويلاحظ أن جزءا من الطاقة W_k ، التي تتبدد في شكل حرارى خلال فترة البدء ، كما سبق شرحه ، يتولد في مقاومة البدء ، بعيدا عن العضو الدائر ، ما يحد من ارتفاع درجة حرارة ملفات العضو الدائر ، بالمقارنة بما يحدث في القفص السنجابي .

(٢ - ٢) طرق البدء المستخدمة مع محركات القفص السنجاني:

 تفسير ذلك إذا لاحظنا أن الضغط المرحلي لليذبوع ٧١ ينقسم إلى جزءين ، أحدهما يمتص في مقاومة البدء ، والآخر هو الذي يغذي المحرك . وهذا يعني أن الضغط على أطراف المحرك قدقل بدرجة قد تكون كبيرة ، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الفيض المغناطيسي في الثغرة الهوائية ، علاوة على انخفاض قيمة التيار .


وفي الواقع أننا لا نملك إلا أن نخفض قيمة الضغط على المحرك ، إذا أردنا خفض قيمة تيار البده ، مع هذا النوع من المحركات ، مع التجاوز عما ينشأ عن ذلك من انخفاض في قيمة عزم دوران البده . ولكننا نحاول ، مع ذلك ، أن لايصحب انخفاض قيمة الضغط الموصل على أطراف المحرك عند البده مفقودات جانبية في القدرة ، كما يحدث عند استخدام المقاومات ، أو انخفاض معيب في معامل قدرة المحرك ، كما يحدث عند استخدام الملفات الحثية (Choke Coils) . ومن الطرق التي تستخدم في هذا المضهار طريقتان وها :

use of Star / delta) استخدام هفتاح نجمه / دلتا لبده المحرك — ١ Switch

(use of auto - transformer) استخدام محول ذاتى لبدء المحرك (- استخدام مفتاح نجمة / دلتا : (۲ - ۳) بدء المحرك ذى القفص السنجابي باستخدام مفتاح نجمة / دلتا :

لكى يمكن استخدام هـذه الطريقة يتعين أن تكون ماذات العضو الثابت للمحرك موصلة أصلا دلتا (Stator delta Connected). وهذا يعنى أن ملفات كل مرحلة من مراحل العضو الثابت تكون موصلة على الضغط الخطى المينبوع فى خلال فـترة التشغيل المعتادة للمحرك . لذلك نستطيع خفض قيمة الضغط على ملفات المرحلة الواحدة بنسبة ($\sqrt{3}$) ، أو إلى %55

من القيمة المعتادة ، إذا قمنا بترتيب توصيل الملفات على شكل نجمة فى خلال فترة البدء، ثم أعدنا توصيلها دلتا عندما يصل المحرك إلى قرب السرعة المعتادة . وهذا هو فعلا ما يقوم به مفتاح نجمة / دلتا بالنسبة لعملية بدء المحرك ، فهو يرتب توصيل الملفات نجمة فى أحد وضعيه ، وهو الحاص بالبدء ، ثم يعيد توصيلها إلى الينبوع فى حالتها الطبيعيه دلنا ، فى وضعه الآخر ، عند نهاية فـــــة البدء . ويراعى أن يكون نقل المفتاح من الوضع الأول إلى الوضع النانى بأكبر سرعة ممكنة حتى لاتبطىء سرعة المحرك فى أثناء ذلك بشكل ملحوظ ، عندما يصبح غير موصل إلى الينبوع على الاطلاق . كذلك يزود المفتاح باصبع مانع (locking pin) ، و كامة يرتكز عليها هذا الاصبع حالما ينتقل المفتاح من وضعه الأول ، لكى لا يمكن أن يستقر المفتاح فى أى من ينتقل المفتاح من وضعه الأول ، لكى لا يمكن أن يستقر المفتاح فى أى من القديم . كذلك تكون سرعة النقل بين الوضعين لازمة حتى ينتقل المفتاح القديم . كذلك تكون سرعة النقل بين الوضعين لازمة حتى ينتقل المفتاح إلى الوضع الثانى قبل أن تسقط الكامة متعانقة مع الاصبع فى وضع المنع



(شکل ۳-۲)

المذكور . يبين شكل ٧ ـ ٧ تفصيلات ترتيب التوصيلات في حالة استخدام مفتاح نجمة / دلتا ، موضحة على حسب الشرح السابق .

لابد أن يثير اهتمامنا الآن مسألتان هامتان ، وها: (أولا) مدى الانخفاض في قيمة تيار البدء الذي يسحبه المحرك من الخط ، في هـنه الجالة ، بالنسبة لقيمة تيار البدء الذي يسحبه المحرك من الخط ، عندما يوصل توصيلا مباشرا عليه، وهو الذي يمثل في الواقع تيار القصر للمحرك . (ثانيا) نسبة عزم دوران بدء المحرك ، عندما يستخدم المفتاح ، إلى عزم دوان بدء المحرك في حالة التوصيل المباشر .


(أولا) تيار البدء في حالة استخدام المفتاح نجمة / دلتا : نفرض أن المعاوقة المرحلية المكافئة للمحرك ، منسوبة إلى الجانب الابتدائى ، هي Z_m الضغط الخطى لليذوع V ، والضغط المرحلي $V_{\rm ph}$ - تيار البده في الحط عند استخدام المفتاح ، وهي يساوي تيار البدء في المحرك $I_{\rm ph}$ - تيار البدء في المحرك عالة التوصيل المباشر $I_{\rm Ld}$ ، وهو نفسه كما سبق أن ذكر نا تيار القصر المسحوب من الخط — تيار البدء في المحرك $I_{\rm phd}$ ، وهو نفسه تيار القصر للمحرك $I_{\rm sc}$.

عندما يكون المفتاح في وضع الـد. تكون ملفات العضو الثابت للمحرك موصلة نجمة على الينبوع (شكل ٤ — ٧ ١). وفي هذه الحالة نجد أن :

$$I = I_{phs} = \frac{V_{ph}}{Z_m} = \frac{V}{\sqrt{3 Z_m}} \cdots \cdots (\gamma - \gamma \cdot \gamma)$$

في حالة التوصيل المباشر ، أي بدون استخدام المفتاح ، نجد أن :

$$I_{Ld} = \sqrt{3} I_{phd} = \sqrt{3} - \frac{V}{Z_m} \cdots \cdots (Y-V)$$
 \vdots نجد أن



(شكل ٤ - ٢ ا، س)

$$I_{LS} / I_{Ld} = \frac{V}{\sqrt{3 Z_m}} / \sqrt{3} \frac{V}{Z_m} = 1/3 \cdots (Y-Y)$$

وهـذا يعنى أن خفض قيمة الضغط المرحلي الموصل إلى ملفات الحـرك بنسة (3 / 1 : 1) ، نتيجة لتوصيل هذه الملفات على الينبوع نجمة بدلا من دلتا عند البـد، ، قد أدى إلى خفض قيمة تيار البدء المسحوب من الينبوع بنسة الثلث (3 : 1) .

(ثانیا) عزم دوران البدء فی حالة استخدام المفتاح نجمة / دلتا : إذا فرضنا أن عزم دوران البدء فی حالة استخدام المفتاح هو T_s و أن عزم دوران البدء فی حالة التوصیل المباشر هو T_d نجد أن.

$$T_s / T_d = (I_{phs})^2 / (I_{phd})^2 = \frac{V^2}{3 Z_m^2} / \frac{V^2}{Z_m^2} = 1/3$$

أى أن عـــزم الدوران ينخفض بنفس نسبة انخفاض تيار الخط عند استخدام المفتاح . وهذا ما لاحيلة لنا فيه ، مقابل الانتفاع بميزة انخفاض تيار الخط عند البدء ، بدون حدوث مفقودات قدرة جانبية . لذلك تجب مراعاة أن يكون عزم دوران البدء عاليا نسبياً في المحركات ذات القفص السنجابي أصلا ، وهو ما يؤخذ في الإعتبار فعلا عند تصميم هذا النوع من المحركات . هذا ولا يجب أن ننسي أن إستعال مفتاح البدء بجمة/ دلتا يستلؤم أن يكون التوصيل الأصلى لملفات المحرك دلتا ، فإذا كانت توصل في وضع التشغيل المعتاد نجمة ، فلا يمكن استخدام هذا المفتاح . وفي هذه الحالة عكن التخدام المحول الذاتي، رهى الطريقة الثانية الشائعة الاستعال في بدء محركات القفص السنجابي .

(٤ - ٧)بدء المحرك ذي القفص السنجابي باستخدام المحول الذاتي :

تقوم فكرة استخدام المحول الذاتى ، فى هذا المضار ، على نفس الأساس الذى تقوم عليه فكرة استخدام مفتاح نجمة دلتا ، من حيث القدرة على خفض تيار البده فى الخط بدرجة مضاعفة من نسبة الخفض فى الضغط عن طريق التحويل، وبدون حدوث مفقودات قدرة جانبية . توصل ملفات المحرك (سواء كانت موصلة نجمة أودلتا) ، كما هو مبين فى شكل (٥-٢) ، إلى جانب الضغط المنخفض فى محول ذاتى ، يكون جانب الضغط المرتفع فيه موصل إلى الينبوع . فإذا كان الضغط الحطى للينيوع هو ٧ ، مثل الحالة السابقة ، وكان المحول يخفض الضغط بنسبة x (تكون x كسرا فى هذه الحالة السابقة ، يصبح الضغط الحطى الموصل إلى ملفات المحرك هو ٧ م . فإذا كان التيار المسحوب من الحطى الذى يستحه المحرك فى هذه الحالة هو هو ١٤ ، فإن التيار المسحوب من الحطى الذى يستحه المحرك فى هذه الحالة هو هو ١٤ ، فإن التيار المسحوب من الحطى الذى يستحه المحرك فى هذه الحالة هو المحرك عن التيار المسحوب من الحطى المناب الآخر من المحول الذاتى هو ١٤ يساوى المحرث حيث.

$$\frac{I_{sa}}{I_{sm}} = \frac{xV}{V} = x \qquad (r - 1\xi)$$

و إذا كان Isc النيار الذي يسحبه المحرك لحظة البدء عندمايكون موصلا ترصيلا مباشراً على الينبوع بالضغط الخطى V ،وهو تيار القصر للمحرك ، كما سبق ذكره نجد أن :

$$\frac{I_{sz}}{I_{sm}} = \frac{V}{xV} = \frac{1}{x} \tag{Y-10}$$

من (۱۶ - ۲) و (۱٥ - ۲) يتضح أ:


$$\frac{I_{sa}}{I_{sc}} = x^2 \qquad (Y - Y)$$

وهذا يعنى خفض قيمة التيار فى الخط عند البدء بمقدار يساوى مربع نسبة الخفض ، التى يمارسها المحول الذاتى بالنسبة للضغط الذى ينقله من اليذوع إلى ملفات المحرك ، وهى ما يساوى \mathbf{x}^2 فى هذه الحالة . كذلك نجد أن عزم دوران البد، \mathbf{x} ، باستخدام المحول الذاتى ، ينخفض بنسة \mathbf{x} من قيمة عزم دوران البد، عند التوصيل المباشر \mathbf{x} حيث نجد أن:

$$\frac{T_{sa}}{T_{sc}} = \left(\frac{I_{sm}}{I_{sc}}\right)^2 = x^2 \qquad (7-14)$$

يتضح لنا ، بعقد المقارنة بين ما حصانا عليه من نتائج فى حالتى البدء باستخدام مفتاح نجمة دلتا ، واستخدام المحول الذاتى ، أن الطريقة الأولى ، ما هى إلا حالة خاصة مكافئة من الطريقة الثانية ، تكون فيها نسبة الخفض في الضغط \times ويلاحظ بالرجوع الى شكل (\circ \sim \circ) أن المحرك يوصل عند استخدام المحول الذاتى أيضاً الى مفتاح ذي ناحيتين ، حيث يتم وضعه خلال فترة البدء على الناحية الموصل عليها المحول الذاتى ، وعندما تعلو السرعة الى

أقصى مدى لها يحول المفتاح الى الناحية الأخرى ، حيث يصبح المحرك موصلا توصيلا مباشراً على الينبوع.



شکل (٥-٢)

مثال:

A squirrel cage induction motor, when started with a star/delta switch, is found to take a starting current of 1.7 times full lond line current and give a starting torque of 35 % of full load torque. Find: (a) the full load slip of this motor; (b) the ratio starting to full load current, and the ratio

starting to full load torque, when the motor is started with an autotransformer having a ratio of 0.6.

فى حالة استخدام مفتاح نجمة / دلتا و بتطبيق المعــادلة (١ ـــ ٧) نجد أن :

$$\text{(a)} \ \frac{T_s}{T_{FL}} = \ \left(\frac{I_{phs}}{I_{phFL}}\right)^2 \ S_n \ = \left(\frac{\sqrt{3} \ I_{phs}}{I_{LFL}}\right)^2 \ S_n$$

$$... 0.35 = (\sqrt{3} \times 1.7)^2 S_n$$

$$\therefore S_n = \frac{0.35}{3 \times 2.89} = 0.0405 = 4.05\%$$

(b)
$$\frac{I_{Ld}}{I_{LS}}$$
 = 3 , $\frac{I_{LS}}{I_{LFL}}$ = 1.7

$$\therefore \frac{1_{Ld}}{I_{LFL}} = 1.7 \times 3 = 5.1$$

وهذه هى نسبة تيار البدء إلى تيار الحمل الكامل ILFL (في الحط) عند استخدام طريقة التوصيل المباشر على الينبوع، دون أى تغيير في توصيلات المحرك الحرك. ويكون تيار البدء ILd في هذه الحاله هو نفسه تيار القصر للمحرك الدو المحرك على سبق أن تكررت الإشارة الله.

عند استخدام المحول الذاتى تكون قيمة x ، كما هى معطاة ، تساوى0.6 وعند تطبيق المعادلات (١٤ – ٢) ، (١٥ – ٢) ، بجد أن:

$$\frac{I_{sm}}{I_{sc}} = \frac{I_{sm}}{I_{Ld}} = x = 0.6$$

$$\cdot \cdot \cdot \frac{I_{\text{sm}}}{I_{\text{Ld}}} \times \frac{I_{\text{Ld}}}{I_{\text{LFL}}} = 0.6 \times 5.1 = 3.06 = \frac{I_{\text{sm}}}{I_{\text{LFL}}}$$

وهـذا يعنى أن نسبة تيار البدء الداخل الى المحرك Ism عند استخدام المحول الذاتي بالنسبة المعطاة ، الى تيار الحمل الكامل (المحطى والمرحلي الأن التوصيل دلتا في الحالتين) تساوى 3.06 و باستخدام المعادلة (١٠٠١) في هذه الحالة نجد أن:

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = \left(\frac{I_{sm}}{I_{LFL}}\right)^2 S_n = (3.06)^2 \times 0.0405 = 0.379$$

(3) A 3—phase, delta connected squirrel cage motor, is fed from a 400 V supply through a long cable. It is found that the motor develops the same starting torque in star and delta connections. A short circuit test in delta connection gave the following results:

$$220~\mathrm{V}$$
 , $125~\mathrm{A}$, $\cos~\phi_{\mathrm{sc}}~=~0.4$

Find the resistance of the cable and starting currens in star and delta connections.

نحصل من نتائج تجربة دائرة القصر المعطاة على المعلومات الآتيه:

$$Z_{\rm m} = \frac{220 \times \sqrt{3}}{125} = 3.04 \text{ ohms}$$

$$R_m = Z_m \cos \phi_{8c} = 3.04 \times 0.4 = 1.216 \text{ ohm}$$

$$X_m = Z_m \sin \phi_{sc} = 3.04 \times 0.915 = 2.78 \text{ ohms}$$

نظراً لوجود الكابل بين الينبوع والمحرك، فان مقاومته R تدخــل فى جميع الحسابات مضافة الى مقاومة المحرك المكافئة R_{leq} فى حالة التوصيل بحمة، كما هو مبين فى شكل (٦ ــ ٢ ١) . و لكى يمكننا عمل الحساب بنفس الطريقة

فی حالة التوصیل دلتا ، فاننا نحول معاوقات المحول Z_m الی تلك التی تكافئها Z_{meq} ، و تكون موصلة مجمة ، كما هو مبین فی شكل (7-7)


$$Z_{meq} = \frac{Z_m \times Z_m}{3 Z_m} = \frac{1}{3} Z_m = \frac{1}{3} (1.216 + J 2.78)$$

 $R_{\text{meq}}\,=\,0.405~\text{ohm}$, $X_{\text{meq}}\,=\,0.927~\text{ohm}$

لكى نحصل على نفس عزم دوران البدء فى المحرك ، كما هو مشروط فى المسألة ، يجب أن يكون التيار المرحلي فى ملفات المحرك متساويا فى الحالتين.

$$I_{phd} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{Ld} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{400/\sqrt{3}}{\sqrt{(R + 0.405)^2 + (0.927)^2}}$$

$$I_{ph} = I_{LS} = \frac{400 / \sqrt{3}}{\sqrt{(R + 1.26)^2 + (2.76)^2}}$$



شکل (۲ – ۲)

$$: 3 \left[(R + 0.405)^2 + (0.927)^2 \right] = \left[(R + 1.216)^2 + (2.78)^2 \right]$$

$$\therefore R^2 = 3.074$$
 , $R = 1.7052$

$$I_{Ld} = \sqrt{3} I_{phd} = \frac{400 \sqrt{3}}{\sqrt{(2\cdot159)^2 + (0.927)^2}} = 98.6 A$$

$$\underline{\text{Check}} : I_{phd} = \frac{98.6}{\sqrt[4]{3}} = 56.9, = I_{phs}$$

- (4) a Squirrel Cage motor has a rated Slip of 3% and a Starting current of 5 times the rated current. Calculate in terms of the rated values the starting current and approximately the starting torque:
 - a) For directly switching on.
 - b) For star-delta starting.
- c) For starting by means of starting choke with a staring Current 3 times rated current.
- d) For starting by means of an auto-transformer with a starting current of 3 times rated current.

$$\frac{T_{st}}{T_{fl}} = \left(\frac{I_{st}}{I_{fl}}\right)^2 \times S_n , S_n = 0.03$$

a)
$$\frac{I_{st}}{I_{fl}} = 5$$
 , $\frac{T_{st}}{T_{fl}} = (5)^2 \times 0.03 = 0.75 = 75\%$

b)
$$I_{SC} = I_{Ld}$$
 , $I_{st} = I_{LS} = I_{phs}$, $I_{phd} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{SC}$

$$\sqrt{\frac{I_{SC}}{3}I_{f1}}$$
 = 5 \(\frac{I_{phd}}{I_{f1}} = 5 \(\frac{I_{phd}}{I_{phs}} = $\sqrt{3}$

$$\frac{I_{phs}}{I_{fl}} = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{T_{st}}{T_{f1}} = \left(\frac{I_{phs}}{I_{f1}}\right)^2 \times S_n = \left(\frac{5}{\sqrt[3]{3}}\right) \times 0.03$$

$$= 0.25 = 25\%$$

(c)
$$\frac{I_{st}}{I_{fl}} = 3$$
 , $\frac{T_{st}}{T_{fl}} = (3)^2 \times 0.03 = 0.27 = 27\%$

(d)
$$\frac{I_{sa}}{I_{Ld}} = \frac{3 I_{f1}}{5 I_{f1}} = \frac{3}{5} = x^2 (I_{Ld} = I_{sc} = 5 I_{f1})$$

$$\therefore x = \sqrt{\frac{3}{5}}$$

$$\frac{T_{st}}{T_{fl}} = \frac{T_{st}}{T_{sc}} \cdot \frac{T_{sc}}{T_{fl}} = x^2 \times 0.75 = \frac{3}{5} \times 0.74$$
$$= 0.45 = 45\%$$

ثانيا _ طرق التحكم في السرعة وتغيير معامل القدرة للمحرك


Methods of speed control and power- factor variattion of the motor

(٥ – ٢) سرعة المحرك :

يوصف المحرك التأثيري ثلاثي المراحل بأنه من النَّاحية المُوضُّوعية ممثلك سرعة ثابتة تقريبا (The motor has Substantially Constant speed) فسرعة المحرك في حالة اللاحمل تختلف أختلافا طقيفا جعنا عون الراسي كما سبق أن رأينا في البنود السابقة ، ثم إنها لاتتغير اللانتقدار الفيف، آخر عن هــذه السرعة عندما يصــح المحرك مجملا بالحمل الكامل . و بناء على هـــــذه التغييرات الطفيفة في سرعة المحرك، فما بين حالتي اللاحمل والحمل الكامل، يقال للمحرك إنه يمتلك خاصية التوازي ، (Shunt characteristic) ، كما تبين لنا في خلال الشرح المتعلق بشكل (٤ ـ ١) . وقد أوضحنا في هذا الشرح أن هذا الانحفاض الطفيف في سرعة المحرك ، بين حالتي اللاحمل والحمل المنطقة . ومن الناحية العملية ، فانه يمكن اعتبار أن المحرك ذو سرعة ثابتة خلال فترة تشغيله ، مع تغير الحمل ، وهي عبارة عن سرعة التزامن على وجه التقريب . وفي معظم التطبيقات العملية ، التي يستخدم فيها المحرك، لا يؤدي هذا الفرض إلى خلق صعوبات أو تعقيدات تتصل بكنه الحمل أو الحسابات الخاصة به، بل إنه يتمشى معها ويسهلها ، ولا يكاد يؤثر على درجة الدقة المطلوبة .

نحتاج فى كثير من التطبيقات العملية للمحرك إلى تغيير السرعة فى نطاق معين ، تحتلف حدوده على حسب نوع التطبيق . وهذا يعنى أن السرعة عند اللاحمل تتغير بدرجة ملحوظة عن سرعة النزامن ، وكأنما تغيرت سرعة النزامن للمحرك فأصر عدت هى السرعة الجديدة تقريبا . ثم إذا قمنا بتحميل المحرك فى

حالته الجديدة ، فإن سرعته تتغير تغيرا طفيفا مابين حالتي اللاحمل والجمل الكامل ، على نفس المنوال كما كان يحدث في حالته الأصلية ، لأن هذا السلوك رهن بخصائص المحرك الأساسية التي لم تتناولها يد التعديل . يين شكل (V - V) منحنيات خواص عزم الدوران المختلفة مع السرعة ، عند تغيير سرعة المحرك الأصلية باستخدام بعض الوسائل الدخيلة ، ويتضح منها تغيير سرعة الحرك الأصلية باستخدام بعض الوسائل الدخيلة ، ويتضح منها ظهور خاصة التوازى للمحرك في جميع الحالات ، مها تغيرت سرعة اللاحل ، ظهور خاصة التوازى للمحرك في جميع الحالات ، مها تغيرت سرعة اللاحل ، التي يمكن أن نعتبرها أصبحت مناظرة لسرعات ترامن جديدة هي n_{s2} , n_{s3} ، كما هو مبين بالرسم .



(٢-٦)معامل قدرة المحرك :

يتضح لنا بمراجعة مخطط الدائرة للمحرك التأثيري ثلاثي المراحل أن التيار الذي يسحبه المحرك من الينبوع ، في حالة اللاحمل ، هو تيار حثى

متأخر بزاوية كبيرة على ضغط الينبوع . ويتكون هذا التيار من مركبتين ، مركبة صغيرة متفقة مرحليامع الضغط، وهي التي تجعل المحرك يتزود نتيجة لسريانها فيه بالمفقودات الميكانيكيه ومفقودات الحديد ، ثم مركبة اكبر كثيرا من المركبة الأولى ، وهي التي تزود المحرك بالمجالى المغناطيسي اللازم لتشغيله .

وقدتم استعراض النظريات الأساسية للمحرك على أساس بقــاء هاتين المركبتين ثابتتي القيمة والزاوية المرحلية، في أثناء تغير الحمل على المحرك (قــد يطرأ عليها تغير طفيف لا يؤثر اهماله تأثيرا هاما على دقعه هـذه النظريات). وهذا يعنى وجود مركبة دائمــة، ذات طبيعة حثية، في التيار الذي يسحبه المحرك من الينبوع ، علاوة على أن المركبة الأخرى ، التي تسرى في المحرك بسبب وجود الحمل،هي الأخرى ذات طبيعة حثية ، نتيجة لطبيعة دائرة العضو الابتدائي، الذي يسحبه المحرك من الينبوع مع أية درجة للحمل، لابد وأن يكون تيارا حثيا متأخرا على الضغط بزاوية ملحوظة . نجد على هذا الاساس أن من عيوب المحرك التأثيري البارزة صغرمعامل قدرته المتأخر بالنسبة لمعالمل قدرة المحرك المتزامن ، الذي يمكن التحكم فيه تحكما مطلقا بتغيير تيار التذبيه ، كما سبق شرحه بالتفصيل في كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربية. ويقال إن من عيوب المحرك التأثيري أنه يمتلك معامل قدرة فقيرا it has a poor) (power factor لذلك نتامس الوسائل التي يمكن عن طريق استخدامها رفع قيمة معامل القدرة للتيار الحثني ، الذي يسحبه المحرك من الينبوع ، ويطلق عليها لقب وسائل تحسين معامل القدرة ، أو وسائل تصحيح معامل القدرة للمحرك

(Methods of power-factor improvement or correction) وهناك وسائل تستخدم لتحسين معامل القدرة نقط، كما أن هناك وسائل يقترن فيها تحسين معامل القدرة بتغيير السرعة ، كما سبق أن ذكر نافي مطلع هذا الكلام . والحقيقة الهامة ، التي يجب ذكرها في هذا المضار ، أن

تطوير إمكانيات تشغيل المحرك التأثيرى، باستخدام مثل هذه الوسائل، قد جعل منه محركا يفى بمعظم الاحتياجات فى التطبيقات العملية التى تستخدم فيها المحركات الكهربية، مما هيأ له فرصة الشيوع فى كل المجالات.


(٧-٧) الطرق الخاصة بتغيير سرعة المحرك فقط:

توجد طريقة واحدة خاصة بتغيير سرعة المحرك فقط، لا يظهر فيها التغير في القدرة بصورة ملموسة. و تقوم هذه الطريقة على أساس تغيير عدد أقطاب المحرك ، مع ثبوت قيمة تردد الينبوع ، مما يؤدى إلى تغيير قيمة سرعة النزامن للمحرك ، و بالتالى سرعة دوران العضو الدائر، التى تتغير تغيرا طفيفا جدا عنها ، مابين حالتى اللاحمل والحمل الكامل . و يمكن بطبيعة الحال الوصول إلى نفس النتيجة عن طريق تغيير تردد الينبوع مع الاحتفاظ بعدد أقطاب المحرك ثابتا. و نظراً لأننا نقوم بدراسة المحرك التأثيرى نفسه ، و نبحث عما يمكن أن يؤثر على خصائصه من تغييرات، نتيجة لما يطرأ على تكوينه من تعديلات ، فإن الحالة الثانية لاتهمنا بقدر ما تهمنا الحالة الأولى ، التى يغلب استخدامها في حالة المحرك الغني المناطيسي مها اختلف عدد أقطابه .

ونظراً لأن عدد الا قطاب للمحرك هو الذي يتحكم في كيفية ترتيب ملفات العضو الثابت في المجاري و تقسيمها الى مراحل ، كما سبق بيانه في باب ملفات المنتج في آلات التيار المتردد من كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية ، فأن تغيير عدد الأقطاب في المحررك، اللازم للتحكم في سرعته، يستوجب اعادة ترتيب هذه الملفات على النحو الذي يؤدي الى الحصول على عدد الأقطاب المناظرة للسرعة الجديدة، وهناك طريقتان للوصول الى الغرض المطلوب في الحياة العملية، تتم احداها بترويد العضو الثابت للمحرك بمجموعات من الملفات مستقلة عن بعضها العض تمام الاستقلال ، بحيث تكون كل من الملفات مستقلة عن بعضها العض تمام الاستقلال ، بحيث تكون كل

مجموعة خاصة بسرعة معينة ، وتوصل الى الينبوع عند ادارة المحرك على هذه السرعة ، و تتم الثانية بجعل الملفات ذات تقسيهات مختلفة ، بحيث تتصل مع بعضها البعض على الينبوع بتوصيلات معينة، باستخدام مفتاح مخصوص ، لإعطاء عدد الأقطاب المناظرة للسرعة المطلوبة . وتتصل المشاكل التي تتعلق بتنفيذ احدى ها تين الطريقتين أتصالا وثيقا بتكوين المحرك أساساً ، وتصميم ملفاته وترتيب المفتاح الحاص بتغيير السرعة ، وليس الحجال هنا للتعرض لهذه المشاكل وطرق تزليلها . ويكنى أن نشير هنا الى أن عدد السرعات التي يمكن أن نحصل عليها من المحرك في هذه الحالة يكون قاصراً في الغالب على سرعتين ، وقد يصل الى ثلاث سرعات على أكثر تقدير ، حيث يصبح مفتاح السرعات ذا تعقيد كبير ، كما قد يكون من المفيد أن نشرح بعض المادي، التي تتخذ أساسا لعمل التغييرات في توصيل الملف التالتعديل السرعة. يبين شكل (٨ – ٢) ا مجموعة من الملفات (خاصة بمرحلة واحدة من المراحل الثلاث) يكون سريان التيار فيها بحيث يتكون حولها مجال مغناطيسي ذو ثمانية أقطاب (بلغة طرق عمل الملفات يقال ان هذه الملفات مصممة الثمانية أقطاب). نلاحظ أن الملفات تكون في هذه الحالة موصلة على التوالي بحيث يمر التيــار فيهــا جميعاً في نفس الاتجاه ويدخل عند بداية الملف، ٨ و بخرج من نهاية الملف D .

يتبين من شكل (٨- ٢)ب أنه عند نقسيم الملفات إلى مجموعتين ، في كل مجموعة ملفان متصلان معاً على التوالى ، ثم توصيل المجموعتين معاً على التوازي إلى الينبوع ، بحيث ينعكس اتجاه مرور التيار في الملفين الآخرين ، فان عدد عليه في شكل (٨- ٢) أ ، ويظل كما كان في الملفين الآخرين ، فان عدد أقطاب المجال المغناطيسي حول الملفات يصبح أربعة في هذه الحالة بدلا من ثمانية . وهكذا نجد أن تغيير اتجاه مرور التيار في نصف عدد الملفات ، بمجرد تغيير ترتيب التوصيلات إلى الملفات مع الينبوع ، قد هيط بعدد الأقطاب الى



شکل (۸ - ۲)

النصف. وهذه طريقة مبسطة لبيان كيفية مضاعفة (السرعة أو تقليلها الى النصف) عن طريق تغيير توصيلات الملفات . ويتم هـذا التغيير باستخدام مفاتيح جاهزة لهذا الغرض تزودبها المحركات . ويطلق على هذا الأسلوب في تغيير التوصيلات اسم توصيلات دالندر (Dahlander connection) .هذا وتحتفظالآلة في كلتا حالتي التوصيل بنفس عدد الخطوط المغناطيسية في المجال المغناطيسي لكل قطب على وجه التقريب.

تزود المحركات التى تدير آلات الورش ، التى تحتاج الى سرعات متغيرة ، بمجموعتين من الملفات ، بحيث يمكن أن تعمل اجدى المجموعتين بأربعه أقطاب أو ثمانية ، وتعمل المجموعة الأخرى بستة أقطاب أو اثنا عشر قطباً، وبذلك يمكن الحصول على السرعات ١٥٠٠، ١٥٠٠، ٥٠٠، ٥٠٠، دبذ بة/ ثانية .


هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تغيير سرعة المحرك بتغيير عــــدد

الأقطاب بالنسبة لملفات العضو الثابت، فانه في حالة المحركات ذات القفص السنجابي بتواهم القفص السنجابي تلقائياً مع هذا التغيير، أما في حالة المحركات ذات الحلقات الانزلاقية يلزم من البديهي تغيير توصيلات ملفات العضو الدائر للحصول على تغيير في عدد أقطابها مناظر للتغيير الذي حدث في عدد أقطاب ملفات العضو الثابث. لذلك نجد أن هذه الطريقة في تغيير السرعة تستخدم عموما مع المحركات ذات القفص السنجابي فقط، كما سبقت الاشارة اليه . ومن عيوب هذه الطريقة أن تغيير السرعة يتم على درجات متفاوتة تفاوتاً كبيراً (نصف السرعة أو ضعفها مثلا) ، كما أن معامل القدرة يكون عادة منخفضاً في مثل هذه المحركات ، علاوة على التوصيلات الكثيرة ، عادة منخفضاً في مثل هذه المحركات ، علاوة على التوصيلات الكثيرة ، والتي لا تسلم من التعقيد ، التي يزود بها العضو الثابت.

توجد طريقة أخرى لتغيير السرعة عن طريق تغيير عدد الأقطاب يستخدم فيها محركان يختلف عددالأقطاب في أحدها $_{\rm P1}$ عن عدد الأقطاب في الآخر $_{\rm P2}$ و بحيث يكون $_{\rm P1}$ لا يساوى $_{\rm F2}$ و تكون قدرة المحرك الا ول $_{\rm P2}$ وقدرة المحرك الثانى $_{\rm P2}$.

 $n_1 \stackrel{60f}{=} \frac{60f}{p_1}$ ومن البديهى أنه بتشغيل المحرك الا ول نحصل على السرعة بتشغيل المحرك التانى نحصل على سرعة أخرى $\frac{60f}{F_2} \stackrel{2}{=} \frac{60f}{F_2}$ ، وذلك بالتوصيل على نفس اليذوع ذى التردد f ، وتكون f قريبة جـــداً من سرعة الترامن f من سرعة الترامن f من سرعة الترامن f من f من سرعة الترامن f من سرعة الترامن f من سرعة الترامن f

هذاو یمکنعن طریق توصیل المحرکین بالتتا بع (cascade connection)، کما هو مین فی شکل (۹ – ۲) یمکن الحصول علی سرعتین أخریین ، کما یتضح من الآتی :



شکل (۹-۲)

إذا فرضنا أن f_s هو التردد في ملفات العضو الدائر للمحرك الأول ، وهو بالتالى تردد الينبوع الذي يغذى الملفات الابتدائية (ملفات العضو الثابت في ا وملفات العضو الدائر في ب) المحرك الثانى ، وأن عمود الإدارة للمحركين معا يدور بالسرعة n نجد أن:

$$f_s = \frac{n_{s1} - n}{n_{s1}} f = \frac{(n_{s1} - n)}{n_{s1}} \frac{p_1 n_{s1}}{60} = \frac{p_1 (n_{s1} - n)}{60}$$

تكون n ، سرعة عمود الإدارة المشترك بين المحرك ين ، قريبة القيمة جداً من n2 مما يعني أن.

$$n = n_{28} = \frac{60}{p_2}$$
 sf $= \frac{(n_{s1} - n) p_1}{p_2}$

ويكون حصولنا على السرعة المعطاة بالمعادلة (٢٠-٢) على أساس توصيل الأطراف التى تغذى الملفات الابتدائية للمحرك الثانى مع الملفات الابتدائية للمحرك الثانى مع الملفات النانوية للمحرك الأول ، مما يعنى تآزر على عمود الإدارة المشترك في اتجاه عزم دوران المحرك الأول ، مما يعنى تآزر عزى دورانها معاً وإعطاء مجموع قدرتهما على عمود الإدارة عند سرعة الدوران المشتركة. فإذا كان توصيل الأطراف المذكورة بحيث يكون عزمى دوران المحركين في اتجاهين متضادين (يمكن حدوث ذلك بمجرد تبديل طرفين من أطراف التوصيل الثلاثة) فإننا نحصل على فرق القدرتين على عمود الإدارة عند سرعة الدوران المشتركة ، ويستوجب الاثمر في هذه المحالة إعطاء يهود المائق العلاقة السابقة اشارة سالبة (نظراً لدوران المجال المخال المغناطيسي للمحرك الثاني في عكس الاتجاه السابق). وتكون السرعة المشتركة في هذه الحالة عبارة عن :

$$\mathbf{n} = \mathbf{n}_{s1} \frac{\mathbf{p}_1}{\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2} \tag{Y-YY}$$

و ممكن أن نستدل من طبيعة تركيب المعادلة (YY=YY على سبب اشتراطنا في باديء الا مر أن يكون P_1 لا يساوى P_2 .

بناء على ماسبق شرحه يمكن تلخيص الامكانيات الخاصة بالقدرة والسرعة على عمود الادارة ، في حالة وجود محركين بالمواصفات السابقة ، على النحو الآتى :

الامكانيات	القدرة على عمود الادارة	سرعة عمود الادارة المشترك
استخدام المحرك الأول بمفرده	P ₁	$n = n_{s1} = \frac{60f}{p_1}$
استيخدام المحرك الثانى بمفرده	P_2	$n = n_{s2} = \frac{60f}{p_2}$
توصيل المحركين بالتتالى بعزى دوران فى نفس الانجاه على عمو دالادارة المشترك	$P_1 + P_2$	$n = n_{s1} \frac{p_1 + p_2}{p_2}$
توصيل المحركين بالتتالى بعزمي دوران متضادى الاتجاه على عمو دالاداره المشترك	$P_1 + P_2$	$n = r_{s1} \frac{p_1}{p_1 - p_2}$

ويتضح من الجدول السابق أن قدرة المحرك الأول P_1 تكون أكبر من قدرة المحرك الثانى P_2 ، حيث أن طبيعة التوصيل بالتتالى تحتم أن تكون تغذية المحرك الثانى بالقدرة الانزلاقية (Slip power) ، الناشئة فى الملفات الثانوية للمحرك الأول . ويلاحظ أن التوصيل بالطريقة المبينة فى شكل (P_1) ب عتاز عن الطريقة المبينة فى شكل (P_2) ا بأنه يجعلنا نستغنى عن الفرش على الحلقات الانزلافية فى المحرك كين، حيث يكون التوصيل ماشر ابينها لأنها تدور معا ، وهذا يعمل أيضا على توفير مفقودات الاحتكاك ، ومفقودات التلامس الكهربية ، الناشئة عن وجود هذه الفرش . هذا ونحب أن نشير إلى أن معامل القدرة يكون منخفضا عند استخدام هذه الطريقة فى تغيير السرعة .

٧ ـ تغيير السرعـــة ، مع التأثير على معامل القدرة ، باستخدام مقاومات

في الملفات الثانوية:

من البديهي أن هذه الطريقة لاتستخدم إلا مع المحركات ذات الحلقات الانزلاقية ، حيث يمكن توصيل مقاومة متغيرة ، ثلاثية المراحل ، مع ملفات العضو الدائر عن طريق الفرش . وبتغيير هــذه المقاومة يمكن الحصول على سرعات متغيرة من المحرك . ومما لاشك فيه أن إضافة المقاومة إلى دائرة الملفات الثانوية ذات الطبيعة الحثية يعمل على تحسين معامل القدرة ، ولكننا لانلتفت إلى ذلك بقدر اهتمامنا بتغيير السرعة . ويمكن أن نجمل شرح ما يحدث في هذه الحالة على النحو الآتي : إن وجود المقاومة الزائدة في ملفات العضو الدائر يعمل على زيادة مفقو دات النحاس الثانوية ${
m P_{cu2}} = {
m P_{cu2}}$ و نظرا لأن ذلك لا علاقة له بقدرة الدخل إلى المحرك P1 ، وبافتراض ثبوت قيمة P12 تقريبا على هذا الاساس ($P_1 \stackrel{\mbox{\tiny α}}{=} P_{12}$) فان تغيير قيمة P_{cu2} يؤدى إلى تغيير قيمة P_1 أى إلى تغيير سرعة المحرك . وهذا يعنى أننا نستطيع خفض سرعة المحرك فقط عن طريق تبديد جزء زائد من قدرة الخرج، التي تقل بنفس نسبة أنخفاض السرعة ، مما يعمل على حفظ عزم الدوران ثابت القيمة على وجه التقريب ، وهوما يتمشي مع افتراض ثبوت قيمة ($m P_{12} = T
m m_s$)، ويكون خفض السرعة في هـذه الحالة على حساب معامل الجودة للمحرك $\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$ ، وهو غير مستحب على الاطلاق ، علاوة على المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تبديد كيات كبيرة من القدرة في المقاومة الخارجية . لذلك قان هـذه الطريقة تستخدم في أضيق الحدود ، عندما يراد تغيير سرعة المحرك بمــــا لايتجاوز حوالي ١٥٪٪.


٣ ـ تغيير السرعة ومعامل القدرة باستخدام المحرك التأثيري مع مجموعة من الآلات :

بينا في البند السابق كيف يكون تغيير السرعة في المحرك ناشئًا أساسا عن تغيير في قيمة المفقودات النحاسية الكلية Pcu2 في دائرة الملفات الثانوية للمحرك،

بحيث يمكن تبديد الجزء الزائد ، الناشى، عن خفض السرعة ، في مقاومة خارجية توصل على الوالى مع هذه الملفات . وقد يترآى لنا أنه بدلا من تبديد هـذه القدرة الزائدة في مقاومة خارجية ، أن نقوم باستغلالها في عمل نافع ، كادارة محرك مساعد auxiliary motor يشترك مع المحرك التأثيرى الرئيسى المعنادرة مع المحرك التأثيرى الرئيسى (main motor) على عمود إدارة واحد ، أو إعادة هذه القدرة بغذية رجعية (feed back) للينبوع الذي يغذى المحرك . ونظرا لأن هـذه القدرة تؤخذ من ملفات العضو الدار عند سرعات محتلفة، فان ترددها يكون متغير اعلى حسب تغير سرعة المحرك ، مما يستلزم عمل ترتيات معينة للاستفادة بها على عمود الادارة أو قبل تغذيتها رجعيا إلى الينبوع ذى التردد ثابت القيمة f . وتختلف الترتيبات اللازمة في كل من الحالتين بطبيعة الحال و نوجز فيا يلي شرح طريقة شائعة لكل حالة .

ا ـ توصيل كرام المتالى: (Kramer Cascade Connection)

يبين شكل (١٠ - ٢) اكيفية توصيل المحرك التأثيرى ، ويطلق عليه اسم المحرك الأساسى ، في مجموعة من الآلات (machine set) تتكون علاوة على ذلك ، من محرك تيار مستمر ، ويطلق عليه اسم المحرك المساعد ، يشترك مع المحرك التأثيرى على تفس عمود الادارة ، ثم من محول دوار أو متزامن مع المحرك التأثيرى على تعويل قدرة التيار المتردد) التي تأتى إليه من الملفات الثانوية للمحرك التأثيرى نتيجة تغيير السرعة ، إلى قدرة تيار مستمر يغذى بها محرك التيار المستمر . فاذا أهملنا المنقودات ، في كل من المحول المتزاهن ، ومحرك التيار المستمر ، فان هدنا عنى أن القدرة التي تطردها الملفات الثانوية إلى خارجها ، نتيجة خفض سرعة المحرك ، والتي كان يمكن أن تتبدد في المقداومة المحارجية ، لو وجددت موصلة إلى الفرش بدلا من المحول المتزاهن،




(شکل ۱۰ - ۲) ۱، ب

تعود مرة أخرى لتؤدى مهمتها على عمود الادارة مع السرعة الجديدة . فاذا المترضنا ، كما سبق في حالة المقاومة ، أن قدرة المدخل المدخل المعرك التأثيرى لا تتغير في خلال ذلك ، مما يعنى أن قدرة المدخل المملفات الثانوية لهذا المحرك الا تتغير في خلال ذلك ، مما يعنى أن قدرة المدخل المملفات الثانوية لهذا المحرك الواتة تقريبا، فإن القدرة التي يأخذها عمود الادارة من المحركين معا، الرئيسي والمساعد ، لا تتغير ، على وجه التقريب ، أيضا . وهذا يؤدي إلى ازدياد عزم الدوران على عمود الادارة بانخفاض السرعة (P = To) . اذلك يطلق على توصيلة كرام هدذه اسم الادارة ذات القدرة الثابتة لذلك يطلق على توصيلة كرام هدذه اسم الادارة ذات القدرة الثابتة كيف يتم لنا تغيير سرعة المحرك ، أو معامل قدرته . من البديهي أننا يجب أن كيف يتم لنا تغيير سرعة المحرك ، أو معامل قدرته . من البديهي أننا يجب أن نفرض على عمود الادارة سرعة معينة (منخفضة فرضا) يلتزم بها المحرك التأثيري ، وينتيج بناء على وجودها زيادة القدرة في الملفات الثانوية ، بحيث التأثيري ، وينتيج بناء على وجودها زيادة القدرة في الملفات الثانوية ، بحيث

يسرى الجزء الزائد من خلال المحول المتزامن إلى المحرك المساعد لكى يعطيه من أخرى على عمود الادارة ويتم ذلك عن طريق تغيير سرعة المحرك المساعد بتغيير المقاومة R_1 في ملفات مجاله و نظرا لأن المحول المتزامن هو في الواقع محرك متزامن ، من ناحية حلقاته الانزلاقية ، (سوف يأتى شرحه بالتفصيل في باب تحويل الطاقة الكهربية) فان تغيير معامل قدرته ، عن طريق تغيير تيار التنبيه الحاص به بوساطة المقاومة R_2 ، يؤدى إلى تغيير معامل القدرة في الملفات الثانوية للمحرك التأثيرى ، وبالتالي للتيار الذي يستحبه من الينبوع . ويبين شكل (R_2) ب كيف تسرى القدرة من الينبوع حتى تصل إلى عمود الادارة بقيمة ثابتة تقريبا . وتتميز هذه الطريقة بزيادة عزم الدوران عند انخفاض السرعة ، مع ثبوت قيمة قدرة المخرج على عمود الادارة ، لذلك عسن استخدامها في صناعة الحديد لادارة درافيل السحب (Rolling mills)

ب _ توصيل شيرييوس المتتالي : (Scherbius cascade connection)

في هذه الحالة لا تعود القدرة الزائدة في الملفات الثانوية للمحرك التأثيرى الرئيسي ، الناشئة عن خفض السرعة ، إلى عمود الادارة بوساطة محرك التيار المستمر المساعد، وانما تغذى رجعيا إلى اليذوع (fed back to the supply) باستخدام مولدتيار متردد، مع الأجهزة المناسبة ، يدور مع المحرك المساعد على عمود إدارة مشترك ، مستقل عن عمود الادارة الرئيسي ، كا يتبين من شكل (١١ - ٢) ا . وهر إنا يعنى أن القدرة التي يأخذها الحمل على محور الأدارة الرئيسي تنخفض قيمتها بما يتناسب مع المحوك التأثيري ، كا كان يحدث في حالة استخدام المقاومة ، لأن ما ينتقص الحرك التأثيري ، كا كان يحدث في حالة استخدام المقاومة ، لأن ما ينتقص من القدرة يغذي معظمه رجعيا إلى اليذوع (بعد ضياع ما يساوى المفقودات في الآلات المساعدة فقط). وتكون نتيجة ذلك أن يظل عزم الدوران المبذول



شکل (۲۰۱۱) ا،ب

من المحرك ثابت القيمة تقريبا $\left(\frac{P_2}{\omega}\right)$ ، لذلك يطلق على هذا التوصيل اسم الادارة ذات عزم الدوران الثابت (Constant torque drive) ، ويستخدم عندما يحتاج الحمل إلى عزم دوران ثابت القيمة عند سرعات متغيرة ، ينها يستعمل توصيل كرام عندما يحتاج الحمل إلى قدرة ثابتة القيمة مع سرعات متغيرة . يكون تغيير السرعة في هذه الحالة أيضا عن طريق تغيير قيمة المقاومة R_1 الداخلة في ملفات التذبيه للمحرك المساعد ، كما يكون تغيير معامل القدرة عن طريق تغيير قيمة R_2 أيضا . يبين شكل (Y - Y) ب مسار القدرة الزائدة الناشئة عن خفض السرعة حتى ترتجع إلى الينبوع . هذه و تجب الاشارة إلى أن طريقة شربيوس الأصلية (BBC-Scherbius)

تقوم على أساس الافكار التي يوضحها شكلي (١١ - ٢) ا ، ب ، ولكن يستخدم فيها محرك توالى ذومبدل للتيار المترد . وهذا المحرك يتغذى بالقدرة من الحلقات الانزلاقية للمحرك الرئيسي، ويمكن أن يدور على نفس عمود الادارة للمحرك الرئيسي ، فيرد القدرة التي يأخذها ميكانيكيا على عمود الادارة الرئيسي ، كا يحدث في حالة توصيلة ترامى ، أو أنه في حالة توصيلة شريوس الأصلية يكون عمود ادارته مستقلا عن عمود الادارة الرئيسي ، ولكنه يدير مولدا تأثيريا دارته مستقلا عن عمود الادارة الرئيسي ، ولكنه يدير مولدا تأثيريا و نظرا لأن الطالب ليس لديه أية فكرة في الوقت الحاضر عن الحركات ذات المبدلات للتيار المتردد، أو المولد التأثيري ، فقد حاولنا اعطاء ، فكرة مبسطة ، في المقدرة المرتجعة إلى الينبوع ، هذا المبدلات للتيار المتردد، أو المولد التأثيري ، فقد حاولنا اعطاء ، فكرة مبسطة ، في حدود معلوماته ، عن طريقة شريوس الرئيسية في تنظيم سرعة المحرك التأثيري بالقدرة المرتجعة إلى الينبوع ، دون التعرض للانوع التي لا يعرفها من الآلات.


٤ ـ تغيير السرعة ومعامل القدرة باستخدام ضغط محقون في الملفات الثانوية:

لو تمعنا قليلا فيما يحدث عند تغيير السرعة باستخدام المقاومة الخارجية ، أو باستخدام توصيلتي كرام، وشير بيوس ، لوجدنا أن الأساس في الأمم كلسه هو والتغير الناشيء في الضغط المرحلي للملفات الثانوية ($\rm SE_{20}=\rm E_{2s}$) للتغير المطلوب في السرعة أو معامل القدرة . ويؤدى تغير السرعة أساسا إلى تغير في قيمة ($\rm E_{2s}=\rm SE_{20}$) كما أن تغير معامل القدرة ير تبط أساسا بالتغير في زاوية الاختلاف المرحلي للضغط $\rm E_{2s}$ مع التيار الثانوي ، ومن ثم مع التيار الابتدابي، للمحرك. وهذا يلهمنا فكرة استخدام ضغط مضاد يحقن (injceted) على المحرك. وهذا يلهمنا فكرة استخدام ضغط مضاد يحقن (السرعة أساسا ، أطراف الملفات الثانوية ويكون تغيير قيمته سببا في تغيير السرعة أساسا ،

⁽ Speed and power - factor Variation using injected secondary voltage)

ثما أن تغيير زاوية اختلافه المرحلى (مع ضغط الينبوع) ، يكون السبب الأساسى فى تغيير معامل القدرة للمحرك . والمشكلة الرئيسية ، التى تواجهنا فى سبيل الحصول على هــــذا الضغط ، هى أنه ضغط متغير التردد والزاوية المرحلية، إذ تتوقف قيمة تردده على قيمة معامل الانزلاق $s=s_1$ عند السرعة المطلوبة $s=s_1$ $s=s_1$ ، كما تتوقف زاويته المرحلية على مدى المسرعة المطلوبة $s=s_1$ ، كما تتوقف زاويته المرحلية على مدى اختلاف معامل القدرة الجديد عن معامل القدرة الأساسى للمحرك .

فاذا فرضنا وجود ينبوع ثلاثى المراحل، يوصل إلى أطراف الملفات الثانوية عن طريق الفرش، ويمكن أن يعطينا هذا النوع من التردد، وهو أمر يمكن ترتيبه (باستخدام محول تردد بين الحلقات الانزلاقية للمحرك والينبوع، وسوف يرد شرح محرك الترددمج آلات التيار المتردد ذات المعدلات) نستطيع أن نستطرد إلى دراسة الموضوع بطريقة سهلة بتقسيمه إلى جزءين أساسيين ، الجزء المحاص بتغيير السرعة، والجزء المحاص بتغيير معامل القدرة. هذا و نظرا لأن الأفكار المحاصة بذلك الموضوع، والنتامج المترتبة عليها، ترتبط ارتباطا و ثيقا بقيمة الضغط عوزاويته المرحلية، في مخطط المتجهات للمحرك، فان خير ما نبدأ به دراستنا إعادة رسم هذا المخطط، كما في شكل (١٠-٢) ا،



(۱) شکل (۲-۱۲) ا ، ب مع دارة الحرك المكافئة كما في شكل (١٧ - ٧٠) ، مع مراعاة الدقة المتناهية والنسبة لاوضاع المتجهات ، على حسب كونها ضغوطا أو أهبوطا في الضغط . وسوف نجد بعض الاختلاف في هذه الحالة عما سبق بيانه في مخطط متجهات المحرك المعطى في الباب الأول ، ولكنه اختلاف من حيث الشكل وله مبرراته . ولتوضيح ذلك نقول ، على سبيل المثال ، ان المتجه IR في الخطط السابق يمثل مركبة الضغط اللازمة لموازنة هبوط الضغط في المقاومة ، ولا يمثل هبوط الضغط نفسه ، لأن اتجاه هذا الأخير بجب أن يكون في عكس اتجاه التيار ، وليس في اتجاه التيار كما هو معطى . كذلك بالنسبة المتجه IX الذي يجب أن يكون متأخرا عن التيار بزاوية ، ه وإذا كان يمثل هبوط الضغط الحثي . أما في المخطط الجديد ، المعطى في شكل (١٢ - ٢) ا ، فسوف نجد أننا أما في المخطط الجديد ، المعطى في شكل (١٢ - ٢) ا ، فسوف نجد التيار خلى نظرم بوضع كل متجه على حسب أصله ، فلا نضع بدلا منه مركبة المتجه التي توازنه . ذلك لأننا سوف نحتاج في النهاية إلى تحديد زواية الاختلاف المرحلي للضغط المحقون بالنسبة لضغط الينوع بدقة ، وهو الاساس في رفع السرعة أو خفضها ، وتحسن معامل القدرة أو فقره . في مخطط المتجهات المبين في أو خفضها ، وتحسن معامل القدرة أو فقره . في مخطط المتجهات المبين في أو خفضها ، وتحسن معامل القدرة أو فقره . في مخطط المتجهات المبين في شكل (١٢ - ٢) ا نجد أن :

 V_1 هو الضغط المرحلي الواصل إلى ملفات المحرك التأثيري الابتدائية ، V_1 التيار الابتدائي المرحلي ، I_1X_1 هوط الضغط في ممانعة التسرب الابتدائية ، I_1 هبوط الضغط في مقاومة الملفات الابتدائية ، لكل مرحلة ، I_0 تيرا اللاحمل الذي يتكون من تيار التنبيه I_0 و تيار المققودات I_1 ، I_2 هي القوة الدافعة الكهربية المضادة ، المتولدة في كل مرحلة من الملفات الابتدائية بفعل المجال المخناطيسي الدائر .

ق القوة الدافعة الكهربية المتولدة في كل مرحلة من الملفات الثانوية E_2 بفعل المجال المغناطيسي الدائر $E_2=sE_1$ وفي نفس اتجاه E_1 لانها متولدتان

بععل نفس المجال المغناطيسي و باعتبار أن نسبة عدد اللهات متساوى فى الملفات الابتدائية والثانوية ، أو بمعنى آخر أن E_2 منسوبة إلى الملفات الابتدائية) I_2 هو التيار الثانوى منسوبا إلى الملفات الابتدائية ، R_2 مقاومة الملفات الثانوية لكل مرحلة منسوبة إلى الملفات الابتدائية ، E_2 مائعة التسرب المرحلية للملفات الثانوية منسوبة إلى الملفات الابتدائية في حالة السكون

n = n معامل الانزلاق عند السرعة n = n للمحرك، n = n باعتبار أن المجال المغناطيسي يدور بسرعة النزامن n = n للمقيقة . بتطبيق قانون كيرشوف على كل من مرحلتي الملفات الابتدائية ، والملفات الثانوية ، المبينتين في الدائرة المكافئة شكل (n = n) ب نجد أن :

$$V_1 + I_1 X_1 + IR_1 + E_1 = O \cdots \cdots \cdots (Y-YY)$$

$$E_2 + SI_2 X_2 + I_2 R_2 = O \cdots \cdots (Y - Y\xi)$$

بالنسبة للدائرة المغناطيسية للمحرك ، فإن مجموع القوة الدافعة المغناطيسية للملفات الابتدائية مع القوة الدافعة المغناطيسية للملفات الثانوية (منسوبه إلى الملفات الابتدائية) يجب أن يساوى القوة الدافعة المغناطيسية التى تولد المجال المغناطيسي الدائر ، وهذا يترجم ، باستخدام التيارين ، الابتدائى \mathbf{I}_1 والثانوى المنسوب \mathbf{I}_2 ، وتيار اللاحمل \mathbf{I}_3 ، بالمعادلة :

$$I_1 + I_2 = I_0 \qquad (\Upsilon - \Upsilon \circ)$$

المعادلات من ٢٠ إلى ٢٢ هى معادلات اتجاهية (Vector equations)، وهى ممثلة وجميع الحدود الداخلة فى تركيبها تمثل كميات متجهة (Vectors)، وهى ممثلة على هذا الاساس فى شكل (١٢ — ٢) ا باشكال مقفلة فى اتجاه دائرى واحد . ويعطى حل هذه المعادلات الثلاث كل ما نحتاج إليه متصلا بخواص


تشغيل المحرك، كما يمكن الاهتداء بها، ممثلة على مخطط المتجهات، بعد تعديلها باضافة الضغط المحقون، لمعرفة طبيعة هذا الضغط المطلوبة، بالنسبة لحجمه وزاويته المرحلية، لكي يعطى تغييرا معينا في السرعة أو معامل التدرة أو كليهما معا. وهذا يتم على النحو التتالى:

ا ـ دوران المحرك بسرعة أقـل من سرعة الترامن (سرعة نحت الترامن (Subsynchronous specd

إذا كان Er كمية متجهة) هو الضغط المرحلي المحقون، فان وجوده يؤدي إلى تعديل المعادلة (٢٤ — ٢) إلى:

$$E_2 + I_2 R_2 + SI_2 X_2 + E_r = O$$
 (Y -- YT)

و تظل المعادلتان الآخر تان كما هما ، فنحصل على مخطط المتجهات شكل (۲ – ۲) أ ، الذي يبين كيف يؤدي انحفاض السرعة إلى زيادة مقدار (E_2)




مما يستلزم وجود $E_{r,l}$ بالعلاقة المرحلية المعطاة ، حيث يكون متأخرا على V_l . فاذا كان انخفاض السرعة بدرجة ملحوظة ، بحيث يمكن اهمال هبوط الضغط في كل من المقاومة ومما نعة التسرب المرحلية في الملفات ، يمكننا كتابة المعادلة ($V_l = V_l$) على النحو التالى :

$$E_2 + E_r = 0$$
 , $E_r = -E_2 \cdots \cdots (Y-YY)$

يبين شكل ($\gamma = \gamma$) ب مخطط المتجهات على أساس المعادلة ($\gamma = \gamma$) التى تعطينا العلاقة بين E_2 , E_1 من حيث أنهما متساويتان فى المقدار ومتضادتان فى الاتجاه . فمن ناحية العلاقة العددية يمكن أن نقول إن :

$$E_r = S_0 E_1$$
 , $S_0 = \frac{E_r}{E_1} = \frac{e_r}{V_1} = \infty$... (Y-YA)

وهذا يعنى أن قيمة الضغط المحقون E_r اللازم لخفض السرعة إلي حد معامل الانزلاق S_0 هي S_0 على وجه التقريب ، بحيث يكون متأخرا بزاوية مرحلية صغيرة بالنسبة لضغط الينبوع V_1 أو يمكن اعتباره في اتفاق مرحلي تقريبا مع V_1 و تكون النتيجة في هدنه الحالة هي خفض السرعة بدون التأثير الملحوظ على معامل قدرة المحرك . فإذا أردنا التأثير على معامل القدرة بصورة ملحوظة يجب أن يتغير الوضع المرحلي للضغط المحقون E_r القدرة بعمل على تمرير مركبة تيار E_1 (في حالة اللاجمل) ، متأخرة علي الضغط V_1 فتعوض الجزء الأكبر من التيار E_1 (باعتباره مساويا E_1 تقريبا) لكي يتحسن معامل القدرة ، كما يتبين لنا من شكل E_1 بالتأخر على E_2 بالزاوية E_3 ، بحيث يصبح معامل القدرة ، كما يتبين لنا من شكل E_1 بالزاوية E_2 ، بعيث يصبح الجزء الأكبر من نيار التنبيه للمحرك E_3 ساريا بفعل الضغط المحقون E_4 ، المناسب ، بالتأخر على E_1 بالتأخر على المخط المحقون E_3 ، المناسب ، بالتأخر على E_1 بالتأخر على المخط المحقون E_2 ، المناسب ، بالتأخر على المناسب ، بالتأخر على الناقعل الضغط المحقون E_3 ، عيث يصبح ما يخفف من تأثيره الحثى على الينبوع الرئيسي ، فيتحسن معامل القدرة . ما



شكل (۲- ۱٤) ا، ب


وتكون الزاوية θ سالبة في هـذة الحالة ، أى أن E_r يكون متأخرا على V_l ، كما أن قيمة E_r العددية تكون أكبر من E_l (في حالة اللاحمل) . فأذا اصبحت قيمة θ موجبة ، أى أن E_r تقدم على V_l مرحليا ، وكانت قيمة E_r اصغر من E_l (في حالة اللاحمل أيضا) فان النيار E_l الذى قيمة E_r اصغر من E_r يكون متقدما على الضغط E_r ، ثما يستدعى مرور تيار حثى يسرى بفعل E_r يكون متقدما على الضغط E_l ، ثما يستدعى مرور تيار حثى كبير E_l ، لكى يعوضه ، بالاضافة إلى مرور التيار E_l الحثى أيضا . وهـذا يعنى فقر في معامل القدرة ، كما يظهر في شكل (E_l) ب .

ب ـــ دوران المحرك بسرعة أعلى من سرعة التزامن (سرعة فوق التزامن (سرعة فوق التزامن (Super-synchronous speed)

عندما يدور المحرك بسرعة أعلى من سرعة النزامن، يصبح الاتجاه النسبى لدوران المجال المغناطيسي الدائر بالنسبة للملفات الثانوية في عكس الاتجاه السابق، وهذا يعنى أمرين:

المات الثانوية في الملفات الثانوية في الملفات الثانوية في الملفات الثانوية في عكس اتجاه القوة الدافعة الكهربية المتولدة في الملفات الابتدائية ، أى أن \cdot E₂ = - SE₁

rotor phase - بتغير اتجاه التعاقب المرحلي في ملفات العضو الدائر (- Formal Phase) عن الحالة السابقة مما يؤثر على أوضاع المتجهات كما يتضح في مخططات المتجهات شكل (١٥ - ٢) ، الذي يبين الخططات في هذه الحالة بالمقارنة بالخططات في حالات السرعة الاقل من المتزامنة وشكل (١٥ - ٢) المناظر شكل (١٥ - ٢) بيناظر شكل (٢- ٢) بيناظر شكل (٢- ٢) بيناظر شكل (٢٠ - ٢) بينا بيناطر شكل (٢٠ - ٢) بيناظر شكل (٢٠ - ٢) بيناطر شكل (٢٠ - ٢) بيناطر



وتجب ملاحظة أن معامل الانزلاق أصبح ذا إشارة سالبة ، نظرا لأن العضو الدائر يدور الآن في الاتجاه المضاد لدوران المجال المغناطيسي الدائر ، وهذا يعنى أن S — صارت تقوم مقام S بالقياس على الحالة السابقة ، ولذلك فان E_1 , E_2 بان في اتجاهين متضادين ، كما هو واضح في المخططات في شكل (C – C) .


و كما سبق أن بينا في حالة تحت سرعة النزامن ، فاننا نستطيع تغيير السرعة بدون الالتفات إلى تغيير معامل القدرة ، الذي لا يتأثر تأثرا ملحوظا في هذه الحالة ، كما أننا نستطيع التأثير على معامل القدرة ، بجا نب تغيير السرعة . فبالنسبة للحالة الأولى محصل على العلاقات في مخطط المتجهات كما هي في شكل فبالنسبة للحالة الأولى محصل على العلاقات الضغط في الملشات ، واعتبار حالة اللاحمل ، حيث يتبين لنا أننا نحتاج إلى ضغط محقون في اتجاه مرحلي مضاد لا تجاه الضغط V_1 تقريبا . ويؤدى تغيير قيمة هذا الضغط المحقون إلى تغيير قيمة السرعة . أما الحالة الثانية فتفسرها العلاقات المبينة في شكل (V_1 - V_2) معتبر حيث يتضح لنا أن تحسين معامل القدرة ، مع رفع سرعة المحرك عن سرعة المرامن (باعتبار حالة اللاحمل) ، يحتاج إلى ضغط محقون متأخر عن ضغط الينبوع بزاوية مقدارها (V_1 + V_2) د كيف يؤدى الحقن بضغط متقدم المحلى شغط الينبوع بزاوية مقدارها (V_1 - V_2) د كيف يؤدى الحقن بضغط متقدم المدرة ، على أساس زيادة قيمة تيار للملفات الابتدائية) إلى فقر في معامل القدرة ، على أساس زيادة قيمة تيار البنوع الحتى V_2 الملفات الابتدائية) إلى فقر في معامل القدرة ، على أساس زيادة قيمة تيار البنوع الحتى V_2 الملفات الابتدائية) إلى فقر في معامل القدرة ، على أساس زيادة قيمة تيار البنوع الحتى V_2 الملفات الابتدائية) إلى فقر في معامل القدرة ، على أساس زيادة قيمة تيار البنوع الحتى V_2 الملفات الاحمل .

مغير التردد ذو المبدل ومحرك الشراجا:

(The commutator frequency changer and the Schrage Motor)

اكمى يمكننا تغيير سرعة المحرك التأثيرى ثلاثى المراحل باستخدام ضغط محقون فى الملفات الثانوية عن طريق الحلقات الانزلاقية، يتعين علينا الحصول على ينبوع ضغط ثلاثى المراحلذي ترددمتغير، بحيث يتساوى هذا الترددمع تردد المتيار والضغط فى الملفات الثانوية كلما تغيرت السرعة، وبالتالى معامل الانزلاق \$، فى المحرك التأثيرى. وهذا يتأتى باستخدام مغير التردد ذى المبدل للحصول على الضغط المطلوب.

ويتكون مغير التردد ذو المبدل من عضو ثابت وعضو دائر. أما العضو الثابت فهو شبيه بالعضو الثابت في المحرك التأثيري ، ولكنه خالى من الملفات، وتكون مهمته في هـنده الجالة توفير المسار الحديدي المناسب، ذي المعاوقة المغناطيسية الصفيرة ، لحطوط القوى المغناطيسية للمجال المغناطيسي الذي يقوم بتشغيل المحرك . وأما العضو الدائر فهو شبيه بالعضو الدائر في المحرك التأثيري ذي الحلقات الانزلاقية ، ولكنه يختلف عنه من ناحيتين : (أولا) أن المجاري تحتوي على نوعين مختلفين من الملفات ، منفصلين عن بعضها تهم الانفصال ، أحدهما عبارة عن ملفات ثلاثية المراحل (رئيسية موصلة إلى الحلقات الانزلاقية في ناحية من العضو الدائر) والآخر عبارة عن ملفات شبيه بملفات التيار المستمر (مساعدة موصلة إلى مبدل في الناحية الأخرى من العضو الدائر) . وبرتكز على هذا من العضو الدائر) . وبرتكز على هذا



شکل (۲-۱۶)

المبدل ثلاث مجموعات من الفرش ، موصلة إلى فرش الحلقات الانزلاقية في المحرك التأثيري المراد حقنه بالضغط المطلوب (ثانيا) وجود المبدل، إلى جانب الحلقات الانزلاقية ، ونوعين من الملفات ، كما سبق ذكره في أولا ، علاوة على أن الملفات الرئيسية التصلة بالحلقات الانزلاقية تتغذى من ينبوع التيار المتردد ثلاثي المراحل ، وذلك عن طريق فرش الحلقات الانزلاقية التي توصل المتردد ثلاثي المراحل ، وذلك عن طريق فرش الحلقات الانزلاقية التي توصل

إلى الينبوع و وفي هذه الحالة يتولد مجال مغناطيسي دائر يدور بالنسبة لملفات العضو الدائر بسرعة الترامن n ، التي ترتبط بتردد الينبوع p وعدد الأقطاب p المصممة على أساسها الملفات بالعلاقة p p p ويتوقف اتجاه دوران المجال بالنسبة للملفات على تعاقب توصيل مراحل الملفات إلى الينبوع وبذلك يمكن عكس هذا الاتجاه عن طريق تبديل توصيل اثنين من الفرش وبذلك يمكن عكس هذا الاتجاه عن طريق تبديل توصيل اثنين من الفرش الفراغ (absolute speed with respect to space) على اتجاه دوران العضو الدائر وسرعته p فاذاكان المجال المغناطيسي يدور بالنسبة لملفات العضو الدائر بالسرعة p في نفس اتجاه دوران العضو الدائر بالسرعة p في نفس اتجاه دوران العضو الدائر بالسرعة p في ما أما إذا كان المجال المغناطيسي يدور بالنسبة لملفات العضو الدائر بالسرعة p في عكس المجال المغناطيسي يدور بالنسبة لملفات العضو الدائر بالسرعة p في عكس اتجاه دوران العضو الدائر بالسرعة p في عكس المجاه دوران العضو الدائر بالسرعة p و مدران العضو الدائر بالسرعة و مدران العرائر بالسرع العرائر بالسرع و مدران العرائر بالسرع العرائر بالسرع العرائر بالسرع العرائ

هذا وبالنسبة للملفات المساعدة الموصلة إلى المبدل ، فأنها سوف تحتوى على قوة دافعة كهربية يكون ترددها هو نفس تردد الينبوع f ، وذلك لأن المجال المغناطيسي يدور بالنسبة لها (وهي راقدة في مجاري العضو الدائر) بالسرعة g ، كما أنها مصممة على أساس نفس عدد الأقطاب للملفات الرئيسية بالسرعة g) . ولكن ترددالقوى الدافعة الكهربية (أوالضغوط) المستخلصة من المبدل عن طريق الفرش المرتكزة عليه (وهي ثابتة في الفراغ) يتوقف على السرعة المطلقة للمجال المغناطيسي بالنسبة للفراغ [راجع كتاب هندسة الآلات الكهربية g ، g

وهذا يعنى أنه عندما بدار العضو الدائر لمغير التردد ذى المبدل فى عكس اتجاه دوران المجال المغناطيسي الناشى. عنه [بترتيب انصال فرش الحلقات الانزلاقية باليذوع بتعاقب معين] فان تردد القوى الداقعة الـكهربية المأخوذة

من فرش المبدل يكون متناسباً مع تردد الينبوع بالمقدار $\frac{n_s + n}{n_s}$ ، أي أن التردد يكون عبارة عن s ، حيث s هو معامل الانزلاق المناظر لسرعة الترامن n_s مع سرعةالدوران n_s


على هذا الأساس يتم ربط مغير التردد ذى المبدل ميكانيكيا (mechanical coupling) بالمحرك التأثيرى المراد جقن عضوه الدائر بالضغط ذى التردد المتغير ، بحيث يقوم المحرك التأثيرى بادارة مغير التردد ذى المبدل في عكس اتجاه دوران مجاله ، وتكون تغذية المحرك التأثيرى من نفس الينبوع ذى التردد f ، وعدد أقطابا f أيضاً، وسرعة الترامن فيه بناء على ذلك f ، ومعامل الانزلاق f f ، ودلك عندما يدور ويديز دلك f ، ومعامل الانزلاق f ، ويتم ترتيب اتصال كل من مغير التردد والمحرك التأثيرى بالينبوع على أساس التعاقب المرحلي لكل منهما ، الذى يسؤدى إلى جعل المحرك التأثيرى يدير مغير التردد في عكس اتجاه دوران مجاله المغناطيسي بعلى المناطيسي كا سبق ذكره . بهذا نضمن حقن الملفات الثانوية للمحرك التأثيرى عن طريق حلقاته الانزلاقية بالضغط المناسب لتغيير السرعة ، محيث يكون تردد هذا الضغط مساويا لتردد الضغط في الملفات الثانوية عند جميع السرعات .

هذا ، ويحتاج تغيير السرعة إلى تغيير في قيمة الضغط المحقون ، إلى جانب تغيير اختلافه المرحلي مع صغط الينبوع ، ويتم ذلك عن طريق التحكم في أوضاع الفرش على مبدل مغير التردد . وقد نحتاج إلى وضع محول بين الفرش على مبدل المغير والفرش على الحلقات الانزلاقية للمحرك للمساعدة في الوصول إلى الغرض المطلوب.

لا شك أنه سوف يتبادر إلى ذهننا الخاطر الذي يتساءل عما إذا كان من الممكن استغلال مجاري العضو الثابت في مغير التردد لتبسيط المجموعة السابقة

مع الوصول الى نفس الهدف. ويجيب محرك الشراجا على هذا التساؤل بالايجاب، بطريقة تدعو الى الاعجاب حقاً ، حيث يجمع فى آلة واحدة تفس المهام التى تؤديها الآلتين السابقتين، ويوفر لنا محركا من النوع التأثيرى، ادخلت عليه بعض التعديلات، بهدف الحصول على محرك تأثيرى ذى سرعات متغيرة، دون الاستعانة بترتيبات خارجية.

ويتكون محرك الشراجا من عضو ثابت يحتوى على ملفات ثلاثية المراحل، على نمط المحرك التأثيرى، ومن عضو دائر يحتوى على نوعين من الملفات، رئيسية متصلة بحلقات انزلاقية، ومساعدة متصلة بالمبدل، على نمط العضو الدائر في مغير التردد ذي المبدل، (١٧). وتكون الملفات



(شکل ۱۷ - ۲)

الرئيسية والملفات المساعدة في مجارى العضو الدائر معزولة عن بعضها البعض عمل ، وترقد كل منها في طبقة مستقلة من همذه المجارى ، التي تصنع عملي شكل خاص ، لكي تعطى للملفات ثوابت معينة . أما ملفات العضو الثابت فهي

مرتبة في المجاري على نمط الملفات ثلاثية المراحل في المحرك التأثيري . ويوصل طرفي كل مرحلة من هذه الملفات الى زوج من مجموعات الفرش التي ترتكز على المبدل، بالنسبة لـكل زوج من الأقطاب . ونرمز في الرسم لطرفي المرحلة الأولى بالرمزين X_0 , U_0 ، Y_0 ، وطرفي المرجلة الشائية بالرمزين Y_0 ، Y_0 ، وطرفي المرحلة الشائية بالرمزين كل وطرف من هذه الأطراف يوصل الى مجموعات من الفرش عددها يساوى عدد أزواج الأقطاب (p) ، اذا كانت الملفات المساعدة ملفوفة لفا انطباقياً ، نظراً لأن نفس ترتيب الملفات يتكرر مع كل زوج من الأقطاب . أما اذا كان اللف تموجيا ، فقد نكتني بتوصيل مجموعة واحدة من الفرش الي كل طرف ، أو نزيد على ذلك على حسب كمثافة التيار .

وعندما تكون مجموعتا الفرش الموصلتان الى طرفى احدى المراحل مرتكزة على قطعة مبدل واحدة ، تصبح هذه المرحلة مقصورة . وتتحرك الفرش على المبدل بترتيب ميكانيكي عن طريق عجلة تدار باليد (أو بمحرك) ، بحيث يكون الانفراج الناشىء بين كل مجموعتين موصلتين الى طرفى احدى المراحل واحدا فى المراحل الثلاث، كما أن الانفراج يمكن أن يكون متاثلا على جانبي المرحلة (لتغيير السرعة فقط) ، أو قد تسبق احدى مجموعتى الطرفين الأخرى فى حركتها ، بحيث يصبح الانفراج غير متاثل على جانبي المرحلة (لتغيير السرعة ومعامل القدرة فى نفس الوقت) ،

هذا، وبعد أن يكون وضع مجموعتى فرش طرفى المرحلة على نفس قطعة المبدل، حيث تكون ملفات المراحـــل الثلاث مقصورة، يمكن أن يكون الانفراج فى اتجاه يؤدى إلى إعطاء خفض فى السرعة مثلا، كما أنه يمكن أن يكون فى الاتجــاه المضاد (عند عكس اتجـاه حـركة كل من

مجموعتى الفرش على طرفى المرحلة) ، بحيث يؤدى إلى إعطاء ارتفاع فى السرعة فى هذه الحالة وفى كلتا الحالتين يكون التغيير فى السرعة متناسباً مع مقدار الانفراج ، الذى يحدد فى هذه الحالة قيمة الضغط المأخوذ من الملفات المساعدة (على أساس عدد قطع المبدل التى تحصرها زاوية الانفراج)، وهو الضغط المحقون فى الملفات الثانوية ، التي تحتل مجارى العضوالنا بتالمحرك.

بذلك نرى أن ملفات العضو الثابت سوف تعتبر هى الملفات الثانوية فى هذا المحرك، بينما تعتبر الملفات الرئيسية ، ثلاثية المراحل، الموجودة على العضو الدائر، هى الملفات الابتدائية ، التى يتم تغذيتها من الينبوع. وهذا أول الفروق الجوهرية بين محرك الشراعا والمحرك التأثيرى المعتاد. ويكون الفرق الثاني في وجود الملفات المساعدة التى تستخدم فى حقن الملفات الشانوية بالضغط اللازم لتغيير السرعة . و نبين فيما يلى كيف يتم تشغيل المحرك بهذه الأوضاع، بحيث يستوفى الشرط اللازم بأن يكون تردد الضغط المحقون مساويا لتردد في تتحدد على أساس زاوية انفراج مجموعتى الفرش على طرفى كل مرحلة، فهى تتحدد على أساس زاوية انفراج مجموعتى الفرش على طرفى كل مرحلة، كا سبق ذكره.

يمكن تفسير ما يحدث في محرك الشراجا على أساس نظرية تشغيل المحرك التأثيرى المعتاد على النحو التالي: عند تغذية الملفات الرئيسية (الابتدائية) في محرك الشراجا من الينبوع ثلاثي المراحل تكون هذه الملفات ، مع العضو الدائر الذي تحتل أجزاء من مجاريه ، في حالة سكون لأول وهلة ، وينشأ مجال مغناطيسي دائر ، يدور بالنسبة للملفات ، وللعضو الدائر الذي يحملها وما زال ساكناً ، في أحد الاتجاهين (في اتجاه أو عكس اتجاه عقربي الساعة على حسب التعاقب المرحلي للتوصيل) ، وذلك بسرعة التزامن ، الساعة على حسب التعاقب المرحلي للتوصيل) ، وذلك بسرعة التزامن ، الساعة على حسب التعاقب المرحلي للتوصيل) ، وذلك بسرعة التزامن ، الساعة على حسب التعاقب المرحلي التوصيل) ، وذلك بسرعة التزامن ، الساعة على حسب التعاقب المرحلي التوصيل) ، وذلك بسرعة الترامن «المنافقة على حسب التعاقب المرحلي التوصيل) ، وذلك بسرعة الترامن «المنافقة على حسب التعاقب المرحلي التوصيل) ، وذلك بسرعة الترامن «المنافقة على حسب التعاقب المرحلي التوصيل) ، وذلك بسرعة التوافيد والمنافقة على حسب التعاقب المرحلي التوصيل) ، وذلك بسرعة التوافيد والمنافقة على حسب التعاقب المراحلي التوسيد والمرافقة والمرافقة والمرافقة والمرافقة والمنافقة وال

على أساس العلاقة المعروفة $\frac{pn_s}{c0}$ = t . بالقياس على طريقة تشغيب المحرك التأثيرى المعتداد نجد أن النتيجة المباشرة لتسلسل الأمور هو دوران العضو الذي يحمل الملفات الثانوية ، أي العضو الشابت في محدرك الشراجا ، وهذا غير ممكن بطبيعة الحال . ويكون رد الفعل المقابل لذلك في هذه الحالة ، وهو الذي يعطى تأثيرات بديلة مماثلة ، أن يدور العضو الدائر نفسه في عكس انجاه دوران المجال المغناطيسي الذي أنشأه .

وتتوالى الأمور بعد ذلك بصورة مشابهة لما يحدث في المحرك التأثيري المعتاد ، فتزداد سرعة العضو الدائر n ، وتتغير قيم القوى الدافعة السكهريية والتيارات المنتجة في الملفات الثانوية بالتأثير ، على أساس تغير قيمة معامـــل الانزلاق s . وتتحدد قيمة معامل الانزلاق S على أساس سرعة المحال المغناطيسي بالنسبة للملفات الثانوية ، وهي $n_s - n$ في المحــرك التأثيري المعتاد ، ولها نفس القيمة في محرك الشراجا ، وذلك لأن العضو الدائر في هذا المحرك يدور بالنسبة لهذه الملفات ، و بالتالي بالنسبة للعضو الدائر نفسه ، بالسرعة n, في عكس الاتجاه ، فتكون سرعة المجال المغناطيسي المطلقة بالنسبة للفراغ، و بالنسبة للملفات الثانوية على العضو الثابت، هي n, _ n كما في المحرك التأثيري المعتاد . وهذا يعني أن قيمة القوة الدافعــــة الـكمربية المتولدة بالتأثير بفعل المجال المغناطيسي الدائر تتناسب مع معامل الانزلاق ٥٥ وكذلك ترددها وتردد التيارات السارية بفعلها وتكون قيمة القوة الدافعة الكهربية المرحلية عندما يكون العضو الدائر ما زال في حالة السكون القوة الدافعة الكهربية السكونية كما أسميناها في حالة المحرك التأثيري المعتاد) متوقفة على عدد اللفات لكل مرحلة في الملفات الثانوية على العضو الثابت ومعامل اللف، وعدد خطوط المجال المغناطيسي المتبادل $\phi_{
m m}$ (وهو المجال المغناطيسي الدائر الناشيء عن ملفات العضو الدائر الواصلة إلى اليذبوع). كذلك تكون قيمة القوة الدافعة الكهربية المرحلية في الملفات الثانوية عند أي معامل انزلاق ${\rm E}_{2s}={\rm SE}_{20}$ و ترددها ${\rm E}_{2s}={\rm Sf}_{1}$ ، تماما كما هو الحال في المحرك التأثيري المعتاد ، غاية ما في الأمر هو أن الملفات الابتدائية والملفات الثانوية تبادلت مواقعها ، فاصبحت الابتدائية على العضو الدائر ، وأصبحت الثانوية على العضو الثابت ، دون أدنى تغيير في خواص التشغيل للمحرك التأثيري المعتاد، المتعلقة بوجود نوعى الملفات على محرك الشراجا .

بناء على ذلك كله ، نجد أنه عندما تكون كل مجموعتين من الفرش المتصلة بطرفى نفس المرحلة (V_0 (V_0) أو V_0 (V_0) مرتكزة على الحدى قطع المبدل فإن المراحل الثانوية الثلاثة تصبح فى حالة قصر ، ويعمل محرك الشراجا كمحرك تأثيرى معتاد انعكس وضع ملفاته الإبتدائية والثانوية ولكنه يمتلك نفس خواص تشغيل المحرك التأثيرى المعتاد بالضبط . وعلى هذا ولأساس فإن محرك الشراجا يدور فى هذه الحالة بسرعة v_0 لفة فى الدقيقة قريبة جدا من سرعة التزامن v_0 لفة فى الدقيقة ، التى تتحدد مع اقطاب المحرك v_0 و تردد اليذوع بالعلاقة v_0 v_0 v_0 ويكون معامل الانزلاق هو و تردد اليذوع بالعلاقة v_0

•
$$S = \frac{n_s - n}{n_s}$$

أما بالنسبة الهلفات المساعدة ، فإن المجال المغناطيسي ، الناشيء عن الملفات الابتدائية الموجودة معها على العضو الدائر في نفس المجاري ، يدور بسرعة الترامن n_s بالنسبة لها . وعلى ذلك فإن القوى الدافعة الكهربية التي تتولد في الملفات المساعدة بفعل المجال المغناطيسي المدائر تتناسب في مقاديرها مع f_1 ويكون ترددها f_1 ايضا . ولكن عند أخذ هذه القوى الدافعة الكهربية من الفرش عن طريق المبادل، تكون قد مرت بعملية التبديل التي تجعل ترددها f_b مناظر العدد الاقطاب g_0 وسرعة المجال المغناطيسي بالنسبة للفرش الثابتة ، أي

سرعة المجال المغناطيسي المطلقة بالنسبة للفراغ ، وهي (ns — n) ، كما سبق شرحه (راجع التبديل في كتاب هندسة الآلات الكهربية صفحة ٥٠٠) .

إن التعادل الذي يحدث بين الضغط المحقون من الفرش في كل مرحلة $\pm E_0$ والقوة الدافعة الكهربية المرحلية $\pm E_0$ ، التي تتولد في هذه المرحلة بفعل الحال المغناطيسي الدائر ، هذا التعادل هو الذي يحدد السرعة التي يدور عندها المحرك على النحو التالي :

$$\begin{split} E_{2s} &= \pm \ E_b \\ sE_{20} &= \pm \ E_b \ \text{, (n}_s \ - \ n \) \ E_{20} \ = \ \pm \ n_s \ E_b \\ n &= \ n_s \ \left(\ 1 \ \mp \ \frac{E_b}{E_{20}} \right) \ \cdots \ \cdots \ \cdots \ \cdots \ \left(\ Y \ - \ Y \ \right) \end{split}$$

ومما تجدر ملاحظته أنه عندما تكون E_b في اتجاه E_s الجه ومما أنه عندر ملاحظته أنه عندما تكون $n=n_s$ ($1-\frac{E_b}{E_{20}}$) هاننا نحصل على السرعات التي تقل عن سرعة الترامن n_s (subsynchronous) n_s وعندما تكون E_b غلس عكس اتجاه E_s ($E_{2s}=-E_b$) هاننا نحصل على السرعات المرتفعة (E_b في عكس اتجاه E_s (E_s = E_s) هاننا نحصل على السرعات المرتفعة (E_b في السرعات التي تعلو عن سرعة الترامن E_s (supersynchronous) E_s و بذلك فان تغيير السرعة في عدرك الشراجا ينشأ أساسا عن طريق تغيير قيمة واوية الفراج طرفي كل مرحلة على سطح له عنير الجهاه حركة هذين الطرفين في اثناء الانفراج E_s تغيير الجهاه حركة هذين الطرفين في اثناء الانفراج E_s

ويعتبر محرك الشراجا من أوسع المحركات الكهربية انتشارا ، وهو يستخدم بكثرة فى مصانع النسيج ، التى تحتاج إلى محركات متغيرة السرعة . هذا ويتم تحريك الفرش على سطح المبدل اما يدويا بوساطة عجلة تنقل الحركة اليدوية إلى حاملات الفرش عن طريق صندوق تروس (Gear Box) ، أو بوساطة محرك مرشد صغير يتم التحكم فيه باستخدام زرار ضاغط ، محيث تواصل الفرش حركها مادام الضغط مستمرا على الزرار الذي يجعل المحرك المرشد دائرا .

هــــذا و نظرا لأن القدرة P_{sr} التي يأخذها محرك الشراجا عند البدء من الينبوع تتناسب طرديا مع السرعة الزاوية ω_{sr} وعزم دوران معين ω_{sr} عند البدء ω_{sr} البدء ω_{sr} عند ω_{sr} البدء ω_{sr} عند ω_{sr} عند البدء المحرك على أدنى سرعة له البدء لكي يسحب المحرك أقل تيــار ممكن عند البدء . فاذا كان أقصي انفراج للفرش يعطي قيمة النهاية العظمي للقوة الدافعــة الكهربية بين كل محروعتين من الفرش يعطي التي تحقن في كل مرحــلة من المراحل الثانوية ، مجدوعتين من الفرش ω_{sr} عندما تكون ω_{sr} في نفس الاتجاه أن :

$$n_{\min} = n_s \left(1 - \frac{E_{bm}}{E_{20}}\right) \qquad (\Upsilon - \Upsilon \cdot)$$

و بديهى أنه عندما تكون Ebm و E₂₀ فى اتجاهين متضادين ، فأنها تكونان مختلفتين في الاشارة ، وحينئذ فان الحرك يعطى أعلى سرعة له nmax حيث تكون

$$n_{max} = n_s \left(1 + \frac{E_{bm}}{E_{20}} \right)$$
 (Y-Y1)

وقد سبق أن بينا أن تردد الضغط في الملفات المساعدة هو تردد اليذوع f_1 الذلك فان الضغط E_{bm} المأخوذ من هذه الملفات عن طريق المبدل لا تتوقف قيمته على السرعة ، وانميا تتوقف على عدد قطع المبدل التي يحصرها اقصي انفراج لزاوية مجموعتي الفرش على طرفي كل مرحلة ، وهذا العدد ثابت في نفس المحرك بطبيعة الحال . ونظرا لأن قيمة كلا من E_{20} و E_{1} تتوقف على نفس المحرك بطبيعة الحال . ونظرا لأن قيمة كلا من الضغوط الثلاثة E_{20} و E_{1} و E_{20} و E_{20} و E_{3} و E_{20} و E_{3} و E_{4} ايضا ، إلى جانب أن قيمة كل من الضغوط الثلاثة E_{1} و E_{20} و E_{3} و E_{20} و E_{3} و E_{4} المفات تتوقف على قيمة الفيض المغناطيسي في الثغرة الهوائية E_{1} و مكن اعتبار أن تتوقف على قيمة الفيض المغناطيسي في الثغرة الهوائية E_{1} و من اللفات المفات المفات المفات المفات المفات الابتدائية اللفات الكل مرحلة (E_{1} وفي الملفات المساعدة هي E_{1} ، نجد أن :

$$E_1: E_{20}: E_{bm} = T_{e1}: T_{e2}: T_{ea}$$
 (Y-YY)

هذا ويجب ألا ننسى فى خلال ذلك كله أن التحليل السابق ينصب على الساس شكل (١٧ – ٢) ، وهو يمثل نموذج للمحرك ذى قطبين فقط ، وعندما تتعدد الأقطاب فى المحرك فان تقسيم الملفات المساعدة على المراحل الثلاثة (راجع كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية الباب الأول) يستوجب أن تتكرر مجموعات الفرش بعدد أزواج الأقطاب . فاذا كان عدد اقطاب

المحرك ستة مثلا يصبح عدد مجموعات الفرش ثمانية عشرة بدلا من سئة ، وذلك لأن طرفى كل مرحلة من المراحل الثانوية يوصل إلى ثلاث مجموعات من الفرش، التي تأخذ اوضاعا متاثلة تحت ثلاثة اقطاب متشابهة ،عند ارتكازها على المبدل . هذا إذا كان لف الملفات المساعدة من النوع الانطباقي (lap winding) . أما إذا كان لف الملفات المساعدة من النوع التموجى (Wave Winding)، فأنه يكنى استخدام ستة مجموعات من الفرش، إذا كان التيارصغيرا، حيث يكون فانه يكنى الملفات الواقعة تحت الأقطاب المتشابهة متصلا على التوالى مع كل مجموعة بطبيعة اللف التموجى نفسه (راجع كتاب هندسة الآلات الكهربية في اللف المتموجي البسيط) . أما إذا كان التيار كبيرا ، بحيث يستوجب وجود عدد من المسارات المتوازية ، فان عدد مجموعات الفرش يتكرر و مرة كما في حالة المسارات المتوازية ، فان عدد مجموعات الفرش يتكرر و مرة كما في حالة اللف الانطباقي سواء بسواء .

مثال محلول (١) :

an 8 pole, $50~\mathrm{Hz}$ schrage motor has at standstill a stator Voltage of $52~\mathrm{V/phase}$ and a maximum Voltage on commutator of $30~\mathrm{V}$. Find the highest and lowest no load speed.

$$E_{20} = 52 \text{ V}$$
 , $E_{bm} = 30 \text{ V}$, $n_s = \frac{\text{(0 f}_1}{p} = 750 \text{ r.p.m.}$

$$n_{min} = n_s \left(1 - \frac{E_{bm}}{E_{20}}\right) = 750 \left(1 - \frac{30}{52}\right) = 317 \text{ r.p.m.}$$

$$n_{\text{max}} = n_s \left(1 + \frac{E_{\text{bm}}}{E_{20}}\right) = 750 \left(1 + \frac{30}{52}\right) = 1183 \text{ r.p.m.}$$

يلاحظ أنه لاعتبارات فنية في تصميم محركات الشراحا تكون نسبة $\frac{E_{\rm bm}}{E_{20}}$. بحيث يتراوح تغيير السرعة عادة ما بين $\frac{E_{\rm bm}}{E_{20}}$

A 12 pole 50 Hz induction motor With 6 slip rings has a standstill rotor voltage of 600 V/phase. Together With a rotary converter and a motor generator, it forms a Scherbius cascade. The motor generator, consists of a D. C. motor with a maximum e. m. f. of 550 V and an alternator. Find the lowest no load speed of the induction motor.

يبين شكل (١١ – ٢) توصيلة المجموعة كما هي معطاة في المسألة . وقد سبق أن ذكرنا أن المحول الدائر (rotary converter) يأخذ الضغط المترد من الحلقات الانزلاقية للمحرك التأثيري من ناحية، ويحوله إلى ضغط مستمر على الناحية الأخرى ، لكي يغذي به محرك التيار المستمر . ونضيف هذا أن نسبة التحويل تكون على النحو التالى :

حيث E_{ac} هو الضغط المرحلى من ناحية الحلقات الانزلاقية المحول الدائر و E_{dc} هو الضغط المستمر من ناحية المبدل E_{dc} هو عدد الحلقات الانزلاقية . و يكون E_{ac} في هذه الحالة هو نفس الضغط المأخوذ من الحلقات الانزلاقية للمحرك التأثيري أي E_{2a} ، أي أن :

$$E_{2^8} = SE_{20} = E_{ac} = \frac{E_{dc}}{\sqrt{2}} Sin \frac{\pi}{6}$$
 (Y-Y)

وهذا يعنى أنه بالنسبة لأقل سرعة ممكنة (قيمة النهاية الصغرى للسرعة) في المحرك التأثيرى ، نحصل على أكبر قيمة للانزلاق S ، وهي التي تناظر أكبر قيمة للضغط المستمر ، وتنص أكبر قيمة للضغط المستمر ، وتنص المسألة على أنه . S ، S ، S ، S ، S ، S الذي يغذى محرك التيار المستمر ، وتنص المسألة على أنه . S ، S

(The Induction Generator) : المولد التأثيري

عندمآز داد سرعة المحرك التأثيرى الذي يدور بدون حمل، بوساطة آلة تستخدم لادار ته في نفس آنجاه دورا نه الأصلى، تقل قيمة معامل الانزلاق S ، وبالتالى قيمة القوة الدافعة الكهريية E_2 المنتجة بالتأثير في ملفات العضو الدائر والتيار I_2 الناشيء عنها ، وتر ددها f_2 ، كلما زادت السرعة ، حتى تصل جميعها إلى قيمة الصفر عندما تصل سرعة دوران العضو الدائر I_2 والى سرعة التزامن I_3 وهذا يعنى أن الفيض المغناطيسي الدائر أصبح يدور حيث تصبح I_3 وهذا يعنى أن الفيض المغناطيسي الدائر أصبح يدور بالنسبة لملفات العضو الدائر في اتجاه مضاد لا تجاهه القديم ، مما يؤ دى إلى عكس اتجاه I_3 وبالتالى I_4 بالنسبة لا تجاههما الأول . وهذا يعنى عكس القدرة بالنسبة لليذبوع ، فبعد أن كانت مسحو بة منه أصبحت محقو نة فيه ، وانعكس عمل المحرك التأثيرى إلى مولد تأثيرى . و تكون الآلة التى رفعت سرعة العضو الدائر إلى ما بعد سرعة التزامن هى مصدر القدرة الميكانيكية التى يحولها المولد التأثيرى إلى قدرة كهربية يغذى بها اليذوع .

ويذخى أن نلاحظ أن المولد التأثيري لابد أن يكون موصلا إلى اليذوع أصلا ، حتى يتسنى له أن يأخذ منه تيار المفطسة الذي ينشيء المجال المغناطيسي المدائر ، وهو أساس تشغيل المولد التأثيري ، بالقياس على ما سبق شرحه في حالة المحرك التأثيري . ويحدد تردد هذا اليذوع ، أ ، مع عدد أقطاب المولد

2p ، سرعة الترامن n التى ينبغى أن تزيد عنها سرعة دوران العضو الدائر للمولد n ، حتى يمكن تغذية الينبوع بالقدرة الفعالة في شكل قدرة n > n n > n . ويأخذ المولد هذه القدرة الفعالة في شكل قدرة ميكانيكية من الآلة الميكانيكية التى تدير عضوه الدائر ، ويحولها إلى قدرة كهرية يغذى n > n الينبوع . أما القدرة غير الفعالة اللازمة لتواجد المجال المغناطيسي فإن المولد يأخذها من الينبوع نفسه . فإذا اعتبرنا أن تيار المغطسة هو تيار الاثارة ، على نحو مماثل لما نفعله في آلات التيار المستمر ، نستطيع أن نقول إن المولد ذو إثارة منفصلة (separately excited) في هذه الحالة .

وحينئذ تصبح هذه القدرة غير الفعالة حملا زائدا على المولدات المتزامة، بينها يمكن تقسيم القدرة الفعالة بين المولد التأثيرى والمولدالمتزامن، لكى يتعاونا في تغذية الحمل على النحو المطلوب، كما سوف يتبين من المثال الآتى فعابعد.

هذا و يمكن للمولد التأثيرى أن يغذى حملا مفردا (isolated load) ، وفي هـذه الحالة يجب تزويده بوسيلة للاثارة الذاتية (self excitation) . ويكون ذلك عن طريق توصيل مكثفات على التوازى مع أطراف الملفات في في العضو الثابت . و يمكن التحكم في قيمة التردد ، أ ، الذي تتحدد على أساسه سم عة التزامن ، بتغيير سعة هذه المكثفات .

متال محلول :

A synchronous generator supplying 2000 KW operates in

parallel with an induction generator supplying 1000 KW. The load has a power factor af 0.8. The induction generator has a power factor of 0.95. Find the power factor at which the synchronous machine is working.

حمل القدرة الفعالة الكلى على المولدين عبارة عن:

2000 + 1000 = 3000 KW

حمل القدرة غير الفعالة المتأخرة عبارة عن:

 $\frac{3000}{\cos \phi_1}$ × $\sin \phi_1 = 3000 \tan \phi_1 = 3000 \tan 36.7^\circ$

 $= 3000 \times 0.75 = 2250$ KVAR

حيث ϕ_1 الزاوية المرحلية للحمل وتساوى ϕ_1 0.8 .يحتاج المولد التأثيري إلى قدرة غيرفعالة متأخرة لتغذيته بتيارالاثارة وهي عبارة عن:

 $\frac{2000}{\cos \phi_{\text{I.G.}}} \sin \phi_{\text{I.G.}} = 1000 \text{ tan } (\cos^{-1} 0.95)$

 $= 1000 \times (0.3283) = 328.8 \text{ KVAR}$

يتعين على المولد المتزامن أن يمد كلا من المولد التأثيرى والحمل بالقدرة غير الفعالة المتأخرة التي يحتاجان إليها ، و بذلك تصبح القدرة غير الفعالة المتأخرة التي يعطما المولد المتزامن عارة عن :

2250 + 328.8 = 2578.8 KVAR

ويعطى المولد المتزامن قدرة فعالة مقدارها 7... كيلووات ، فيكون عاملا على معامل قدرة متأخر $\cos\phi_{S.G.}$ عبارة عن :

$$\cos \phi_{\text{s.g.}} = \cos \left(\tan^{-1} \frac{2578.8}{2000} \right) = 0.613$$

لم يجد المولد التأثيرى مجالا للعمل بالمقارنة مع الامتيازات الكثيرة التي تحصل عليها من استخدام المولد المتزامن، ولذلك ظل مجال استخدامه محدودا جدا، ويكاد يكون مقصورا على ناحية البحث العلمى فقط، هذا على الرغم من بعض المزايا الحاصة التي يمكن أن تحصل عليها من استخدام المولد التأثيري، حيث أن الأجهزة المساعدة التي نحتاج إليها تكون أقل مما نحتاج إليه في حالة المولد المتزامن، كما أن تشغيل المولدات التأثيرية على التوازي يمكن أن يتم عند أي تردد، و بدون خوف من حدوث تأرجح، إلى جانب أن تخيرات السرعة الناتجة عن الآلة التي تدير المولد تكون غير ذات أهمية مع هذا النوع من المولدات. ومن المزايا الهامة للمولد التأثيري أن الاثارة تنهار عند حدوث دائرة قصر، وهذا يعني أن الضغط المتولد ينهار أيضا، وكذلك قدرة المخرج، ما يعطى المولد خاصية الحماية آلذاتية. ولاننسي في هذا المجال ما يمكن أن يتمتع به المولد المتأثيري من صلابة وقدرة على الاحتمال عندما يكون عضوه الدائر ذا قفص سنجابي.

وأهم ما يعيب المولد التأثيرى ، وهو ماحدد مجال استخداماته حتى الآن، الحاجة إلى تشغيله على ينبوع تغذيه مولدات متزامنة ، تتكفل بتزويده بالقدرة غير الفعالة المتأخرة ، كماسبقت الاشارة إليه، وكذلك معامل قدرته المنخفضه.

هذا و تكون الآلة التأثيرية (محرك تأثيرى)، الموصلة إلى الينبوع المناسب، جاهزة للتشغيل كمحرك أو كمولد تأثيرى على حسب ما إذا كان معامل الانزلاق موجا (سرعة العضو الدائر أقل من سرعة المجال المتناطيسي في نفس الإنجاه)، أو كان معامل الانزلاق سالبا (سرعة العضو الدائر اكبر من سرعة المجال المتناطيسي في نفس الإنجاه بفعل آلة محركة ترفع السرعة بطبيعة الحال). ويستفاد من هذه الخاصية في المحركات التأثيرية العاملة مع الاوناش عند انزال

الأحمال ، حيث تتحدد السرعة آليا بقيمة أعلى قليلا من سرعة النزامن عندما يصبح المحرك التاثيرى عاملا كمولد . وتحدث نفس هذه الظاهرة مع القارات التي تسير بالمحركات الماثيرية ، فتتحدد سرعتها على نحو مماثل عند ه وطها على المنحدرات .

مثال محلول :

An induction generator having a synhronous speed of 750r.p.m. is driven at 300 r.p.m., and, with the rotor short circuited, the stator output is 9KW. Determine (a) the rotor copper loss (b) the rotor resistance per phase, given that the Voltage across slip-rings at stand still equals 260 V. Neglect rotor reactance. (c) By the addition of external resistance in the rotor circuit the stator output is reduced to 4 KW. Determine the value of the external resistance inserted per phase.

تستخدم مع المولد التا ثيرى نفس علاقات القدرة و معامل الازلاق التى سبق استخدامها مع المحرك التا ثيرى ، مع مراعاة أن مصامل الازلاق هنا تسبقه اشارة سالبة ، و أن اتبجاه سريان القدرة من عمود الإدارة إلى اليذوع . و فى هذه الحالة نجد أن قدرة المدخل P_i هى قدرة ميكانيكية تعطى على عمود الإدارة . و باستخلاص قدرة المفقردات الميكانيكية P_i منها تبقى القدرة الميكانيكية النافعة P_m حيث :

$$P_{m} = P_{i} - P_{f} \qquad (Y - Y \circ)$$

و تكون العلاقة بين $P_{\rm m}$ و مفقودات العضو الدائر النحاسية $P_{\rm cu2}$ وقدرة الثغرة الهوائية $P_{\rm s}$ ، مع مراعاة الإشارة السالبة لمعامل الانزلاق ، هى :

$$P_{g} : P_{ng} : P_{cq2} = 1 : (1 + S) : S$$
 (7-7-7)

حيث أن مجموع P_0 و P_{cu2} عارة عن P_0 في هذه الحالة ، لأن P_m هى التى تزودنا بها معا . و با نتقاص منقودات العضو الثابت P_0 من قدرة الثغرة الموائية ، التى تا تى من العضو الدائر فى هذه الحالة ، نحصل على قدرة المخرج P_0 التى يغذى بها المولد الينبوع .

$$P_0 = P_2 = P_g - P_{st}$$

(ا) و نظرا لأن P_{st} ليست معطاة في المسائلة فإننا نهملها ، و نعتبر أن :

$$P_0 = P_g = 9000 W$$

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{750 - 800}{750} = -0.0667$$

$$P_{c_{u2}} = s P_g = \frac{5}{75} \times 9000 W = 600 W$$

(ب) نستخدم نفس العلاقة التي حصلنا عليها في المحرك التا ثيري لإيجاد التيار في ملفات العضو الدائر ، فنجد أن :

$$I_{2s} = \frac{E_{20}}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + \times^2_{20}}}$$

و يمكن اهال $_{
m X_{20}}$ بالنسبة لـ $_{
m S}$ كا هومنصوص عليه في المسألة،

$$I_{2s} R_2 = S F_{20}$$
 , $I^{2}_{2s} = \frac{S^2 E^{2}_{20}}{R^{2}_{2}}$

$$600 = P_{cu2} = 3 I_{2s}^2 R_2, I_{2s}^2 = \frac{600}{3 R_2}$$

$$\therefore R_2 = \frac{3 S^2 E^2_{20}}{600} = \frac{3 \times (0.0667)^2 \times (260/\sqrt{3})^2}{600}$$
$$= 0.5 \text{ ohm}$$

(ح) ويلاحظ أن سرعة الآلة المحركة ٨٠٠ لفة في الدقيقة لاعلاقة لها بدخول أو خروج مقاومة في العضو الدائر ، فهى تظل ثابتة ، وكذلك سرعة المجال المغناطيسي ، ٥٠ فعند اضافة مقاومات في ملفات العضو الدائر لاتنغير قيمة معامل الإنزلاق ٥ ، ولكن تتغير مفقودات العضو الدائر النحاسية (نتيجة لتغيير قيمتي المقاومة و ، و ١٤) ، وكذلك القدرة ٣٠ ، التي تقل قيمتها فتقل بالتالي قدرة المخرج إلى الينبوع . وفي هذه الحالة نحصل على العلاقات الآتية ، بفرض أن المقاومة التي اضيفت قيمتها ، ٩ لكل ممحلة :

$$P_{0} = P_{g} = 4000 = \frac{3 I^{2}_{2s} (R_{2} + R_{a})}{S}$$

$$I^{2}_{2s} = \frac{4000 S}{3 (R_{2} + R_{a})}, \quad I^{2}_{2s} = \frac{S^{2} E^{2}_{20}}{(R_{2} + R_{a})^{2}}$$

$$\therefore (R_{2} + R_{a}) = \frac{3 S E^{2}_{20}}{4000} = \frac{0.0667 \times (260 / \sqrt[3]{3})^{2}}{4000}$$


$$= 1.125 \quad \text{ohm}$$

$$R_{a} = (1.125 - 0.5) = 0.625 \quad \text{ohm}$$

يبين لنا المثال السابق خاصية هامة للمولد التأثيرى ، وهى احتمال تغيير قدرة الخرج المعطاة للينبوع، عن طريق تغيير المقاومة المرحلية في ملفات العضو الدائر. ويمكن الاستفادة منهذه الخاصية في المولدات ذات الحلقات الإنزلاقية فقط بطبيعة الحال. ويكون ازدياد قيمة المقاومة في ملفات العضو الدائر عاملا على نقص قدرة المخرج للينبوع. ويلاحظ أن كلا من قدرة الثغرة الهوائية ومفقودات النحاس في العضو الدائر تنخفض في هذه الحالة أيضا، وذلك حتى يظل التناسب بين القدرات الثلاث متساويا مع التناسب بين S : (3+1) د الذي يظل ثابتا بثبوت قيمة S .

نختم هـ ذا الجزء الحاص بالمولد التأثيري برسم مخطط المتجهات، شكل

(۱۸ – ۲)، على نفس المنوال الذي ثم به رسم مخططات المتجهات للمحرك التأثيرى عند تغيير سرعته بالضغط المحقون [الأشكال من (۲۰ – ۲) إلى (۲۰ – ۲)] . وفى هذه الحالة يمكن التعويض عن ضغط الينبوع V_1 فى



العادلة (٧٠ –٧) به وط الضغط في الحمل 112 Z1 ، لكى نحصل على المعادلة الحاصة بالمولد التأثيري على النحق التالي :

$$E_1 + I_{12} Z_1 + I_1 R_1 + I_1 X_1 = 0$$
 (7-44)

يكون الضغط المتولد على طرفى الآلة $v_{\rm s}$ مساويا ألـ (1_{12Z_1}) ، وبالتعويض بهذه العلاقة فى المعادلة (77-7) نجد أن :

$$V_{g} = E_{1} + I_{1} R_{1} + I_{1} X_{1} \dots \dots (Y - YA)$$

يكون الينبوع الذي يمــد الآلة بتيار اللاحمل I_0 متصلا على التوازى مع الحــل ، ويكون ضغطه V_1 مساويا لهبوط الضغط فى الحمل I_{12} Z_1 ، كما سبق ذكره ، بحيث يمكننا تعديل المحادلة ($Y_1 - Y_1$) على النحو التالى :

$$V_1 + I_1 X_1 + I_1 R_1 + E_1 = 0 \cdots (\gamma - \gamma q)$$

يكون تيار اللاحمل I_0 الذي يتزود به المولد من اليذبوع ، متأخرا على ضغط اليذبوع V_1 و يعمل المجال المغناطيسي على توليد القوة الدافعة الكهربية E_1 في ملفات العضو الثابت ، والقوة الدافعة الكهربية E_2 في ملفات العضو الدائر . وعندما يكون العضو الدائر مدارا بسرعة أعلى من سرعة التزامن، فأن اتجاه E_2 يكون في عكس انجاه E_1 ، كما أن التعاقب المرحلي في دائرة العضو الدائر يكون مضاداً لإتجاهه في ملفات العضو الثابت . ونظرا لأن دائرة العضو الدائر حثية بطبيعتها (inductive circuit) فأن I_2 سوف يكون متأخرا على I_2 ، مع مراعاة التعاقب المرحلي المعكوس في العضو الدائر . ويكون I_2 ، وهو تيار الحمل في هذه الحالة ، في عكس انجاه I_2

نجد جميع الحقائق السابقة مبينة في مخطط المتجهات في شكل (1 - 1) الذي يتضح منه أن تيار الحمل 1_{12} متقدم على الضغط المتولد 1_{12} . وهذا يعنى أن المولد التأثيري قادر على تغذية الحمل السعوي (Capacitive load) فقط (على أساس التعاقب المرحلي في دائرة العضو الثابت) ، وهذا يرجع إلى طبيعة دائرة العضو الدائر الحثية ، كما سبق أن ذكرنا ، فلا يمكن أن يمر فيها إلا تيار حثى .

البائالثالث

بعض المشاكل الخاصة بتشعيل المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل (Some problems related to the operation of 3-phase induction motors)

تنشأ مشاكل متعددة بطبيعة الحال ، عند تشغيل أى جهاز ، لأسباب قد تتعلق بظروف التشغيل ، أو بحكم طبيعة تصميم هذا الجهاز. ونحن لانستطيع حصر جميع المشاكل ، واقتراح الحلول الناجحة لها ، بالنسبة للمحرك التأثيرى ثلاثى المراحل ، وخصوصا ما يتعلق منها بظروف التشغيل ، التى يمكن أن تختلف باختلاف المكان والزمان . ولكننا نستطيع التركز على بعض المشاكل، التى نتوقع أن تثور بناء على خواص معروفة للمحرك ، تنشأ إذا لم تتخذ اللاحتياطات المناسبة في تصميمه ، أو عند تشغيله ، فنحدد العلة ، ثم نقترح لها الدواء . وفعا يلى نفعل ذلك على قدر الإمكان .

(١ – ٣) المشاكل الخاصة بعرم دوران البدء للمحرك :

دوران الحمل الكامل له يتناسب مع $\frac{I_{st}}{I_{f1}}$) ، و كذلك مع S_{f1} فاذا افترضنا أن نسبة تيار البدء في المحرك إلى تيار الحمل الكامل تتراوح بين سورة فان المحرك يمكنه أن يعطى عزم دوران الحمل الكامل إذا كانت قيمه معامل الانزلاق تتراوح مابين 1.1, ، ، ، , على الترتيب . ولا يمكن تصميم المحرك بهذه القيم المرتفعة لمعامل الإنزلاق عند الحمل السكامل ، حيث يؤدى ذلك إلى خفض قيمة معامل جودته خفضاً كبيراً ، إلا في حالة المحركات الصغيرة ذات القفص السنجابي ، التي يمكن أن تصل قيمة معامل الإنزلاق فيها عند الحمل الكامل إلى ه , (أقل من خمسة أحصنة) .


وقد يكون تشغيل المحرك بحيث يدار أولا بدون حمل ، ثم يزداد الحمل على عمود الإدارة تدريحيا حتى يبلغ حده الكامل ،و في هذه الحالة لاتثور أية مشاكل من ناحية عزم دوران البدء للمحرك ، حيث لانحتاج إلا إلى عزم دوران صغير لمواحمة المفقودات، وهو مايكون المحرك قادراً على بذله دون الحاجة إلى ترتيبات خاصة في أغلب الأحيان . أما إذا كان من اللازم إدارة المحرك والحمل الكامل موجود على عمود الإدارة ، فلا بد وأن يكون عزم دوران البدء للمحرك أكبر من عزم دوران الحمل الكامل ، بما يساوى مجموع عزمي دوران التعجيل ومواجمــة المفقودات، وهو عزم دوران كبير على أية حال . وبمراجعة شكل منحني عزم دوران المحرك مع السرعة ، أو معاملَ الإنزلاق، كما أوردناه في الباب الأول ، نجد أن قيمة عزم دوران البدء للمحرك (S=1 أو S=0) تزداد بزيادة قيمـــة المقاومة المرحلية ، في ملفات العضو الدائر ، بالنسبة لقيمة المانعة الحثية لهذه الملفات ، بحيث أننا نستطيع الحصول على قيمة النهاية العظمي لعزم الدوران للمحرك عند البدء بجعل القيمتين متساويتين . وهذا يعني أننا نستطيع التحكم في مقدار عزم دوران البد. للمحرك ، كما نشاء ، بوضع مقاومة ثلاثية المراحل ، متغيرة القيمة في الحلقات الثانوية للمحرك .وهو مايحدث بالنسبة للمحرك ذي الحلقات الانزلاقية ، إذا استدعى الحال ، اما بالنسبة للمحرك ذي القفص السنجابي فان الأمر قد يحتاج إلى ترتيب خاص . لذلك توجد محركات ذات قفص سنجابي من نوع معين توصف بأنها محركات ذات عزم دوران بدء مرتفع (motors with high starting torque) ، نوجز شرح أنواعها في البندين التاليين .

(٢ - ٣) المحركات ذات قضبان العضو الدائر العميقة :

(motors with deep rotor bars)

إن الأساس في هذا الموضوع هو الجصول على ملفات قفص سنجابي ، على العضو الدائر ،مكونة من ذى الحلقات الانزلاقيه ، اذا استدعى الحال، أما بالنسبه للمحرك من قضبان مقفلة ، بحيث تكون مقاومتها كبيرة عند البدء ، لحكى تعطى عزم دوران بدء مرتفع ، ثم تقل هذه المقاومة تلقائيا ،


عثدما يصبح المحرك دائراً بالحمل الكامل بسرعة قريبة من سرعة النزامن ، بحيث لا يضار معامل جودة المحرك ، نتيجة لوجود المقاومة الكبيرة في أثناء وجود أيار الحمل . ونحن نلجأ في هذا الصدد إلى الإستفادة من ناحية معينة تنفود بها ملفات العطو الدائر في المحرك ، وهي تغير قيمة مما نعة التسرب المرحلية تغيراً كبيراً جداً ، من X_{20} عند البدء من السكون إلى X_{20} = X_{20} عند الحمل الكامل بمعامل الإنزلاق X_{20} ، وذلك بسبب تغير التردد بالنسبة للعضو الدائر من X_{20} = X_{20} عند X_{20} = X_{20} عند الحمل المناقل بمعامل الإنزلاق X_{20} - إن مما نعة التسرب هذه تنشأ عن وجود خطوط قوى مغناطيسيه متسر بة تحيط بالملفات الثانوية ، ولا تتشابك مع الملفات الابتدائية (صفحة - X_{20} كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهر بائية) مع الملفات الواقع في المجرى . و يمكننا القول بأن إرتفاع قيمة التردد في البدء هذه الحالة) الواقع في المجرى . و يمكننا القول بأن إرتفاع قيمة التردد في البدء



شکل (۱-۳) ا، ب

يمكن أن يؤخذ في الحسبان ، لإعطاء ممانعة تسرب مكافئة عالية ، بزيادة عدد خطوط القوى المتسر بة المتشا بكة مع الأجزاء السفلى من المقطع ، كما في شكل (١-٣) ا ، و أن إنخفاض قيمة التردد عند الحمل الكامل ينعكس على قيمة ممانعة التسرب المنخفضة ، مخفض عدد الخطوط المتسربة .

وهذا يعنى أننا نلجاً إلى الإستفادة من الظاهرة القشرية (skin effect) التى تصاحب زيادة التردد عند السد ، بأن نقرر أن التيار المرحلى فى الملفات الثانوية سوف يضطر إلى المرور عبر الأجزاء العليا من مساحة مقطع القضبان المكونة لهذه الملفات عند البد ، وزيادة كثافة التيار فيها عن الأجزاء السفلى ، شكل (١ - ٣) ب ، مما يؤدى إلى زيادة قيمة المقاومة المرحلية المكافئة لهذه القضبان . ثم يمكن لهذا التيار نفسه أن يمر عبر المساحة كلها عندما ينخفض التردد فى حالة الحمل الكامل ، بحيث تنخفض قيمة المقاومة المرحلية المكافئة للقضبان انخفاضا ملحوظا . فاذا عمدنا إلى تقليل مساحة الأجزاء العليا من مقطع القضبان كا في شكل (٢ - ٣) ، مع زيادة عمق القضيب، لنفس من مقطع القضبان كا في شكل (٢ - ٣) ، مع زيادة عمق القضيب، لنفس




الغرض المطلوب ، فاننا نحصل على مقاومة مرحلية مكافئة للقضبان تزيد زيادة ملحوظة في البدء عنها عند الحمل الكامل.

و توصف مثل هذه المحركات بانها ذات قضبان عضو دائر عميقة ، ثم ذات عزم دوران بدء مرتفع بناء على ذلك . وتُجد فى الحياة العملية أشكالا مختلفة لهذه القضان وصناعات متباينة تقوم على نفس الأساس لاستيفاء الغرض المطلوب .

(٣٣٣) المحركات مزدوجة الففص السنجابي :

(Double squirrel cage motors)


تزود بعض المحركات بقفص سنجابي مزدوج على العضو الدائر، أحدها (الحارجي) ذو مقاومة مرحلية مكافئة للقضبان مرتفعة القيمة ، والثاني (الداخلي) ذومقاومة مرحلية مكافئه للقضبان منخفضة القيمة بالنسبة للا ول، ويعتمد هذا أساساً على جمل القضبان في القفص الحارجي ذات مقطع مساحته أقل بصورة ملحوظة من مقطع القضان في القفص الداخلي ، كما يتبين من من شكل (٣-٣).



شکل (۳-۳)


ومن ناحية أخرى يستفادمن الظاهرة القشرية، بنفس الطريقة التى استفدنا بها فى الحالة السابقة ، للحصول على ممانعة تسرب حثية كبيرة ، للقفص الداخلى عند البده ، تتجاوز قيمتها كثيراً قيمة مقاومة البده المرتفعة للقفص الحارجي، بحيث تصبح قيمة معاوقة القفص الداخلي كبيرة بالنسبة لقيمة معاوقة القفص الحارجي ، فيمر الجزء الأكر من تيار البده فى القفص الحارجي ، ونحصل على عزم دوران بده كلى مرتقع للمحرك . أما عند الحمل الكامل ، وقد الخفض معامل الإنزلاق بدرجة كبيرة عما كان عليه في البده ، فان قيمة ممانعة التسرب للقفص الداخلي تتضاءل بالنسبة لقيمة المقاومة المرحلية للقفص ممانعة التسرب للقفص الداخلي تتضاءل بالنسبة لقيمة المقاومة المرحلية للقفص

الخارجى، فتصبح قيمة معاوقة القفص الخارجى مرتفعة بالنسبة لقيمة معاوقة القفص الداخلى ، ثما يدفع بمرور الجزء الأكبر من التيار في القفص الداخلى ذي المقاومة المرحلية المكافئة المنخفضة ، فلا يتا ثر معامل جودة المحرك تا ثراً ملحوظاً بوجود القفص الخارجي ، الذي يساعد على إعطاء عزم دوران بدء مرتفع للمحرك . وفي الواقع أنه يمكننا ، على هذا الأساس ، إعتبار القفصين مكافئين لدائرتي ملفات متصلين مرحليا على التوازي، وينقسم بينها



شکل (٤ - ٣)

التيار الثانوي المرحلي بنسبة عكسية لقيمتي معاوقتيها ، ويكون عزم الدوران الكلى للمحرك عبارة عن مجموع عزمي الدوران الذي يعطيه كل قفص على حدة. فاذا فرضنا أن معاوقه القفص الحارجي المرحلية المكافئة في حالة السكون هي $Z_0 = R_0 + jX$ ، ومعاوقه القفص الداخلي المرحليه المكافئه في حالة السكون أيضاً هي $Z_1 = R_1 + jX$ ، منسو بتان إلى الملفات الإبتدائية ، ومعاوقة الملفات الإبتدائية هي مكافئة تقريبية المرحلية هي للمحرك عند أي معامل إنزلاق $Z_1 = R_1 + jX$ ، فاذا أخذنا بقاعدة التجميع (superposition)



theorem) ، فى هذه الحالة ، فاننا نستطيع التعامل مع كل قفص على إنفراد ، على انه ملفات ثانوية قائمة بذاتها لنفس الملفات الإبتدائية ، وفى كل مرة نحصل على منحنى عزم دوران مع معامل الإنزلاق مستقل ، تتوقف قيمة النهاية العظمى وموقعها فيه ، وعزم دوران البدء له ، على قيمتى ممانعة التسرب المرحلية والمقاومة المرحلية ، والنسبة بينها ، كما سبق بيانه في الباب

الأول. ثم نحصل على منحنى عزم الدوران الكلى للمحرك ، مسع معامل الإنزلاق ، الإنزلاق ، بتجميع عزمى الدوران للقفصين معاً ، عند معامل الإنزلاق ، كا هو مبين في شكل (٥-٣). ويلاحظ أن إختلاف قيمتى النهاية العظمى في منحنى عزم الدوران للقفصين، وتباين موقعها ، هو الذى يعطى الحرك الحاصية المطلوبة ، وهي إعطاء عزم دوران بده مرتفع . وعلى حسب ثوابت القفصين المفروضة ، وما سبق بيانه في الاب الأول ، نجد أن النسبة

مامل الإنزلاق $S_{\rm mi}$ الذي يحدد قيمة النهاية العظمى منامل الإنزلاق $S_{\rm mi}$ الذي يحدد قيمة النهاية العظمى لعزم الدوران في القنص الداخلي ، وأن النسبة $\frac{R_{\rm o}}{X_{\rm o}}=\alpha_{\rm o}$ تساوى معامل الإنزلاق $S_{\rm mo}$ الذي تقع عنده النهاية العظمى لعزم الدوران في القفص الحارجي ، وهما مختلفان إختلافا واضحاً . كما أننا نتوقع أن تكون النسبة بين قيمتى النهاية العظمى لعزمي الدوران في القفصين الداخلي والحارجي النسبة مين قيمتى النهاية العظمى لعزمي الدوران في الدوران في الداخلي والحارجي . $X_{\rm o}/X_{\rm i}$.

a 3-phase; 6 pole double cage induction motor, for 220 V in delta connection, 50 HZ has at standstill the following roto impedances referred to stator: inner cage ($4+50\,\mathrm{j}$) ohms, and outer cage ($8+25\,\mathrm{j}$) ohms. Neglecting the impedance of the stator winding, find the ratio of the starting torque to the full load torque at 3% slip.

يبين شكل (٥–٣) الدائرة المكافئة لمثلهذا المحرك و يكون في حالتنا هذه:

$$R_{\text{o}}\!=\,8$$
 , $X_{\text{o}}\,=\,25$, $R_{i}\,=\,4$, $X_{i}\,=\,50$ ohms

$$n_s = \frac{50 \times 60}{3} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

عند بدء الحركة من السكون ، أى عند S=1 ، ومع إهمال معاوقة العضو الثابت ، نجد أن :

تيار البدء في القفص الحارجي:

$$I_{\text{ost}} = \frac{220}{\sqrt{8^2 + 25^2}} = 8.36 \text{ A}$$

قدرة الثغرة الهوائية للقهص الحارجي :

$$P_{gost} = 3 I_o^2 \frac{R_o}{S} = 3 \times (8.36)^2 \times 8 = 1680 W$$

تيار البدء في القفص الداخلي:

$$I_{ist} = \frac{220}{\sqrt{4^2 + 50^2}} = 4.38 \text{ A}$$

قدرة الثغرة الهوائية للقفص الداخلي :

$$P_{gist} = l_i^2 \frac{R_i}{S} = 3 \times (4.38)^2 \times 4 = 231 \text{ W}$$

قدرة الثغرة الهوائيــة للقفصين معا عند البدء هي مجموع القدرتين أى أن:

$$P_{gst} = 1680 + 231 = 1911 W$$

و يكون عزم «دوران البدء للمحرك هو:

$$T_{st} = \frac{P_{gst}}{2 \pi \frac{n_s}{60} \times 9.81} = 0.973 \frac{P_{gst}}{n_s}$$

$$= 0.973 \times \frac{1191}{1000} = 1.86 \text{ Kg.m}$$

$$\left(\begin{array}{ccc} 0.973 & \times & \frac{1680}{1000} & = \end{array}\right) 1.63 \text{ Kg.m.}$$

كما بساهم القفص الداخلي في هذه القيمة عما بساوي

$$(0.973 \times \frac{231}{1000}) 0.22 \text{ kg.m}$$

ويلاحظ أن ارتفاع قيمة عزم دوران البدء ، الذي يعطيه القفص الخارجى ، إرتفاعا ملحوظا عن ذلك الذي يعطيه القفص الداخلي في عزم دوران البدء الكلى، ناشىء عن مؤثرين يعملان في آن واحد ، وهما إرتفاع قيمة معاوقه القفص الداخلي بالنسبة للقفص الحارجي عند البدء ، ثم زيادة النسبة بين قيمتى ممانعة التسرب والمقاومة المرحلية في القفص الداخلي عنها في القفص الحارجي، بسبب إرتفاع قيمة المقاومة وإنحفاض قيمة المهانعة في هذا الأخير زيادة ملحوظة عند البدء

عند معامل الإنزلاق 5 🕳 🕻 ، أي عند الحمل الكامل تقريبا بجد أن

تيار الحمل في القفص الخارجي

$$I_{ol} = \frac{220}{\sqrt{25^2 + \left(\frac{8}{0.03}\right)^2}} = 0.824 \text{ A}$$

قدرة الثغرة الهوائيه للقفص الخارجي .

$$P_{gol} = 3l_{ol}^2 - \frac{R_c}{S} = 3 \times (0.824)^2 \times \frac{8}{0.03} = 542 \text{ W}$$

تيار الحمل في القفص الداخلي:

$$I_{ij} = \frac{220}{\sqrt{50^2 + \left(\frac{4}{0.03}\right)^2}} = 1.544 \text{ Amps}$$

قدرة الثغرة الهوائية للقفص الداخلي :

$$P_{gil} = 3 I_{ii}^2 = \frac{R_i}{S} = 3 \times (1.544)^2 \times \frac{4}{0.03}$$

= 952 W

قدرة الثغرة الهوائية للقفصين معا عند الحمل الكامل:

$$P_{g1} = 542 + 952 = 1494 W$$

ويكون عزم الحمل الكامل للمحرك هو:

$$T_1 = 0.973 \frac{P_{g1}}{n_s} = 0.973 \times \frac{1494}{1000} = 1.456 K_{g,m}.$$

النسبة المطلوبة:

$$\frac{T_{st}}{T_I} = \frac{1.86}{1.456} = 1.28$$

وهذا يعطي الفرصة لبد. المحرك والحمل الكامل موجود على عمود الإدارة

سبق أن بينا فى الباب الثالث من كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية، فى البند الحاص بالتوافقيات الفراغية لملفات المنتج (صفحة ١٠٨ ـ ١١٧)، أنه بالنسبة للتوافقيات الفراغية فى منحنى التوزيع الفراغي (أو المنحنى

الفراغى) للقوة الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج ثلاثية المراحل ، عندما تمر فيها تيارات ثلاثية المراحل ، كما هو الحال بالنسبة للملفات الإبتدائية للمحرك التأثيرى ثلاثى المراحل ، يكون الوضع على النحو التالى:

ا ــ توجد توافقية فراغية أساسية واحدة فقط، وهى توافقية أمامية تدور بسرعة التزامن ns في اتجاه دوران العضو الدائر، وهــذا هو المجال المغناطيسي الدائر الذي بنينا كل النظريات الأساسية للمحرك على أساس تواجده بتا ثيراته المختلفة.

m ب - توجد تو افقیات عالیة أمامیة درجاتها (m+1) ، حیث m عدد صحیح موجب، وهی تدور جمیعا فی ا تجاه دوران العضو الدائر بالسرعات $\frac{n_s}{m+1}$ ، و تمثل کل منها مجالا مغناطیسیادائر ایمکن أن یعطی تأثیر ات میاثلة لتلك التی یعطیها المجال المغناطیسی الدائر الأساسی ، و لکن هذه التا ثیرات تتفاوت من مجال إلی آخر علی حسب الاتساع .

ح — توجد توافقیات عالیــة خلفیة درجاتها (n_s) تدور فی عکس آنجاه العضو الدائر بالسرعات $\frac{n_s}{1-\frac{1}{1}}$

وجميع هذه التوافقيات تمثلها المعادلة (١٠٠ – ٣) في الكتاب المذكور ،وهي:


$$Y = f(\Psi) = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \frac{T_{ph}}{p} \quad I \quad \frac{\Sigma}{\lambda - 1...7, 5... I3, .1...}$$

$$\pm \frac{k_{w\lambda}}{\lambda} \cos(\omega t \pm \lambda \frac{\pi x}{\tau_p}) \qquad (\Upsilon - V)$$

عكن لكل توافقية عالمية أمامية درجتها (1 + m 6) ، حيث m عدد صحيح موجب ، أن تعطى الهجرك عزم دوران يشه في منحناه منحنى عزم

الدوران الأساسي للمحرك مع معامل الإنزلاق ، ويحتلف هذا المنحنى عن المنحنى المنحنى والمنحنى والمنحنى والمنحنى والمنحنى والمنحنى المائل المحلى والمنحنى المائل المحلى المنحنى المائل المحله يشغل مسافة تتناسب مع $\frac{n}{m}$ على مور السرعة (أو معامل الإنزلاق) ، نظرا لأن سرعة المجال المؤثر هي $\frac{n}{m}$ بدلا من n في المجال الأساسي . ونحصل على منحنى عزم الدوران الفعلى للمحرك مع معامل الإنزلاق بتجميع عزوم الدوران الناشئة عن تأثير المجال المغناطيسي للتوافقية الأساسية ، و نظرا لأن اتساع التوافقيات العالية عند قيم معامل الإنزلاق المختلفة . و نظرا لأن اتساع التوافقيات العالية ، و بالتسالي تأثيرات المجالات المغناطيسية للتوافقيات العالية ، و بالتسالي تأثيرات المجالات الناشئة عنها ، تقل بشكل ملحوظ كلما ارتفعت درجتها ، على حسب المعادلة (١ – ٣) ، فاننا نستطيع أن نهمل تأثير جميع التوافقيات العالية ، فيا عدا التوافقية التي درجتها (1 + m 6) ، بأخذ m أصغر ما يمكن أي حسب المعادلة (استوافقية السابعة . و في هذه الحالة نحصل على منحني عزم دوران كلى للمحرك ، ناشيء عن تأثير كل من مجال التوافقية الأساسية ومجال دوران كلى للمحرك ، ناشيء عن تأثير كل من مجال التوافقية الأساسية ومجال التوافقية الساسية معا ، كا هو مبين في شكل (r r) .

يلاحظ أن تجميع عزم دوران التوافقية السابعة على عزم دوران التوافقية الأساسية بعطى منحنى عزم الدوران المحصل خاصية الإنزان عند سرعة قريبة من $\frac{n_s}{7}$ ، إلى جانب الإنزان الموجود أصلا عند سرعات أقل قليلا من n_s كا سبق شرحه فى الباب الأول . وقل يؤدى وجود عمل على عمود الإدارة فى هذه الحالة إلى جعل المحرك يدور عند السرعة المنخفضة $\frac{n_s}{7}$ تقريبا ، حيث يمكن أن يصبح عزم الدوران المحرك وعزم دوران الحمل فى حالة انزان ديناميكى . ويطلق على هذه الظاهرة السم ظاهرة الحبو ، ويمكن حالة انزان ديناميكى . ويطلق على هذه الظاهرة السم ظاهرة الحبو ، ويمكن



(شکل ۲ - ۳)

القضاء عليها بالتخلص من التوافقية الفراغية السابعة ، وذلك بحصل المعامل الوترى لهما يساوى صفرا ، عن طريق جعل الملفات كسرية الخطوة باتساع مقداره من الخطوة القطبية ، كما سبق شرحه في الباب الثاني من كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية (صفحة ٥٨ – ٦٠)

(cogging) : ظاهرة التماسك (٣٠٥)

عندما يكون عدد مجاري العضو الثابت S_1 مساويا لعدد مجاري العضو الدائر S_2 تحدث ظاهرة التماسك، حيث يمتنع المحرك عن بدء الدوران على الإطلاق . وعلاج هذه الحالة يكون بطبيعة الحال بجعل S_1 لايساوي S_2 بأية حال من الأحوال ، كما سيتم بيانه في باب التصميم .

Nois eproduction: اصدار الضجة (٣-٦)

يحدث في بعض الأحيان، عندما يكون المحرك دائراً بسرعة أقلمن سرعته

المعتادة ، أن تنشأ في الحديد اهتزازات زائدة تصدر عنها ضجة تشبه عسواء متوسط الدرجة .

وظواهرالحبو والتماسك والضجيج من خصائص محركات القفص السنجابي دون غيره . والسبب الأساسى في تميزه بهذه المحصائص عن محركات الحلقات الإزلاقية ، أن القفص السنجابي بمكن أن تمر فيه تيارات بفعل أي توافقية من توافقيات المجال المغناطيسي في الثغرة الهوائية ، بينما تعمل ملفات العضو الدائر في المحرك ذي الحلقات الإزلاقية على تقليل تأثير أية توافقية من هذه التوافقيات التي يختلف طول خطوتها عن خطوة الملف ، أي أية توافقية غير الاساسية .

والحقيقة أن هذه الظواهر لايمكن تفسير أسبابها بشكل حاسم ودقيق، وهى تعزى عادة لأشكال مختلفة من توافقيات المجال المغناطيسي المتولدة بطريقة طفيلية (parasitic harmonic magnetic fields)، مثل:

- (۱) توافقیات المجال التی تنشأ عن الملفاث، وتوافقیات المجاری (slot harmonics)، و تموجات الاسنان (tooth ripples) (راجع کتاب نظریات و تصمیم الآلات الکهربیة صفحهٔ ۷۹).
- (ب) التوافقيات الناشئة عن التشبع المغناطيسي ، وتلك التي يسببها عــدم انتظام طول الثغرة الهوائية للملفات .
- (ج) التوافقيات وعدم التماثل في ضغط الينبوع ، وكذلك المجال المتسرب عندالتوصيلات الطرفية للملفات. هذا ، وتتسبب هذه المجالات المغناطيسية الطفيلية في عمل تعديلات شكلية في أجزاء المحرك الميكانيكية ، مثل انخناء عمود الادارة (راجع جزء التوافقيات صفحة ٢٩ كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربية)

تشغيل المحرك التأثيري ثلاثي المراحل على تردد يختلف عن تردده الأصلي :

إن الترددين الشائع استخدامها بالنسبة لينابيع القوى في العالم باسره ، هما . ٥٠٠٥ ذبذبة في الثانية ، فتستخدم ، ٥ ذبذبة عموما في أوربا و ٢٠ ذبذبة عموما في أمريكا . وقد تستخدم المحركات المصنوعة في أوربا في بعض البلدان التي يشيع فيها استخدام التردد ، ٦ ذبذبة في الثانية ، كما قد تستخدم المحركات الأمريكية حيث يشيع استخدام التردد ، ٥ ذبذبة في الثانية . ويجب في كلتا الحالتين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لكي لايضار المحرك بسبب تغيير التردد الذي صنعله ، وسنبين ذلك فيايلي بالنسبة لكل حالة على حدة .

(أولا) بالنسبة للمحركات التي تصمم على أساس تردد $ext{.}$ د بذبـة في الثانية و تستخدم على تردد $ext{.}$ د بذبة في الثانية : وهذه الحالة أبسط بكثير من الحالة الأخرى، فبمر اجعة معادلة القوة الدافعة الكهربية المرحلية $ext{E}_1$ التي تتولد في ملفات المنتج، نجد أنها تتوقف على كل من التردد $ext{f}_1$ والفيض المغناطيسي المتبادل $ext{m}$ على النحو التالى :


$E_1 = 4.44 f_1 \phi_m N_1 k_{001} \times 10^{-8} \text{ volts}$

 فى الأماكن النائية ، عندما يكون هناك هبوط كبير لامفر منه فى ضغط الينبوع نتيجة لبعد المحرك عن مركز التوزيع .

(ثانيا) بالنسبة للمحركات التى تصمم على أساس . و ذبذبة في الثانية وتستخدم على تردد . ٦ ذبذبة في الثانية وتستخدم على تردد . ٦ ذبذبة في الثانية : هذه هى الحالة الأصعب التى يحتاج علاجها إلى مجهود ملحوظ . وقد قام المؤلف بالاشتراك مع آخرين * باجراء بعض التجارب المعملية واستخلاص بعض الحقائق المفيدة بالنسبة لهذه الحالة.

والمحرك الذي أجريت عليه التجارب يمتلك المواصفات الآتية: ذو قفص سنجابي ، ثلاثي المراحل ، . ٥ ذبذبة في الثانية ، ٥ ، كيلو وات ، ٢٧٠٠ كو وات ، ٢٧٠٠ كو وات ، ٢٣٨٠ كو وات ، ٢٤١٠ كو حرام متر ، مقاومة ملفات العضو الثابت المرحلية ، ٢٠ أوم ، مقاومة ملفات العضو الدائر المرحلية منسوبة إلى العضو الثابت ٥ ، ٢٠ أوم . وقد تمت تغذية المحرك على الترددين من ولد مترامن بالضغط المناسب في كل حالة . هذا وقد أمكن تحميل المحرك على حسب الطلب ، باحدى وسيلتين : مولد تيار وقد أمكن تحميل المحرك على حسب الطلب ، باحدى وسيلتين : مولد تيار كلتا الحالتين أمكن ضبط قيم مختلفة لعزم دوران الحمل على المحرك وقياس كلتا الحالتين أمكن ضبط قيم مختلفة لعزم دوران الحمل على المحرك وقياس تيارات الينبوع المناظرة ، ثم حساب قدرة المدخل ومعامل القدرة ومعامل المودة مع كل من الترددين ، ٥ ، ٠ ، ذبذبة في الثانية، وعند الضغط المقنن المرسومة بالنتائج التي الأشكال من (٧ — ٣) إلى (١١ — ٣) المنحنيات تتضح المقائق الآتية :


^{*} قائمــــة المراجع رقم (٥).




(شکل ۷ - ۳)

١ ــ يبين شكل (٧ ـ ٣) أن زيادة تردد التشغيل للمحرك إلى ٦٠ ذبذبة في الثانية يؤدي إلى انحفاض ملحوظ في قيمة تيار المدخـــل للمحرك عند الاحمال الصغيرة، محيث ترتفع قيمة التيار بعد ذلك حتى تصبح مساوية لقيمة التيار المأخوذ مع التردد ٥٠ ذبذبة، ثم تزيد عنها بعد أن يتعدى الحمـل على المحرك ٢٥٠/ من قيمة الحمل الكامل.

٧) يبين شكل (٨ ـ ٣) أن زيادة التردد إلى ٦٠ ذبذبة في الثانية تؤدى




إلى زيادة فى قدرة المدخل للمحرك، وير تفع مقدار الزيادة كلما از دادعز م دوران الحمل على المحرك، كما يبين شكل (٩ ـ ٣) كيف يزداد معامل القدرة أيضا فى هذه الحالة .



(شکل ۹ - ۳)

٣) يزداد معامل الجودة عند الاحمال الصغيرة ، ويقل عند الاحمال التي تقرب من الحمل الكامل ، وذلك عند زيادة التردد إلى ٦٠ ذبذبة في الثانية ،
 كا يتضح من شكل (١٠ – ٣) .

ويمكن تفسير هذه الظواهر على هدى علاقتين أساسيتين خاصتين بنظرية تشغيل المحرك ، وهما ا) أن الضغط المرحلى v الذى يعمل عليه المحرك يتناسب تقريبا مع حاصل الضرب v ل أى التردد فى كثافة المحطوط المغناطيسية فى الثغرة الهوائية v ، وهو ماسبق ذكره والاستناد إليه عند



(شکل ۱۰ –۳)

شرح علاج الحالة الأولى ، و ب) أن عزم الدوران T الذي يعطيه المحرك يتناسب مع حاصل ضرب المركبة الفعالة لتيار المحرك I_a و كثافة الخطوط المغناطيسية I_a ، وذلك مع اعتبار أن جميع المؤثرات الأخرى ثابتة القيمة . و نظرا لأن حاصل الضرب I_a I_a يساوى مقدارا ثابتا (يتناسب مع قيمة الضغط الثابت I_a) فان I_a تتناسب مع I_a . وهذا يعنى أنه عندما تتخفض قيمة I_a ، نتيجة لإزدياد التردد ، مع ثبوت قيمة عزم الدوران ، فان قيمة I_a سوف تزداد تبعا لذلك . وفيما يلى بعض التحليلات الحاصة بالتأثيرات المختلفة لتغيير التردد على خواص المحرك .

تأثير تغيير التردد على تيار المحرك : يتكون تيار اللاحمل I₀ فى المحرك من تيار المغطسة I₀ ، الذى تتوقف قيمته على قيمة B ، وتيار المفقودات I₁ ، الذى تتوقف قيمته على المفقودات الميكانيكية ومفقودات المحديد . وترداد قيمة المفقودات الميكانيكية بعض الشيء نتيجة

لازدياد السرعة . أما مفقودات الحديد فانها تتكون من مفقودات التيارات الاعصارية التي تتوقف على B^2f^8 ، والتي نظل ثابتة القيمة مادام الضغط V بتغير ، وكذلك من مفقودات التخلف المغناطيسي W_h التي تتناسب مع f B^16 على حسب علاقة شتينمتز (كتاب هندسة الآلات الكهربية صفحة f B^16) أي أن .

$$W_{H}$$
 < f $B_{1\cdot 6}$ < $\frac{f_{1\cdot 6} B_{1\cdot 6}}{f_{0\cdot 6}}$ < $\frac{V_{1\cdot 6}}{f_{0\cdot 6}}$

وهذا يعنى أن مفقودات التخلف المغناطيسى (hysteresis losses) تقل بازدياد التردد مادامت قيمة الضغط ٧ تظل ثابتـة . و نظراً لأن المفقودات الميكانيكية تزداد بازدياد التردد ، فلا يمكننا أن نتنباً بما يحدث للمركبة ، المنافيات المنبط نتيجة لإزدياد التردد ، ولكن نظراً لأن قيمة ، آ تكون صغيرة بالنسبة لقيمة ، آ ، التي تقــل بازدياد التردد عندما تقل قيمة ، المنافية يمكن إجمال القول بأن تيار الحمل ، آ يقل نتيجة لإزدياد قيمة التردد (مع ثبوت قيمة الضغط ٧) ، وهذا ما تحقق عمليا معــا، وسبقت ملاحظته في شكل (٧-٣) .

عند تحميل المحرك فانه يسحب من الينبوع التيار الفعال ، I ، إلى جانب تيار اللاحمل ، I ، الذي نعتبر أنه يظل ثابتاً تقريباً لإنشاء المجال المغناطيسي، و تعويض المفقودات الميكانيكية ومفقودات الحديد . و نظراً لأن قيمة عزم


دوران الحمل T تتناسب مع $\frac{I_a}{f}$ كما سبق ذكره ، فأن تشغيل المحرك على نفس الضغطوعند نفس عزم دوران الحمل يؤدى إلى زيادة قيمة I_a بازدياد قيمة التردد. وعند تشغيل المحرك على . o ذبذ بة بدلا o ، o مع نفس ضغط الينبوع يتم التوازن بين مقدار النقص الناشى ، في تيار المحرك نتيجة لإنخفاض قيمة المركبة I_a ومقدار الزيادة الناشئة تتيجة لارتفاع قيمة المركبة I_a عند حمل حزى معين ، محيث يسحب المحرك عند هذا الحمل نفس قيمه التيار مع كل من الترددين o ، o ، o د ذبذ به في الثانيه (حوالي o ، o) ، o ، o ، o الكلي

بالنسبه للمحرك المحتبر). وعندما يزداد الحمل على المحرك بعد ذلك، فإن تا ثير إرتفاع قيمه المركبه [1] يكون متغلبا ، مما يؤدى إلى زيادة فى قيمه تيار المحرك نتيجه لزيادة التردد، كما هو واضح فى شكل (٧-٣). هذا و يمكننا أن نحرج من هذه التحليلات بنتيجه هامه ، وهو أنه يمكن تشغيل المحرك على نفس الضغط ٧ مع ، زيادة قيمة التردد من ٥٠ إلى ٥٠ ذبذبه فى الثانية، حتى حوالى ٦٠ / من الحمل الكلى بدون إتخاذ أيه إجراءات إضافيه ، كما أننا نحصل فى الغالب على خواص أفضل فى هذه الحالة .

تأثير تغيير التردد على معامل القدرة وقدرة المدخل : يؤدى إنخفاض قيمة مركبة اللاحمل $_{\rm I}$ في تيار المحرك، وإرتفاع قيمة المركبة الفعالة $_{\rm I}$ فيه معامل القدرة بالضرورة . ويختلف مقدار التحسن في معامل القدرة عند الاحمال المختلفة بطبيعة الحال . هذا ومن الواضح أن زيادة السرعة نتيجة لزيادة التردد تستلزم زيادة قدرة المدخل للمحرك عند عزم دوران الحمل تتيجة لزيادة التردد $_{\rm C}$ ح $_{\rm C}$) $_{\rm C}$

تأثير ضغط الينبوع على خواص المحرك ذي تردد ٥٠ ذبذبة في الثانية :

يتبين لنا من المناقشات السابقة أن تشغيل المحرك على تردد ٢٠ ذبذبة في الثانية بدلا من ٥٠ يؤدى عموماً إلى نقص في قيمة كثافة الخطوط المغناطيسية في الثغرة الهوائية В وينشأ عن ذلك أن يسحب المحرك تياراً من الينبوع يختلف عن التيار الذي يسحبه عند ٥٠ ذبذبة في الثانية ، إذا استخدم نفس الضغط المقنن ٧ في الحالتين . ولاشك أن رفع قيمة الضغط ٧ عند استخدام تردد ٢٠ ذبذبة سوف يعمل على رفع قيمة В وبالتالي إستعادة قيم التيار التي يسحبها المحرك عند إستخدام التردد الأصلي ٥٠ ذبذبة في الثانية . ولاشك أن مدى الإقتراب من منحنيات خواص المحرك الأصلية ، مع إستخدام التردد المختلف ، يتوقف على مقدار الزيادة في الضغط المستعمل عن الضغط المقن ، المختلف ، يتوقف على مقدار الزيادة في الضغط المستعمل عن الضغط المقن ،




شکل (۱۱ ـــ۳)

ولكننا لانستطيع عموما أن زيد الضغط عن ٢٠٠٠ من مقننه دون أن يتعرض المحرك لبعض المخاطر الحاصة بالعزل . هذا ويُهكن الإستعاضة عن الزدياة فى ضغط الينبوع محقن المحرك فى الملفات الثانوية بالضغط المناسب ، من ناحية القيمة والإتفاق المرحلي مع ضغط الينبوع ، وينصب ذلك بطبيعة الحال على المحركات ذات الحلقات الإنزلاقية فقط

تشغيل المحرك التأثيري ثلاثي المراحل على خطين عند إنفصال الخط الثالث السبب طارى.

عندما يحدث عطل طارى، في أحد الخطوط الثلاثة المغذية لمحرك تأثيرى ثلاثى المراحل، ويتم فصل هذا الحط باى شكل من الأشكال، يصبح المحرك عاملاً على خطين فقط، يقومان بتغذية مرحلتين من ملفات المحرك موصلتين على التوالى، إذا كان المحرك موصلا نجمسة، أو تغذية مرحلتين متواليتين

موصلتين على التوازى مع المرحلة الثالثة ، إذا كان المحرك موصلا دلتا ، كما في شـكل (١٢ ـ ٣) . وفي كلتــا الحالتين يصبح المحرك مكافئا لمحرك



تأثيرى احادى المرحلة يتغذى بالضغط الحطى للينبوع . وإن أهم مايعنينافى هذه الحالة أمر بن :

(أولا) هل المحرك فى الصورة الجديدة فى حالة اتزان ، بحيت يمكن أن يتابع أداء الحمل على أى وجه من الوجوه و (ثانيا) ما هى الاحتياطات اللازم اتخاذها لكى لايضار المحرك من متابعة اداء الحمل على نحو معين .

إن مناقشة الموضوع على هـذا النحو يستبعد فصل المحرك عن الينبوع تماما، وهو الإجراء الذي قد يتبادر إلى الذهن اتخاذه تلقائيا لاول وهـلة ولكننا قد نلجأ إليه مع ذلك أحيانا ، إذا فشلنا في اتخاد ما سوف يتم شرحه من اجراءات فيها بعد .

عندما یکون المحرك دائر ا بالحمل فی حالة طبیعة فان هـذا یعنی وجود اتزان دینامیکی (dynamic equilibrium) بین عزم الدوران الکهر بائی T_n الذی یبذله المحرك ، وعزم الدوران المیکانیکی المضاد T_m الذی یسببه وجود الحمل . وفی هذه الحالة تکون سرعة دوران المحرك n محددة لمعامل الانزلاق T_n ، الذی یتعین علی أساسه عزم الدوران الکهر بائی للمحرك T_n علی منحنی عزم الدوران فی منطقة الاتزان ، کما سبق شرحه من قبل .

إذا فرضنا أن الضغط الحطي للينبوع (line voltage) هو V ، وأن التيار الحطى هو I_3 ، ومعامل القدرة I_4 ومعامل جودة المحرك I_8 وهو دائر بالحمل الكامل في حالة طبيعية والحطوط الثلاثة متصلة، نجد أن قدرة المخرج I_3 عبارة عن :

 $P_3 = \sqrt{3} \quad V I_3 \cos \phi_3 \times \eta_3$

وإذا فرضنا أن التيار الذي يأخذه المحرك بين خطين عند فصل الحط الثالث هو I_1 ومعامل القدرة ϕ_1 ومعامل جودة المحرك η_1 في هذه الحالة ، فإن قدرة المحرج للحمل P_1 تكون :

 $P_1 = V I_1 \cos \phi_1 \times \eta_1$

وحيث أنه لم يتغير أى شىء بالنسبة للحمل، وهو يأخذ القدرة التى يحتاج إليها من الحرك فى أى شكل من الاشكال، فإن $P_3 = P_1$ ، وحينئذ نجد أن :

 $\sqrt{3}$ V $I_8 \cos \phi_8 \times \eta_3 = V I_1 \cos \phi_1 \times \eta_1$

 $\therefore I_1 = I_3 \frac{\cos \phi_3 \eta_3}{\cos \phi_1 \eta_1} \times \sqrt[\gamma]{3}$

وهذه هى قيمة التيار الذى يسحبه المحرك بين خطين، بالنسبة للتيار الخطى والمحطوط الثلاثة متصلة . ومن الواضح أن المحرك سوف يأخذ تيارا I_1 فى الحالة الجديدة اكبر من I_3 الأصلى لكى يستطيع مواجهة الحمل . وهذا يعنى أنه في حالة انفصال أحد المحطوط سوف يكون عزم الدوران الميكانيكى المضاد I_m أكبر من عزم دوران المحرك I_m ، مما يؤدى إلى وجود عزم دوران تقصيرى (retarding torque) يعمل على تقليل سرعة المحرك I_m ، وبالتالى زيادة معامل الإزلاق فى منطقة الاتران يؤدى إلى زيادة عرم الدوران الذى يبذله المحرك ، فاننا نتوقع بقاء المحرك فى حالة الاتران زيادة عزم الدوران الذى يبذله المحرك ، فاننا نتوقع بقاء المحرك فى حالة الاتران

عندما ينفصل أحدالحطوط، مع زيادة التيار الذي يسحبه بين الحطين الباقيين، على النحو المبينسا بقاء لمواجهة الحمل .

فاذا اعتبرنا أن قيمة $\frac{\cos \phi_3 \, \eta_3}{\cos \phi_1 \, \eta_1}$ قريبة من الواحد الصحيح ، فان هذا يعنى أن تيار المحرك سوف يزداد إلى ١٠٧ مرة تقريبا ، وهو ما يعتبر عملا زائدا على المحرك لا يمكن تركه أكثر من بضع دقائق دون فصله ، هذا إذا لم يقم متمم فوق الحمل باداء هذه المهمة تلقائيا بعد وقت محدد . والحل الظاهر في هذه الحالة هو تقليل الحمل على المحرك بنسبة $\frac{1}{\sqrt{3}}$ تقريبا ، أى إلى حوالى /.٥٧

هذا و بتطبيق نظرية المركبات المتاثلة على تيارات المحرك مع اعتبار أن الخط المفصول هو الحط رقم ١ نحصل على الآتى :

$$I_1 = 0 \;\; , \;\; I_2 = I \;\; , \;\; I_8 = - \; I$$
 وتكون المركبات الماثلة للتيار عبارة عن :

$$I_0 = \frac{1}{3} (I_1 + I_2 + I_3) = \frac{1}{3} (O + I - I) = O$$

$$I_D = \frac{1}{3} (I_1 + a I_2 + a^2 I_3) = \frac{1}{3} (o + a I - a^2 I)$$

$$= \frac{1}{3} (a - a^2) I = \frac{j}{\sqrt{3}} I , (a - a^2) = j \sqrt{3}$$

$$I_n = \frac{1}{3} (I_1 + a^2 I_2 + a I_3) = \frac{1}{3} (o + a^2 I - a I)$$

$$= \frac{1}{3} (a^2 - a) I = -\frac{j}{\sqrt{3}} I ,$$

$$(a^2 - a) = j \sqrt{3} .$$

وهــــذا يعنى وجود مجالين مغناطيسيين دائريين متساويين يدوران في

وهـــذا كلـه يعنى أن قيمة الكسر $\frac{\cos \phi_3}{\cos \phi_1}$ سوف تكون اكبر قليلا من الواحد الصحيح ، مما بجعلنا نفضل خفض الحمــل على الحمــرك إلى . • . فقط من الحمل الإصلى ، بدلًا من γ / التي أشر نا إليها من قبل .

مثال محلول:

A 3 phase induction motor is running on a constant load, when one of the Supply lines to it becomes disconnected. The overload circuit breakers will operate at 1.4 times full load Current, and the motor is running at 0.75 of full load.

Calculate approximately the current in each phase in terms of the full load Current, both for a star Connected and for a delta connected stator.

يبين شكل (١٢ ـ ٣) توصيل المحرك في حالتي الدلتا والنجمة بعد فتح

أحد الخطوط ، حيث يأخــــذ المحرك التيار I_1 بين الخطين المتصلين . ومن التحليل السابق ، مع اعتبــار $\frac{\cos\phi_3}{\cos\phi_1}\frac{\eta_3}{\eta_1}$ يساوى الواحد الصحيح ، نجد بالنسبة لحالة النجمة أن تيار الخط هو التيار المرحلي وهو :

 $I_1 = \sqrt{3} I_3 = \sqrt{3} \times 0.75 I_{f,l} = 1.299 I_{f,l}$

حيث If.1 هو تيار الحمل الكامل عندما تكون المحطوط الثلاثة متصلة . و نظراً لأن قاطع الدائرة مضبوط على أساس فتح المحطوط عند 1.4 If.1 فمن المرجح أنه سوف يظل مقفلا .

أما بالنسبة لحالة الدلتا فأن التيار المستحوب بين خطين I_1 بعد فصل لحط الثالث سوف تكون له نفس القيمة السابقة وهي $I_{1.299}$ $I_{1.299}$ ، حيث لم يتغير أي شيء بالنسبة للخطوط . ولكننا نجـــد أن توصيل المراحل بعد الفصل يختلف الآن عن الحالة السابقة ، حيث تصبح المرحلتان الحارج من بينهما الحط المفصول موصلتين معا على التوالي ، ومتصل معهما على التوازى المرحلة الثالثة الواصلة على الحطين الباقيين . و نظر الأن المراحل الثلاث متاثلة من ناحية معاوقة التيار ، فمن الواضح أن التيار الحطي I_1 سوف ينقسم بنسبة I_1 و في المربن المتصلين على التوازى ، بحيث يمر I_1 في المرحلتين المتصلتين على التوالى معا ، و يمر I_1 في المرحلة الثالثة .


البالكابع

المحركات التأثيرية أحادية المرحلة

Single - Phases Induction Motors

نبذة عامة:

ثلاثي المراحل ذا القفص السنجابي عموما في تكوينه ، فما عدا ترتيب الملفات في العضو الثابت ، حيث تكون الملفات احادية المرحلة في هـذه الحالة . وعند مرور تيار متردد في هذه الملفات ، من ينبوع احادى المرحلة ، نحصل على موجة للقوة الدافعة المغناطيسية يكون توزيعها ثابت الشكل بالنسبة الفراغ ولكنها تتغير في القيمة مع الزمن على حسب تغير تيار الينبوع المستردد . يتم توزيع الملفات في مجاري العضو الثابت بحيث نحصل على قوة دافعة مفناطيسية يكون توزيعها الفراغي على شكل منحني جيبي ،ومن ثم نحصل على منحني جيبي لكتافة الخطوط المغناطيسية في الثغرة الهوائية B ، كما هوموضح في شكل (١ _ ٤)، الذي يفترض فيه أن ملفات العضو الثابت مركزة في ملف واحد ذي جانبين فقط، وأن النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية تقع على محور هــــذا الملف. يظل منحني كثافة الحطوط المغناطيسية محتفظا بشكله الجيبي هــذا ، ولكن احداثياته تتغير من لحظة إلى أخرى بتغير قيمة التيار المتردد اللحظية الذي يصنعه ، فنحصل على المنحنيات الجبية المبينة في الشكل عند اللحظات المختارة t_1 , t_2 , t_3 , t_4) يبين كيف تتغير قيمة النهاية العظمى لكثافة الخطوط المغناطيسية عند محور الملف مع تغير التيار المتردد ذي الشكل الجيبي أيضا عملي أساس أن Blmax هي النهاية العظمي لكثافة الحطوط المغناطيسية على محور الملف، عندما تكون قيمة التيار المتردد المارفيه في نهايتها العظمى أيضا . وهذا يعني أنه عند اللحظة t2 تصبح قيمة




النهاية العظمى لكثافة المحطوط المفناطيسية عند محور الملف عن يكثافة المحطوط المفناطيسية عند محور الملف عن ألحالة النهاية المساس تغير قيمة التيار المال من Imax في الحالة الثانية. فأذا اعتبرنا أية نقطة على محيط العضو الثابت تبعد عن محور الملف بزاوية مقدارها 6 ، فأن قيمة كثافة الخطوط المغناطيسية B بدلالة قيمة النهاية العظمى اللحظية عند اللحظة على عند محور الملف عند النقطة المحددة الراوية 6 هي :

$$B = B_{1\text{max}} \cos \omega t \cos \theta$$

$$= \frac{1}{2} B_{1\text{max}} \cos (\theta - \omega t) + \frac{1}{2} (B_{1\text{max}} \cos (\theta + \omega t) \quad (\xi - Y)$$

يمثل كل حد من الحدين في المعادلة (٢-٤) موجة سائرة المجاهين (wave المعنف المحافية المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف المعنف السرعة الزاوية ٥٠ حول محيط المنتج، كما سبق شرحه التفصيل متضادين بنفس السرعة الزاوية ٥٥ حول محيط المنتج، كما سبق شرحه التفصيل في بند التوافقيات الفراغية وعلاقتها بتوافقيات منحنى التيار صفحة ١٠٨ من هاتين كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية . و يمكن اعتبار كل من هاتين الموجتين مجالا مغناطيسيا دائرا يقوم بنفس عمل المجال المغناطيسي الدائر في حالة المحرك التأثيري ثلاثي المراحل . وهذا يعنى اننا نستطيع الحصول على نظرية المحرك التأثيري المادي المرحلة، بتطبيق قاعدة التجميع على خواص عركين متشابهين، كل منهما ثلاثي المراحل ، ويدور أحدهما في عكس اتجاه الآخر . فإذا أطلقنا على المجال الذي يدور في الاتجاه الموجب (وليكن عكس اتجاه عقر بي الساعة) ، كما نفعل عادة اسم المجال الأمامي (backward field) ، ورسمنا منحني وعلى المجال الآخر اسم المجال الخلق (backward field) ، ورسمنا منحني عرم الدوران لكل منهما باعتبار أنه عزم دوران المحرك الثلاثي، الذي سبقت

دراسته بالتفصيل في الباب الأول ، نستطيع كما هو مبين في شكل (٢-٤) الحصول على منحنى عزم الدوران للمحرك التأثيري احادي المرحلة. ويكون عزم الدوران الذي يتولد بتأثير المجال المغناطيسي الأمامي على القفص السنجابي في العضو الدائر مضادا لعزم الدوران الذي ينشأ بفعل المجال المغناطيسي الخلف في نفس القفص السنجابي على العضو الدائر في حالة السكون تكون قيمة عزم الدوران الناشئة عن كل من المجالين واحدة ثما يجعل محصلة عزم الدوران المؤثر على العضو الدائر في هذه الحالة تساوي صفرا، فلا يوجد عزم دوران بدء للمحرك احادي المرحلة ، وهي احدى الحصائص المميزة لهذا المحرك .



(شکل ۲ _ ٤)

عندما يدور المحرك في الاتجاه الموجب، أى في نفس اتجاه دوران المجال الأمامى، ويكون معامل الازلاق $\frac{n_s-n}{n_s}=8$ ، يكون المجال الأمامى، ويكون معامل الازلاق n_s+n عنى أنه يدور بالسرعة n_s+n دائرا في عكس الاتجاه بالسرعة n_s+n عنى أنه يدور بالسرعة n_s+n بالنسبة للعضو الدائر. وباعتبار التعريف الأساسى لمعامل الازلاق ، وهو خارج قسم سرعة دوران المجال المغناطيسي الحلق بالنسبة للعضو الدائر ، على سرعة النزامن ، يكون معامل الازلاق المحاص بهذا المجال هـو

$$\frac{n_{s} + n}{n_{s}} = \frac{2 n_{s} + n - n}{n_{s}} = \frac{2 n_{s} - (n_{s} - n)}{n_{s}}$$

$$= (2 - s) \qquad (\xi - r)$$

أى أن قيمة معامل الإنرلاق الحاص بالمجال الحلق تكون كبيرة جدا بالنسبة لقيمة معامل الإنرلاق الحاص بالمجال الأملى، وهذا يعنى أن القوة الدافعة الكهربية المتولدة في ملفات العضو الدائر $_{2}$ $_{5}$ $_{20}$ $_{5}$ $_{20}$ كبيرة بالنسبة للقوة الدافعة الكهربية المتولدة بفعل المجال الأمامي $_{5}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ بالنسبة للقوة الدافعة الكهربية المتولدة بفعل المجال الأمامي ولكن في نفس الوقت تكون ممانعة التسرب في العضو الدائر في حالة المجال الأمامي $_{5}$ $_{8}$ $_$

١ ــ زيادة المفقودات النحاسية للعضو الدائر، بفعل التيار الناشىء عن المجال الحلق ، وهو يزيد في قيمته وتردده على التيار الناشىء عن المجال الأمامى .

٧ ـ يكون تأثير تيار العضو الدائر الكبير، ذى معامل القدرة المنخفض، الناشى، عن المجال الخلف، تأثيرا مغناطيسيا كبيرا مضادا لهذا المجال عندما نرداد سرعة المحرك، مما يقلل من محصلة خطوط القوى المغناطيسية الناشئة في الثغرة الموائية للمحرك بفعل هذا المجال، وبالتالى من تأثيره على عزم دوران المحرك. وفي الحقيقة أنه بينما نرداد محصلة خطوط القوى المغناطيسية الناشئة عن المجال الأمامي بازدياد السرعة، تقل محصلة خطوط القوى المغناطيسية الناشئة عن المجال الحلى بحيث يظل مجموعها ثابتا تقريبا، وهو ما يلزم لانتاج القوة الدافعة الكهربية المضادة في ملفات العضو الثابت، التي يمكن اعتبارها ثابتة تقريبا، إذا كانت قيمة هبوط الضغط في معاوقة التسرب للعضو الثابت صغيرة . وفي الحقيقة فإن المجال المغناطيسي الأمامي يكون أكبر كثيرا من المجال المغناطيسي المعمول الناشي، في الثغرة الموائية المحمول كثيرة من المجال المغناطيسي الدائر في المحرك ثلاثي المراحل في ملاح كثيرة من نواحي تأثيره .

طرق البد. ومنحنيات التشغيل للمحركات التأثيرية احادية المرحلة :

(Methods of starting and performance Characteristics of single phase induction motors)


يكون تصنيف المحركات التأثيرية الحادية المرحلة على حسب طرق البدء

فيها ، وتتم تسميتها عادة على هذا الأساس. وفيها يلى نتناول الوصف والتحليل المختصر على هذا النحو للانواع شائعة الاستعال من هذه المحركات.

١ ـ المحرك مشطور المرحلة (Split - phase Motor) .

يحتوى العضو الثابت لهــذا النوع من المحركات على نوعين من الملفات، وهما الملفات الرئيسية س والملفات المساعدة ع، ويكون توزيع هذه الملقات في مجارى العضوالثابت بحيث توجد زاوية فراغية بين محوريها مقدارها تسعون درجة كهربية ، ويبين شكل (٣-٤) الملفات في المحدرك موصلة على هذا الأساس .

ويراعى أن تمتلك الملفات المساعدة مقاومة كبيرة النسبة لمهانعتها ، فتتكون لذلك من أسلاك رفيعة ، في حين تكون نسبة المقاومة إلى المهانعة أقل من ذلك بصورة ملحوظة في الملفات الرئيسية . ونظرا لأن كلا من نوعين الملفات موصل على ضغط واحد لنفس الينبوع ، فإن الوضع المرحلي لكل من تيارى




(شکل ۳ - ٤)

هـذه الملفات يصبح كما هو مبين فى شكل (٣-٤) ب، حيث يكون تيار الملفات المساعدة Ia متأخرا بزاوية صغيرة على ضغط الينبوع، يينها يكون تيار الملفات الرئيسية Im متأخرا بزاوية اكبر من ذلك بصورة ملحوظة على نفس الضغط. ينتج عن ذلك أن يصبح الحرك مكافئا لمحرك ذى مرحلتين، تتمثلان فى الملفات الرئيسية والملفات المساعدة، مما يعنى وجود مجال مغناطيسى دائر فى الحرك، وهو الذى يجعل عملية البدء ممكنة، ويؤدى إلى دوران المحرك عند وصل نوعى الملفات بالينبوع. ويتم فصل الملفات المساعدة عن الينبوع عندما يصل المحرك إلى حوالي ٧٥٪ من سرعة النزامن، ويكون باستخدام مفتاح يعمل بالقوة الطاردة المركزية (Centrifugal switch).

هذا ونظرا لأن الملفات المساعدة لاتعمل إلا فى خلال فترة البد. فقط، فأن صنعها من أسلاك رفيعة لكى تكون مقاومتها عالية لايشكلخطرا عليها، كما أنه يمكن تقليل ممانعتها بوضعها فى الأجزاء العليا من المجارى. ويبين شكل (٣-٤) ج منحنى الحواص التقليدي لهذا المحرك فى خلال فترة البدء عندما يؤثر نوعا الملفات معا، ثم بعد أن تصبح الملفات الرئيسية عاملة بمفردها بعد انفصال الملفات المساعدة عن الينبوع. وتبين أجزاء المنحنى المتقطع ما يمكن أن يحسدت لو لم تكن الملفات المساعدة موجودة فى خلال فترة البدء، ثم لو استمرت هذه الملفات تعمل مع الملفات الرئيسية فى خلال فترة التشغيل.

(Capacitor - start Induction Motor) : حالمحرك ذو مكثف البدء

يكون الحصول على عزم دوران بدء لهذا المحرك على نفس الأساس فى المحرك السابق من حيث تزويد المحرك بنوعين من الملفات ، رئيسية ومساعدة ، تجعل المحرك مكافئا لمحرك ذى مرحلتين مع تغذيته من ينبوع احادى المرحلة . ويتم تكوين زاوية فرق مرحلي زمني (angle of time - phase difference) بين تيارى التغذية من نفس الينبوع بتوصيل مكثف على التوالى مع الملفات المساعدة ، كما هو مبين في شكل (٤ - ٤) ا




ويتم فصل الملفات المساعدة فى هذه الحالة أيضا على النحو السابق بعد بده المحرك ، مما يعنى اقتصار عمل الملفات المساعدة ومكثف البده على فسترة البده فقط . وهدذا يساعد على تقليل تكلفة كل منها . يبين شكل (٤ - ٤) ب مخطط المتجهات ، كما يبين شكل (٤ - ٤) ح منحنى عزم الدوران مع السرعة ، على نفس النمط المبين به فى الحالة السابقة .

Permanent - split - capacitor motor) مع المحرك ذو المكثف الدائم

يمكن أن تظل الملفات المساعدة عاملة مع الملفات الرئيسية أثناء تشغيل المحرك، بتركها موصلة على الينبوع خلال فترة التشغيل، بعد انتهاء فترة البدء . فيتم الاستغناء عن المفتاح المشار إليه في الحالمين السابقتين، كما هو مبين في شكل (٥-٤) ا، ويصبح المحرك أكثر بساطة في تكوينه ، حيث يصبح هذا المفتاح منشأ لبعض المتاعب الفنية أحيانا. ويكون تصميم الملفات المساعدة والمكثف على هذا الأساس عند الحمل المطلوب ، وينتني وجود المجال الحلني، يما يؤدى إلى تحسن في قيمة معامل الجودة في هذه الحالة . كذلك تحتني الضجة

الصادرة عن المحرك نتيجة لاختفاء نبضات عزم الدوران ذى التردد المضاعف




(شکل ه - ٤)

الذي سبقت الاشارة إليه . ولكن يلزم استخدام مكثف ورقى مشبع بالزيت (oil impregnated paper) وهو أغلى ثمنا من المكثفات ذات السائل الكهربي(electrolytic capacitors)، التي يمكن استخدامها مع المحرك ذي مكثف البده . كذلك نلاحظ في شكل (٥ – ٤) ب أن عزم دوران البده يقل عن الحالة السابقة ، حيث يتم اختيار المكثف في هذه الحالة على أساس المواءمة بين متطلبات فترتي البده والتشغيل معا .

٤ _ المحرك ذو المكثفين (Two - value -capacitor motor):

يمكن استخدام مكثفين، أحدهما خاص بفترة البدء فقط، والآخريتجاوز عمله فترة البدء إلى فترة التشغيل أيضا، بحيث نستطيع المواءمة في هذه الحالة بين الخواص المفضلة المطلوبة في الفترتين معا.

يبين شكل (٦ - ٤) ا الرسم التخطيطى لمحرك من هددا النوع يستخدم فيه مكثف صغير من النوع الورق ، يتم توصيله مع الملفات المساعدة توصيلا دائما خلال فترة التشغيل على الينبوع ، لاعطاء افضل الخواص المطلوبة في هذه الفترة ، كما يستخدم فيه أيضا مكثف بدء من النوع ذي السائل الكهربي،




موصل مع المفتاح الخاص به على التوازى مع المكثف الورقى، لكى يعمل معه فى خلال فترة البد. فقط، ثم يصبح منفصلا فى خلال فترة التشغيل.

ه _ المحرك ذو القطب المظلل (Shaded - pole motor)

يتكون العضو الثابت في هذا المحرك من أقطاب بارزة ، كما هو مبين في شكل (٧-٤) احيث يتم تطويق جزء من كل قطب منها بلغة مقصورة من النحاس يطلق عليها اسم الملف المظلل (Shading coil). تتولد في هذه اللغة المقصورة تيارات تأثيرية بفعل جزء النميض المعناطيسي القطب المتشابك معها، يؤدي إلى جعل محصلة هذا الجزء من الفيض المغناطيسي، الناشيء عن التيارات التأثيرية، متخلفاً زمنيا بزاوية مرحلية عن الجزء الباقي من الفيض المغناطيسي المنار في الجزء الآخر من القطب . وينشأ عن ذلك ظاهرة تكافىء ظاهرة وجود مجال مغناطيسي دائر، يتحرك من الجزء غير المظلل إلى ناحية الجزء المظلل من القطب ، مما يعني وجود عزم دوران بدء صغير ، يعمل على بدء دوران المحرك . ويبين شكل (٧-٤) ب شكل منتحني عزم الدوران مئع السرعة لهذا المحرك . ويقتصر استخدام هذه الطويقة عادة على المحرك . ويقتصر استخدام هذه الطويقة عادة على المحركات الصغيرة

جدا ، مثل تلك التى تستخدم فى المراوح الصغيرة أو تلك التى تكون وسيلة البدء فى الحركات المستخدمة فى الساعات . ويكون معامل الجودة فى هذا النوع من المحركات صغيرا ، ولكنه يتميز ببساطة التكوين ورخص الثمن .



(شکل ٧ - ٤)

استخدام نظرية المجال المغناطيسي الدائر في تحليل المحركات التأثيرية


إحادية المرحلة:

Application of the revolving field theory in single-phase Induction Motors)

سبق أن بينا أن المجال المغناطيسي المتردد، الذي ينشئه الملف الرئيسي في المحرك النا ثيري إحادي المرحلة ، نتيجة لمر ور تيار الينبوع أحادي المرحلة فيه ، يمكن تحليله إلى مجالين يدور كل منها في عكس اتجاه دوران الآخر ، بنفس


سرعة النزامن ، ه ، و يكون اتساع موجة القوة الدافعة المغناطيسية فى كل من الجبالين نصف اتساع موجة القوة الدافعة المغناطيسية للمجال المتردد و يقوم كل من هذين المجالين بانشاء تيارات تا ثيرية خاصة به فى ملفات العضو الدائر ، و توليد عزم دوران تا ثيرى على أساس نظرية المحرك التا ثيرى ثلاثي المراحل كما سبق شرحها بالضبط . و يمكن على هذا النحو عمل تحليل ثلاثي المراحل كما سبق شرحها بالضبط . و يمكن على هذا النحو عمل تحليل الذي كمى (quantative) للمحرك التا ثيرية ثلاثية المراحل ، وذلك بتطبيق نظريات سبق استخدامه في المحرك التا ثيرية ثلاثية المراحل ، وذلك بتطبيق نظريات الأخيرة على كل من مجالى الاول .

نبدأ أو لا بالحالة التى يكون فيها العضو الدائر لا يزال فى حالة السكون ، عندما يوصل الملف الرئيسي فى المحرك احادى المرحلة إلى ينبوع التيار المتردد. تتكون الدائرة المكافئة للمحرك فى هذه الحالة من الملف الثانوى المقصور ذى المقاومة R_2 وممانعة التسرب R_3 منسو بتان إلى الملف الا بتدائى، ومرف ممانعة تيار المغطسة R_3 من مقاومة الملفات الرئيسية على العضو الثابت R_3 ممانعة التسرب لهذه الملفات R_3 ولا تظهر R_3 فى الدائرة المكافئة لأننانهمل مفقودات الحديد التى نا خذها فى الاعتبار بعد ذلك كجزء من المفقودات الميكانيكية . يبين شكل R_3 هذه الدائرة المكافئة حينا يكون ضغط الميكانيكية . يبين شكل R_3 هذه الدائرة المكافئة حينا يكون ضغط الميكانيكية . يبين شكل R_3



اليذوع الموصل إلى المحرك هو V_1 والتيار الذي يسرى في الملف الرئيسي على العضو الثابت هو I_1 ، والقوة الدافعة الكهربية (المضادة) E_1 ، المتولدة في هذا الملف بفعل محصلة المجال المغناطيسي المتردد (أو الفعل المشترك للمجالين الأمامي والحلق) مع المجال المغناطيسي الناشيء بفعل تيارات العضو الدار .

يبين شكل (٩ - ٤) الدائرة المكافئة للمحرك على أساس فصل تا ثير كل من المجالين الأمامي والحلني عن بعضهما العض ، بحيث يكون حساب تا ثير كل منها على جرز، مستقل من الدائرة المكافئة في القطاع الخاص منها بالعضو الدائر . وعندما يكون العضو الدائر في حاة السكون، فأنه يتا ثر بطريقة مما ثلة من كل من المجالين، لأنها متساويان ويدوران بنفس سرعة الترامن في اتجاهين متضادين. لذلك نجد أن الجزء الخاص بكل من المجالين يشبه الآخر في الدائرة المكافئة ، كما هـو مبين في شكل (٩ - ٤ ١) . و نظراً لأن الفيض المغناطيسي الخاص بكل من المجالين المأمامي والخلني يساوي نصف الفيض المغناطيسي الخاص بكل من المجالين الا مامي والخلني يساوي نصف الفيض المغناطيسي



للمجال الا صلى المتردد، فإن الثوابت في كل من جـــزوى الدائرة المكافئة تساوى نصف الثوابت في القطاع الحاص بالعضو الدائرمن الدائرة المكافئة الأصلمة.

وعندما يصل المحرك إلى سرعة الدوران المعتادة، n ، يكون المجال الامامى دائراً بالسرعة n_s في نفس الا بجاه ، أى بمعامل انزلاق n_s ، بينما يكون المجال الخلني دائراً بالسرعة n_s + n في الا بجاه المضاد ، أى بمعامل انزلاق (n_s + n وهذا يعنى أن المجال الا مامى يولد تيارات وقوى دافعة كررية في ملفات العضو الدائر بتردد n_s ، ينما يكون تردد التيارات والقوى الدافعة الكهريية التي يولدها المجال الخلني في نفس الملفات n_s (n_s) . ويترجم تا ثير وصول المحرك إلى سرعة الدوران n_s ، في الدائرة المكافئة ، بقسمة مقامة العضو الدائر على معامل الانزلاق ، أى على n_s في الجزء الخاص بالمجال الخلني ، كا في الجزء الخاص بالمجال الخلني ، كا هو مبين في شكل (n_s) .

يمكننا على هذا الأساس اعتبار معاوقة أمامية Z_6 ومعاوقة خلفية Z_6 بحيث يكون Z_6 هـو معاوقة المدخل بالنسبة لجزء الدائرة المكافئة الخاص بالمجال الاثمامي ، Z_6 في هو معاوقة المدخل بالنسبة لجزء الدائرة المكافئة الخاص بالمجال الحلفي . وهذا يعني أن :

$$Z_{f} = \frac{\left(\frac{R_{2}}{s} + J X_{2}\right) J X_{0}}{\frac{R_{2}}{s} + X_{2} + J X_{0}} = R_{f} + J X_{f} \qquad (\xi - \xi)$$

$$Z_{b} = \frac{\left(\frac{R_{2}}{2-s} + J X_{2}\right) J X_{0}}{\frac{R_{2}}{2-s} + J X_{2} + J X_{0}} = R_{b} + J X_{b} \quad (\xi - 0)$$

$$= \frac{\left(\frac{J X_0 R_2}{s} - X_0 X_2\right)\left(\frac{R_2}{s} - JX_{22}\right)}{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + X_{22}^2}$$

$$= \frac{\frac{J X_{0} R_{2}^{2} + \frac{X_{0} X_{22} R_{2}}{S} - \frac{X_{0} X_{2} R_{2}}{S} + J X_{0} X_{2} X_{22}}{\left(\frac{R_{2}}{S}\right)^{2} + X_{22}^{2}}$$

$$= \frac{S X_{0}^{2} R_{2}}{R_{2}^{2} + S^{2} X_{22}^{2}} + j \frac{X_{0} (R_{2}^{2} + S^{2} X_{2} X_{22})}{R_{2}^{2} + S^{2} X_{22}^{2}} \qquad (\xi - 1)$$

$$R_{f} = \frac{S X_{0}^{2} R_{2}}{R_{2}^{2} + S^{2} (X_{22})^{2}} = X_{0}^{2} \frac{\frac{R_{2}}{s}}{\left(\frac{R_{2}}{s}\right)^{2} + (X_{0} + X_{2})^{2}}$$

$$X_{22} = X_{0} + X_{2}$$

$$X_{f} = X_{0} \frac{\left(\frac{R_{2}}{s}\right)^{2} + X_{2} (X_{2} + X_{0})}{\left(\frac{R_{2}}{s}\right)^{2} + (X_{2} + X_{0})^{2}}$$
 (\$-A)

 X_{b} ، X_{b} .

$$R_{b} = X_{0}^{2} \frac{\frac{R_{2}}{(2-s)}}{\left(\frac{R_{2}}{2-s}\right)^{2} + (X_{2} + X_{0})^{2}}$$
 (\(\xi - \A\)

$$X_{b} = X_{0} \frac{\left(\frac{R_{2}}{2-s}\right)^{2} + X_{2} (X_{2} + X_{0})}{\left(\frac{R_{2}}{2-s}\right)^{2} + (X_{2} + X_{0})^{2}}$$
 (\(\xi - \cdot\cdot\)

مثال محلول :

Find the input current and mechanical power output of the $\frac{1}{4}$ HP 4 — pole, 110V, 60 HZ single phase induction motor, whose constants are given below, at a slip of 0.05

 $R_1 = 1.86 \text{ ohms}$ $X_1 = 2.56 \text{ ohms}$ $X_0 = 53.5 \text{ ohms}$ $R_2 = 3.56 \text{ ohms}$ $X_2 = 2.56 \text{ ohms}$

Core loss = 35 Watts. Friction and windage = 13.5 watts.

لحساب معاوقة المدخل للمحرك zi ترجع إلى شكل (٤ ــ ٩ ب) الخاص بالدائرة المكافئة للمحرك وهو دار ، فنجد أن :

$$Z_{j} = Z_{1} + 0.5 Z_{f} + 0.5 Z_{b}$$

$$= (R_{1} + 0.5 R_{f} + 0.5 R_{b}) + j (\times_{i} + 0.5 X_{f} + 0.5 X_{b})$$

$$(\xi - 11)$$

ولحساب كل من X_6 , X_6 , X_6 , X_6 , X_6 , X_6 , X_6 مباشرة نعو ض في المعادلات $(Y - \xi - \xi) \cdot (\xi - \xi) \cdot (\xi - \xi) \cdot (\xi - \xi)$ بنصف القيمة المعطاة في المسألة لكل من X_0 , X_0 , X_0 ، X_0 ، X_0 المعطاة في المسألة لكل من X_0 , X_0 , X_0 ، X_0 .

$$0.5 R_{f} = \frac{\frac{1.78}{0.05} \times (26.75)^{2}}{\left(\frac{1.78}{0.05}\right)^{2} + (1.28 + 2.76)^{2}} = \frac{25.45}{2055}$$

$$= 12.4 \text{ ohms}$$

$$0.5 X_{f} = \frac{26.76 (1268 + 35.9)}{1268 + 787} = \frac{26.75 \times 1303.9}{2055}$$

= 16.97 ohms

$$0.5 R_b = \frac{\frac{1.78}{1.95} \times (26.75)^2}{\left(\frac{1.78}{1.95}\right)^2 + 787} = 0.83 \text{ ohm}$$

$$0.5 X_b = \frac{26.75 \left[\left(\frac{1.78}{1.95} \right)^2 + (1.28 + 26.75) 1.28 \right]}{\left(\frac{1.78}{1.95} \right)^2 + 787}$$
$$= \frac{26.75 \times 36.73}{787} = 1.247 \text{ ohm}$$

 $Z_i = (1.86 + 12.4 + 0.83) + j (2.6 + 16.97 + 1.247)$

$$= 15.09 + J 20.777 = 25.67 | 54.01^{\circ}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_j} = \frac{110}{25.67} \left[-54.1 = 4.28 \right] - 54.01^{\circ}$$

$$0.5 I_{1}^{2} R_{f} = (4.28)^{2} \times 12.4 = 227.2 \text{ Watts} = P_{gf}$$

$$0.5 I_{1}^{2} R_{b} = (4.28)^{2} \times 0.83 = 15.2 Watts = P_{gb}$$

بتطبيق المعادلة (١٤ - ٤) نجد أن القدرة الميكانيكية الكلية الداخلية للمحرك هي:

$$P_m = P_g (1-s) = (1-s) (P_{gf} - P_{gb})$$

= $(1-0.05) (227.2 - 15.2)$
= $212 (1-0.05) = 201.5$ Watts.

وتكون قـــدرة المخرج الميكانيكية P_0 عبارة عن P_m بعد انقاص قيمة المفقودات الميكانيكية :

$$P_0 = 201.5 - (35 + 13.5) = 153$$
 watt
$$= \frac{153}{746} = 0.205 \text{ HP.}$$

تتولد القرة الدافعة الكهر بية المضادة E_{16} في ملفات العضو الثابت بتا ثير المعين المغناطيسي المحصل المعجال المغناطيسي الأمامي والمجال المغناطيسي الناشي عن التيار الذي يولده المجال الأمامي في ملفات العضو الدائر بالتأثير ونظرا لأن التردد في دائرة هذا التيار هو E_{10} وهو صغير جدا ، كا أن E_{10} تكون كبيرة بالمقارنة ب E_{10} بسبب صغير E_{10} معامل القدرة يكون كبيرا أي يقرب من الواحد الصحيح . وهدذا يعني أمن بن : الام الأول أن التيار ذا الترددالصغير الذي بنشأ بتأثير المجال الأمامي في العضو الدائر ، هو تيار فعال يعطى قدرة فعالة وعزم دوران كبير ، والأمر الثاني أن هذا التيار يعطى تبعا لذلك تأثيرا مغناطيسيا متعامدا (cross-magnetising effect) مما يجعل يعطى تبعا لذلك تأثيرا مغناطيسيا متعامدا (راجع ظريات و تصميم الآلات الكهر بية صفحة ١٢٨ و ١٢٩) مما يجعل قيمة فيض المجال المغناطيسي الأمامي لاتتأثر إلاقليلا بفعل هذا التأثير المتقريب. E_{10}

هذا و تتولد القرة الدافعة الكهربية المضادة Elbn في ملفات العضو الثابت بتأثير النيض المغناطيسي المحصل للمجال المغناطيسي الحلق والمجال المغناطيسي

الناشيء عن التيار الذي يولده المجال الخلني في ملفات العضو الدائر بالتأثير . و نظرا لأن التردد في دائرة هذا التيار هو $\chi_2 = 0$ وهو كبير نسبيا ، كما أن $\frac{R_2}{2-s}$ تكون صغيرة بالمقارنة ب $\chi_2 = 0$ بسبب كبر $\chi_3 = 0$ ، فان معامل القدرة يكون صغيرا . وهذا يعني أمرين : الأمر الأول أن التيار ذا التردد الكبير، الذي ينشأ بتأثير المجال الخلني في العضو الدائر هو تيار حثى (غيرفعال تقريبا) يعطى قدرة فعالة صغيرة وعزم دوران صغير ، والأمر الثاني أن هذا التيار يعطى تبعا لذلك تأثير امغناطيسيا مضادا (Demagnetising effect)، هذا التأثير عمل قيمة فيض المجال المغناطيسي الخلني تتأثر كثيرا بفعل هذا التأثير المغناطيسي الخلني تتأثر كثيرا بفعل هذا التأثير المغناطيسي المضاد ، و تصبح $\chi_1 = 0$

يمكننا الحصول على المعلومات اللازمة بالنسبة للقدرة وعرم والدوران بتطبيق القوانينالتي تحكمها، كما سبق استخدامها في حالة الحرك ثلاثي المراحل. وأذا فرضنا أن $T_{\rm f}$ عزم الدوران الداخلي (Internal torque) بالكيلوجرام متر للمجال الا مامي ، $T_{\rm b}$ عزم الدوران بالكيلو جرام متر الداخلي للمجال الخلق ، $T_{\rm b}$ قدرة الثغرة الموائية بالوات للمجال الا مامي ، $T_{\rm gb}$ قدرة الثغرة الموائية بالوات للمجال الا مامي ، $T_{\rm gb}$ قدرة النغرة الموائية بالوات للمجال المحال العلق ، $T_{\rm gb}$ عدرة النغرة الموائية بالواث للمجال العلق ، $T_{\rm gb}$ عدرة النزامن الزاوية المحال من المجال ، نجد أن

$$T_{f} = \frac{P_{gf}}{\omega_{s} \times 9.81}$$
 $K_{g,m}$, $T_{b} = \frac{P_{gb}}{\omega_{s} \times 9.81}$ $K_{g,m}$.

$$P_{gf} = 0.5~I^2_m~R_f~$$
 Watts , $P_{gb} = 0.5I^2_m~R_b~K_{g.m.}$ ($\xi = \mbox{\em V}$

حيث R_f هى الجزء الحقيق (المقاومة) في معاوقه المجال الأمامى Z_f كما تعطيها المعادلة (١ - ٤) ، و R_f هى الجزء الحقيق (المقاومة) فى معادلة

المجال الخلفي Z_b كما تعطيها المعادلة (Y - Y) . ونظرا لتضاد حركة المجالين الأمامي والخلفي فإن عزمي الدوران T_b , T_b , T_b الأمامي والخلفي فإن عزمي الدوران الداخلي المحرك، هو الفرق بينهما أي أن:

$$T = T_f - T_b = \frac{1}{\omega_s \times 9.81} \left(P_{gf} - P_{gb}\right) K_{g.m.}$$

$$\left(\xi - \chi\xi\right)$$

يمكننا الحصول على المفقودات النحاسية (Cu losses) في ملفات العضو الدائر باستخدام العلاقة التي تربطها بقدرة الثغرة الهوائية، كما استخدمت في المحرك الثلاثي ، أي أن :

المفقودات النحاسية في العضو الدائر الناشئة عن المجال الأمامي :

$$sP_{gf}$$
 ($\xi - 10$)

المفقودات النحاسية في العضو الدائر الناشئة عن المجال الخلفي :

$$(2-s) P_{g_h} \qquad (\xi-1)$$

المفقودات النحاسية الكلية في العضو الدائر:

$$sP_{gf} + (2 - s) P_{gb}$$
 ($\xi - V$)

ومن المعادلة (٥-٤) نجد أن قدرة الثغرة الهوائية الكلية Ps عبارة عن :

$$P_{g} = \omega_{s} T = (P_{gf} - P_{gb}) \qquad (\xi - \lambda)$$

وتكون قيمة القدرة الميكانيكية الكلية Pm (قدرة المخرج مضافا إليها المفقودات الميكانيكية) عبارة عن:

$$P_{m} = P_{g} (1 - s) = (1 - s) (P_{gf} - P_{gb}) (\xi - \xi)$$

$$P_{m} = P_{gf} (1 - s) + P_{gb} [1 - (2 - s)]$$

$$= P_{gf} (1 - s) - P_{gb} (1 - s)$$

$$= (1 - s) (P_{gf} - P_{gt})$$

$$(\xi - \xi - \xi)$$

إذا أردنا الحصول على قيمة النهاية العظمى لعزم الدوران، وقيمة معامل الانزلاق التي يحدث عندها هذا العزم، نجد أن الأمور تختلف عنها في حالة المحرك

ثلاثي المراحل ، حيث وجدنا أن قيمة النهاية العظمى لعرم الدوران لم تكن تتوقف على قيمة المقاومة المرحلية للعضو الدائر، بينما تتوقف في حالة المحرك احادى المرحلة العادى المرحلة العلمى لعزم الدوران، وتقليل قيمة معامل الانزلاق إلى خفض قيمة النهاية العظمى لعزم الدوران، وتقليل قيمة معامل الانزلاق التي تحدث عندها هذه النهاية ، كما يؤدى وجود هذا المجال أيضا إلى خفض قيمة معامل الجودة المحرك بسبب زيادة المفقودات النحاسية في ملفات العضو الثابت بسبب الدائر ، وكذلك زيادة المفقودات النحاسية في ملفات العضو الثابت بسبب مقنن القدرة والسرعة لمحرك ثلاثي المراحل اكبر حجما من هذا الأخير. وعلى الرغم من زيادة الحجم في حالة المحرك احادى المرحلة، فان هذا الأخير. وعلى السعر بالضرورة في حالة المحرك القياسية كسرية القدرة بالحصان (التي السعر بالضرورة في حالة المحركات القياسية كسرية القدرة بالحصان (التي تستخدم في الأغراض العامية)، وذلك بسبب الا تتاج الكبير العدد من هذه المحركات.

مقياس سرعة الدوران (أو التاكومتر) العامل على تيار متردد :

(A. C. Tachometer)

و هو في الواقع عبارة عن محرك تأثيري ثنائي المرحلة، يستخدم في مجال

التنظيم الآلى، عندما نحتاج إلى قياس السرعة الزاوية لعمود إدارة من خلال ضغط متردد ثابت التردد، تتوقف قيمته على هذه السرعة . ويتكون التاكومتر في أبسط صورة من عضو ثابت يحتوى على ملفين a , m متعامدين فراغيا، وعضو دائر من نوع القفص السنجابي . ويطلق على الملف الرئيسي m اسم المجال الثابت (fixed field) أو مجال المراجع (Reference field) ، ويوصل إلى ينبوع ضغط متردد ذى ضغط مناسب ثابت القيمة والتردد . ويطلق على الملف المساعد ه اسم المجال النظم (Control field)، ويمكن أن يتولد فيه ضغط له نفس تردد ضغط المجال الثابت .

ونظرا لتعامد المجالين الثابت والمنظم نتوقع أن يكون معامل التأثير المتبادل يينهما (coefficient of mutual Coupling) مساويا للصفر وهذا صحيح عندما يكون العضو الدائر ثابتا . ففي هذه الحالة ، إذا نظر نا إلى التاكومتر على أساس مماثلته للمحرك التأثيري احادي المرحلة ، نجد أن المجالين الأمامي والحلفي اللذين ينشئهما الملف الرئيسي m يكون تأثير اهما متساويين ومتضاديين بالنسبة للملف المساعد a . هذا و يجب أن يكون مفهو ما لدينا، إلى جانب ذلك، أن الملف مي يكون موصلا إلى مكبر (amplifier) دي مقاومة مدخل كبيرة نسبيا ، مما يمكننا من النظر إليه على أنه ملف مفتوح، واعتبار رد فعله على الملف الرئيسي مهملا .

عندما يكون تاكومتر التيار المتردد دائرا بسرعة معينة، يعمل الملف الرئيسي معلى عندما يكون له معلى غمط الملف الرئيسي في المحرك التأثيري احادي المرحلة، فيكون له معاوقة مدخل للمجال الأمامي $Z_{\rm b}$ ومعاوقة مدخل للمجال الخلفي $E_{\rm m}=0.5~{\rm Im}~Z_{\rm f}$ وتتولد في هذا الملف القوة الدافعة الكهربية $Z_{\rm f}$ تتولد فيه أيضا القوة الدافعة الكهربية وران المجال الأمامي بالنسبة له في نفس الاتجاه ، كما تتولد فيه أيضا القوة الدافعة الكهربية وران المجال الخلفي بالنسبة له في عكس الكهربية $Z_{\rm b}$ ومنا النسبة بين عدد اللفات الفعالة بين الملف المساعد $Z_{\rm b}$ إلى عدد الأنجاه . فاذا كانت النسبة بين عدد اللفات الفعالة بين الملف المساعد $Z_{\rm b}$

اللفات الفعالة في الملف الرئيسي m هو N [عدد اللفات الفعالة هو حاصل ضرب عدد اللفات في معامل اللف $\left(\frac{K_{wa}}{K_{wm}}, \frac{T_a}{T_m}\right)$] نجد أن القوة الدافعة الكهربية المتولده في الملف m بفعل المجال الأثمامي هي :

$$E_{af} = J NE_{mf} = J N I_m \times 0.5 Z_f \qquad (\xi - Y)$$

وهذا يعنى أن $E_{\rm or}$ متقدمة على $E_{\rm or}$ بزاوية مقدارها $\frac{\pi}{2}$ ، والسبب في ذلك هو أن الملف α متخلف بزاوية فراغية مقدارها $\frac{\pi}{2}$ عن الملف α متخلف بزاوية فراغية مقدارها ويكون مرور المجال الأمامي عليه أثناء دور انه قبل مروره في الملف α عا يعادل هذه الزاوية ، فينتج في الملف α قوة دافعة كهربية • تقدمة عن تلك التي تنتج في الملف α بزاوية α • α

و نظر الأن المجال الخلفي بمر أثناء دورانه على الملف m بما يعادل الزاوية $\frac{\pi}{2}$ قبل مروره على الملف α ، تكون القوة الدافعة الكهربية المتولدة في الملف α متخلفة عن القوة الدافعة الكهربية المتولدة في الملف α ، فنجد أن العلاقة بين α و α هي

$$E_{ab} = - j NE_{mb} = - j N I_m \times 0.5 Z_b \qquad (\xi - \gamma \gamma)$$

و تكون القوة الدافعة الكهربية المحصلة المتولدة في الملف α بفعل المجالين الاً مامي والخلفي هي :

$$E_a = \frac{1}{2} j N I_m (Z_f - Z_b) \qquad (\xi - \Upsilon \Upsilon)$$

عندماً يكون العضو الدائر في التاكو مترساكناً فان م $z_r = z_o$ و يكون الضغط

المتولد على طرفى الملف α مساويا للصفر . وكلما ازدادت سرعة العضو الدائر، تكبر قيمة z_r و تقل قيمة z_b بحيث يكون الفرق بينهما متناسبا مع السرعة ، و تصبح القوة الدافعة الكهربية E_a المأخوذة من الملف α أيضا متناسبة مع السرعة ، و هو الا ساس في طريقة عمل التاكومتر كما سبقت الاشارة إليه .

The two phase induction motor : المحرك التأثيري ثنائي المرحلة

تحتل مجارى العضو الثابت فى هذا المحرك مجموعتان من الملفات ، تكون كل مجموعة منها مرحلة قائمـــة بذاتها ، وتكون مجارى كل مجموعة متعامدة فراغيا مع مجارى المجموعة الا خرى ، أى يفصل بينها زاوية فراغية فراغية (space angle) مقدارها تلا أو . ه (راجع الملفات ثنائية المراحل فى كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية صفحة ٢٨) . و توصل كل مجموعة من الملفات إلى مرحلة من مرحلتي يذوع ثنائى المرحلة (Two phase supply) . فان الضغط فى المرحلتين يكون وعندما يكون هذا اليذوع متزنا (balanced) ، فان الضغط فى المرحلتين يكون متساويا ، و تقع بينهما زاوية اختلاف مرحلى زمنية (time phase angle)

مقدارها $\frac{\pi}{2}$ أو . 9° درجة أيضا، وفي هذه الحالة يتكون مجال مغناطيسى دائر ذو اتساع متغير ، مخلاف المجال المبناطيسى الدائر في حالة المراحل الثلاثية، الذي يكون ثابت الاتساع . وإذا كان طول الضغط المرحلي المتساوى هو v ، فانه يمكن التعبير عن الضغط المترن في المرحلتين v_2 و v_3 على النحو التالى :

$$V_1 = V$$
 , $V_2 = j V$ ($\xi - \gamma \xi$)

 V_1 أما إذا كان الينبوع غير متزن ، بان يكون الضغط في المرحلة الأولى V_1 مختلفا في الطول عن الضغط في المرحلة الثانية V_2 ، وكانت الزاوية بينهما مختلفة عن V_2 ، وأن خير ما نفعله في هـذه الحالة هو استخدام المركبات

المماثلة للحصول على مجموعتين من المركبات، وهى مجموعـة مركبات التعاقب المرحلي الموجب، ومجموعة مركبات التعاقب المرحلي السالب. ومن الواضح أن مجموعة مركبات التعاقب المرحلي الموجب تحتوى في هذه الحالة على مرتحلين (2 phasors) طول كل منهما V_p والزاوية بينهما V_p ، يكون V_p متقدما بها على V_p (مجموعة ثنائية متزنـة ذات تعاقب موجب على نمـط المجموعة الثلاثية المتزنة ذات التعاقب الموجب)، كما أن مجموعة مركبات التعاقب المرحلي السالب تحتوى على مرتحلين طول كل منهما V_p والزاوية بينهما V_p درجة أيضا ، ولكن يكون V_p متأخرا بها على V_p .

 $V_{\tt n1} \, = \, V_{\tt n} \quad , \quad V_{\tt n2} \, = \, - \, \textbf{j} \, V_{\tt n} \label{eq:vn2}$

$$V_1 = V_p + V_n$$
, $V_2 = j V_p - j V_n$ (5-40)

ويمكن الحصول على كل من $V_n ext{ , } V_p$ بدلالة $V_1 ext{ , } V_2$ (وهما المعطيان غالباً في الأصل) بعمل التحويلات الرياضية اللازمة على v_2 مماثل لما فعلناه في المراجل الثلاثية فنجد أن :

$$V_p = \frac{1}{2} (V_1 - j V_2)$$
, $V_n = \frac{1}{2} (V_1 + j V_2)$ ($\xi - v = 0$)

و نستطيع أن نحصل على العلاقات الحاصة بالتيارين I1 ، ومجموعتى التعاقب المرحلي لهما بطريقه مماثلة ، فنجد أن :

$$I_1 = I_p + I_n$$
 , $I_2 = j I_p - j I_n$ (5 - YY)

$$I_p = \frac{1}{2} (I_1 - j I_2), I_n = \frac{1}{2} (I_1 + j I_2)$$
 (\$ - YA)

و تساعد هذه العلاقات عادة فى التحليلات الخاصة بتشغيل محركات التحكم ثنائية المرحلة (Two phase Control motors) .

مثال محلول:

A Small 2 - phase, 2 pole induction motor has the following constants in the main winding at 60 HZ:

$$R_{1} = 357 \text{ ohms}$$
 , $X_{1} = X_{2} = 50 \text{ ohms}$
$$R_{2} = 255 \text{ ohms}$$
 , $X_{0} = 920 \text{ ohms}$

The main and auxiliary Windigs have the Same number of turns. This motor is used as a tachometer with 60 HZ reference Voltage applied to its main Winding Compute the speed voltage sensitivity in volts output / voltinput / radian pen sec. near zero speed. Also Compute the phase angle of the output voltage relative to the input voltage.

یکون حل هذه المسألة باستخدام الدائرة المکافئة للمحرك التأثیري أحادی المرحلة شکل (ρ _ ρ , ρ)، وبالقو انین الحاصة بهذا المحرك التی سبق استنباطها في هذا الشأن [المعادلات من (ρ _ ρ) إلى (ρ _ ρ)] ، وذلك بالنسبة للملف الرئیسی ، الذی نشیر إلی عضوه الثابت بالدلیل ρ أو ρ . ولكی نحقق شرط التواجد بالقرب من سرعة الصفر (حالة السكون) نعتبر أن معامل للانزلاق ρ قریب من الواحد الصحیح و نفترض له القیمة ρ ، ، فتكون قیمة ρ .) هی ۱۸۱ :

$$0.5 R_{f} = \frac{127.5}{0.9} \times \frac{(460)^{2}}{\left(\frac{127.5}{0.9}\right)^{2} + (25 + 466)^{2}} = 1175 \text{ ohms}$$

$$0.5 X_{f} = 460 \times \frac{\left(\frac{127.5}{0.9}\right)^{2} + 25 (25 + 460)}{\left(\frac{127.5}{0.9}\right)^{2} + (25 + 460)^{2}}$$

$$= 460 \times \frac{2050 + 12125}{255050} = 58 \text{ ohms}$$

$$5 R_b = \frac{127.5}{1.1} \times \frac{(460)^2}{\left(\frac{127.5}{1.1}\right) + (25 + 460)^2} = 98.7 \text{ ohms}$$

$$0.5 X_b = 460 \times \frac{\left(\frac{127.5}{1.1}\right)^2 + 25 (25 + 460)}{\left(\frac{127.5}{1.1}\right)^2 + (25 + 460)^2}$$

$$= 460 \times \frac{13440 + 12125}{248440} = 47.5 \text{ ohms}$$

$$Z_i = Z_1 + 0.5 Z_f + 0.5 Z_b = (R_1 + 0.5 R_f + 0.5 R_b)$$

$$+ j (X_1 + 0.5 X_f + 0.5 X_b)$$

$$= (357 + 117.5 + 98.5) + j (50 + 58 + 47.5)$$

$$= 573 + j 155.5 = 594 \mid 15^{\circ} 12/$$

إذا كانت قيمة التيار في الملف الرئيسي الموصل إلى الينبوع عند الانزلاق M=1 ه m ، وكانت نسبة عدد اللفات في الملفات m إلى الملفات m هي m المعطى هي m المقدار القوة الدافعة الكهربية m المتولدة في ملفات التاكومتر m هي ، على حسب المعادلة m .

$$E_{a} = \frac{1}{2} \text{ j N I}_{m} (Z_{f} - Z_{b}) = \frac{1}{2} \text{ j I}_{m} (Z_{f} - Z_{b})$$

$$= J I_{m} [(117.5 - 98.5)^{2} + \text{ j } (58 - 47.5)^{2}]$$

$$= \text{ j I}_{m} \times 21.68 [28^{\circ} 54']$$

وهذا هو ما يعتبر ضغط المخرج للتاكومتر V_0 ، أما ضغط المدخل V_i فهو عبارة عن I_m Z_i و بذلك نجد أن الحساسية المطلوبة لنسبة ضغط المخرج إلى ضغط المدخل في هذا التاكومتر، لكل درجة نصف قطرية (per radian/sec)، عبارة عن :

$$\frac{V_0}{V_i} \times \frac{1}{\omega} = \frac{I_m (Z_f - Z_b)}{I_m \times Z_i} \times \frac{1}{\omega}$$

= Sensitivity required

$$\omega = \omega_s$$
 (1 — S) , $\omega_s = 2 \pi f = 100 \pi$

$$\omega = 100 \pi \times 0.1 = 10 \pi$$

Sensitivity =
$$\frac{21.68}{594 \times 10 \pi}$$
 = 0.00116

phase angle between V_0 and $V_i~=90\,+\,28^\circ\,54^\prime-\,15^\circ\,12^\prime$

$$= 103^{\circ} 42'$$

وذلك لأن:

$$V_0 = j I_m \times 21.68 \left[84^{\circ} 25' = 2I.68 I_m \right] = 90 + 28^{\circ} 54'$$

المالكفامين

تصميم المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل

Design of 3 - phase Induction Moters

يتم تصميم المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل على نفس المنوال ، وباتباع خطوات مشابهة لتلك التي سبق شرحها في حالتي الآلات المتزامنة وآلات التيار المستمر . ولا تحتلف فلسفة التصميم في هذه الحالة عما سبق شرحه أيضا من حيث ضرورة الحصول على مستوى جيد لأداء الآلة ، باعتبار منحنيات خواص تشغيلها ، مع مراعاة أن تكون تكاليف انتاجها، وتشغيلها على مدى عمرها ، بأقل قيمة ممكنة . ويستوجب ذلك ، كما سبق أن رأينا، تحديد قيمة مناسبة لكل من الحمل النوعي المغناطيسي، على أساس الحبرات السابقة في مجال تصميم هذه الآلات ، حيث يمكن ، بناء على ذلك ، محديد الأبعاد الرئيسية للالة ، باستخدام المعادلة التي تربط بين كل هذه المتغيرات . وهدذه المعتبرات المتناطناهما في حالتي الآلاث المتزامنة ، و آلات التيار المستمر ، و نستطيع أن نستذطناهما في حالتي الآلاث المتزامنة ، و آلات التيار المستمر ، و نستطيع أن نستذطها بنفس الاسلوب .

(١ - ٥) حساب الابعاد الرئيسية للمحرك:

نفرض أن المطلوب تصميم محرك تأثيرى ثلاثى المراحل، في قدرة مخرج معينة بالحصان نرمز إليها بالرمز IIP. إذا تذكرنا ما سبق أن قلناه في مناسبة سابقة، من أن العضو الثابت للمحرك التأثيري لايفترق في ملامحه الرئيسية عن العضو الثابت للمحرك على الفورأ ننا نستطيع بكل تأكيد الإستفادة من المعادلات والوسائل الحاصة بتصميم المحرك المتزامن، مما يسمل علينا كثيرامن

الأمور في هذه الحالة . وهذا يعنى أننا نستطيع الإستفادة من المعادلة (١-٣) الحاصة بايجاد الأبعاد الرئيسية للالة المتزامنة (صفحة ٢٩٠ كتاب نظريات وتصميم الآلات ،كيربية) وذاءك بعد إيجاد ،KVA بدلالة HP ، مع تحديد معامل القدرة ومعامل الجودة للمحرك ، باللجوء إلى التصميات السابقة، حيث نجد أن :

$$KVA_{i} = \frac{HP \times 0.746}{\eta \times \cos \phi} = 0.183 \text{ AC} \times B_{a} \times k_{w}$$

$$\times 10^{-11} \times D^{2} l_{i} \times n_{s}$$

$$\frac{HP}{n_{s}} = 0.245 \text{ AC} \times B_{a} \times \eta \times \cos \phi \times k_{v} \times 10^{-11}$$

$$\times D^{2} l_{i}$$

$$= C_{0} D^{2} l_{i} \qquad (o-1)$$

$$C_{0} = 0.245 \text{ AC} \times B_{a} \times \eta \times \cos \phi$$

$$\times k_{w} \times 10^{-11} \qquad (o-1)$$

 C_0 هو ثابت المخرج للآلة ، ويتطلب حسابه معرفة قيمة كل من C_0 D² ا، D_0 , D_0

استذباط المنتخى المطاوب باستخدام أقرب المنحنيات إليه ، وذلك بتطبيق الطرق الرياضية المعروفه فى هذه المضار، والتى يطلق عليها الاستقطاب الداخلى أو الممتد (interpolation or extrapolatin) فى حالة المحركات ذات السرعات العالية (عدد صنير من الاقطاب) يمكن الحصول على كل من منحني معامل القدرة ومعامل الجودة عند قدرات المخرج المختلفة بالحصان الفر ملى من الجدول الآتى .

77.	17.	۱۲۰	٨٠	٤٠	٧٠	0	صفر	القدرة
								معامل القدرة
ه ۹ ر	4390.	۲۶۶۷۰	ه۳۹ر٠	۲۶ر۰	۱۹۲۰	۰۸۹	صفر	معامل الجودة

و الجدول الآتى يعطى القيم المعتادة عند السرعات المتوسطة (عدد متوسط من الاقطاب) .

٧٧٠	17.	١٢.	٨٠	٤٠	۲.	0	صفر	القدرة
٥١٩ر٠	۱۹ر۰	۰۰۶ر۰	٩ر٠	۹ ۸ ر ۰	۲۸۲۰	٤٨٠٠	صفر	معامل القدرة
۳۹ر ۰	۳۹ر٠	ه۲۹ر.	ه ۹۱ و د	. ٩	٨٨٠٠	۲۸۲۰	صفر	معامل الجودة

والجدول الآتى يعطى القيم عند السرعات المنخفضه (عدد كبير من الاقطاب).

۲۲۰	17.	\ \ \	٨٠	٤٠	۲.	0	صفر	القدرة
٥٤٨ر٠	٤٨٠٠	ه ۱۸۳۰	۲۵۸۲۰	۸۲۰	۸۸۲۰	3YC•	صفر	وعامل القدرة
٥٨٨٥٠	۸۸.۰	۲۸۲۰	٥٣٨٠٠	۰ ۸۲۵ ۰	اً∧ر٠	٥٧ر	صفر	معامل الجودة

هذا وتجدر بنا الاشارة ، مرده المناسبة ، إلى أننا نسلك هنا سبيلا تعليميا محضا، بمعنى أننا نهدف إلى تعليم الطالب النظريات الأساسية الخاصة بطرق التصميم . أما في الحياة العملية ، فإن الإستفادة من التجارب والحبرة السابقة تؤدى إلى انتهاج سبل خاصة في الحصول على الآلة ذات الابعاد والملامح المناسبة ، دون التقيد بالتفصيلات النظرية لطرق التصميم المستذطة بالاسلوب العلمي . مثال ذلك اللجوء إلى تحديد اطارات قياسية (Standard Frames) للاً لة، وهي عبارة عن نماذج من الحديد خاصة بالعضوين الثابت والدائر، ذات ابعاد وملامح متنوعة تنوعا شاملاً ، بحيث يمكن في العادة تحــديد واحد من لكى نحصل في النهاية على الآلة المطلوبة . وبديهي أن الآلات الحاسبة الالكترونية تقوم الآن، في هـذا المضهار، بدور كبير. ولكن لاشك أن البرامج التي يلزم اعدادها ، لـكي يمكن للآلات الحاسبة الالكترونية أن تعطى بها النتائج الصحيحة ، تستلزم إلى جانب الخبرة بفن استخدام هـذه الآلات ، معرفة دقيقة بطرق التصميم الأساسية ، واسلوب التحكم في متغيراتها، للحصول على أحسن النتائج، وهو ما نهــدف إليه أساسًا من تعليم النظريات الخاصة بالتصميم . وسنرى في نهاية الجزء ، الذي سيتناول حل مسائل التصميم على الحاسبات الالكترونية في نهاية هذا الباب ، أن إعداد هذه البرامج يحتاج إلى إعادة تنظيم معادلات وعلاقات التصميم بحيث تقل المتغيرات فيها إلى أقل عدد ممكن . وهذا يستلزم بطبيعة الحال اجادة فنالتصميم مسبقا، بالطرق التقليدية. في الآلات الصغيرة نجد أن قيمة AC تكون حوالي (amp-cond/cm) وقيمة $_{
m a}$. $_{
m k_w}$ = 0.96 جاوس و 5000 . $_{
m c}$. وتكون قيمة ϕ د حوالی ϕ وقیمة ϕ حوالی ϕ

وفي الآلات الكبيرة تصل هذه القيم إلى:

AC = 550 , $B_a = 5700$, $k_w = 0.92$, $\cos \phi = 0.9$, $\eta = 0.9$

وكما سبق ذكره يمكن الحصول على القيم المطلوبة بالرجوع إلى الآلات التي سبق تصميمها، على أساس الفروض المعطاة بالنسبة للآلة الجديدة.

لكى يمكن فصل D عن 1_i من القيمة D^2 التى تحصل عليها من المعادلة (O) نستعين ، كما سبق أن فعلنا فى آلات التيار المستمر والآلات المتزامنة ، بقيمة مناسبة للنسبة $\frac{1}{\tau_p} = \lambda$ ، حيث σ هى الخطوة القطبية للمحرك . و تتغير قيمة هذه النسبة على حسب حجم المحرك و سرعته ، و تكون بالتقريب كما يلى :

في المحركات الكبيرة ذات السرعات المنخفضة 2.0
ightarrow 1.0
ightarrow 2.0 في المحركات الكبيرة ذات السرعات المرتفعة 1.8
ightarrow 0.9
ightarrow 1.8 في المحركات الصغيرة التي تصل قدرتها إلي مائة حصان تقريبا $\lambda = 0.6
ightarrow 1.0$

بعد الحصول على كل من قطر الآلة D وطولها ،1 يقسم الطول ،1 الى اجزاء تكون بينها فتحات التهوية على نفس المنوال كما فعلنا فى الآلة المتزامنة (راجع كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية صفحة ٢٩٤) .

(٢ - ٥) اختيار عدد المجاري و تصميم الملفات:

كما هو الحال فى الآلات المتراهنة يستخدم نوعان من المجارى ، وهى المجارى المقتوحة (open slots) ، والمجارى نصف المغلقة (open slots) ، وعموما (راجع كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربية صفحة ٢٩٥) . وعموما فأن المجارى نصف المغلقة تستخدم مع الآلات الصغيرة والآلات متوسطة الحجم، عندما يكون الضغط منخفضا . ويمكن استخدام المجارى المفتوحة فى الآلات الكبيرة وعندما يكون الضغط عاليا (يزيد على ٣٠٠٠ فولت) . ويكون لف العضو الثابت باحدى الطرق الآتية :

(أولا) أن تعد الملفات على هياكل (fromers) مناسبة ، ويتم اسقاطها في المجرى بدفع موصل بعد الآخر من خلال الفتحة نصف المغلقة .

(ثانيا) سحب السلك داخل المجرى ، ثم ترتيب الاسلاك معا في ملفات .

(ثالثا) اعداد الملفات على هياكلها، ثم اسقاط الملفات بزيها في المجارى المفتوحة (open slots) .

ويتم تحديد عدد اللفات في المرحلة الواحدة للعضو الثابت T_{1ph} من معادلة القوة الدافعة الكهربية ، ثم يحدد عدد الموصلات في كل مجرى باعتبار أن عدد الموصلات الكلية في العضو الثابت عبارة عن T_{1ph} 6 T_{2ph} هذا ويتوقف عدد الموصلات الكلى على ضغط الآلة ، تحديد عدد المجارى، هذا ويتوقف عدد الموصلات الكلى على ضغط الآلة ، وطريقة توصيل الملفات في العضو الثابت نجمة أودلتا . ففي الآلات التي تستخدم ضغطا عاليا و تكون قدرتها صغيرة نجد أن توصيلة الدلتا تحتاج إلى حوالي T_{2ph} زيادة في عدد الموصلات عن توصيلة النجمة المناظرة . ولكن توصيلة الدلتا تتيح استخدام مفتاح نجمة دلتا لبدء الآلة في هذه الحالة . وسيلة الدلتا عن المنفوط المنخفضة . T_{2ph} فولت ، ينما قد يفضل استخدام توصيلة نجمة مع الضغط بعد تحويل توصيلها إلى دلتا .

هذا ويندر بالنسبة للا لات الكبيرة ذات الضغوط المرتفعة استخدام توصيلة الدلتا ، وحينئذ فأن توصيلة النجمة هي السائدة في هــــذه الحال ، لـكي لا تنخفض قيمة معامل المل الممجري بسبب ازدياد عدد الموصلات، و بالتالي ازدياد مقدار المواد العازلة في المجرى (معامل المل في المجرى هو نسبة مساحة النحاس الكلية في المجرى إلى مساحة فراغ المجرى) . وهذا هو

أحد الأسباب الرئيسية الداعية إلى الاتجاه إلى استعمال وسائل بدء أخرى غير مفتاح نجمة دلتا .

(٣ ـ ه) عدد المجارى على العضو الثابت :

یکون تحدید عدد الحجاری فی العضو الثابت (المنتج) علی أساس اختیار عدد مناسب من المجاری لکل قطب و لکل مرحلة ، و هو الذی نشیر إلیه دا مما بالرمز q_1 (Slots / pole / phase) . و تکون قیمة q_1 عادة ما بین q_2 ، و نحاول علی قدر الإمکان تجنب القیمة ، أو q_2 . و یمکن زیادة قیمة q_1 عن و نحاول علی قدر الإمکان تجنب القیمة ، أو q_2 . و یمکن زیادة قیمة و تکون أقصی و نحاول علی و نام الآلات الی یکون عدد أقطابها اثنین فقط . هذا و یمکن المراجعة علی قیمة q_1 المختارة بایجاد قیمة خطوة المجری (Slot pitch) و یمکن المراجعة علی قیمة q_1 المختارة بایجاد قیمة خطوة المجری (Slot pitch) و یمکن المراجعة علی قیمة q_1 المختارة بایجاد قیمة خطوة المجری (المخط المرتفع . و یمکن أن تتراوح عادة ما بین q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6 q_6

(٤ ـ ٥) أبعاد المجرى والملفات:

يكون تصميم المجرى في العضو الثابت على أساس ما يحتويه من موصلات $\frac{z_1}{s_1}$ ، وذلك بفرض قيمة مناسبة لـكتافة التيار δ التي تتراوح بـــين Ψ و ε أمبير لكل ملليمتر مربع ، على حسب كفاءة التهوية في الآلة وقيمة δ . AC ، بحيث لا تتعدى قيمة حاصل ضرب δ في كثافة التيار الحــد الذي سبقت الإشارة اليه في حالة الآلات المستمرة والمترامنة ، وهوفي هذه الحالة δ .

نحصل على مساحة مقطع الموصل بقسمة قيمة التيارالمرحلى على كثافة التيار. ويتحدد شكل المقطع إما مستدير إذا استطعنا الحصول على سلك قياسي مستدير المقطع (standard wire guage) ، بحيث لا يزيد قطر السلك عن ٣ مم عادة ، الكي يمكن ثنيه و تشكيله باليد، أو يكون المقطع مستطيلا ، و تتحدد أ بعاده بنفس الطريقه التي ا تبعت في حالات الآلات المتزامنة.

فاذا كان المقطع مستديراً يزاد قطر الموصل بعازله من ١٠٠ إلى ١٥٠ مم كزيادة محتملة نتيجة لتشريب الملفات بالورنيش ولمقابلة فرق حسابات التصميم ولسهولة نزول الملفات في المجارى والفضفضة . وفي حالة الأسلاك ذات المقطع المستطيل تكون الزيادة في كل من بعدين من ١٠٠ إلى ٢٠٠ مم نتيجة للفه بالعازل ، ثم يزاد ما قيمته ١٠٤، مم تقريباً لكل من البعدين، لنفس الأسباب السابقة .

نحصل على أبعاد المجرى بعد ترتيب الموصلات المعزولة فى المجرى وعمل بطانة للمجرى السمك من ١٠٠ إلى ١٥٥، مم من عازل الميكانيت، وذلك فى حالة الملفات الجاهزة المعدة مسبقاً على هيكل (Formed Coils)، حيث تكون هذه الملفات معزولة عزلا جيدا قبل وضعها فى المجارى.

أما بالنسبة للملفات المستخدمة في الآلات الصغيرة ذات الضغطالمنخفض، حيث يتم ربط اللفات معاً دون النظر إلى عزلها، وكذلك في حالة الملفات اليدوية (أى التي تشكل يدوياً بدون استخدام هيكل)، فإن بطانة المجرى تكون أكثر سمكا من ذلك، وتتراوح ما بين ٥٠٠ إلى ٨٠٠ مم

يتم تحديد أبعاد المجرى بطريقة حسابية في حالة الملفات الهيكلية ، كاسبق أن فعلنا في حالة الآلات المترامنة والآلات المستمرة ، حيث يكون بعد جانب الملف المعزول محددين تماماً.

أما في حالة الملفات اليدوية التي تتكون من أسلاك مستديرة حيث يتم اسقاط

الاسلاك داخل المجارى موصلا بعد موصل من خلال الفتحة نصف المفلة ، فتتبع الطريقة الآتية : برسم المجرى بالشكل المقترح بمقياس رسم كبير (١٠: ١ عادة) وترسم البطانة للمجرى بزيادة ١٠٠ في سمكها، ثم ترسم مقاطع الموصلات المعزولة داخل المجرى بزيادة ١٠٥ مم (١٠٥ مم في الرسم) في قطر كل منها، بحيث تملأ المجرى دون فراغات . ونظراً لأننا لا نتوقع أن أن يكون ترتيب الأسلاك الحقيق في المجرى مطابقاً تماماً لما جاء في الرسم، يجب ترك فراغا مقداره من ١ إلى ٢ مم (١٠ إلى ٢٠ مم في الرسم) لتغطية الاختلاف المرتقب أما في حالة سحب الأسلاك داخل المجرى واحداً بعد الآخر، فإن ذلك يجرى بعد مل المجرى بأعواد من الحشب يناظر كل عود منها أحد الموصلات بحيث بتم سحب أحد الأعواد ، وإدخال أحد الموصلات من فراغ المجرى بأ كمله في استيعاب الموصلات.

ويلاحظ أن فتحة المجرى يجب أن تسمح فى هذه الحالة بمرور السلك مع وجود بطانة المجرى، لذلك يكون عرض فتحة المجرى مساوياً لقطرالسلك المعزول بالإضافة إلى ضعف سمك عازل بطانة المجرى، مع زيادة من سرر. إلى ور. مم .

هذا وفى حالة الملفات التي يتم اسقاط موصلاتها فى المجرى يمكن أن يكون الملف من النوع ذى الطبقتين (Douple layer winding) ، أما في حالة الملفات التي يتم سحب موصلاتها داخل المجرى ، فانها تكون عادة من النوع ذى الطبقة الواحدة (Single layer winding) . ولذلك فان النوع الأول من الملفات يمتاز عن هذا النوع الا خير بانها يمكن أن تكون ملفات و ترية ذات الملفات يمتاز عن هذا النوع الا خير بانها يمكن أن تكون ملفات و ترية ذات طبقتين (Double layer chorded winding) . وهي تستخدم في الآلات الصغيرة عندما يكون المجرى محتوياً على عدد كبير من الاسلاك الرفيعة . كما

يفضل استخدام هذا النوع من الملفات أيضاً في العضو الدائر ذي الحلقات

الازلاقية لامتيازها من الناحية الميكانيكية ، حيث يمكن استخدامها بدون ر.وس الملفات. وتستخدم جميع هذه الملفات مع الضغوط المنخفضة فقط.

تستخدم الملفات نصف المجهزة (half formed coils) في الآلات ذات الضغط المرتفع عندما تكون المجارى نصف مقفلة (semi - closed) ، وهذا يكون علي سبيل المثال في حالة العضو الدائر ذى السرعة المنحفضة . وكذلك عندما تكون قيمة القدرة لكل قطب صغيرة في الآلات التي يكون فيها طول الثغرة الهوائية كبيراً ، نتيجة للاعتبارات الميكانيكية ، ولا يمكن زيادة طولها الفعال أكثر من ذلك (عند استخدام المجارى المفتوحة) .

تستخدم الملفات الجاهزة (الهيكلية أو المعدة على هياكل) غالباً عندما يكون اللفمنالنوع مزدوج الطبقة (Double – layer winding). وتكون هذه الملفات وترية في معظم الاحوال ، حيت تتم الاستفادة من ذلك ميكانيكياً وكهربائياً.

بعد أن يتم تحديد أبعاد المجرى ، والسنة بناء على قيمة معينة للخطوة تعمل مراجعة على كثافة الحطوط المغناطيسية فى السنة ، وذلك على مقطعها المنتظم لو كانت متوازية الجانبين (parallel sided tooth) أو على مقطعها الذي يبعد بمقددار ثلث ارتفاعها عن أضيق مقطع فيها ، لو كان المجرى متوازى الجانبين . ولا يجب أن تزيد قيمة كثافة الخطوط قى هذه الحالة عن ١٥٠٠٠ حاوس .

هذا ويلاحظ أن أبعاد المجرى تتوقف في النهاية على قيمة القطر وعدد المجارى معاً.

فبالنسبة لعمق المجرى فانه يكون صغيراً نسبياً في المحركات بطيئة السرعةعند استخدام ملفات ذات طبقة واحدة ومجارى نصف مغلقة. ويزداد العمق حتى يصل إلى حوالى ١٤ ملليمتراً عند استخدام ملفات ذات طبقتين ومجارى مفتوحة. أما فى المحركات ذات السرعات السكبيرة فتكون المجارى اعمق من ذلك ، وخصوصاً عندما يكون القطر كبيراً . وفى الآلات الصغيرة يتراوح عمق المجرى بين ١٥ و ٢٥ ملليمتراً ، وتكون المجارى فى أغلب الاحيان نصف مغلقة . ويغلب استمال المجارى المفتوحة حالياً عندما يزيد القطر عن ٣٥٠ ملليمتراً . وفى حالة تساوى الاقطار نجد أن الآلات ذات الاقطاب التى تتراوح ما بين ٢ و ٢ ممتلك مجارى أعمق من تلك التي يتراوح عدد أقطامها من ٨ الى ١٤ .

أما بالنسبة لعرض المجرى فانه يتوقف على خطوة المجرى. وفي العادة نخص السنة بنصف هذا العرض ، بينما يترك النصف الآخر للمجرى، وبذلك نكون قد قسمنا الشغل بالتساوى تقريباً بين الدائر تين المغناطيسية والكهربية للا للآلة و نظراً لما يعنيه وجود العازل من فقدفي الحيز بالنسبة للدائرة المكهربية ، فاننا نجعل عرض المجرى عند منتصف ارتفاعه أكبر قليلا من عرض السنة ، ونخاصة عند استخدام الملفات المجهزة.

وتتراوح قيمة نسبة ارتفاع المجرى الى عرضه بين ٣ ره عادة . هذا و يمكن الإستفادة من هذه العلاقات بتحديد قيمة مدئية لإرتفاع المجرى ، ثم تحديد عرضه ، وبالتالى قيمة خطوة السنة τ_{s1} ، وأخيرا مقدار τ_{1} بمعرفة قطر الآلة .

(• - ه) الثغرة الهوائية: (Air gap)

بالنسبة للخواص الكهربية للآلة يراعى أن يكون طول الثغرة الهوائية أقل ما يمكن. ذلك لأن هذا الطول إذا زاد يؤثر تأثيرا سيئا على تيار المغطسة للمحرك، وبالتالى على معامل القدرة. أما من الناحية الميكانيكية، فان تحديد طول الثغرة الهوائية للآلة يكون مرهونا بالأمور التى تتعلق بتكوين الآلة من

الناحية الميكانيكية ، مثل نوعية الكراسى المستخدمة مع العضو الدائر، وكذلك طول الآلة ، حيث يراعى ألايزيد تقوس (deflection) عمود الإدارة نتيجة ارتكازه على الكرسيين عن قيمة صغيرة جـــدا، لآنزيدعن ١٠٪ من طول الثغرة الهوائية باية حال من الأحوال .

فيما يلى بعض القواعد التى يمكن تحديد الثغرة الهوائيــة 6 على اساسها ، وهى تتعلق بالآلات ذات الأطوال العادية ، باعتبار جميع الابعاد بالملليمتر:

· في المحركات الصغيرة من ١ ــ ٠٤ حصان نجد أن :

$$\delta = 0.5 + \frac{D}{1000}$$
 2p = 4 \rightarrow 12 یکون (\circ – \circ) عندما یکون

في المحركات المتوسطة والكبيرة الحجم (اكبر من ٤٠ حصان)

$$\delta = \frac{D}{1200} \left(1 + \frac{9}{2p} \right) 2p = 2 \rightarrow 16$$
 عندما یکون (o - o)

وفي المحركات بطيئه الدوران عموما نجد أن:

$$\delta = \frac{D}{1600} + 0.6 \; 2p = 18 \rightarrow 56$$
 عندما تکون

وبالنسبة للمحركات التى تكون ذات ظروف تشغيل صعبة، يمكن زيادة طول التغرة الهوائية بمقدار . ٥ / . وسوف يؤدى ذلك بطبيعة الحال إلى التأثير على كل من معامل القدرة ، ومعامل الجودة أيضا ، للمحرك . هذا ويكون الحصول على طول الثغرة الهوائية الفعال، باستخدام معامل كارتر لكل من العضو الثابت والعضو الدائر وفتحات التهوية، على نفس المنوال كما فعلنا في آلات التيار المستمر وآلات التيار المتردد (راجع كتاب هندسة الآلات الكهربية صفحة ٢٧٨ — ٢٣٤).

(٦ - ٥) عدد المجارى في العضو الدائر :

يكون اختيار عدد المجارى هو البداية فى تصميم العضو الدائر للمحرك، وهى عملية تحتاج إلى كثير من الدقة، لما ير تبط بهما من الصعو بات الخاصة بتشغيل المحرك، التى سبق ذكرها فى الباب الثالث، مثل ظاهرة الحبو.

وعلى العموم فان عدد المجارى لكل مرحلة وكل قطب q_2 في العضو الدائر، يمكن أن ترتبط بـ q_1 بالعلاقة الآتية، في حالةالعضو الدائر ذي الحلقات الانزلاقية ، إذا أردنا تفادي الصعو بات المشار إليها:

وفي حالة المحركات ذات القفص السنجابي نجد أن القاعدة المناظرة هي :

$$q_2 = q_1 \mp \frac{2}{3} \qquad (Y - 0)$$

ويراعى أنه عندما يكون عدد المجارى فى العضو الثابت كبيرا، فأننا نختار ____الأُسُارة السالبة ، لتقليل عدد المجارى فى العضو الدائر ، بينما تستخدم الأشارة ___الأبارة عندما يقل عدد المجارى فى العضو الثابت . وعلى سبيل المثال نجد أنه

فى حالة المحركات ذات أربعة الأقطاب و $q_1=3$ فان عدد المجارى فى العضو الثابت يكون $q_1=3$ فنختار لذلك $q_2=3$ حتى يصبح عدد المجارى فى العضو الدائر $q_3=3$.

ويمكن عموما أتباع القواعد الآتية، بالنسبة للارتباط بين عدد المجارى في كل من العضوين الثابت والدائر:

- ا بالنسبة لظاهرة التماسك (Cogging) يكون تفاديها بجعل الفرق بين عدد المجارى في العضو الدائر لايساوى بأية حال من الاحوال p في حالة المحركات ثلاثية المراحل .
- لتفادى ظاهرة الجبو (Crawling) يجب أن يكون الفرق بين عدد المجارى فى العضو الثابت وعدد المجارى فى العضو الدائر مساويا بأية حال من الأحوال 2p أو 4p أو 10p للمحركات ثلاثية المراحل.
- ٣) لتفادى الضج في أثناء التشغيل لا يجب أن يكون الفرق بين عدد المجارى في العضو الثابت وعدد المجارى في العضو الدائر مساويا بأية حال من الأحوال 1 أو 2 أو (1 + 2p) .

ويكون عمق المجرى في العضو الدائر في الغالب أقل من عمق في العضو الدائر الثابت للآلة. ويجب أن يتراوح مجموع المساحة الكلية لمجارى العضو الثابت. ويكون معامل بين ٥٠/ و ٧٠/ من المساحة الكلية لمجارى العضو الثابت. ويكون معامل المل (وهو عبارة عن نسبة مساحة المل (وهو عبارة عن نسبة مساحة النحاس في المجرى إلي مساحة المجرى نفسه) اكبر قليلا من نظيره في العضو الثابت، إذ يبلغ قيمته حوالي ٥٤٥، ،مقابل من ٣٨٠. إلى ٣٨٠. في حالة العضو الثابت.

وتكون نسبة ارتفاع المجرى إلى خطوته وكذلك نسبة عرض المجرى إلى

خطوته أقل منها في العضو الثابت . وتتحدد النسبة بين ارتفاع المجرى في العضو الدائر إلى نظيره في العضو الثابت بحوالي ٨ر. على هذا الأساس .

وعندما يكون العضو الدائر ذا قفص سنجابي (عادى أومفرد) من النحاس، فاننا نحتاج الى حير من المجاري يتسع لحوالى ٢٠٠٠ من المساحة الكلية لمقاطع الملفات النحاسية في العضو الثابت. وتزداد هذه النسبة إلى ٢٠٠٠ عندما يكون العضو الدائر ذا قفصين من مادتي النحاس والمسنج (ذات المقاومة العالية في القفص الخارجي). أما إذا كان القفص السنجابي المفردمن مادة الالولمنيوم وملفات العضو الثابت من النحاس فان النسبة تصل إلى ١٠٠٠.

يبين شكل (٥-٥) الأشكال التقليدية لمجارى العضو الدائرذي القفص السنجابي من النوعين المفرد والمزدوج. ويؤدى استخدام المجرى ذى الشكل المستدير احيانا إلى تقليل عرض السنة إلى درجة غير مقبولة، مما يجعل المجرى ذى الشكل البيضاوى مفضلا عليه. وتستخدم القضبان ذات الإرتفاع الكبير لزيادة عزم دوران البدء، ويكون عرض السنة كافيا لإعطاء كثافة خطوط مغناطيسية فيها صغيرة في هذه الحالة، بينما نزداد كثافة الخطوط المغناطيسية تحت المجرى إلى الحد الذي يفضل معه مجارى في وضع مائل بالنسبة لنصف القطر.

هذا و يجب تجنب استخدام المجارى التى يؤدى تشكيلها إلى جعل قيمة أضيق عرض للسنة أقل من ٦ ملليمتر ، أو بجعل كثافة الخطوط المغناطيسية تريد عن ١٨٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ جاوس عند هذا العرض .

(٧ - ٥) عدد المرصلات والضغوط المستخدمة في العضو الدائر :

تنقسم الضغوط المستخدمة فى العضو الدائر ذى الحلقات الإنزلاقية، على حسب نوع المواد العازلة المستعملة ، إلى منخفضة حتى ٨٠٠ فولت ، ومتوسطة بين ٨٠٠ و ١٣٠٠ فولت حتى ٢٢٠٠ فولت ، بين كل حلقتين في حالة السكون.

ولا يستحب استخدام ضغوط أعلى من ٢٢٠٠ . وإذا دعت الحاجة إلى ذلك ، فاننا نتجنب ظهور هذه الضغوط العالية بتقليل قيمة الضغط الموصل إلى المحرك عند بدئه بما يتناسب مع الضغط المنشود . أو قد تستخدم توصيلة دلتا في ملفات العضو الدائر عند الده ، ثم تحول إلى توصيلة نجمة بعد ذلك ، مما يؤدى إلى استخدام ست حلقات الزلاقية يكون الضغط بين كل اثنين منها هو الضغط المرحلي، وليس الضغط الحطى الكبير .

وبالنسبة للتيار المار في كل حلقة انزلاقية ، فانه يستحب أن يكون على قدر الإمكان أقل من ألف أمبير . وأعلى قيمة يمكن الساح بها هى ١٥٠٠ أمبير ، ويحب أمبير ، ويمكن فى بعض الحالات الخاصة أن تصل إلى ٢٠٠٠ أمبير . ويجب أن نتوقع أن تصادفنا فى هذه الأحوال بعض الصغوبات ، التى تتعلق بالحلقات الإنزلاقية والفرش الراكبة علمها .

ويتحدد عدد الموصلات في العضو الدائر ذي الحلقات الإنزلاقية تبعا لقيمة الضغط المرحلي في حالة السكون، الذي سبق تعيينه. ويتم ذلك باستخدام طريقة مشابهة لتلك التي اتبعت عند تحديد موصلات العضو الثابت، مع ازدياد درجة المرونة في هذه الحالة، نظرا لأن تغيير ضغط العضو الدائر في حدود ١٠٠٠ لايستلزم عمل أية تعديلات في جهاز البده. وبالنسبة للا لات الكبيرة فان كل مجرى من مجاري العضو الدائر يستوعب غالبا موصلين.

ويسهل على هذا الأساس تحديد عدد الموصلات بصورة مبدئية لكلمرحلة من مراحلهذا العضو، وبالتالى الضغط المرحلى . ويمكن عمل التعديلات المناسبة في عدد الموصلات لملائمة ضغط معين عن طريق تقسيم مجموعات الملفات إلى اثنين أو ثلاثة ، وتوصيلها على التوازى ، حيث يه ط بناء على ذلك عدد الموصلات في المرحلة الواحدة إلى النصف أو الثلث .

(٨ – ٥) عدد المجارى والقضان في العضو الدائر ذي القفص السنجابي :


يم تحديد عدد المجارى، في حالة العضو الدائر ذى القفص السنجابى، بنفس الطريقة التى اتبعت في حالة العضو الدائر ذى الحلقات الإزلاقية . وباعتبار وجود قضيب من قضبان القفص السنجابى في كل مجرى ، يكون عدد القضبان مساويا لعدد المحارى . ويمكن في بعض الحالات وضع قضيب في المجرى و رك الدى يليه فارغا ، بحيث بصبح عدد القصال مساويا لنصف عدد المجارى فقط و في كلتا الحالتين راعي أن يكون عدد القضبان زوجيا المجارى فقط و في كلتا الحالتين راعي أن يكون عدد القضبان زوجيا القفص السنجابي بالشكل الذي تم وصفه في الباب الأول . وبالنسبة لحسابات القفص السنجابي بالشكل الذي تم وصفه في الباب الأول . وبالنسبة لحسابات القفص السنجابي لا تعتبر القضبان بهذا الشكل متصلة على التوالى . وينشأ ذلك القفص المنجابي لا تعتبر في حقيقة الأمر متصلة على التوالى . وينشأ ذلك بتم الحلقتين ، وانحب التعار في كل قضيب من هذه القضبان جميعا ، مع مراعاة اضافة مقاومة حساب المقاومة الثانوية بجمع مقاومات القضبان جميعا ، مع مراعاة اضافة مقاومة المرحلية ثلث هذه القيمة ، على اساس تصور أن كل ثلث من عدد القضبان خاص عرحلة من المراحل الثلاث

(٩ _ ٥) التيارات الماره في القصال وفي كل حلقة من القفص السنجابي

تحتلف شدة التيار المار في القضيب $_{1}$ عن شدة التيار المار في كل من الحلقتين $_{1}$ ، حيث يكون $_{1}$ اكبر $_{1}$ بصورة ملحوظة . وإذا كانت α هي الزاوية الكهربية بين كل مجريين متتالين، فإن العلاقة بين هذين التيارين تكون على النحو التالى :

$$I_b = 2 I_r \sin \frac{\alpha}{2}$$
 (o-A)

ويتصح ذلك من مراجعة الشكل (١ – ٥) حيث تمثــل الاوتار في الدائرة تيارات القضبان ويمثل نصف القطر تيار الحلقة الجانبية . فاذا اعتبرنا



(شكل ١ - ٥)

أن جيب الزاوية $\frac{\alpha}{2}$ يساوى قيمة الزاوية بالتقدير الدائرى ، على أساس أن α زاوية صغيرة ، وأن α هو عدد المجارى (أو عدد القضبان) في العضو الدائر ، نجد أن .

$$I_{b} \stackrel{\omega}{=} 2 I_{r} \times \frac{\alpha}{2} \stackrel{\omega}{=} I_{r} \frac{2 p \times \pi}{S_{2}} \stackrel{\omega}{=} \frac{2 p \times \pi}{3 \times 2 p \times q_{2}} \times I_{r}$$

$$\stackrel{\omega}{=} \frac{\pi \times I_{r}}{3 q_{2}} \stackrel{\omega}{=} \frac{1.05}{q_{2}} I_{r}$$
or $I_{r} \stackrel{\omega}{=} I_{b} \times \frac{q_{2}}{1.05}$

هذا ويمكن الحضول على التيار Ib على النحو التالي :

إذا افترضنا أن عدد مراحل العضو الثابت هو N_1 ومعامل اللف $k_{\rm w1}$ وغدد اللفات المتصلة على التوالى فى كل مرحلة هو T_1 ، فأننا نحصل على قيمة التيار المرحلي $I_{\rm R}$ فى العضو الدائر الذى يحتوى على عدد من المراحل N_2 من العلاقة :

$$I_2 = \frac{N_1 k_{w1} T_1}{N_2 k_{w2} T_2} I'_2 \qquad (o-1)$$

حيث $I_{2^{\prime}}$ هى قيمة التيار المرحلى الذى يمر فى مراحل العضو الثابت N_{1} و يكون من الناحية السكهر بية مكافئاً للتيار I_{2} ،حين يمر فى مراحل العضو الدائر التى عددها N_{2} .


ويعتبر العضو الدائر مكوناً من ملفات متعددة المراحل تحتوى على عدد من الموصلات أو القضبان مساوياً S_2 ، يتصل كل اثنين منها بينهما خطوة قطبية معاً ، مكونين عدداً من المراحل مقـــداره $\frac{S}{2}$ ، وتتكون كل مرحلة من لفة واحدة ، ذلك لأن القضبان الواقعة تحت كل خطوة قطبية للمجال المغناطيسي الدائر تتكون في كل منها قوة دافعة كهربية تتوقف قيمتها على موقعها من هذا المجال المغناطيسي ، كما هو واضح في شكل (Y-0) ا

ولتسهيل الأمور أكثر من ذلك يكننا أن نتصور أن كل قضيب يمثل مرحلة واحدة تحتوى على نصف لفة ، وفي هذه الحالة يكون التيار I₂ هو نفسه تيار القضيب I_b ، وعلى هذا الأساس بجد أن

$$I_{b} = \frac{N_{1} k_{w1} T_{1}}{(S_{2}/p) \times 1 \times p/2} I'_{2} = \frac{2 N_{1} k_{w1} T_{1}}{S_{2}} I'_{2}$$

$$\cdots (o-11)$$

وذلك باعتبار أن عدد مراحل العضو الدائر فيهذه الحالة هو عددالمجارى



شکل (۲ - ۵)

أو القضبان فى خطوتين قطبيتين ، حيث يختلف التيار فى كل قضيب عن الآخر على مدى هاتين الخطوتين ويتكرر على نفس النمط فى كل خطوتين بعد ذلك ، واعتبار أن عدد القضبان الموصلة على التوازى فى كل مرحاة هو p ، فيكون عدد اللفات فى المرحلة p/2 . فاذا كانت p ترمز لعدد المجارى لكل قطبو p ترمز لعدد الموصلات، فى كل مجرى ، وكانت المجارى لكل قطبو p ترمز لعدد الموصلات، فى كل مجرى ، وكانت p . p

$$I_b = 0.955 \left(\frac{g_1 z_{s1}}{g_2}\right) I'_2 \qquad (o - 17)$$

$$I'_2 = I_1 \cos \phi_1 \qquad (o - 1)$$

حيث I_1 هى قيمة التيار المرحلي في الملفات الابتدائية، ϕ_1 زاوية الاختلاف المرحلي لهذا التيار .

يتبين لنا من شكل (γ — \circ) بأن قيمة النهاية العظمى لتيار الحلقة $I_{\rm rm}$ هو مجموع قيم التيارات اللحظية في نصف عدد القضبان على مدى خطوة قطبية واحدة وهذا يعنى أن $I_{\rm rm}$ يساوى متوسط مجموع النهايات العظمى للتيارات في هذه القضبان أى أن:

$$I_{rm} = \frac{2}{\pi} \times \frac{1}{2} g_2 I_{bm}$$

$$I_r = \frac{g_2}{\pi} I_b = \frac{3q_2 I_b}{\pi} \stackrel{\mbox{\tiny ω}}{=} I_b \times \frac{q_2}{1.05}$$

$$(\circ - 18)$$

حيث I_b هو تيار القضبان الفعال و I_r هو تيار الحلقة الفعال (جذر متوسط المربع).

وهى نفس النتيجة التي حصلنا علم اسابقاً في المعادلة (٩ – ٥). و يلاحظ أنه إذا فرضنا أن كثافة التيار في الحلقة تساوى كثافة التيار في القضبان، يتحدد قطر الحلقة بما يساوى تقريباً قطر القضيب، بأخذ المعادلة (١٤ – ٥) في الحسبان، وذلك إذا كانت الحلقة مصنوعة من نفس معدن القضيب، والا يجب أخذ اختلاف معامل التوصيل للمعدنين في الإعتبار.

(١٠٠-ه) حساب قيمة المقاومة المرحلية لملفات العضو الثابت وملفات العضو الدائر:

1b ومتوسط طول الحلقة عند فردها ، في حالة القفص السنجابي. وبالنسبة لطول القضيب فانه يتحدد على أساس طول المنتج 1a بزيادة تتراوح ما بين ٢٠٠ مللمتر أي أن:

$$l_b = l_a + 60 \rightarrow 120 \text{ mm}$$
 (o — \ \ \ \ \ \)

وبالنسبة لمتوسط قطر الحلقة D_r ، الذي يتحدد على أساسه متوسط طول الحلقة المفرود $D_r = \pi$ فانه يكون أقل من القطر الحارجي للعضو الدائر بمقدار يساوى ما بين ارتفاع وضغط ارتفاع سنة العضو الدائر .

إذا كانت R_b هى مقاومة قضيب واحد (مع أخذ موضعى اتصال القضيب، بكل من الحلقتين الجانبيتين فى الاعتبار)، وكانت R_r هى مقاومة حلقة واحدة ، فان مفقودات التيار (I^2R losses) فى القفص السنجابى تكون عبارة عن

$$S_2 I_b^2 R_b + 2 I_r^2 R_r = (S_2 R_b + 2 \frac{g_2^2}{\pi^2} R_r) I_b^2$$

$$(\circ -))$$

وهذه هي نفسها المفقودات في ملفات العضو الدائر المكافئة (المافات عبارة عن N_1 من القضبان) و تساوى ، N_2 R_2 R_2 ومن ثم يمكننا الحصول على المقاومة المرحلية للقفص السنجابي R_2 منسو بة إلى الملفات الابتدائية على النحوالتالي:

$$N_1 I_2'^2 R'_2 = (S_2 R_b + 2 \frac{g^2_2}{\pi^2} R_r) I_b^2$$

$$R'_{2} = \frac{S_{2} (R_{b} + R_{r} \frac{2 g_{2}^{2}}{S_{2} \pi^{2}}) I_{b}^{2}}{N_{1} I_{2}^{2}}$$
 (0 - 14)

بالتعويض عن I_b من المعادلة (۱۱ - ه) وعن S_2 بما يساويها وهو 2 p g_2 ، مجد أن:

$$\frac{2 R_r g_2^2}{\pi^2 S_2} = \frac{2}{2 \pi^2} \times \frac{R_r g_2}{p} = \frac{0.1 R_r g_2}{p}$$
(0 - 1A)

$$R_{2}' = \frac{4 N_1 k^2_{w1} T_1^2}{S_2}$$
 ($R_b + 0.1 R_r \frac{g_2}{p}$) (0 - 14)

وفي حالة العضو الثابت العادى ثلاثى المراحــل ، حيث 3 ${
m k}_{
m 1}=3$ ، نجد أن ${
m k}_{
m w1}=0,955$

$$R_{2} = 11 \frac{T_{1}^{2}}{S_{2}} (R_{b} + 0.1 R_{r} \frac{g_{2}}{p})$$
 (0-Y.)

يتضح لنا من المعادلة (١٩ – ٥) أن معامل التحويل من ملفات العضو الدائر إلى ملفات العضو الثابت ، لـكى ننسب إلى هـذا الأخير ، هى $\frac{4\ N_1\ k^2_{w1}\ T_1^2}{S_2}$. لذلك نجد أن ممانعة التسرب لملفات العضو الدائر منسو بة إلى ملفات العضو الثابت χ_{20} بدلالة الممانعة الأصلية χ_{20}

$$X'_{20} = \frac{4 N_1 k^2_{w1} T_1^2}{S_2} X_{20}$$
 (0-Y1)

بالنسبة للمقارمة المرحلية لملفات العضو الثابت، أو ملفات العضو الدائر ذي الحلقات الازلاقية، فانها تحسب من القانون $\frac{\rho_1}{\Lambda}$ $\stackrel{}{}$ $\stackrel{}{}}$ $\stackrel{}{}$ $\stackrel{}{}$ $\stackrel{}{}$ $\stackrel{}{}}$ $\stackrel{}{}$ $\stackrel{}{$

أ - في حالة الملفات اليدرية (أي الملفوفة يدويا):

ملفات العضو الثابت ذات الطبقة الواحدة

 $l_c = l_a + 60 + 1.2 \tau_p$

ملفات العضو الدائر ذات طبقتين وترية بنسبة 💃

 $l_c = l_a + 34 + 0.67 \tau_p$

ملفات العضو الثابت ذات الطبقة الواحدة في الآلات الكبيرة

 $l_c = l_a + 1(0 + 1.6 \tau_p)$

ملفات العضو الثابت نصف المجهزة لضغظ ٢٠٠٠ فولت

 $l_c = l_a + 370 + 1.7 \tau_p$

ملفات مجهزة ذات طبقتين

 $l_c = l_a + 2d + 2S + k + 50$ (9-YY)

حيث $_{1a}$ هو طول المنتج بما في ذلك فتحات التهوية ، وكل الأبعاد بالمليمة و $_{1a}$ هو طول الجزء من الموصل خارج المجرى قبل ثنيه و $_{1a}$ هو طول الجزء المنحنى من الموصل و $_{1a}$ هو متوسط طول الجزء الدائرى (نصف دائرة) عند رأس الملف و $_{1a}$ الخطوة القطبية ، كما هو مبين في شكل ($_{1a}$)

ب في حالة الملفات الهيكلية (Formed coils) يمكن الحصول على طول الموصل العلاقة :


$$l_c = l_a + 2d + 2S + k + 50$$
 mm. (0-YT)


و يمكن تعديل هذه العلاقة لحساب الطول ،1 على النحو التالى :

$$l_c = 1 + 2d + W_c \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{b_s + a}{\tau_s}\right)^2}}$$

$$+\frac{\pi}{4} h_s + 50 \text{ mm}.$$

(0-71)





شكل (٣-٥)

حيث ، W أتساع الملف ، ، h هو ارتفاع المجري ، ، b هو عرض المجرى ، ، تخطوة المجرى ، وبابى الأبعاد كما هو مبين فى شكل (٣ – ٥)، أو كما سبق.

و لحساب طول القضيب l_b في القفص السنجابي يمكن استخدام العلاقة: $l_b = l_a + 60 \rightarrow 120 \text{ mm}.$

ويكون قطر الحلقة الجانبية المتوسط Dr في القفص السنجابي عبارة عن قطر العضو الدائر منقوصاً منه ارتفاع الى ضعف ارتفاع مجـرى العضو الدائر.

(١١ – ٥) ممانعة التسرب المرحلية لكل من العضو الثابت والدائر:

(Stator and rotor leakage reactances)

توجد ثلاثة أنواع من الخطوط المغناطيسية المتسربة حول الملفات في كل من العضوين. هذه الأنواع الثلاثة هي:

أ) المحطوط المتسربة حول الموصلات عبر المجارى على مدى طول المنتج، وهى التى تكون الفيض المغناطيسي المتسرب حول المجاري (slot leakage) ϕ وعلى نحو ما فعلنا في آلات التيار المتزامن (كـتاب نظريات و تصميم الآلات السكمرية) ، فاننا نبدأ بحساب قيمة السماح المغناطيسي λ لمسار الفيض ϕ المتسرب حول المجرى ، على حسب أبعاده ، وذلك لكل سنتيمتر واحد من طول المنتح و يتم حساب ممانعة التسرب على أساس قيمة λ . ويكون حساب قيمة λ فعلنا في آلات التيار حساب قيمة λ فعلنا في آلات التيار

المستمر (كتاب هندسة الآلات الكهربية). وسوف نكتني هنا بذكر قيم ، 1، الحاصة ببعض الأشكال شائعة الاستعال من المجارى في كل من العضوين الثابت والدائر ، حيث نرمن بالرمز ، 1، 1 للسماح المغناطيسي في مجارى العضو العضو الثابت و 21 للماح لعظيره بالنسبه للعضو الدائر .

يبين شكل (٤ _ o) بعض أنواع المجارى المستخدمه فى العضو الثابت ، وفيا يلى قيم ٤٠١ الحاصة ببعضها.

$$\lambda_{s1} = c_1 \frac{h_1}{3 a} + c_2 \frac{h_2}{a}$$
 [أ (\circ - \circ) (\circ - \circ

···(o - Yo)

c₂, c₁ ثابتان يتوقف كل منهما على نسبة انساع الملف τ₀ إلى إنساع المحطوة القطر τ₀ كا في شكل (٦ ـ ٥) . المعادلة (٢٥ ـ ٥) خاصة بالمجارى المفتوحة التى تحتوى على طبقة واحدة والتى تحتوى على طبقتين من المفات ، وفعا يلى المعادلة المناظرة المحاصة بالمجارى نصف المقفلة .


$$\lambda_{11} = c_1 \frac{h_1}{3a} + c_2 \left(\frac{h_2}{a} + \frac{2h_3}{a+a_1} + \frac{h_4}{a_1} \right)$$

$$\left[> (\circ - \xi) \right]$$

$$\lambda_{s1} = c_1 \frac{s}{3a} + c_2 \left(\frac{h_2}{a} + \frac{2h_3}{a+a_1} + \frac{h_4}{a_1} \right) + \frac{d}{4a}$$

$$\left[\text{and } (\circ - \xi) \right]$$

$$\cdots (\circ - \chi \chi)$$




توجد فى المحركات الصغيرة أشكال للمجارى تختلف عن الأشكال التقليدية السابقة ، وهى مبينة فى الأشكال (٤ — ٥) ه ، و ، ز والمعادلات الخاصة بها كما يأثى :

$$\lambda_{s1} = \left(\frac{h_1}{3a} + \frac{2h_2}{a+a_1} + \frac{h_4}{a_1}\right)$$
 [$(0 - 1)$ [$(0 - 1)$]
$$\lambda_{s1} = \left(0.65 + \frac{h_1}{3a} + \frac{h_4}{a_1}\right)$$
 [$(0 - 1)$]

هذا وعند استخدام ملفات يدوية من طبقتين في هذه المجارى ، تعدل القيم التي نحصل عليها من المعادلة (77-0) بمعامل مقداره 70 مندما تكون خطوة الملف 70 إلى الخطوة القطبية 70 تساوى 70 وبمعامل مقداره خطوة المنسبة 10 مندما تكون النسبة 10 مو بمعامل مقداره 10 مندما تكون النسبة مندما تكون النسبة النسبة

يبين شكل (ه - ه) بعض أنواع المجارى المستخدمة فى العضو الدائر (الملفوفوذى القفص السنجابى الواحد وذى القفصين)، وفيا يلى قيم 2،2 الخاصة ببعضها.


$$\lambda_{s2} = c_c \frac{h_1}{3 a} + \frac{h_4}{a_1}$$
 [$(\circ - \circ)$ منگل $\lambda_{s2} = 0.6 + c_c \frac{h_1}{6R} + \frac{h_4}{a_1}$ [$(\circ - \circ)$ را منگل $\lambda_{s2} = 0.65 + \frac{h_4}{a_1}$ [$(\circ - \circ)$ را منگل ($(\circ - \circ)$ ر



 h_c معامل تتوقف قيمته على العمق المعدل h_i معامل تتوقف قيمته على العمق المعدقة الآتية . بالعلاقة الآتية .

$$h_i = \sqrt{\frac{f}{s} \frac{1}{50} \frac{1}{\rho}} h_c \qquad (o - YA)$$

وتؤخذ قيمة c_0 من المنتخى شكل c_0) ، مع ملاحظة أن c_0 معامل الانزلاق ، c_0 تردد الينبوع ، c_0 هى المقاومة النوعية عند درجة حرارة التشغيل ، وقيمتها حوالي c_0 أوم ملليمتر مربع اكل متر . بذلك تكون قيمة c_0 أفي حالة السكون c_0 وعندما بكون تردد الينبوع مدنبة في الثانية .




إذا رمزنا الجزء من ممانعة التسرب المرحلية الناشيء عن الفيض المتسرب حول مجارى العضو الثابت بالرمز X,1 و نظيره الحاص بمجارى العضو الدائر، منسوبا لملفات العضو الثابت ، بالرمز X,2 ، نجد أن:

$$X_{s1} = 3.975 \times \left(\frac{Z_1}{3}\right)^2 \times f_1 \times \frac{l_s}{p} \times \frac{\lambda_{s1}}{q_1} \text{ ohm...}$$

$$X_{s2} = 3.975 \left(\frac{Z_2}{3}\right)^2 \times f_1 \times \frac{l_s}{p} \times \frac{\lambda_{s2}}{q_2} \text{ ohm } \dots$$

$$X'_{82} = 3.975 \left(\frac{Z_1}{3}\right)^2 \times f_1 \times \frac{l_a}{p} \times \frac{l_{82}}{q_2} \times \left(\frac{k_{w1}}{k_{w2}}\right)^2$$
(0 - 47)

حيث Z1 هو عدد الموصلات الكلي على العضو الثابت.



و نلاحظ أننا في حالة العضو الدائر ذى القفص السنجابى نعوض بالقيم $q_2=\frac{S_2}{6p}$, $k_{w2}=1$ مو تردد الينبوع كالمعتاد .

(ب) الخطوط المتسربة حول راوس الملفات (التوصيلات الطرفية) في العضوين الثابت والدائر، وهي التي يتم على أساسها حساب جزء ممانعة التسرب الحاص بهذه الأجزاء من الملفات ويكون تحديد هذه الخطوط وحصر مسارها من الصعوبة بمكان، مما يجعلنا نلجأ إلى استخدام علاقة عملية مقربة في هذه الحالة تجمع ما بين العضوين معاً. فاذا رمزنا إلى جزء ممانعة التسرب الخاص بروس الملفات في العضوين معاً بالرمز Xb ، نجد أن

$$X_h = 3.975 \times {\binom{Z_1}{3}}^2 \times f_1 \times \frac{l_{h1}}{p} \times \lambda_{h1} \times 10^{-8}$$
(0-47)

حيث 1_{h1} هو الفرق بين متوسط طول الموصل 1_{h} المعطى بالمعادلات (٢٧ – ٥) وطول المنتج 1_{h} ، أى طول الجزء من الموصل الخاص بالتوصيلة الطرفية ، 1_{h} هو الساح المغناطيسي لـكل وحدة طول من التوصيلات الطرفية ، مقدراً بالنسبة للعضوين معاً ، ويؤخذ من الجدول الآتي :

ملفات العضو الثانت طبقتين	ملفات العضو الثا بت طبقة واحدة	نوع ملفات العضو الدائر
٣٠٠ – ١٤٠	•, •	ملقوف ذو طبقة واحدة
٣٠٠	٤ر٠	ملفوف ذو طبقتين
٥١٠٠ - ٥٢٠٠	٥٣٠٠	قفص سنجابي

هذا وتزداد قيمة X_h كلما قل عدد أقطاب المحرك، حتى أنها قد تشكل نصف قيمة ممانعة التسرب الكلية في المحركات ذات القطبين .

ج) خطوط التسرب المتعرجة (zigzag leakage) ، وهي الخطوط المتسر بة حول الموصلات في منطقة حديد المنتج، ولسكنها تأخذ مساراً متعرجاً في الحديد ما بين أسنان العضو الثابت وأسنان العضو الدائر مارة في الثغرة الهوائية عدة مرات لذلك يمكن اهمال ممانعة التسرب الناشئة عن هذه الخطوط عندما يكون طول الثغرة الهوائية طويلا نسبياً والحقيقة أن حساب هذه المهانعة من أشق الأمور ، لأنها تتوقف على عوامل كثيرة من الصعب تحديدها ويمكن حساب الساح المغناطيسي لكل وحدة طول على نحو مماثل للنوعين السابقين بالنسبة للعضو الثابت عدد ، وبالنسبة للعضو الدائر عدد كا يأتي .

$$\lambda_{z1} = \frac{(\tau_{s2} - a_{1r} - a_{1s})^2}{12 l_g \tau_{s2}}$$

$$\lambda_{z2} = \frac{(\tau_{s1} - a_{1s} - a_{1r})^2}{12 l_g \tau_{s1}}$$

حيث a_{is} عرض فتحة المجرى في العضو الثابت و a_{ir} عرض فتحة المجرى في العضو الدائر.

ويكون حساب ممانعة التسرب الخاصة بخطوط التسرب المتعرجة في العضو الثابت (منسوبة الى ملفات العضو الثابت) العضو الثابت) على نحو مماثل لما سبق كما يأتي.

$$X_{z1} = 3.975 \times \left(\frac{Z_1}{3}\right)^2 \times f_1 \times \frac{l_a}{p} \times \frac{\lambda_{z1}}{q_1} \times 10^{-8}$$
(0-40)

$$X_{z2} = 3.975 \times \left(\frac{Z_2}{3}\right)^2 \times f_1 \times \frac{I_3}{p} \times \frac{\lambda_{z2}}{q_2} \times 10^{-8}$$

$$(0 - 47)$$
 $X'_{z2} = 3.975 \times \left(\frac{Z_1}{3}\right)^2 \times f_1 \times \frac{1_3}{p} \frac{\lambda_{z2}}{q_2} \times \left(\frac{k_{w1}}{k_{w2}}\right)^2$

$$(0 - 47)$$

تحسب قيمة ممانعة التسرب المرحلية المكافئة X_{1eq} منسوبة الى ملفات العضو الثابت وهى تساوى $(X_1 + X_{20})$ باستخدام العلاقات المعطاة سابقاً في هذا البند ، حيث نجد أن.

$$X_{1eq} = X_1 + X_{20} = X_s + X_h + X_z$$

$$= (X_{s1} + X_{z1}) + (X'_{s2} + X'_{z2}) + X_h$$
(0 - \text{\$\text{\$\gamma\$}\$}\)

ولتجنب الوقوع في أخطاء حسابية، دون أن ندرى ، يمكننا مر اجعة بعض القيم التي نحصل عليها ، والتي تقع عادة في الحدود التالية.

الي ع ما بين ١ الي ٤ عما بين ١

رد الى ٤ فى الأحوال العادية وقد تصل الى ١٠ عند وجود ممرات تسرب زائدة .

λ، تقع ما بين ١٥٠. إلى ٥٠.

q1 , q2 تقع ما بين ٢ إلى ه


الهنجابي). $k_{w2} = 1$ في حالة القفص $k_{w2} = 1$ الهنجابي).

ما بين س الى مرد الى

(۱۲ ـ ه) حساب تيار المغطسة المرحلي الداخل من الينبوع Iou :

عند مرور تیارات متزنة ثلاثیة المراحل (بینها اختلاف مرحلی زمـنی يناظر ١٢٠ درجة) ، يتكون مجال مغناطيسي دائر ، يدور بسرعة التزامن n، (راجع رد فعلالمنتج والمجال المغناطيسي الدائر صفحة مم كـتابنظريات وتصمم الآلات الكهربية) . وقد ذكرنا في الباب الأول أنه عند توصيل المحرك التأثيري ثلاثي المراحل وهو غير محمل إلى الينبوع ، ينشأ مجال مغناطیسی دائر علی هذا النوال، عدد خطوطه المغناطیسیة $\phi_{
m m}$ خط لکل قطب. ويتوقف خواص تشغيل المحرك التأثيري على وجود هذا المجال، $I_{
m ou}$ الذي نفترض عادة بقاء عدد خطوطه $\phi_{
m m}$ ثابتاً بفعل تيار المغطسة [شكل (٧ - ١) صفحة ٣٢] . والمسألة التي تواجهنا في باب تصميم المحرك التأثيري تتعلق بكيفية حساب قيمة $_{
m io}$ ، بمعرفة $\phi_{
m m}$ وأبعاد المحرك التي تتوفر لدينا من حسابات التصمم . والحقيقة أن المسألة تصبح بهذا الشكل مسألة دائرة مغناطيسية ، يمكن حلها بنفس الطريقة التي اتبعت في حالة كل من آلات التيار المستمر والآلات المنزامنة (راجع الدائرة المغناطيسية لآلة التيار المستمر والأمبير لفات اللازمة على كل قطب صفحة ٢٢٢ من كتاب هندسه الآلات الـكهربية) . و إن خير ما نفعله في هذا المجال هو إعطاء مثال محلول يبين كيفية تطبيق النظريات المعروفة على هذه المسألة بالذات . ولكن قبــل أن نفعل ذلك نحب أن نبين موضوعا خاصاً بالمحركات التأثيرية ، وهو يتناول العلاقة ما بين قيمة النهاية العظمى والقيمة المتوسطة لكثافة الخطـــوط المغناطيسية في الثغرة الهوائية ، وهي تختلفعن العلاقة التي سبق الحصول عليها في حالة آلات التيار المستمر والآلات المتزامنة، وذلك بسبب ظاهرةالتشبع، التي ينبغي أخذها في الحسبان في جالة المحركات التأثيرية بوجه خاص.

نحن نفــ ترض في معظم الأحوال ، كما فعلنا سابقاً ، أن منحنى كثافة الخطوط المغناطيسية في الثغرة الهوائية هو منحنى جيبى ، قيمة النهاية العظمى له هى $\rm B_m$ جاوس ، كما في شكل (۸ ــ ٥) . ولكننا نجد أن ظاهرة التشبع تؤدى إلى إعطاء قيمة أقل للنهاية العظمى لــ كثافة الخطـوط المغناطيسية



شکل (۸-٥)

في الثغرة الهوائية ، فتصبح B_{m1} جاوس ، كما هو مبين في شكل (٨ ـ ٥) فاذا افترضنا أن B_{m1} هذه هي قيمة كثافة الخطوط على المنحني الجيبي عند الزاوية α ، كما هو موضح في شكل (٨ ـ ٥) ، نجد أن

$$B_{m1} = B_{\infty} = B_{m} \cos \infty \qquad (\circ -)$$

فاذا افترضنا أن مه تساوى ٣٠ درجة ، فإن هذا يعني أن

$$B_{m1} = 0.866 \quad B_m = 0.866 \times \frac{\pi}{2} \quad B_a = 1.36 \quad P_a$$

(0 - (+)

أى أن النسبة بين قيمة النهاية العظمى لـكثافة الخطوط المغناطيسية $B_{\rm ml}$ ، ومتوسط كـثافة الحطوط المغناطيسية $B_{\rm ml}$ ، في هذه الحالة ، هو ١٠٣٦ بدلا من $\frac{\pi}{2}$. وفي الواقع أن اعتبار أن الزاوية ∞

تساوى ٣٠ درجة هو عملية تقديرية بحتة ، وفي بعض الأحيان تقدر قيمة عه محيث تكونالنسبه السابقة ٤ر٨ ، وستكون حساباتنا القادمة فعلاعلى هذا الأساس.

بكون تقدير قيمة الأمبير لفات لكل قطب مه اللازمة لتمرير مم من الخطوط المغناطيسية لكل قطب ، فى الدائرة المغناطيسية للمحرك ، بنفس الطريقة التى اتبعناها فى آلات التيار المستمر والآلات المتزامنة ، وذلك على أساس الا بعاد التى حصلنا عليها من حسابات التصميم . وترتبط قيمة هذه الا مبير لفات بقيمة تيار المغطسة بالعلاقة الخاصة برد فعل المنتج للملفات ثلاثية المراحل فى الآلات المتزامنة (المعادلة (٧ ـ ٣) كتاب نظريات وتصميم الآلات الـكريية) ، على النحو التالى :

$$AT_p = 1.35 \quad \frac{T_{ph}}{p} \quad I_{ou} \quad k_w \qquad (o - \xi)$$

$$I_{ou} = \frac{p AT_p}{1.35} \times \frac{1}{T_{ph} k_w} \qquad (o - \xi \gamma)$$

و نظراً لا ننا اعتبرنا قيمة النهاية العظمى لـكثافة الخطوط B_{m1} مى القيمة عند الزاوية مع على المنحى ، كما سبق بيانه ، فان قيمة الا مبير لفات التى نحصل عليها وبالتالى قيمة نيار المغطسة تكون كلها عند الزاوية مه على المنحنيات الجيبية المناظرة. وبالقياس على المعادلة (٢٢ ــ ٥) يعنى هذا أن:

$$(I_{ou})_{\infty} = \frac{p (AT_p)_{\infty}}{1.35} \times \frac{1}{T_{ph} k_w} = I_{ou} \cos \infty$$

$$I_{ou} = \frac{p (AT_p)_{oc}}{1.35} \times \frac{1}{T_{ph} k_w \cos \infty} \qquad (o - \xi \gamma)$$

وباعتبار أن النسبة بين متوسط كثافة الخطوط المغناطيسية وتيمة

$$\cos \infty = 1.4 \times \frac{2}{\pi} = 0.89$$
 $i = 0.89$
 $i = 0.89$
 $i = 0.89$

$$I_{ou} = p \frac{(AT_p)_{\infty}}{1.35} \times \frac{1}{0.89 T_{ph} k_w}$$
 (0-11)

مثال محلول :

Determine the leugth of the armature core of a 3-phase, delta connected, 16 horsepower, 8-pole induction motor, which has to be operated from 500 V, 50 Hz supply, at 85.8 % efficiency and 0.66 power factor. The armature diameter is 23.5 cms and has a total number of 72 slots, with 22 conductors per slot. Assume a mean value for the flux density in the air gap of 4130 Gauss and neglect stator impedance drop.

Draw a diagram for the stator winding connections under 4 poles, assuming single layer winding with two plane end connections. Indicate the start point for each phase and the number of coil groups in each phase.

$$I_{ph} = \frac{16 \times 746}{3 \times 500 \times 0.858 \times 0.66} = 14.06 \text{ Amps}$$

$$I_{L} = \sqrt{3} \quad I_{ph} = 24.35 \text{ Amps},$$

$$n_{\bullet} = \frac{60 \times 50}{4} = 750 \text{ r.p.m.}$$

$$Z = 72 \times 22 = 1584 , T_{ph} = \frac{Z}{6} = 264$$

$$q = \frac{72}{3 \times 8} 3 , \infty = \frac{360 \times 4}{72} = 20^{\circ} \text{ elect.}$$

$$AC = \frac{I_{ph} Z}{\pi D} = \frac{14.06 \times 1584}{\pi \times 23.5} = 301 \text{ amp. cond,/cm.}$$

$$k_{w} = \frac{\sin \frac{q_{\infty}}{2}}{q \sin \frac{\infty}{2}} = \frac{\sin 30}{3 \sin 10} = \frac{0.5}{3 \times 0.1735} = 0.96$$

$$E = 4.44 \phi T_{ph} f k_{w} \times 10^{-8}$$

$$500 = 4.44 \phi \times 264 \times 50 \times 0.96 \times 10^{-8}$$

$$\phi = 0.989 \times 10^6 \text{ lines}$$
 , $\tau_p = \frac{\pi \times 23.5}{8} = 9.23 \text{ cms}$ $\frac{\text{K W}}{\text{n}_s} = 0.183 \times \text{B} \times \text{AC} \times 10^{-11} \times \cos \phi \times \eta \text{ D}^2 \text{I}$ $\frac{16 \times 0.746}{750} = 0.183 \times 4130 \times 301 \times 10^{-11}$

 \times 0.66 \times 0.858 \times (23.5)² \times 1

1 = 26 cms

يتم حل الجر الثانى بعدمر اجعة الباب الأول عن ملفات المنتج في آلات التيار المتردد ، كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربية [على نمط شكل (١٧٠-١) ب]

Determine the main dimensions for a 3—phase, 1208 horse-power, 3000V, 50 Hz, 1500 r.p.m., delta connected induction motor. The specific electric loading is about 561 amp. -cond./cm, the mean specific magnetic loading 5400 Gauss and ratio stator core length to pole pitch 0.91. Assume an efficiency of 0.95, a winding factor of 0.924, a power factor of 0.89 and neglect voltage drops in stator impedance.

Find the value of the no load current per phase in the motor, if it has an effective air gad length of 0.24 cm and the no load power factor is 0.1. Assume that the ampere turns per pole in the machine are equal to 1 times the ampere turns necessary to produce the flux in the air gap.

$$I_L = \frac{1208 \times 746}{\sqrt{3} \times 3000 \times 0.95 \times 0.89} = 205 \text{ Amps}$$
 $I_{ph} = \frac{205}{\sqrt{3}} = 118.4 \text{ Amps}$, $p = \frac{60 \times 50}{1500} = 2$, $2p = 4$
 $C_0 = 0.183 \times 5400 \times 561 \times 0.95 \times 0.89 \times 0.924 \times 10^{-11}$
 $\frac{1208 \times 0.746}{1500} = C_0 D^2 I$, $I = 0.91 \frac{\pi \times D}{4} = 0.715 D$
 $\frac{1208 \times 0.746}{1500} = K_0 D^2 I$, $I = 0.91 \frac{\pi \times D}{4} = 0.715 D$
 $\frac{1208 \times 0.746}{1500} = 0.715 D$
 $\frac{1208 \times 0.746}$

$$T_{\rm ph} = \frac{3000}{4.44 \times 10.2 \times 10^6 \times 50 \times 0.924} = 144$$

نحصل على الا مبير لفات اللازمة لتمرير الفيض المغناطيسي في الثغرة الموائية AT_p ، ومن ثم الامبير لفات لكل قطب AT_p ، على النحو التالى :

 $AT_g = 0.8 B_g l_{ge} = 0.8 \times (1.36 \times 5400) \times 0.24 = 1410$

وذلك باعتبار أن قيمة النهاية العظمى لكثا فة الخطوط في الثغرة الهوائية ١٣٦٨ مرة متوسط كثافة الخطوط ، كما سبق شرحه.

 $AT_p = 1.5 \times 1410 = 2115$

باستخدام العلاقة (٤٣ ـ ه) ، ومراعاة اننا اعتبرنا ان 0.866 = ∞ ومراعاة اننا اعتبرنا ان € 0.866 ضحد ان :

$$I_{ou} = \frac{2 \times 2115}{1.35 \times 144 \times 0.924 \times 0.866} = 27.2 \text{ Amps}$$

وهــذه هي القيمة المطلوبة لتيار المغطسة في المحرك

$$\cos \phi_0 = 0.1$$
 , $\sin \phi_0 = \sqrt{1 - 0.01} = 0.996$

$$I_0 = \frac{I_{ou}}{\sin \phi_0} = \frac{27.2}{0.996} = 27.3 \text{ Amps}$$

وهذه هي القيمة المطلوبة لتيار اللاحمل في المحرك.

مثال محلول (٣) .

Estimate the magnetising current for a 3-phase, 490 V, 60 Hz., 1200 r.p.m., delta connected induction motor, which has a magnetic circuit with the following particulars. core length 12.4 cms (excluding ducts). The stator has 54 parallel sided slots

each 1.05 cm wide aud 3.4 cm deep. The rotor has 72 parallel sided slots each 0.5 cm wide and 3.1 cm deep. The stator bore diameter is 29 ems, the air gap length is 0.5 mm and Carter's coefficient is 1.25. The mean flux density in the air gap is 4700 Gauss and the iron factor is 0.9. Stator and rotor core depths are 4.8 cms each. Assume a magnetisation curve for the steel laminations of the motor as follows:

Neglect stator voltage drops.

$$p = \frac{60 \times 60}{1200} = 3 , 2p = 6 , \infty = \frac{360 \times 3}{54} = 20$$

$$q = \frac{54}{6 \times 3} = 3 , k_w = \frac{\sin 30}{3 \sin 10} = 0.96$$

$$E = V = 4.44 \phi_m T_{ph} f k_w \times 10^{-8}$$

$$\phi_m = B \tau_p 1 = 4700 \times 12.4 \times \frac{\pi \times 29}{6} = 8.86 \times 10^5 \text{ lines}$$

$$T_{\rm ph} = \frac{490 \times 10^3}{4.44 \times 60 \times 8.86 \times 0.96} = 216$$

الأمبير لفات اللازمة لتمرير الفيض المغناطيسي $\phi_{
m m}$ عي الثغرة الهوائية $\phi_{
m m}$

$$\mathrm{AT_g} = 0.3~\mathrm{B_g}~\mathrm{I_g}~\mathrm{k_g}$$
 , $au_\mathrm{p} = \frac{\pi imes 29}{6} = 15.16~\mathrm{cms}$

$$B_g = 1.36 B = 1.36 \frac{8.86 \times 10^5}{12.4 \times 15.16} = 6400 Gauss$$

$$AT_g = 0.8 \times 6400 \times 0.05 \times 1.25 = 3200 \text{ amp-turns}$$

 $\phi_{\rm m}$ الا مبير لفات اللازمة لتمرير الفيض المناطيسي $\phi_{\rm m}$ في سفة العضو الثابت $\tau_{\rm c}$ على بعد ثلث عمق المجرى مناضيق مقطع للسنة و $\phi_{\rm m}$ هو عرض السنة عند هذا العمق .

$$\tau_{s} = \frac{\pi (29 + \frac{2}{3} \times 3.4)}{54} = \frac{\pi \times 31.267}{54} = 1.82 \text{ cm}$$

 $b_{st} \frac{1}{3} = 1.62 - 1.05 = 0.77 \text{ cm}$

$$B_{st} \frac{1}{3} = \frac{1.36 \times 8.86 \times 10^5}{0.77 \times 0.9 \times 12.4 \times 9} = I5570 \text{ Gauss}$$

(راجع كتاب نظريات وتصميم الآلات السكهربية صفحة ٢٩٨)

نعصل من منحى التمغطس المعطى على الا مبير لفات لكل سم Hs. 1 لمناظرة لكثافة الفيض المغناطيسي Bs. 1

$$H_{st} = \frac{1}{3} = 26$$
 , $AT_{st} = 26 \times 3.4 = 88$

٣ ـ الا مبير لفات اللازمة لتمرير الفيض المغناطيسي في قلب الهضو الثابت ATste

$$B_{\text{stc}} = \frac{8.86 \times 10^5}{2 \times 4.8 \times 12.4 \times 0.9} = 8260 \text{ amp-turns}$$

$$H_{
m stc} = 2.25$$
 من المنحنى

$$l_{\text{vic}} = \frac{\pi (29 + 6.8 + 4.8)}{6 \times 2} = 10.64 \text{ cms}$$

$$AT_{acc} = 2.25 \times 10.64 = 24$$

ي ـ الأمبير لفات اللازمة لتمرير الفيض المغناطيسي $\phi_{\rm m}$ في سنة العضو الدائر $\phi_{\rm m}$.

$$\tau_{\rm r} = \frac{\pi (28.9 \times \frac{4}{3} \times 3.1)}{72} = 1.08 \text{ cm}$$

 $b_{rt} \frac{1}{3} = 1.08 - 0.5 = 0.58 \text{ cm}$

$$B_{r_t} = \frac{1.36 \times 8.86 \times 10^5}{12.4 \times 0.9 \times 9.58 \times 12} = 15520$$
 Gauss

 $H_{rt} = 25$ مأخوذة من المنحنى

$$AT_{rt} = 25 \times 3.1 = 77.5 = 78$$

ه ــ الأمبير لفات اللازمة لتمرير الفيض المغناطيسي $\phi_{\rm m}$ في قلب العضو المدائر $\phi_{\rm m}$:

$$B_{rc} = B_{stc} = 8260$$
 , $H_{rc} = 2.25$

$$l_{rc} = \frac{\pi (29 - 6.2 - 4.8)}{6 \times 2} = 4.72 \text{ cms}$$

 $AT_{rc} = 11$

ويكون مجموع الأمبير لفات اللازمة لكل قطب هو:

 $AT_p = 320 + 88 + 24 + 78 + 11 = 521$ $\cos \infty = 0.836$ باستخدام العلاقة (% - 0)، ومراعاة أننا اعتبرنا أن غيد أن:

$$I_{ou} = \frac{521 \times 3}{216 \times 0.96 \times 0.866 \times 1.35} = 6.46 \text{ Amps.}$$

(١٣ – ٥) استخدام الحاسب الإلكتروني في تصميم المحركات التأثيرية:

(Application of the digital computer in designing induction motors)

يتضح لنا مما سبق أن عملية تصميم الحرك التأثيرى مجمكها عدد كبير من العوامل المتغيرة ، المرتبطة بعلاقات معينة مع بعضها البعض ، وأن النتائج التي تحصل عليها في النهاية تتوقف على ضبط هذه العلاقات ، وتحديد تلك العوامل، بأساليب مختلفة . وعندما يراد ترشيد (optimisation) أحد هذه العوامل، مثل ثمن المواد الداخلة في صناعة المحرك ، أو إحدى خواص تشغيل المحرك بصورة معينة ، فإن حسابات التصميم بالطرق التقليدية تصبح شاقة ومعقدة ، مالم توضع بعص القيود ، التي تعتمد أحيانا على الاعتبارات المكتسبة من خلال المارسة العملية ، و بدون فرض عدد محدود من المواصفات . وبالرغم من ذلك كله فإن الوصول إلى المحل المنشود يصبح مستحيلا في كثير من الاحيان .

سوف نتناول في هذا البند ، باختصار ، كيف تمت الإستعانة بالحاسب الإلكتروني (The digital computer) حديثا لتطويع عملية تصميم المحركات التأثيرية ، وترشيد بعض العوامل المؤثرة فيها بحيث تصبح أكثردقة ويسرا . هذا وأحب أن ألفت الانتباه منذ البداية إلى أن الحاسب الالكتروني لم يأت بحديد بالنسبة لقوانين التصميم التقليدية والعلاقات التي تحكمها ، كل ما هنا لك أنه هيأ لنا الوسيلة السهلة السريعة لإنجاز الحسابات المعقدة ، التي كانت تعرض لنا في كثير من الأحيان في أثناء عملية التصميم ، والتي كان انجازها بحتاج إلى وقت طويل ، وقد تصبح معه متعذرة في بعض الأحيان . كما أنه هيأ لنا الإستفادة من القوانين والعلاقات المتطورة في علم الآلات الكهربية ، التي تظهر من حين لآخر في النشرات العلمية ، في عمليات تصميم المحركات التأثيرية من حين لآخر في النشرات العلمية ، في عمليات تصميم المحركات التأثيرية (وغيرها من الآلات الكهربية) ، بعد المكان حل مسائلها الحسابية على الحاسب الالكتروني بدون عناه .

بحمل القول أن الحاسب الإلكترونى قد حطم لنا حاجز التعقيد الحسابى ، (arithmatic barrier) الذى كان يحول بيننا وبين الإستفادة من كثير من العلاقات والقوانين المتطورة فى علم الآلات الكهربية ، وغيرها من العلوم المساعدة فى مجال التصميم .

وقد أصبح المجال الآن مناسبا لكى تبرز حقيقة هامة بالنسبة لعلم التصميم ، لم نتعرض لها فيما سبق ، وهى أن مسائل التصميم تنقسم إلى فئتين رئيسيتين ، الفئة الأولى تنضوى تحت لواء التصميم التحليلي (Design analysis) ، وهذا هو الأسلوب الذي درجنا على استخدامه في جميع مسائل التصميم التي تعرضنا لها في كل المجالات السابقة ، والفئة الثانية وهي الخاصة بما يسمى بالتصميم الاصطناعي أو التركيبي (Design synthesis) ، وهو مالم نتعرض له حتى الآن .

والتصميم التحليلي ، كا يتضح لنا من المارسة السابقة ، يؤدى إلى الحصول على خواص تشغيل المحرك (أو الآلة عموما) باستخدام مجموعة من المتغيرات، التي تحكمها علاقات خاصة ، مع الإستعانة بمجموعة من الثوابت المحددة . أما التصميم الاصطناعي فهو فن الحصول على مجموعة معينة من الثوابت ، التي تجعل خواص تشغيل المحرك ، في النهاية ، مطابقة لمواصفات خاصة موضوعة مبدئيا . وتصادفنا في خلال انجاز كل من عمليتي التصميم التحليلي والتصميم الاصطناعي مجموعة من العمليات الحسابية المعقدة ، التي يمكن أن يساعد الحاسب الالكتروني في حلها مساعدة ايجابية وفعالة .

وقد بدأت الإستعانة بالحاسب الالكترونى أصلا فى التصميم التحليلى ، حيث كانت مهمة الحاسب الالكترونى تنحصر فى تسهيل الحسابات ، وجعلها أسرع وأدق. وبالنظر إلى أنواع الحاسبات الالكترونية الموجودة فى ذلك الوقت فقد كانت الإستعانة بها فى عملية التصميم الاصطناعى ممكنة بمؤازرة المجهود

الإنساني ، وذلك بأن يقوم المصمم بتقدير مبدئي للثوابت المطلوبة (على هدى خبرته العملية المكتسبة في هذا المجال) ، ويستخدمها في تغذية المدخل للحاسب الالكتروني (Computer input) ، فيكون مخرج الحاسب الالكتروني (Computer output) هو عبارة عن خواص التشغيل التحليلية (أي التي محصل عليها من خلال عملية تصميم تحليلي) للمحرك . ويمكن للمصمم بعد فحص هذه النتائج تعديل الثوابت المفروضة مبدئيا ، على هدى خبرته العملية فحص هذه النتائج تعديل الثوابت أكثر قربا من الثوابت المطلوبة ، لتغذية المحاسب الالكتروني من جديد . ويتم تكرار هذه العملية حتى نحصل على خواص التشغيل المحددة مبدئيا .

وعلى هذا النحو أمكن استخدام البرنامج التحليلي (analysis program) في الحاسب الالكتروني للحصول على مخرج نهائي من الحاسب على هيئة تصميم اصطناعي . وفي الحقيق أن البرامج التحليلية مازالت تستخدم حتى الآن على نطاق واسع في حل مسائل تصميم الآلات الكهربية على الحاسب الالكتروني، وذلك لأنها سريعة وسهلة الإعداد ، ويمكنها أن تعطى عائدا وفيرا من المعلومات في مقابل انفاق صغير نسبيا .

حل مسائل التصميم الاصطناعي والترشيد في المحركات التأثيرية على الحاسب الالكتروني

(طالب المحرك) في مواصفاته ، مثل الضغط الخطى، وتردد الينبوع، ومعامل القدرة ومعامل الجودة عند الحمل الكامل ، وغير ذلك من المتطلبات ، و بين معطيات المخرج المتغيرة ، وهي التي تشتمل على قطر التجويف (bore diameter) وطوله ، وعدد المجارى وأبعادها ، وغير ذلك من الابعاد التي سوف تؤهل المحرك لإعطاء خواص التشغيل التي يرغب فيهاالزبون .

فاذا راودنا التفكير ، عند هـذا الحد ، في محاولة الحصول على حلول منظومية (System solutions) للمسألة ، فسوف يقف حائلا بيننا وبين ذلك مشاكل اللاخطية (nonlinearities) وعدم الإستمرار (discontinuities) ، وكذلك الإعتبارات الإقتصادية المتضمنة . وهذا يؤكدمن أخرى ضرورة تازر المجهود الإنساني الذي لا يمكن تجاهله بأية حال من الأحوال ، مع ترتيب أقصى استفادة ممكنة من الحاسب الالكتروني ، للحصول على النتائج المرجوة .

هذا، ويكون حل مسألة التصميم الاصطناعي أكثر سهولة بالنسبة للمحركات التأثيرية الصغيرة، التي تستخدم فيها الإطارات القياسية المعجركات التأثيرية الصبحت ابعاد العضو الثابت قياسية، يقلعدد المتغيرات المستقلة إلى حد كبير، ويبق منها أساسا اثنان، وها طول القلب (Core length) وعدد اللفات في كل مرحلة. بذلك تؤول المسألة إلى نوع من الاصطناع الجزئي (partial synthesis)، الذي يمكن معالجته على نحو ما أطلق عليه اسم التحقيق المتطور (progressive realization)، حيث ما أطلق عليه اسم التحقيق المتطور (progressive realization)، حيث يتم تعديل المتغيرات المستقلة بدرجات مرسومة ومحددة في كل مرة يعاد فيها التصميم، حتى ينتهي الأمر بالحصول على حل مرض. ويمكن استخدام نفس الطريقة لترشيد تصميم المحرك. وعلى سبيل المثال فان ترشيد ثمن المواد عكن أن يتم عن طريق عمل مسح شامل لجميع التصميات المحتملة، واختيار المناسب منها، على نفس المنوال.

لن نتعرض هنا لطرق عمل البرامج ولفتها ، فهذا موضوع خارح عن الكتاب ، ولسكن قد يكون من اللازم أن نذكر في هذا المجال أن أدا، عمليات النصميم على الحاسب الإلكتروني يحتاج إلى تقليل عدد المتغيرات التي تدخل في عمليات التصميم بالطرق التقليدية ، وذلك بتحويلها إلى متغيرات جديدة ذات عدد أقل ، وتربط بينها علاقات مناسبة ، وتستخدم في الوقت الحاضر تحويلات كثيرة من هذا النوع . وإلى جانب ذلك يمكن أن نعدد البرامج الروتينية (program routines) المستخدمة على النحو التالى:

٢ ـ برنامج التشغيل (performance program): وهى الروتينيات
 المتعلقة محساب ثوابت الدائرة المكافئة ، ثم حساب خواص التشغيل بناء
 على ذلك

س ـ البرنامج العامل (active program) : وهو الذي ينظم عملية البحث عن الحلول.

٤ - برنامج الدوالى (functions program): ويشتمل على مجموعة من الدوالى الحاصة ببعض الحسابات المتعلقة بالتصميم ، مثل حسابات المهابعة ، والحسابات المحاصة بمنحنيات التمغطس (magnetic B-H relations)، وما يصاحب ذلك من ظاهرة التشبع ، وكذلك حسابات فتحات المجساب وأبعاد الملفات.

وهو الذي يسجل المفردات الداخلة ، ويراجع على صحتها ، ثم ينقل عملية التحكم الذي يسجل المفردات الداخلة ، ويراجع على صحتها ، ثم ينقل عملية التحكم إلى روتين توجيهي (steering routine) . وكلما أعيد التحكم كرة أخرى تسجل بيانات جديدة . هذا ويسجل آخر روتين الوضع بالنسبة لجميع ثوابت المخرج عند نهاية دورة كاملة . وينظم روتين مخرج جميع روتينيات المخرج الفرعية المحدودة ، ويطبع المعلومات المحاصة بالتصميم والتشغيل.

٦ - البرنامج المراقب (monitor porgram) وهو يشتمل على مجموعتين من الأوامر: (أ) طبع المعلومات الخاصة بطريقة حساب تصميم معين لبيان كيفية الحصول على هذا التصميم ، وذلك لتسهيل اجراء عمليات التحسين و (ب) اصطياد الأخطاء

ویأخذ مثل هذا البر امیج زمناً یقدر بحوالی ۸۰ ثانیــة علی الحاسب الالــکترونی، ویتکلف مبلغاً مقداره حوالی ۶۰ جنیها اکل حالة، و لــکنه یعطی عدة احتمالات للتصمیم فی هذه الحالة.

البانالساوي

وسائل التحريك السكهربي (Electric Dirves)

(١ – ٦) نبذة عن نشوء وتطور تكنولوجيا وسائل التحريك الـكهربي :

عندما بدأ المحرك السكهربي (Electric motor) ، في مطلع القرن العشرين، يأخذمكان الآلة البخارية (steam engine) ، وخطوط نقل الحركة الميكانيكية (Transmission) ، أخذ ذلك يتم عن طريق استخدام المحرك السكهربي بدلا من الآلة البخارية ، أو خط نقل الحركة الميكانيكية ، بحيث يمكن الاحتفاظ بحميع مقومات الإدارة الميكانيكية كاهي بدون تغيير. وقد كانت الآلة البخارية الواحدة تقوم بادارة عدد كبير من الآلات الميكانيكية في المصنع الواحد ، باستخدام خطوط نقل ميكانيكية عديدة الفروع.

وقد تطور الأمر بعد ذلك إلى الاستغناء عن خطوط النقل الميكانيكية ، بين المحرك الرئيسي (Main Motor) والآلات الميكانيكية المتفرقة التي يديرها، واستخدام محرك كهربي خاص يكل آلة على حسدة ، يرتبط بها ارتباطاً مباشراً على عمود إدارتها (Direct coupling between machine and motor) هذا وقد تطور الأمر إلى أبعد من ذلك بالنسبة للا لات التي تحتاج إلى إدارة في أجزائها المختلفة ، وليس على عمود إدراتها الرئيسي فقط . فبدلا من استخدام محرك كهربي واحد يقوم بادارة الأجزاء التي تحتاح إلى الحركة في الآلة بأ كملها، عن طريق نقل الحركة إليهامن هذا المحرك بالوسائل الميكانيكية المناسبة ، يستخدم محرك مستقل وقائم بذاته لإدارة كل جزء يحتاج إلى الحركة في الآلة الواحدة نفسها.

و بذلك نجد أننا انتقلنا من مرحلة التحريك الكهر بي المستقل مفرد المرحلة (individual single-motor drive) ،حیث یقوم محرك کهر یی و احد بتحریك جميع الأجزاء التي تقوم بعمليات رئيسية أو ثانوية في الآلة الواحدة ، إلى مرحلة التحريك المستقل (individual multi-motor drive). وفي هذه الحالة نجد محركا كهربياً قاماً بذاته لإدارة كل جزء يحتاج الى الحركة في نفس الآلة . فاذا أخذنا المخرطة (lathe) في الورشة مثالا لشرح ما سبق ، نجد أن مصدر الحركة في الورشة بأ كملها كان في بداية الأمر محركا ميكانيكا كبيراً ، تنقل منه الحركة بخطوط النقلالميكانيكية الىالآلات المختلفة في الورشة ، ومنها مخرطتنا التي نضرب بها المثل ، ثم حل المحرك الكهربي الكبير محل المحرك الميكانيكي، مع الاحتفاظ بكل وسائل نقل الحركة الميكانيكية كما هي. وتطور الأمر بعد ذلك ، فأصريح لكل آلة في الورشة محركا قائمًا بذاته ، حيث يقوم محرك خاص بالخرطة بادارتها ، وكذلك توفير الحرُكة اللازمة لاجزائها المختلفة بوسائل النقل الميكانيكية (حركة القطعـة المخروطة وادارة مكبسي التبريد والنزييت). وأخيراً أصبحنا نجد عدة محركات كهربية خاصة بالمخرطة الواحدة ، كل محرك يقوم بادارة جزء منها ، مع وجود التكامل المناسب في الحركة بينها ·

ويميل التطور الى ناحية استخدام التحريك الكهربي المستقل المتعدد المراحل في الصناعة ، وذلك لأنه يساعد على آلية العمليات الانتاجية (automation of production processes) . كا أن التحريك الكهربي ، في حد ذاته ، أصبح لا يبارى ، نظراً لما يطرأ على وسائل التحكم في المحرك الكهربي ، بالنسبة لسرعته وعزم دورانه وبدئه ، وايقاف وعكس حركته، من تطور سريع ومستمر ، بطرق مضمونة ومتقنة ، تكاد تصل الى حد الكمال فما جد من تطورات .

هذا وإن امكانية استخدام الحاسبات الالكترونية لعمل برامج ، تفوم

بتنفيذها عناصر تحكم مخصوصة يمكن اضافتها الى دائرة التحكم في المحرك السكهربي ، سوف تساعد على وضع أسس التكامل الآلي بين خطوط الانتاج في المصنع الواحد ، بل وبين المصانع المختلفة، أو حتى المشروعات المتعددة.

وقد يثور الاعتراض بأن الاتجاه الى تفتيت التحريك على هذا النحو ، واستخدام محركات كهربية صغيرة بكون معامل جودتها منخفضاً نسبياً ، بدلا من تركيز التحريك الرئيسي في محرك كبير يكون معامل جودته عالياً وثمنه أرخص كثيراً من مجموعة المحركات البديلة ، بحكم القواعد الثابتة للتصميم ، قد يكون ذلك خطأ من الناحية الاقتصادية ، حيث يؤدى الى زيادة في التكاليف. وهذا جريا على ما ألفناه بالنسبة لمحطات التوليد السكهريية، حيث يؤدى تركيز توليد القدرة السكهربية بكيات هائلة ، ثم نقلها و توزيعها عند أماكن استخدامها ، الى خفض واضح في تكاليف انتاجها.

ويبدو الإعتراض وجيها لأول وهلة ، ولكن اعتبارات كثيرة خاصة بموضوع التجريك الكهربي ، تثبت عكس ذلك على خط مستقيم ، من هذه الاعتبارات ، على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، أن كل آلة عاملة يراد ادارتها نستازم شروطا مناسبة في الآلة المحركة ، لكى يكون تشغيلها مثمراً من الناحية الاقتصادية ، ولا يمكن بطبيعة الحال توفير آلة واحدة محركة ، لعدد من الآلات العاملة ، يمكن أن تستوفي جميع الشروط اللازمة لتشغيل كل هذه الآلات العاملة ، يمكن أن تستوفي جميع الواضح أن سهولة المواءمة بين الآلة العاملة وحركها الخاص بها ، لإعطاء أحسن تشغيل اقتصادي لها ، يمكن أن يؤدي إلى بعض التعويض في التكاليف الزائدة الناشئة عن انحفاض معاملات الجودة لمجموعة المحركات الصغيرة ، التي تستخدم الناشئة عن انحفاض معاملات الجودة لمجموعة المحركات الصغيرة ، التي تستخدم كبديل لمحرك رئيسي كبير ذي معامل جودة مرتفع ذسايا . كما أن احتمال تشغيل المحرك رئيسي كبير ذي معامل جودة مرتفع ذسايا . كما أن احتمال الكامل


فى أغلب الأحيان ، يفوق كـثيراً احتمال تشغيل المحرك الـكهربى الرئيسى الواحد بنفس الشروط ، مما يجعل المحركات المستقلة أكـثر اقتصاد عموما فى تكاليف التشغيل .

(٢ - ٦) الأنواع القياسية للتحريك الكرري:

(Standard types of electric drives)

لم يوجد حتى الآن أى نوع من المحركات ينافس المحرك السكهربي في دقة ملائمته للمتطلبات الخاصة بحسن تنفيذ العمليات الصناعية المتباينة . فالحرك السكهربي يمكن تصميمه و تنفيذه ، على أحسن وجه من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية ، بقدرات تتراوح ما بين جزء صغير من الوات (المحركات التي تستخدم في لعب الأطفال ودوائر التنظيم الالسكترونية) إلى عشرات الآلاف من السكيلووات (المحركات التي تستخدم في درفلة الحديد) ، كما أن سرعة الدوران يمكن أن تقع بين خمسين لفة وعشرين الف لفة في الدقيقة ، ويمكن ان تصل إلى خمسين الف لفة في الدقيقة مع امكانية دقة تنظيم هذه السرعات في حدود متفاوتة . هذا الى جانب سهولة عمليات بدء وايقاف المحرك ، وعكس اتجاه دورانه ، بما قد يصل إلى حوالي سعة آلاف مرة في الساعة .

و تكمن اهم العوامل التي تميز المحرك الكهربي ، على غيره من المحركات، في إمكان تنفيذ تصميمه من البداية على اساس خطة زمنية مناسبة للا الة العاملة ، التي سوف يقوم بادارتها . و تتوقف هذه الحطة على مقدار الوقت الذي تقوم فيه الآلة العاملة بالشغل المطلوب ، و كمذلك مقدار الوقت الذي تكون فيه عاطلة عن العمل ، او تدور فيه بدون حمل وعلى هذا الأساس فان القواعد التي تختص بتقييم واختار الآلات الكهربية تشير الى تقسيم المحركات الكهربية ، من حيث خطة التشغيل الزمني لها ، الى ما يأتي (انظر شكل ١ - ٢) :



١ - التشغيل المتواصل (Continuous rating): تحتاج الآلة العاملة ، لأدا. وظيفتها في هذه الحالة ، إلى تشغيل المحرك بصورة مستمرة ، وبالحمل الكامل غالباً ، بحيث تصل درجة الحرارة ، في أجزائه المختلفة ، إلى قيمتها القصوى ، التي تم تنفيذ التصميم على أساسها ، ولا تتعـداها مع استمرار التشغيل لأبة فترة بعد ذلك . وتعمل مثل هذه المحركات مع المضخات التي يستمر عملها ليلا ونهاراً ، وما أشبه من الأعمال .

٢ ــ التشغيل قصير الأمد (Short period rating) : تحتــاج الآلة العاملة ، في هذه الحالة ، إلى فترات تشغيل متفرقة ، تمتد كل منها على فترة

زمنية محددة ، بحيث لا يؤدى تشغيل المحرك فى خلال هذه الفترة الى تعدى درجة الحرارة القصوى فى أى جزء من أجزائه · كما أن فترة الراحة ، التى تفصل بين كل فترتى تشغيل ، تكفى لكى يبرد المحرك ويأخذ درجة حرارة الجو المحيط به · ويطلق على حمل المحرك ، الذى يعطيه فى خلال فترة التشغيل ، المم الحمل الأمدى (period loading) ، وهو يقرن عادة بمدى فترة التشغيل ، فيقال مثلا محرك (١٥ كيلووات ٤٠٠ دقيقة) (١٥ KW – 40 min motor)

w-التشغيل المتقطع (Intermittent rating): يكون تشغيل المحرك في هذه الحالة لفترات قصيرة تتخللها فترات من الراحة يوقف فيها المحرك تماما ولكن فترات الراحة ، نحلاف الحالة السابقة ، لا تكنى لـكى تتخفض درجة حرارة الجو المحيط به ، ولكنها تتخفض بعض الشيء لكي تعاود الارتفاع في فـترة التشغيل التالية الى درجة أعلى منها في فترة التشغيل السابقة ، وهكذا ، دون أن تتعدى الدرجة القصوى على أى حال و تحدد فترة التشغيل (operation period) بالدقيقة مثلا ، كا تحدد فترة الراحة أو السكون (Still stand period) بالدقيقة مثلا ، كا تحدد لا يتعدى أمـــد الدورة T_a (T_a (T_a) بالدقيق به بين زمن فترة التشغيل وايقاف min فترة التوصيل النسبة بين زمن فترة التشغيل وأمد الدورة T_a اسم فترة التوصيل النسبية (relative switching period) على بالحل الذي يمكن تشغيل ألحرك به على النحو سالف الذكر ، لا يق على الخرل الذي يمكن تشغيل المحرك به على النحو سالف الذكر ، لا يقد مهما بلغت من الطول ، دون ان يتعدى المحرك درجة حرارته القصوى . فترة مهما بلغت من الطول ، دون ان يتعدى المحرك درجة حرارته القصوى .

٤ - التشغيل المتواصل بفترات تحميل قصيرة الأمد (Continuous) عن التشغيل ، عن التشغيل ، عن التشغيل و عن التشغيل قصيرة الامد ، من حيث ان المحرك بعد فترة تحميل قصيرة الامد ،

يترك دائراً بدون حمل، مدة كافية ، بحيث تهبط درجة حرارته الى الحد الذي تقف عنده في حالة دورانه بصنة مستمرة بدون حمل .

و التشغيل المتواصل بفترات تحميل متقطعة (Continuous rating with تحميل متقطعة intermittent loading) من حيث ان المحرك يمر بفترات متعاقبة، من التشغيل بالحمل الكامل ، والدوران من حيث ان المحرك يمر بفترات متعاقبة، من التشغيل بالحمل الكامل ، والدوران بدون حمل بدلا من السكون . وتكون فترة التوصيل النسبية ، في هذه الحالة ، هي النسبة بين زمن التشغيل بدون حمل ، وامد الدورة الذي يجمع بين زمني فترتي التشغيل بالحمل و بدون حمل .

هذا ويجب على المحرك الكهربي أن يني بغرضين رئيسيين ، مها اختلف نوع تشغيله ، على النحو السابق ، وهما:

ر _ ألا تتعدى درجة حرارته، فى أثناء التشغيل، بأية حال من الأحوال، درجة الحرارة القصوى، تبعاً للحدود القياسية (Standard limits) التي تم تنفيذ تصميمه على اساسها.

ب يجب ان يكون المحرك الـكهربي قادراً على اعطاء الآلة العاملة عزم
 الدوران الذي تحتاج اليه عند سرعة الدوران المطلوبة.

وتجدر بنا الاشارة ، في هذا المضار ، الي ان المحرك الكهربي يستطيع ان يعطى عزم دوران يصل الى قيمة عزم دوران التعثر (Kipp - moment) ، التى تقضى القواءد القياسية المنظمة لطرق تنفيذ تصميم المحركات الكهربية بأن تبلغ ٢٠١ من قيمة عزم دوران الحمل الكامل بالنسبة للمحركات ذات التشغيل المتقطع .

لهذا السبب نجد ان المحرك الكهربي يمكن فى خلال تشغيله تشغيلامتواصلا ان يتعدى درجة الحرارة القصوى التى تم تنفيذ تصميمه على اساسها، دون ان يتعدى عزم دوران التعثر، وذلك عند تجاوز الحمل الكامل، الذي يتميز

به. وهذا يعنى ان الفيصل في وضع حدود التشغيل يكون عادة درجـــة الحرارة القصوى ، التي لا يجب ان يتعداها المحرك ، قبل الزيادة المحتملة في قيمة عزم الدوران ، الذي يمكن ان تحتاح اليه الآلة العاملة.

هذا وعندما يكون تصميم المحرك السكهر بي على اساس التشغيل المتواصل بقدرة معينة ، ولنفرض انها س كيلووات مثلا ، فان هذا المحرك يبلغ درجة حرارته القصوى ، ويظل محتفظاً بها ، مهما طال وقت تشغيله . فاذ احدث وتم تشغيل هذا المحرك بنفس قيمة الحمل س كيلووات ، تشغيلا قصير الأمد، او تشغيلا متقطعاً مثلا ، فمن الواضح انه لن يبلغ درجة حرارته القصوى ويظل محتفظاً بها ، مها طال وقت تشغيله ، فاذا حدث وتم تشغيل هدذا المحرك ، بنفس قيمة الحمل س كيلووات تشغيلا قصير الأمد ، أو تشغيلا متقطعاً مثلا ، فمن الواضح أنه لن يبلغ درجة حرارته القصوى على المدى متقطعاً مثلا ، فمن الواضح أنه لن يبلغ درجة حرارته القصوى على المدى وهذا يعنى أننا نستطيع تشغيله على أى من النحوين بزيادة عن الحمل الكامل ، وفي هذه الحالة يجب أن نراعى ألا يتعدى عزم الدوران الذي يؤخذ من وفي هذه الحالة يجب أن نراعى ألا يتعدى عزم الدوران الذي يؤخذ من المحرك عزم دوران التعثر ، أى أن الفيصل في وضع حد لزيادة الحمل الكامل ، في هذه الحالة ، هو عزم دوران التعثر للمحرك ، في الحالة السابقة .

(٣ - ٣) التوازن الديناميكي بين المحرك الكهربي والآلة العاملة :

(Dynamic Balance between driving electric-motor and working machine)

يعطى المحرك الكهربى ، على حسب الظروف الكائنة فى دائرته الكهربية المتصلة مع الينبوع السكهربى ، عزم دوران معين ، عند سرعة الدوران التي تفرضها الآلة العاملة على عمود الادارة المشترك بين المحرك والآلة ، تبعاً لمقدار المحمل على الآلة ، بذلك تتحدد نقطة التشغيل على المنحى الحصائصي للمحرك

(characteristic curve)، الذي يربط عزم دوران المحرك مع السرعة و يحدث توازن ديناميكي بين عزم الدوران الذي يبذله المحرك ، على هذا الأساس على عمود الإدارة المشترك ، مع رد فعل الآلة العاملة ، الذي يتكون في هذه الحالة من محصلة ثلاث مركبات لعرم الدوران المضاد ، وهي : ١ - عرم دوران التعجيل أو التقصير (accelerating or retarding torque) الناشيء عن عزم القصور الذاتي للكتل الدائرة (moment of inertia of rotating masses) وذلك عندما تكون سرعة الدوران متغيرة ، وتتلاشي هذه المركبة لعرم الدوران المضاد المحصل عندما يدور المحرك بسرعة ثابتة.

۲ – عزم الدوران النافع(useful torque) وهو الذي يستفاد به لآداء
 الشغل المطلوب من الآلة العاملة.

٣ ـ عزم دوران المفقودات الميكانيكية (Mechanical loss torque) وهو الذى يتغلب على مقاومة الهواء لحركة الدوران، والاحتكاك الناشىء في الحراسى وغيرها من الأجزاء المختلفة في المحرك والآلة العاملة .

وعندما يتغير الحمل على الآلة العاملة ، بالزياده أو النقصان ، يختل التوازن الديناميكي بين عزم الدوران المحرك وعزم الدوران المضاد ، مما يؤدي إما إلى ارتفاع سرعة الدوران ، نتيجة لوجود عزم دوران تعجيل (accelerating torque) ، إذا قل الحمل وتغلب عزم الدوران المحرك ، وإما إلى انخفاض في سرعة الدوران ، نتيجة لوجود عزم دوران تقصير ، إذا زاد الحمل و تغلب عزم الدوران المضاد . فاذا كان المحرك عاملا على الجزء المترن من منحنى خصائصه part of the torque - speed الذي يربط بين السرعة وعزم الدوران ، فان تغيير السرعة سوف يؤدي الى تحرك نقطة التشغيل الى الموقع الذي يحدث فيه التوازن الديناميكي مهة أخرى بين عزم الدوران المضاد الجديد ، الذي حدده الحمل ،


وعزم الدوران المحرك الذي تحددت قيمته عند نقطة التشغيل الجديدة . وإذا كان المراد تغيير الحمل مع ثبوت سرعة الدوران ، فلا بد من استخدام الوسائل المتاحة في دائرة المحرك لإعادة سرعة الدوران الى قيمتها الأولى.

هذا و يتوقف قيمة عزم الدوران المجرك على نوع المجرك كيفية توصيله الى الينبوع ، على حسب ما تمت دراسته بالنسبة للمجركات الكهربية ، فى حين تتوقف قيمة عزم الدوران المضاد ، التى يمكن أن تعتمد على سرعة الدوران ، على طيعة العمل الذى تؤديه الآلة العاملة عموما . فينا تحتاج الات الرفع (lifting machines) الى عزم دوران ثابت تقريبا (مع اهمال الاحتكاك) عند جميع الأحمال ، نجد أن الهوايات (ventilators) تحتاج الى عزم دوران تتناسب قيمته مع السرعة . و دين شكل (٧ - ٢) أمثلة للمنحنيات الحاصة بتغيير عزم الدوران لبعض الأحمال مع السرعة .



(شکل ۲ – ۲)

وللحصول على العلاقات الحاصة بالتحريك بين الحرك والآلات العاملة يلزمنا عادة الحصول على المنحنى الذي ير بط بين قيمة عزم الدوران والسرعة لكل من المحرك والآله العاملة، حيث يمكن تحديد نقطة التشغيل، مع الظروف المعطاة، من تقاطع هذين المنحنيين كما في شكل (٣ ـ ٣). ويمكن أن يتم هذا كله أيضا بالطرق الحسابية .



المتطلبات الحاصة بكل من المحرك والآلة العاملة للحصول على تحريك

مناسب: تشتمل وسيلة التحريك الكهربي (Electric Drive) عادة على عرك كهربي (Electric motors) مناسب، وأداة لنقل الحركة (operating machine) الى الآلة العاملة (transmission) التي تساعد على تكييف تشغيل الآلة العاملة أجهزة التحكم (control system) التي تساعد على تكييف تشغيل الآلة العاملة على النحو المطلوب، وذلك بالتحكم في المحرك، و يمكن أن يقوم المحرك الكهربي الواحد بادارة الآلة العاملة المحاصة به فيقال ان التحريك منفصل (group drive) على المحركات التي تقوم بادارة مجموعة من الآلات العاملة المخترج، مع دقة تشغيل الآلة العاملة، لكى تؤدى مهمتها على الوجه الأكدل، كما يجب أن تكون وسيلة التحريك مضمونة الخدمات الأكدل، كما يجب أن تكون وسيلة التحريك مضمونة الخدمات (ceasy maintainance) ، رخيصة بالنسة لتكاليف تشغيلها واقامتها واقامتها واقامتها واقامتها (cheap operational and المنافقة التحليلة (limited details)

وتنحصر المواصفات الضرورية لتمييز وسيلة التحريك الكهربي فمم يأتى

مقنن قدرتها بالكيلووات أو الحصان (KW or Horse power rating) السرعة الأساسية (base speed) ، العلاقة التي تربط بين عزم دورات المحرك سرعته والمدى الذي يمكن أن يتم تنظيم السرعة في خـــلاله ، مقنن الضغط وطبيعتة على حسب ما إذا كان متردداً أو مستمراً ، طريقة الده للمحرك الكهربي ، وكيفية حمايته ، ثم طريقة ربط المحرك الكهربي بالآلة العاملة لنقل الحركة اليها .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام وسيلة التحريك الكهربي بقدرة أقل من مقنن قدرتها بدرجة ملحوظة يسيء إلى معامل الجودة، وكذلك معامل القدرة للمحرك، كما أن تشغيلها بقدرة أعلى من مقنن قدرتها، على فرض احتمالها ذلك في حينه، يؤدى إلى تقصير عمرها واستهلا كها بمعدل أعلى كثيرا من المعدل الطبيعي.

هذا ويجب أن يراعى اختيار المحسوك السكهربي ، المستخدم في وسيلة التحريك ، بحيث تتلائم خصائصه الميكانيكية (mechanical characteristics)، وهي التي تتحدد على أسساس منحني عزم دورانه مع سرعته ، مع متطلبات الآلة العاملة لا داء حملها الميكانيكي على الوجه المطلوب . وهذا يستدعى دراية تامة بطرق تشغيل المحركات السكهربية ، والتحكم في سرعتها ، وهسو ما ما سنعرض له بصورة عامة في فصل لاحق.

(٤ – ٦) أنواع وسائل التحريك الكهرى:

نستطيع أن نقسم وسائل التحريك الكهربي الى نوعين رئيسيين ، وها الوسائل ثابتة السرعة (constant speed drives) ، والوسائل متغيرة السرعة (variable speed drives) . وبالنسبة للنوع الأول يمكننا استخدام أينوع

من المحركات الحكهرية التي يمكن ان تحتفظ بسرءتها ثابتة مع جميع الأحمال مثل المحركات المتزامنة (synchronous motors) ، او تلك التي تتغير سرءتها تغييراً طفيفاً مع ازدياد الحمل، ومثلها جميع انواع المحركات التي تمتلك خاصية التوازى (shant characteristic) مثل محركات التيار المستمر توصيل توازى، او المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل، او محركات التيار المتردد ذات المبدلات توصيل توازى. وقد يكون من المناسب في هذه الحالة تزويد المحرك بوسيلة لاسترجاع السرعة الى قيمتها الثابتة ، اما بالنسبة للنوع المثانى من وسائل التحريك التي يتطلب ان تكون السرعة فيها متغيرة ، فأن الغالب هو استخدام النوع الملائم من المحركات مع اجهزة التحكم المناسبة، للحصول على السرعات المطلوبة .


وعند اختيار المحرك السكهربي الملائم لوسيلة التحريك المطلوبة بجب مراعاة الظروف التي سوف تحيط به اثناء العمل جيداً ، فيؤخذ في الاعتبار درجة حرارة الجو ودرجة رطوبته ، وكية الغبار العالقة به ، وما يمكن ان يتسرب اليه من ابحرة او مواد قابلة للاشتعال . وعلى هذا الأساس يمكن تحديد نوع المحرك من حيث كونه مفتوحا (open) ، او مقفلا ذا تهوية منفصلة ذاتية (enclosed self ventilated) ، او مقفلا ذا تهسوية منفصلة الى غير ذلك من انواع المحركات للاغراض المتعددة . كذلك قد تتسبب طريقة الربط بين المحرك والآلة العاملة (coupling) في وضع مواصفات خاصة للمحرك الكهربي بالنسبة لعمود الادارة فيه .

(اه ـ ١) ديناميكا التحريك الحكهر بي (Dynamics of an electric drive)

يبذل المحرك الكهربى الطاقة اللازمة لتأدية التحريك المطلوب ، سواه كانت حركة الحمل على الآلة العامله خطية (linear motion) ، او دورانية (rotary motion) ، ونظراً لأننا سوف نكون في حاجة الى تتبع الأفعال

(actions) وردود الأفعال (reactions) المقابلة لها في الأجراء المختلفة من وسيلة التحريك السكهربي، مع أخذ القوى وعزم الدوران التي تتحكم في هذه الأجراء، في أثناء دراسة فترة التحريك، في الاعتبار، كانه يتعين علينا أن نحدد القواعد الأساسية المحاصة بديناميكا الحركة (Dynamics of motion) نحدد القواعد الأساسية المحاصة بديناميكا الحركة (للسبة لكل من نوعي الحركة التي سوف نستعين بها في هذه الدراسة، وذلك بالنسبة لكل من نوعي الحركة هذا مع مراعاة أن حركة الحمل المحطية سوف تنتقل في النهاية إلى عمود إدارة المحرك الكهربي على شكل حركة دورانية، وهو النوع الوحيد من إدارة المحرك الكهربي على شكل حركة دورانية، وهو النوع الوحيد من الحركة الذي يمكن أن عدنا به هذا المحرك، وقد نحتاج لذلك إلى ترتيبات خاصة، كما سيرد ذكره فها بعد.

ا _ قواعد التحريك الخطى: نفرض أن المـــراد رفع حمل وتحريكه تحريكا خطياً وزنه عبارة عن w كيلوجرام، وكتلته m كيلوجرام. ثانيه m كيلوجرام. وكتلته m كيلوجرام. ثانيه m أيستخدام مجموعة الوحدات متر _ كيلوجرام _ ثانية (MKS system of units) عيث تكون سرعة الحركة هي m متر/ ثانية · إذا كانت قوة الرفع التي تبذلها وسيلة التحريك هي m كيلو جرام ، وإذا فرضنا أن الوزن m يضاد الحركة بالقوة m m كيلو جرام) ، شكل m وأن قوة المقاومة الناشئة عن الاحتكاك هي m فإن المعادلة للحركة الديناميكية تكون المقاومة الناشئة عن الاحتكاك هي m فإن المعادلة للحركة الديناميكية تكون



شکل (۶ - ۲)

$$F = F_1 + m \frac{dv}{dt} + F_f \qquad (\gamma - 1)$$

حيث $\frac{dv}{dt}$ هي القوة النيوتينية (Newton's Force) أو قوة القصور الذاتي التي تعسل كس بها كـتلة الجسم الحركـة ،على حسب قانون نيوتن وعندما تكون الحركـة منتظمة السرعة ثابتة القيمـة ، فإن $\frac{dv}{dt}$ تساوى صفراً ، ولا يوجد تأثير القصور الذاتي للجسم . كما أن \mathbf{F}_{t} مكن اهما لها بعض الأحيان .

$$T_1 = F_1 \times r \quad \text{K.g.m}$$
 (\(\sigma - \forall \)

حيث r بالمتر هو نصف قطر الطيارة التي تحول الحركة الحطية إلى دورانية.

فاذا كانت T هي عبارة عن عزم الدوران الذي تبذله وسيلة التحريك عند الطارة بالسكيلوجرام . متر و T_r هو عزم الدوران المقاوم الناشيء بفعر الطارة بالاحتكاك (يمكن اهاله في بعض الأحيان) و T_r تمثل عزم القصور الذاتي الناشيء عن فعل السكتلة T_r (أو الوزن T_r) و هي زاوية نصف قطرية/ثانية و T_r سرعة دوران الطارة باللغة في الدقيقة و T_r سرعة الحطية T_r T_r radians/sec) T_r و T_r radians/sec) T_r عبارة عن :

$$T = T_I + J \frac{d\omega}{dt} + T_f \qquad (7-7)$$

المن المن را باستخدام عزم الحدافة $\frac{G\ D^2}{4\,g}$ بدلا من المن را باستخدام عزم الحدافة $(\tau-\tau)$ بدلا من كتاب نظريات و تصميم في المسادلة $(\tau-\tau)$ و راجع صفحة $(\tau-\tau)$ من كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية للمؤلف $(\tau-\tau)$ و $(\tau-\tau)$ و $(\tau-\tau)$ في المؤلف $(\tau-\tau)$ و $(\tau-\tau)$ في المؤلف المؤ

$$T = T_1 + \frac{GD^2}{4g} \frac{d\omega}{dt} + T_f = T_1 + \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} + T_f$$
(7 — 1)

هذا ويمكن لوسيلة التحريك الكهربي، فيما يتعلق بالمعادلة (٢ – ٦)، أن أن تتواجد في إحدى الحالات الآتية :

أ $\frac{d\omega}{dt} > 0$ ، أى أن أن $T > T_1 + T_1 + T_1$ وهــذا يعنى أن $T > T_1 + T_1 + T_1$ وسيلة التحريك في حالة تعجيــل ، وسرعتها في إزدياد ، لــكى تدرك سرعة التشغيل ، عادة .

ب مالة تقصير ، وسرعتها في انحفاض تمهيداً لإيقافها ، عادة وسيلة $T < T_1 + T_f$ مادة تقصير ، وسرعتها في انحفاض تمهيداً لإيقافها ، عادة .

ج- $\frac{d\omega}{dt}=0$ ، أى أن وسيلة $T_1+T_1+T_2$ ، أى أن وسيلة التحريك أصبحت تعمل بسرعة ثابتة أو في حالة سكون ، إذا لم تكن قد بدأت العمل بعد .

ابتد (له من ٢) بالقو المعارلة للمعق لفسلة عناصر المعركة فذه سيلة المتحريك إلى كلها إلى الاطوة المحاولة المعروف المعرو

عندما لتعدد عناصر الحركة وأشكالها في وسيلة التحريك الواحدة، ويكون مصدرها كلها محرك كهربي واحد، باستخدام وسائل نقل الحركة لليكانيكية، يصبح من اللازم معرفة تأثير عناصر التحريك المختلفة على عمود إدارة هذا المحرك عالم عرفة المناسخ عرف المناسخ عرف المناسخ، وهي أم المواصفات اللازم توفرها لتميز المحرك معرف سريان المقادرة P (power flow) من جزء إلى آخر في وسيلة التحريث ، مع اعتبار معامل جودة الأداة به ، التي تنقلها بين الجزوين ، هي دليلنا الأساسي في الحساب ، وذلك الخالات المناسخة أو شكل الحركة من جزء إلى الجزوالتالية المناسخة أو شكل الحركة من جزء إلى الجزوالتالية المناسخة أو شكل الحركة من جزوالي الجزوالتالية المناسخة ا

 $\langle \frac{n_{n-1}}{2} \times \frac{n_n}{2} = \frac{n_m}{2} \qquad (7-7)$

وفي هذه الحالة تستحدم العلاقة "أمروفة To ، التي تربط بين القيادة كافي المسلمان المسلم التي المسلم المسلم

لولا وجود مفقودات في صندوق التروس لما تغيرت قيمة القدرة التي تسرى من عمود إدارة المحرك الى الطارة ، ولاستطعنا أن نقرر أن $P = T_1 \ \omega = T_m \ \omega_m$ صندوق التروس نجد أن :

القدرة التي يعطيها الحرك على عمود الإدارة هي بالوات:

$$P_{\rm m} = 9.81 \ T_{\rm m} \times 2 \ \pi \ \frac{n_{\rm m}}{60}$$

القدرة التي تنتقل عبر صندوق التروس الى الطارة هي :

 $P_i = \eta_g P_m$

وحيث أن P₁ بالوات أيضاً عبارة عن:

$$P_1 = 9.81 T_1 \times 2\pi \frac{n}{60}$$

$$\therefore 9.81 \, \eta_g \, T_m \times 2\pi \, \frac{n_m}{60} = 9.81 \, T_1 \times 2\pi \, \frac{n}{60}$$

$$\therefore T_m = \frac{T_1}{\eta_g} \times \frac{n}{n_m} = \frac{T_1}{\eta_g \, \epsilon} \left[\epsilon = \frac{n_m}{n} \right]$$

(7-0)

هي عبارة عن نسبة سرعة دوران عمود ادارة المحرك الى سرعة الدوران على عمود الادارة التالى بعد نقل الحركة باستخدام الإداة ذات معامل المجودة $\eta_{\rm s}$ فاذا تم نقل الحركة بهذه الطريقة مرات متتالية باستخدام ادوات نقل الحركة ، ابتداء من المحرك وفي اتجاه الحمل ، ذات معاملات المجودة $\eta_{\rm s}$, $\eta_{\rm s}$, $\eta_{\rm s}$. النخ على التوالى ، وكانت نسب سرعات الدوران

ابتداء من عمود ادارة المحرك الى عمود الادارة الذى يليه ، ثم منه إلى عمود الادارة التالى ، وهكذا هى ϵ_1 ، ϵ_2 ، ϵ_3 ، ϵ_3 ... الخ ، مجد ان عزم الدوران ϵ_3 ، اللازم بذله على عمود ادارة المحرك ، للحصول على عزم دوران الحمل ϵ_1 عبارة عن

$$T_{m} = \frac{T_{1}}{\eta_{1} \eta_{2} \eta_{3} ... \times_{1} \epsilon \epsilon_{2} \epsilon_{3} ...} = \frac{T_{i}}{\eta_{t} \times \epsilon_{t}}$$

$$(3 - 3)$$

حيث η_{1} هي معامل الجودة الكلى للنقل الميكانيكي وهو عبارة $\eta_{1}=\eta_{1}\,\eta_{2}\,\eta_{3} ...$

کاان:

واذا كان الحمل يؤدى بجركة خطية بسرعة مقدارها $\sqrt{2}$ متر / الثانية تحت تأثير قوة الحمل F_1 كيلو جرام (كما هي الحال عند رفع الوزن $\sqrt{2}$ التي سبق الإشارة اليها في شكل $\sqrt{2}$) كان القدرة التي يحتاج اليها الحمل $\sqrt{2}$ لرفعه تكون في هذه الحالة :

$$P_1 = 9.81 F_1 \times v$$
 ... (٦-٨)

فاذا كانت η_c هى معامل جودة الأداة التى تتحول فيها حركة المحرك الدورانية الى حركة خطية ، وكانت P_m هى قدرة المحرك كا سبق ، نجدان

$$P = \eta_c P_m = 9.61 \eta_c T_m \times 2\pi \frac{n_m}{60}$$

...
$$T_m = 9.53 \frac{F_1 \text{ v}}{\eta_c \text{ n}_m} \text{ Kg.m.}$$
 (7-4)


ومنها يمكن تحديد قدرة المخرج اللازمة للمحرك $P_{\rm m}$ بالعلاقة التقليدية بين القدرة وعزم الدوران .

$$P_{m} = 9.81 \, T_{m} \, \omega_{m} = \frac{T_{m} \, n_{m}}{0.975}$$
 وات $= \frac{T_{m} \, n_{m}}{975}$ کیلووات (۲ – ۱۰)

و بجدر الاشارة هنا الى ان المعادلات من (٥- ٦) الى (٦- ١٠) تربط ما بين عيزم الدوران النافع (useful torque) و القوة النافعة ما بين عيزم الدوران النافع (useful torque) التي يستفاد بها فى الحمل وعيزم دوران أو قدرة المحرك المطلوبة ، فإذا أردنا أخذ مفقودات الاحتكاك التي تصاحب حركة الحمل فى الحسبان تضاف T_1 إلى T_1 أو T_1 الى T_1 فى هذه المعادلات ، وذلك عندما يكون التحريك منتظها ، أى أن السرعة ثابتة بدون تعجيل أو تقصير · فإذا لم تكن السرعة منتظمة ، فسوف يظهر حد ثالث مع T_1 أو T_1 حيث نجد أننا نستخدم فى الحقيقة T_1 كما تعطيها المعادلة (٣- ٢) بدلا من T_1 أو T_1 أو T_1 أو T_1 أو T_1 أو T_1 أو غير الحدافة كما تعطيها المعادلة (١- ٢) بدلا من T_1 أو عزم الحدافة عده الحالة سوف نحتاج إلى نسبة عزم القصور الذاتى T_1 أو عزم الحدافة وسيلة التحريك إلى هذا العمود · ويتم ذلك عن طريق استخدام العلاقة الحركة على النحو الآتى :

نفرض، كما هو مبين في شكل (ه ـ ٦) ، ان الآلة العاملة ترفع ثقلا وزنه

W (كتله m) بسرعة v متر / الثانية وان التحريك ينقل اليها من المحرك



شکل (٥-٢)

الكهربى على مرحلتين أو أكثر ، باستخدام أداتين ميكانيكيتين M_2 M_1 أو أكثر ، بحيث يكون عزم القصور الذاتى للـكتل التى على محور المحرك J_m ، والسرعة الزاوية m_0 ، وتتغير السرعة إلى m_1 على المحور التالى ، ويكون عزم القصور الذاتى للكتل التي عليه m_1 ، ثم تتغير السرعة إلى m_2 على المحور الواصل الى الآلة العاملة ، ويكون عزم القصور الذاتى للكتل التى عليه m_2 عليه m_3 .

من الواضح ان المحرك الكهربي هو مصدر طاقة الحركة الكامنة في جميع الأجزاء المتحركة في وسيلة التحريك ، فأذا فرضنا عزم قصور ذاتي مكافيء $J_{\rm d} = \frac{\omega^2_{\rm m}}{2}$ على عمود إدارة المحرك، للحصول على طاقة حركة $J_{\rm d} = \frac{\omega^2_{\rm m}}{2}$ بعزم القصور الذاتي هذا ، يغطى كل احتياجات طاقة الحركة في الأجزاء المختلفة من وسيلة التحريك ، نجد ان:

$$J_d \frac{\omega^2_m}{2} = J_m \frac{\omega^2_m}{2} + J_1 \frac{\omega_1^2}{2} + J_2 \frac{\omega^2_2}{2} + \frac{1}{2} \text{ m } \text{ v}^2$$
 $\frac{\omega^2_m}{2}$
 $J_m + \frac{J_1}{\sigma_1^2} + \frac{J_2}{\sigma_2^2} + \text{m} \left(\frac{\text{v}}{\omega_m}\right)^2 \quad (٦-17)$

$$\sigma_1 = \frac{\omega_m}{\omega_1}$$
 , $\sigma_2 = \frac{\omega_m}{\omega_2}$

يعطى المصنع ، من بين معلومات التصميم المصاحبة للآلة ، عزم الحدافة GD^2 بالكيلوجرام متر ، بدلا من عزم القصور الذاتي للكتل التي تدورعلى محور إدارة المحرك الكهربي، وقد سبق ذكر ذلك في كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربية (صفحة ٢٩٥) للمؤلف . ونحصل على عزم الحدافه في الواقع باعتبار أن طاقة الحركة الكامنة في السكتل الدائرة على عمود الادارة للمحرك $\frac{\omega^2 m}{2}$ للمحرك بين نقطة قيمته D كيلو جرام متر تنشأ بفعل وزن اعتباري مكافي مركز في نقطة قيمته D كيلو جرام ، يدور على محيط دائرة قطرها D متر بنفس السرعة الزاوية D كيلو جرام ، يدور على محيط دائرة قطرها محور عمود إدارة المحرك . وبمساواة طاقتي الحركة الكامنة الاعتبارية والحقيقية ، محصل على العلاقة بين عزم القصور الذاتي D وعزم الحدافه D في المحرك على العلاقة بين عزم القصور الذاتي D وعزم الحدافه D

الطاقة الكامنة E_n كيلو جرام متر في الكتل الدائرة على عمود إدارة المحرك باستخدام كل من عزم القصور الذاتي J_m الوزن الاعتبادى هي

$$E_{n} = \frac{1}{2} mv^{2} = \frac{1}{2} \frac{G}{g} \left(\frac{\pi D n_{m}}{60}\right)^{2} = \frac{1}{2} J_{m} \left(\frac{2 \pi n_{m}}{60}\right)^{2}$$

(71-17)

...
$$J_m = \frac{GD^2}{4g}$$
 , $GD^2 = 4g J_m$ (1-12)

نستطيع الآن أن نستخدم عزم الحدافة المناظر بدلا من عزم القصور الذاتى على كل محور دوران في الحالة السابقة ، حيث مجد أن عزوم الحدافة المناظرة

لعزوم القصور الذائى على المحاور المختلفة عبارة عن :

$$\begin{array}{lll} J_d &=& \frac{(G\mathrm{D}^2)_d}{4g} \ , & J_m = \frac{(G\mathrm{D}^2)_m}{4g} \\ \\ & , & J_1 = \frac{(G\mathrm{D}^2)_1}{4g} \ , & J_2 = \frac{(G\mathrm{D}^2)_2}{4g} \end{array} \tag{$1-10$}$$

أما بالنسبة للوزن W فأننا نحصل على (GD^2) المكافئة منسوبة إلى عمود إدارة المحرك مباشرة ، وذلك باعتبار عزم القصور الذاتى المناظر J_1 معسرعة الدوران الزاوية m على عمود إدارة المحرك، والمساواة بين طاقى الحركة الكامنة في الوزن المتحرك ، وباستخدام عزم الحدافة المنسوب إلى محور إدارة المحرك ، على النحو التالى:

$$\frac{J_1 \ \mathbf{\omega^2_m}}{2} = \frac{m \ v^2}{2}$$

$$\therefore \frac{(GD^2)_1}{4g} \ \frac{\mathbf{\omega^2_m}}{2} = \frac{W}{g} \cdot \frac{v^2}{2}$$

$$\therefore (GD^2)_1 = 4 \times \left(\frac{60}{2\pi}\right)^2 \frac{W \ v^2}{n^2_m} = 365 \quad \frac{Wv^2}{n^2_m}$$

$$(3 - 13)$$

بالتعويض من المعادلتين (١٥ ـ ٦) و (١٦ ـ ٦) في المعادلة (١١ ـ ٦) نخد أن :

$$(GD^2)_d = \left[(GD^2)_m + 365 \frac{Wv^2}{n^2_m} \right] + \frac{(GD^2)_1}{\sigma_1^2} + \frac{(GD^2)_2}{\sigma_2^2}$$


نضرب مثلا لطريقة حسابطاقة المحركة الكُلمنة في عرك كهربي قدرته مثلا لطريقة حسابطاقة المحركة الكُلمنة في عرك كهربي قدرته معلى والمحركة المحركة المحركة

يعطى المصنع ، من بين تعاومات التصميم المصنعية للآلة ، عزام المحافة و كلا له ، عزام المحافة المحلق و كلا هو موجود في مواصفات المحرك المعطاة في انشرة المصنع) يساوى D2 كالمحبوج المحمل ال

المعرب المعرب

فى المحرك على النحو التالي . (٦ - ٦) تحمين عرم الحدافة :

الطاقة الكامنة E. كيلو جرام متر في الكتل الدائرة على عمود إدارة قد يكون من الناسب ، في هذه ألم حلة ، اعطاء فكرة مبدئية عن كيفية المحرك الستخدام كن من عرم الفضور الداني سل الورن الاعتباري عن كيفية عديد قيمة GD2 لمحرك معين . يبين شكل (٢-٢) طريقة مبسطة لذلك .



نستطيع الآن أن نستخدم عزم الحدافة المناظر بدلا من عزم القصور الذاتي على كل محور دوران في الحالة السابقة للمناظرة

يوضع عمود الإدارة ، كما هو بكل ما عليه من أثقال المنتج ، على كرسيين ، يحيث يراعى أن تكون مقاومة الإحتكاك أقـل ما يمكن (أو يستخـدم بعد ذلك معامل لأخذ فعـل الإحتكاك في الاعتبار) . وفي اثناء هبوط الثقل W كيلو جرام ، بفعل الجاذبية الأرضية ، يدور المنتج الذي قطره da متر ويفك الحبل الملفوف حوله ، المربوط في نهايته الثقل . يرصد الزمن t بالثانية اللازم لهبوط الثقل المسافة h متر حتى لحظة اصطدامه بالأرض .

سرعـة الثقل عند اصطدامه بالارض (وهي السرعـة المحيطية للمنتج)

$$v = \frac{2h}{t} m / sec$$

سرعة دوران المنتج المناظرة $n_{
m m}$ لفة فى الدقيقة

$$n_{\rm m} = \frac{60 \text{ v}}{\pi \text{ d}_{\rm a}} \tag{7-19}$$

وتكون طاقة الحركة الكامنة فى الكتل الدائرة على محور إدارة المحرك فى هذه اللحظة عبارة عن التغير الذى حدث فى طاقـــة الوضع للثقل W بهبوط المسافة h . وبالاستمانة بالمعادلة (١٣ ـ ٦) للتعبير عن طاقــة الحركة الكامنة، بدلالة الوزن الاعتبارى G والقطر الاعتبارى D لوسيلة التحريك منسوبة كلها إلى عمودإدارة المحرك ، نجد ان:

Wh =
$$\frac{1}{2}$$
 $\frac{G}{g} \left(\frac{\pi D n_m}{60} \right)^2$

بالتعويض عن nm بالقيمة التي حصلنا عليها:

نضرب مثلا بحالة يكون فيها:

 $d_a=\,10~\mathrm{cm}s$ ' $t\,=\,20~\mathrm{sec}$ ' $h\,=\,1~\mathrm{m}$ ' $W\,=\,2~\mathrm{Kg}$

$$v = \frac{2h}{t} = \frac{2 \times 1}{20} = 0.1 \text{ m/sec}$$

$$n_m = \frac{60v}{\pi d_0} = \frac{60 \times 0.1}{\pi \times 0.1} = 19.1 \text{ rev/min}$$

$$\left(\text{GD}^{2}\right)_{d} = \frac{7200 \text{ g Wh}}{\pi^{2} n^{2}_{m}} = \frac{7200 \times 9.81 \times 2 \times 1}{\pi^{2} \times (19.1)^{2}}$$

$$= 39.3 \text{ Kgm}^2$$

or , (CD²) =
$$\frac{gW \; d_a^2 \; t^2}{2h} = \frac{9.81 \times 2 \times 0.01 \times 400}{2 \times 1}$$

$$= 39.24 \text{ K}_{gm}^2$$

$$(7-17)$$
 للمنتج فقط نطبق المعادلة $(GD^2)_{m}$ للمنتج

$$\left(\text{GD}^2 \right)_{\mathbf{m}} = \left(\text{GD}^2 \right)_{\mathbf{d}} - 365 \frac{\text{W } \text{v}^2}{\text{n}^2_{\mathbf{m}}}$$

$$365 \frac{W v^{2}}{n^{2}_{m}} = \frac{2 \times 0.01}{365} \times 365 = 0.02 \text{ Kg.m.}^{2}$$

$$\left(\text{GD2} \right)_{m} = 39.24 - 0.02 = 39.22 \text{ Kg.m}^{2}$$

يلاحظ أن الجزء الأكبر من طاقة الوضع التي يفقدها الوزن W ، بهبوطه المسافة متر ، يتحول إلى طاقة حركة فى المنتج الدائر ، بيما جزء صغير جدا هو الذي يتحول إلى طاقة حركة فى الوزن نفسه ، يتمثل فى سرعته ١٠ متر/ الثانية التى اكتسبها من خلال سقوطه . وفى الحقيقة أن الوزن لو لم يكن معوقا بعزم القصور الذاتى الكبير نسبيا للمنتج، نتيجة ربطه به ، وكان سقوطه بمفرده ، لكانت السرعة التى يصل إليها عبارة عن الاكتاب عند عن عقرده ، لكانت السرعة التى يصل إليها عبارة عن الوجدنا من قبل .

يمكن الحصول على قيمة تقريبية مناسبة لعزم الحدافة $_{\rm m}({\rm GD}^2)$ للمحرك باجراء التجربة التالية: يوصل المحرك ، بدون حمد على عمود إدارته ، إلى الينبوع و تقاس قدرة المدخل $_{\rm P}$ وات ، عندما يكون دائرا بسرعته المعتادة $_{\rm mo}$ لفة في الدقيقة . تستهلك هذه القدرة في مفقودات الحديد $_{\rm Pve}$ والمفقودات النحاسية الطفيفة $_{\rm eve}$ ، الناشئة عن تيار اللاحمل الصغيرو كذلك في المفقودات الميكانيكية على عمود إدارة الميكانيكية $_{\rm eve}$ ، التي يمكن اعتبارها قدرة المخرج الميكانيكية على عمود إدارة المحرك في هذه الحالة . وعلى هذا الأساس يمكن الجاد قيمة $_{\rm eve}$ بضرب قيمة المحرك في قيمة معامل جودة المحرك المنتخفض $_{\rm eve}$ ، الذي نحصل عليه من منحني معامل جودة المحرك المعطى ضمن مواصفات التصميم للمحرك من المصنع . عند لحظة فصل المحرك من الينبوع يعمل عزم الدوران $_{\rm eve}$ من المفقودات الميكانيكية $_{\rm eve}$ عند سرعة الدوران $_{\rm eve}$ على خفض سرعة المحرك ، تمهيدا لإيقافه تحت تأثير مقاومة . الإحتكاك و يعمل عزم القصور الذاتي ، أو عزم الحدافة المضاد مع التقصير الناشي و عن الخفاض القصور الذاتي ، أو عزم الحدافة المضاد مع التقصير الناشي و عن الخفاض


السرعــة بحيث ميحدث توازن ديناميكى ، يتحقق بمعادلة الحركة الديناميكية التالية :

$$T_{mo} = \frac{0.975 \text{ P}_{mo}}{n_{mo}} = J_m \frac{d\omega_{mo}}{dt}$$

$$= \frac{(\text{GD}^2)_m}{4_g} \frac{2\pi}{60} \frac{dn_{mo}}{dt}$$

$$= \frac{(\text{GD}^2)_m}{375} \frac{dn_{mo}}{dt} \text{ Joules} \qquad (3-3.5)$$

عكننا ايجاد قيمة $\frac{\mathrm{dn_{mo}}}{\mathrm{dt}}$ ، من منحنى التقصير للمحرك (retardation curve) الذي تحصل عليه برصد سرعة المحرك مع الزمن الذي يحضى بعد لحظة الفصل ، وذلك بابحاد ميل الماس للمنحنى عند السرعة مصل ويمكن الحصول على نتائج أكثر دقة برفع الضغط على المحرك بحيث تصل سرعته إلى n_1 (اذا كانت سرعته تتوقف على قيمة الضغط) ، أعلى قليلا من سرعته إلى n_1 (اذا كانت سرعته قراءات منحنى التقصير ، شكل (n_{mo} ، n_{mo} ، من فصله من الينبوع و أخذ قراءات منحنى التقصير ، شكل (n_{mo} ، n_{mo} ، نذلك نحصل على عزم الحدافة المطلوب حيث يكون :



شکل (۷-۲)

$$(GD^{2})_{m} = \frac{0.975 \times 375 \, \eta_{0} \, P_{0}}{n_{mo} \, \frac{dn_{mo}}{dt}} \times \frac{365 \, \eta_{0} \, P_{0}}{S_{N}} \quad (7 - Y)$$

حيث S_N هو طول تحت العمود (length of subnormal) لمنحنى التقصير للمحرك ، كما هو مبين في شكل $(V_- V_-)$

عند حساب عزم الحدافة الكلى لوسيلة التحريك منسوبا إلى عمود إدارة المحرك $(GD^2)_d$ في الاعتبار فقط عادة مع ضرب المحرك $(GD^2)_d$ في الاعتبار فقط عادة مع ضرب الأول في العامل $(GD^2)_d$ ، الذي تتراوح قيمة بين $((CD^2)_d)_d$ ، الذي تتراوح قيمة بين $((CD^2)_d)_d$ ، المحاديق التروس والطارات الموجودة في وسيلة التحريك في الحسبان ، في هذه الحالة يستعاض عن المعادلة $((CD^2)_d)_d$ بالمعادلة الآتية:

$$(GD^2)_d = k (GD^2)_m + \frac{(GD^2)_1}{\epsilon^2_1} \left[\epsilon_1 = \frac{n_m}{n_1} \right]$$

$$= k (GD^2)_m + 365 \frac{Wv^2}{n^2_m} \qquad (7-77)$$

و (GD²) فى المعادلة ($\gamma - \gamma$) هى عزم الحدافة للحمــــل على محوره، ϵ^2 و بقسمتها على ϵ^2 تصبح منسو بة الى عمود ادارة المحرك ، بينما ϵ^2 فى المعادلة (ϵ^2 هى القيمة منسو بة الى عمود إدارة المحرك مباشرة.

يمكن استخدام المعادلتين (١٨ – ٦) و (٢٠ – ٦) للحصول على طاقة $\rm En_d$ الحركة الكلية الكامنة في جميع الأجزاء الدوارة في وسيلة التحريك $\rm En_d$

$$En_{d} = (GD^{2})_{d} \frac{\pi^{2} n^{2}_{m}}{7200g} = \left[k (GD^{2})_{m} + -\frac{(GD^{2})_{1}}{\epsilon^{2}_{1}} \right]_{7200 g}^{\pi^{2} n^{2}_{m}}$$

$$(7-77)$$

مثال محلول ۱ :

a 3-phase 6-pole detla connected induction motor is used in a drive for raising a wieght of 6 tons at a speed of 1.5 m/sec in an arrangment similar to that in fig (5 -6). The motor is connected to a 3-phase 3000 V,50 HZ supply. Find the line and phase currents of the motor, assuming an overall efficiency for the drive of 0.8 and a power factor of 0.82

سرعة النزامن في المحرك:

$$n_{ms} = \frac{60 \text{ f}}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

عزم الدوران اللازم بذله في المحرك بسبب حركة الثقل W ، باستخدام المعادلة (٩ ـ ٦):

$$T_m = 9.53 \frac{W \text{ v}}{\eta_c \text{ n}_m} = 9.53 \times \frac{6000 \times 1.5}{0.8 \times 1000} = 107.5 \text{Kg.m.}$$

قدرة المدخل للمحرك باستخدام المعادلة (١٠ -٦):

$$P_{\rm m} = \frac{T_{\rm m} \ n_{\rm m}}{0.975} = \frac{107.5 \times 1000}{0.975} = 115200 \ W = 115 2 \ KW$$

يلاحظ أننا نستخدم سرعة دوران المجال المغناطيسي الدائر في المحرك لأننا نحسب قدرة المدخل ، لا قدرة المخرج ،

تيار الخط في المحرك :

$$I_L = \frac{115200}{\sqrt{3 \times 3000 \times 0.82}} = 27.1 \text{ A}$$

التيار المرجلي في المحرك:

$$I_{ph} = \frac{27.1}{\sqrt{3}} = 15.62 \text{ A}$$

مثال محلول :

For the drive arrangement shown in fig (5-6), with motor directly connected to load shaft find the resultant fly-wheel moment referred to the motor shaft, assuming the following data: speed of motor shaft 720 r.p.m, Fly wheel moment mofotor armature 10 Kg.m², diameter of crane-drum 1m and its flywheel moment 60 Kg.m². Speed of raising a 3 ton load is 0.9 m/sec.

$$n_{l} = \frac{60 \times v}{\pi d} = \frac{60 \times 0.9}{\pi \times 1} = 17.2 \text{ r.p.m.}$$

$$\epsilon_{l} = \frac{n_{m}}{n_{l}} = \frac{720}{17.2} = 41.3$$

$$(GD^2)_d = 1.1 \times 10 + \frac{60}{(41.8)^2} + 365 \times \frac{3000 \times (0.9)^2}{(720)^2}$$

$$= 11 + 0.03 + 17.15 = 28.18 \text{ Kg.m}^2$$

مثال محلول (٣) :

The input to the electric motor on no load in a special drive is 2.5 KW, when the motor shaft rotates at a speed of 980 r.p.m. The motor efficiency at this power consumption is supposed to be 0.7. If the speed of the drive drops from 1000 to 960 r.p.m. in 1.25 sec, when the supply voltage is slightly

raised and the motor is there after disconnected from the supply, find the equivalent flywheel moment of the drive reffered to the motor shaft

$$\frac{dn_{mo}}{dt} = \frac{1000 - 960}{1.25} = \frac{40}{1.25} = 32 \text{ r.p.m./sec}$$

استخدام المعادلة (٢١ - ٦) نحصل على الطلوب:

$$(GD^2)_m = \frac{365 \ \eta_o P_0}{n_{mo} \ dt} = \frac{365 \times 0.7 \times 2.5 \times 10^3}{980 \times 320}$$

 $= 20.4 \text{ Kg.m}^2$

(٧ – ٢) زمن البدء الذي يستغرقه المحرك الكهربي (أو وسيلة التحريك

بأ كلها) حتى تصل الى السرعة المعتادة

(Starting time taken by the motor, or the total drive, to attain normal speed

يستغرق المحرك السكهربي وقتاً معلوما حتى يصل الى سرعة الدوران العادية له . وتتوقف قيمة هذا الوقت على عزم دوران السكتل الموجودة على محور ادارة المحرك، وعزم دوران المحرك ، ثما يترتب علية تعجيل معين له . وتحتلف قيمة وقت البده (starting time) هذا اذا كان المحرك متصلا بالآلة العساملة ، في خلال فترة البده ، أي قائماً بالحمل ، عما اذا كان يبدأ الدوران . بمفرده أي بدون الحمل ، ويكون الاختلاف ناشئا عن تغير قيمة الدوران ألكتل المعجلة (accelerated masses) في الحالتين ، ونظراً لأن هذه السكتل المعجلة (ميات من الطاقة الكامنة ، التي تتوقف قيمتهاعلي السرعة التي سوف تدور بها في النهاية ، كما أن جزء مماثل من الطاقة سوف يتبدد ، على كل حال، مصاحباً عملية البده على شكل مفقودات حرارية ، يتبدد ، على كل حال، مصاحباً عملية البده على شكل مفقودات حرارية ،

كما سبق يوانه بالنسبة للقفص السنجابي على العضو الدائر للمحرك التأثيرى صفحة (٨٨) في الباب الثاني، فلا بدأن عملك المحرك قدرة معينة المكي تتم عملية البده في زمن معين. كذلك بجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادى تراكم الحرارة المذكورة، عما بجعلها مصدر تلف لأى جزء من أجزاء المحرك، أو الأجهزة المنظمة لحركته، باستخدام الوسائل الفعالة لزيادة معدل تبديدها، أو الحد من زيادة معدل توليدها، هذا و يتعرض المحرك في خلال فترة البدء لظواهر التلاشيءادة (Transient phenomena) ، عما يستلزم التأكيد على لظواهر التلاشيءادة (المسحوب من الينبوع، والحال المغناطيسي المصاحب لوجوده، للاطمئنان على عدم تعدى أى منهما الحدود المسموح بها، فلا وبحدده بالإطمئنان على عزم من أجزاء المحرك، أو احدى الأجهزة المتصلة وتجدر الإشارة هنا منة أخرى الى ان مدى الخطورة الناشئة عن سريان تيار معين وبحد من أجزاء الدائرة الدي يصنعه ، لا تتوقف على حد معين لقيمته فقط ، وانحا المغناطيسي الذي يصنعه ، لا تتوقف على حد معين لقيمته فقط ، وانحا بحب أخذ الزمن ، الذي يستمر سريان التيار فيه عند هذا الحد، أيضاً في الاعتبار (راجع الباب الثاني صفحة هم).

اذا افترضنا أن المحرك يمكن أن يبذل عزم دوران يكون متوسط قيمته في خلال فترة البدء هو T_{st} كيلوجرام متر ، وأن عزم دوران الحمل المضاد على عمود ادارة المحرك هو T_{t} ، بنفس الوحدات ، وأن سرعة الدوران الني يصل اليها في النهاية هي n_{m} لفة في الدقيقة ، في خلال زمن البدء t_{st} ثانية ، فإنه قياساً على المعادلة (T_{t}) صفحة T_{t} من كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية نجد أن T_{t}

$$t_{st} = \frac{(GD^2)_d}{36.5} \times \left(\frac{n_m}{100}\right)^2 \times \frac{1}{n_m (T^{st} - T_1)}$$

$$t_{st} \stackrel{\nu_{s}}{=} \frac{(GD^2)_d \times n_m}{375 (T_{st} - T)}$$

و بفرض أن التعجيل يتم بمعدل منتظم ، فاننا نستطيع أن نحصل على الزمن $t_{\rm sr}$ 12 اللازم لارتفاع السرعة من n_1 إلى n_2 على نمط المعادلة $t_{\rm sr}$ 12 حيث :

$$t_{st 12} = \frac{(GD_2)_{d'} \times (n_2 - n_1)}{375 (T_{st} - T_1)}$$
 (7-Yo)

وعندما يكون بده المحرك بدون حمل ، ويكون عزم الدوران الذي يبذله في خلال فترة البده يساوى عزم دوران الحمل الكامل، الذي يستهلك المحرك على أساسه مقنن قدرتة Pm كيلووات، فإن الزمن الذي يستغرقه في البده هوعبارة عن ثابت الزمن الميكانيكي (mechanical time constant) للمحرك الذي استنبطت على أساسه المعادلة (١٧ - ٢) المشار اليها آنفا ، حث بجد أن:

$$\theta_{\rm m} = \frac{(\rm GD^2)_{\rm m}}{36.5} \times \left(\frac{\rm n_{\rm mo}}{100}\right)^2 \times \frac{1}{\rm P_{\rm m}} \tag{7-70}$$

مثال محلول (٤) :

The carrying capacity of a certain crane is 30 tons, and its own weight is 39 tons. It is driven by an electric motor with 26 KW rated power, which imparts steadily a speed of 100 m/min to the weight carried by the crane, when it rotates with full load at a speed of 700 r.p.m. Find the starting time of the whole drive, if the motor is started with double the full load torque, and its armature has a fly wheel moment of 12 Kg.m², What is the least distance, through which the load

should be moved, in the starting period, before it attains the given steady speed.

سوف يتحرك الوزن (39 + 30 = W) ٦٩ كيلو جرام (وزن الثقل المحمول بالونش مضافا إليه الوزن الذاتى للونش) ، بعد انتهاء فـترة البدء، بسرعة ثابته v مقدارها . . ، متر في الدقيقة ، فيكون عزم الحدافة المناظرة ، منسوبا إلى عمود إدارة المحرك ، باستخدام الشطرالثاني للمعادلة (v - v):

$$\frac{\left(\begin{array}{c} \text{GD}^2 \right)_1}{\epsilon_1^2} \ = \ 365 \quad \frac{\text{Wv}^2}{\text{n}^2_{\text{m}}} \ = \ 365 \quad \frac{69000 \ \left(\frac{100}{60}\right)^2}{(700)^2}$$

 $= 142.5 \text{ Kg.m}^2$

باستخدام المعادلة ($\gamma - \gamma$) ، مع قيمه k عبارة عن k ، نحصل على عزم الحدافة الكلى لوسيلة التحريك منسو با إلى عمود إدارة المحرك ، حيث :

$$(GD^2)_d = 1.1 \times 12 + 142.5 = 155.6 \text{ Kg.m}^2$$

 $P_{m} \,=\, 26\,$ KW نحصل على عزم دوران المحرك T_{m} المناظر لمقنن قدرته حيث حيث

$$T_m = \ \frac{975 \ P_m}{n_m} \ = \ \frac{975 \ \times \ 26}{700} \ = 36.25 \ \text{Kg.m} \ .$$

ونظرا لأنه منصوص على أن المحرك يبذل ضعف عزم دورانه المقنن فى خلال فترة البدء ، فإننا نستطيع الحصول على قيمة زمن البدء $t_{\rm st}$ من المحادلة ($T_{\rm st}$) باستخدام $T_{\rm m}$ 2 مكافئا لعزم دوران البدء في المحرك ويكون عزم دوران الحمل المضاد $T_{\rm m}$ مساويا لعزم الدوران المقنن للمحرك $T_{\rm m}$ ، محيث يصبح ($T_{\rm st}$) مساويا $T_{\rm m}$ في النهاية

$$T_{st} = \frac{(GD^2)_d \times n_m}{375 T_m} = \frac{155.6 \times 700}{375 \times 36.25} = 8.02 \text{ secs}$$

تعتبر الطريقة السابقة للحصول على زمن البدء تقريبية في الواقع ، وهي عتمد أساسا على افتراض أن عزم الدوران الذي يبذله المحرك T_{st} ، في خلال فترة البدء ، ثابت القيمة ، وهي عبارة عن نسبة معينة من عزم دوران الحمل الكامل (الضعف في المثال السابق) ، كما أن عزم دوران الحمل هو الآخر ثابت القيمة (يساوي عزم دوران الحمل الكامل في المثال السابق) ، بحيث يصبح عزم الدوران المعجل للكتل الدائرة على عمود الإدارة ذا قيمة ثابتة هي الفرق بين الاثنين T_{st} . وهذا يؤدى الى حدوث تعجيل ثابت ، و تغير منتظم في السرعة ، ثما يمكننا من وضع $\frac{n}{t}$ بدلا من $\frac{dn}{dt}$ في المعادلة (T_{st}) ، ثم استخدامها للحصول على زمن البده T_{st} . أما في حقيقة الأمن فإن المحرك عتملك عادة منحني معروف لعزم الدوران مع السرعة ، وحيالات على حسب وجود اضافات (مقاومات في أغلب الأحيان) ، أو تعديلات في احدى دوائر ه الكهربية ، ولا يكون عزم الدوران ثابت القيمة مع السرعة في احدى دوائر ه الكهربية ، ولا يكون عزم الدوران ثابت القيمة مع السرعة في احدى دوائر ه الكهربية ، ولا يكون عزم الدوران ثابت القيمة مع السرعة في احدى دوائر ه الكهربية ، ولا يكون عزم الدوران ثابت القيمة مع السرعة في احدى دوائر ه الكهربية ، ولا يكون عزم الدوران ثابت القيمة مع السرعة في احدى دوائر ه الكهربية ، ولا يكون عزم الدوران ثابت القيمة مع السرعة في احدى دوائر ه الكهربية ، ولا يكون عزم الدوران ثابت القيمة مع السرعة في احدى دوائر ه الكهربية ، ولا يكون عزم الدوران ثابت القيمة مع السرعة في احدى دوائر و الكهربية ، ولا يكون عزم الدوران ثابت القيمة مع السرعة و كون المنترون المنافقة و كون المنترون و المنترون


الا في حالات قليلة ، بل ان الأمر قد يتطور الى حد عدم امكان تحديد علاقة رياضية تربط بين عزم الدوران والسرعة ، مما قد يساعد على تبسيط الأمور . والمثل واضح على ذلك بالنسبة للمحرك التأثيري ، الذي هو من أوسع الحركات انتشارا في مجال التحريك الكهربي ، وسوف نرى أن المعادلة الرياضية التي تربط بين عزم دورانه وسرعته ليست سهلة التناول ، اذا أردنا توخى الدقة في الحصول على زمن البده ، باستخدام المعادلة الأساسية دون اللجوء الى الطرق المسطة والتقريب . اجمالا لما سبق فاننا نستطيع أن نحصل على زمن البده باحدى الطريقتين الآتيتين :

۱ — استخدام المعادلة (۲۶ — ۲) دون اللجو. الى افتراضات لتسهيل الأمور، وفي هذه الحالة نجد أن :

$$t_{st} = \int_{0}^{n_m} \frac{(ED^2)_d dn}{375 (T_{st} - T_1)}$$
 (7-77)

وسوف یکون من الضروری حینئذ وجود علاقة ریاضیة للمقدار $(T_{st}-T_1)$ کدالة للسرعة n ، بحیث یمکن إجراء التکامل الوارد فی المعادلة $(T_{st}-T_1)$ و الحصول علی القیمة المطلوبة لزمن البده t_{st} . و إلا فاننا نضطر فی معظم الأحیان الی استخدام الطریقة البیانیة للحصول علی قیمة التکامل ، و ذلك با بجاد المساحة تحت المنحنی الذی یعطی $\frac{1}{(T_{st}-T_1)}$ کدالة للسرعة n ، کا هو مبین فی شکل (N_s-N_s) لحالة محرك تأثیری مع مروحة . و هذا بطبیعة الحال یستدعی معرفة مجری کل من المنحنین T_{st} کدالة للسرعة n .

استخدام الطريقة المبينة سابقا ، والتي استخدمت لحل المثال ، المحتاج في هذه الحالة الى افتراض قيمتين متوسطتين ثابتتين ، تحل احداها



(شکل ۸ - ۲)

(وهى T_{st}) محل عزم دوران المحرك المتغير في خلال فــترة البده ، ويكافى و فعلها فعله ، وتحل الثانية (وهى T_1) محل عزم دوران الحمل المضاد ، وتؤدى ما يناظر عمله . وقد يمكن الاتفاق عموما على القيمتين T_1 , T_1 ، بالنسبة لا نواع معينة من المحركات والأحمال ، وذلك بدلالة بعض القيم المحددة والمعروفة على المنحنيات الفعلية الحاصة بـكل منها . فبالنسبة لمحركات التيار الستمر يتأرجح عزم الدوران في خلال فــترة البده . بين قيمتين ، احداهم صغرى T_{min} ، والأخرى قصوى T_{max} ، وذلك تبعا لتغير تيار البده (عند اخراج قطاعات من مقاومة البده) ، و يمكننا على هــذا الاساس اعتبار أن اخراج قطاعات من مقاومة البده) ، و يمكننا على هــذا الاساس اعتبار أن T_{max} T_{max} T_{min} T_{max} T_{min} T_{min

عندما تحتوى وسيلة التحريك على أجزاء دوارة ، وأجزاء تتحرك حركة خطية، كما هو الحال بالنسبة لآلات الرفع كالاوناش مثلا، فانه يمكن

حساب عزم الحدافة الكلى منسوبا الى عمود ادارة المحرك من المعادلة ($\Upsilon \Upsilon - \Upsilon)$ بدلالة كل من الثقل المرفوع Ψ وسرعته المنتظمة Ψ . وقد استطعنا الحصول على عزم الحدافة المكافىء للثقل بمساواة الشد في الحبل Ψ الذي يرفع الثقل بالوزن Ψ ، باعتبار أن الحركة منتظمة . لذلك تجب مراعاة أنه عندما يكون الثقل متحركا بعجلة منتظمة Ψ ، أي بسرعة متغيرة تغيرا منتظما ، فإن الشد Ψ يحل محل Ψ في المعادلتين (Ψ - Ψ) ، (Ψ - Ψ) .

و يمكننا الحصول على قيمة الشد s بدلالة العجلة المنتظمة a وعجلة الجاذبية الأرضية والوزن w ، على حسب ما اذا كان الثقل متحركا الى أعلى أو الى أسفل ، من معادلة الحركة على النحو التالى :

ا) الحركة الى أعلى:

$$S = W + \frac{W}{g} a = W (1 + \frac{a}{g}) Kg I(7-YY)$$

الحركة الى أسفل:

$$S = W - \frac{W}{g} a = W (1 - \frac{a}{g}) Kg (1 - YY)$$

لذلك فانه عندماتكون سرعة الحركة الخطية v متغيرة ، فان عزم دوران الحدافة المكافىء للثقل w ، الذى يجب أن يحل محل الحد $\frac{Wv^2}{n^2_m}$ في المعادلة (v) ، عبارة عن

$$\left(\text{GD2} \right)_{\mathbf{I}} = 365 \frac{\text{Sv}^2}{\text{n}^2_{\text{m}}} \qquad \qquad \mathbf{\because (7-7Y)}$$

حيث تعوض قيمة s من المعادلة (q = q = q) ا ، و تتوقف قيمة q = q قيمة العجلة الحطنة q = q

مثال محلول (٥) :

a 3 - phase 4 - pole induction motor is rated 10 KW on a 50 HZ supply, and rotates at full load With a speed of 1450 r.p.m., when Contained in a drive having a flywheel moment referred to the motor shaft of 10 Kg.m.² The motor has a ratio rotor phase esistance to stand still reactance of 0.13 and a short circuit current 5times the full load current. The load on the motor Consists mainly of a load weighing 20 tons, which has to be raised from rest With a velocity not exceeding 1.2 m/sec. If the motor starts on load and is fully loaded at the end of the starting period, find the time taken by the motor to attain its full speed and the Corresponding distance moved by the weight. Comment your result.

تصل سرعة الثقل المرفوع في نهاية فترة البدء للمحرك $t_{\rm st}$ الى اكبر قيمة لها ، وهي $v_{\rm tot}$ متر / الثانية في هـذه الحالة ، وذلك بتعجيل منتظم . فاذا كانت h هي المسافة بالامتار التي يرتفع فيها الثقل في أثناء فترة البدء ، فان $v_{\rm m}$ عيث $v_{\rm tot}$ عيد $v_{\rm m}$ مي السرعة القصوى ، كاسبق بيا نه. تكون قيمة التعجيل المنتظم $v_{\rm m}$ متر / الثانية وفي هذه الحالة عبارة عن

$$a = \frac{v_m^2}{fh} = \frac{v_m}{t_{st}} \qquad (7 - YY)$$

عزم دوران الحمل الكامل للمحرك:

$$T_{f1} = \frac{975 \times 10}{1460} = 6.68 \text{ Kg.m.}$$

خصل على معامل الإنزلاق S_m عند قيمة النهاية العظمى لعزم الدوران T_{max}

$$S_m = \frac{R_2}{X_{20}} = 0.13 = \alpha$$

نحصل على معامل الإنزلاق Srı عند عزم دوران الحمل الكامل Trı من المعادلة

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1450}{1500} = 0.0333$$

$$\left[n_s = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ r.p.m.} \right]$$

بحصل على Tmax قيمة النهاية العظمى لعزم الدوران من المعادلة

$$T_{\text{max}} = T_{\text{fl}} \frac{S_{\text{fl}}^2 + \infty^2}{2S_{\text{fl}} \infty} = 6.65 \frac{11.1 \times 10^{-4} + 169 \times 10^{-4}}{86.5 \times 10^{-4}}$$

$$= 14.3 \text{ Kg.m.}$$

نحصل على .T عزم دوران البدء من المعادلة:

$$T_{S} = \left(\frac{I_{sc}}{I_{f \, 1}}\right)^{2} S_{f \, 1} \times T_{f \, 1} = 25 \times 0.0333 \times 6.68$$

$$= 5.725 \text{ Kg.m.}$$

و بذلك يمكننا أن نعتبر قيمة ثابتة مكافئة لعزم الدوران فى خلال فترة البده مكننا أن نعتبر الاشارة اليه ، على النحو الآتى :

$$T_{st} = \frac{T_{max} + T_S}{2} = \frac{14.3 + 5.725}{2} = 10 \text{ Kg.m.}$$

باستخدام المعادلة (٢٢ ـ ٦) نحصل على عزم دوران الحدافة لوسيلة النقل

 $v=v_{m}$ بأ كملها [$(GD^{2})_{d}$] منسو با إلى عمود ادارة المحرك (باعتبار أن (k=1.2)

$$(GD^2)_d = 1.2 \times 10 + 365 \times \frac{20000 \times (0.2)^2}{(1450)^2}$$

= 12 + 5 = 17 Kg.m²

عندما يصبح المحرك محملاً بالحمل الكامل عند نهاية فترة البدء ، كما هو منصوص عليه فى المسألة ، فمعنى هذا أن عزم دوران الحمل المضاد T_1 يساوى عزم دوران المحسرك نفسه عند الحمل الكامل T_1 ، أى يساوى T_1 كيلوجرام متر . باستخدام المعادلة T_1) نحصل على زمن البدء T_{st} :

$$t_{st} = \frac{17 \times 1450}{375 \times (10 - 6.68)} = \frac{17 \times 1450}{375 \times 3.32} = 20.4 \text{ sec}$$

نحصل على المسافة التي يتحركها الثقل في خلال فترة البدء من من المعادلة (٢٧ ـ ٣)

h =
$$\frac{v_m t_{st}}{2}$$
 = $\frac{1.2 \times 20.4}{2}$ = 12.24 m

وهذا يعنى أن الثقل ان يبدأ في التحرك حركة منتظمة بقيمة النهاية العظمى للسرعة المعطاة وهى ٣ ر ١ متر / الثانية ، الا اذا زادت مسافة التحريك عن ٢ ر ١ متر . أى أن الثقل يظل في حالة تعجيل طوال رفعه مسافة ٢ ر٧ متر / الثانية ، منذ بدء الحركة .

(Calculation of the time of braking for an electric drive) بصبح الحصول على زمن البدء، وكذلك زمن الفرملة الذي سنناقشه في

هذا البند، ضرورة تحتمها الاعتبارات الاقتصادية (economical considerations) بالنسبة لبعض وسائل التحريك ، التي تكون جـزوا أساسـيا (an essential part of) من مؤسسة صناعية كبيرة تتطلب العمليات الانتاجية الأساسية فيها basic) foundation) production processes) عكس اتجاه دوران وسائل التحريك بصورة منتظمة (in a regular manner) عدداً معيناً من المرات في زمن محدد ، أي بتردد محسوب (with a predetermined frequency) . ومن البديهي أن زمن البدء وزمن الفرملة لوسيلة التحريك سوف يؤثران معاً على الطاقة الانتاجية (production unit) ، التي تمثل هذه الوسيلة جزءا منها ، حيث يمكن اعتبار كل من فترتى البد. والفرملة من معوقات الانتاج في هذه الحالة ، بما تمثلانه من زمن مفقود ، يتسبب في خفض معدلات الانتاج (production rate) للوحدة المعنية . وإن التعرض لتأثير كل من فترتى البدء والفرملة على الاعتبارات الاقتصادية ، التي بجب أخذها في الحسبان ، عند انشاء مثل هذه المؤسسات، يعتبر خارجاً عن نطاق بحث هذا المؤلف، و لــكننا نريد أن نلفت النظر فقط الى ضرورة مراعاة ذلك ، مع استنباط ومناقشة العلاقات التي تحدد كل من زمني البدء والفرملة ، والاشارة الى بعض الاعتبارات المفيدة في هذا الاتجاه · فيمكن على سبيل المثال أن نستنبط ، بالرجوع الى المعادلة (٢٦ ـ ٦) ، وأشباهها ، أنه يمكن اختصار زمن البدء لوسيلة التحريك بزيادة عزم دوران البدء، مما يستلزم زيادة قدرة محرك الوسيلة بطبيعة الحال . ولكننا لا نستطيع التكهن بتأثير ذلك على اقتصاديات وحدة الانتاج التي تعمل فيها الوسيلة ، الا إذا توفرت المعلومات الكاملة ، التي تمكننا من الموازنه الدقيقة بين تأثير الزيادة في ثمن المحرك الجديد الذي نحتاج اليه في هذه الحالة، وتأثير الكسب في الوقت الذي ينشأ عن اختصار زمن فترة البدء على معدلات الانتاج، وبالتالي على تكاليف انتاج الوحدة من السلعة المنتجة، التي تتخذ عموماً أساسا لكل حساب. ولا يسعنالاستكمال هذا الموضوع، إلا أن نبين فيما يلي طريقة حساب زمن الفرملة في وسيلة التحريك الكرري.

إن زمن الفرملة t_{br} ، شأنه في ذلك شأن زمن البدء تماما ، يتوقف على كل من عرب الحدافة الكلى لوسيلة التحريك ، منسوبا إلى عمود إدارة المحرك $_{b}$ $_{c}$ $_{c}$

$$t_{br} = \int_{D_{rr}}^{0} \frac{\left(GD^{2}\right)_{d} dn}{375 T_{br}} \qquad (7 - YA)$$

وفي هذه الحالة لابد من الحصول على $T_{\rm br}$ كدالة السرعة ، في أثناء فترة الفرملة ، كما كان الأمر بالنسبة للمعادلة (77-7) عند حساب زمن البدء بها ، و نشير في هذا الصدد إلى مانشره المؤلف من دراسات في موضوعي بدء و فرملة المحرك التأثيري ثلاثي المراحل ، كما هو مبين في قائمة المراجع في نهاية الكتاب . هــــذا وإذا أمكن الحصول على قيمة مكافئة و ثابتة العزم الدوران الفرملي $t_{\rm br}$ ، واعتبار التقصير منتظما تحت تأثير هذا العزم في خلال فترة الفرملة ، يمكن الحصول على زمن الفرملة $t_{\rm br}$ عجاكاة المعادلة فترة الفرملة ، يمكن الحصول على زمن الفرملة $t_{\rm br}$ عجاكاة المعادلة (75-7) فنجد أن :

$$t_{br} = \frac{\left(GD^2\right)_d \times n_m}{375 \text{ T}_{br}} \tag{7-4}$$

قد يستخدم عزم دوران الحمل المضاد للمساعدة في فرملة المحرك ، وفي هذه التحالة يحتوى عزم الدوران الفرملي ، ولى التقصير الناشي، عن عزم الحدافة المكافي، للكتل الدائرة ، منسوبا الي عمو دادارة المحرك ، على عزم دوران الحمل ، تم و يمكن أن نحتاج لهذا الغرض الى استخدام المعادلة (٢٢ ـ ٢)

لا يجاد عزم الدوران الفرملي بدلالة عزم دوران الحدافة الكلي للكتل الدائرة والحمل معا منسوبا الى عمود ادارة المحرك . هـذا وسوف نخصص فعا بعد بعض البنود لدراسة الفرملة بالطرق الكهربية (Electric Braking) بعض البنود لدراسة الفرملة بالطرق الكهربية (Starting wih a linear decreasing البده بعزم دوران متناقص خطيامع الزمن التي تعتاك خاصية التوازي (Shunt) المتمر والمحرك التأثيري (Characteristics نلاني المراحل، عند وحود مقاومه كبرة في دائرة العضو الدائر، فأن عذم للده عد الده عد الده مد المحرك التقصير الناقص خطياحتي يصل المحر الدائي شرعه الدور مع لمعتاده فادا كان الده بدور حمل ، فان عزم القصور الذا بي محد الدائرة على عوم دوران التقصير الناشي، عن عزم القصور الذا بي للكتل الدائرة على عور ادارة المحرك ، وفي هذه الحالة تزداد البيرعة على منحني أسي (exponential curve) عاما كما محدث بالنسبة لنمو التيار الكهربي في دائرة حثية ، فتكون العلاقسة بين السرعة n عند أية لحظة t بعد البده ،

$$n = n_0 \left(\frac{t}{1 - e^{-\frac{t}{\theta}}} \right) \qquad (7 - v^{-\epsilon})$$

$$\theta$$
ه $\frac{GD^2}{375} \frac{n_0}{T_s}$ (٦-٣١)

محون و السرعة إلى قيمتها و الدى مصل فيه السرعة إلى قيمتها و استمر عزم دوران البده عند القيمة و الدون نناقص وقياسا على عو التيار في الدارة الحثية ، التي شبهنا بها نزايد السرعة ، فإن و تناظر ثابت الزمن ، و يمكن أن نطلق عليها ثابت رمن البده للمحرك انظر صفحة ١٩٩ من كتاب هندسة الآلات الكهربية للمؤلف (starting time) من البده فندسة الآلات الكهربية للمؤلف (constant كا هي الحال ، فعلا إلى ٢٠٣٦ في المائة من سرعة اللاحمل و بعد مرور زمن مقداره و بعويض ٢٠١١ ، عزم دوران الجرك الذي يبذله عند الحل الكامل،

فى المعادلة (٣١ - 7) نحصل على ثابت الزمن الميكانيكى $\theta_{\rm m}$ للمحرك ، كما سبق لنا تعريفه ، (صفحة ٢٦٨ من كتاب نظريات و تصميم الآلات الكهربية للمؤلف) ، حيت :

$$\theta_{\rm m} = \frac{\rm GD^2}{375} \frac{\rm n_0}{\rm T_{fl}} \tag{7-WY}$$

(٢ – ٩) الفرملة بالوسائل الكهربية : (Electric Braking).

إلى جانب حاجتنا إلى الفرملة لايقاف الكتل المتحركة (دائريا أو خطيا)، فقد نحتاج إليها أيضا للحد من السرعة في حالة الأجسام التي تتجرك هابطةعلى منحدر، أو تهوى تحت تأثير الجاذبية، حيث تمتلك على حسب موقعهـــا الابتدائي (Initial Position) كميات كبيرة من طاقة الجهد (Potential Energy) بحكم تأثير الجاذبية الأرضية عليها ، التي يمكن أن تتحول إلى طاقـة حركة (Kinetic Energy) و تكسها سرعات هائلة . وقد يلزم في هذه الحالة بذل عزم دوران كبير و لفترات طويلة ، للتأثيرعلى الكتل المتحركة بعجلة تقصير ، (retardation) لمنع زيادة سرعتها بعد الحد المنشود. ويمكن الحصول على عزم دوران التقصير هذا باستخدام وسائل الفرملة الميكانيكية (mechanical , الوسائل الكهر بية عن قرينتها الميكانيكية عا يأتي . ١ - تحتاج الوسائل الكهربية الى جهود وتكاليف أقــــل كثير اللعناية بالأجهزة المستخدمة وصيانتها ، ٧ -- النظافة التامة المستحبة لعدم وجود مخلفات نتيجة لتآكل بعض الأجزاء السيطرة بطريقة أفضل على كميات الحرارة ، المتخلفة عن عملية تحول طاقة الحركة الكبيرة أثناء الفرمالة بالوسائل الكهربية، وذلك عن طريق تنظم وسائل تبديدها، بعد حصرها في أماكن مناسبة ، باستخدام المقاومات المجهزة خصيصا لهمذا الغرض. كما يمكن في معظم الحالات تجهيز الوسائل اللازمة

لإعادة تحويل جزء كبير من طاقة الحركة المراد تبديدها في أثناء عملية الفرملة، وتغذيته مرتجعا (fed back) الى ينبوع القدرة ، ويطلق على هذه الطريقة اسم الفرملة بالتوليد المرتجع (Regenerative Braking) على عجلة تقصير أصغر كثيرا في حالة الفرملة الكهربية ، بحيث يتم الايقاف بتدرج غاية في النعومة ، لا تحدث فيه عملية الرج ، التي تضايق الاشخاص ، وهي من أهم خصائص الفرملة الميكانيكية .

ولكننا مع ذلك نلاحظ أن الفرملة الكهربية لاتستطيع في الغالب أن تهىء لنا عزم دوران المساك (Hloding torque)، ولا بد أن نلجأ في معظم الأحيان الى الاستعانة بفرامل الامساك الميكانيكية (Mechanicl holding مع الحصول على عرزم دوران التقصير كهروديناميكيا (electaodynamically). كذلك يجب عمر دراسة مقارنة من الناحية الاقتصادية عند الموازنة بين كل من وسيلتي الفرملة ، بغرض استخدامها في مشروع معين ، لأن وسائل الفرملة الكهربية قد تحتاج الى انفاق زائد بسبب الأجهزة الإضافية المطلوبة لها ، كما أن مقنن قدرة المحرك قد لا تصبح كافية عندما يعمل كولد لاتمام الفرملة بالتوليد المرتجع .

عكن أن تتم الفرملة كهربيا بالاستعانة بالحرك الكهربي المستخدم في وسيلة التحريك ، بعد عمل التعديلات اللازمة في توصيلاته ، كما يمكن أن تتم باستخدام فرملة تيارات اعصارية (Eddy - current brake) منفصلة وسوف نقتصر في هذه الدراسة على الطريقة الأولى ، حيث توجد أنواع من الفرملة ، التي يمكن أن تستخدم جميعها مع كل أنواع المحركات شائعة الإستعال ، وهي:

۱ ـ الفرملة بالتوليد المرتجع (Regenerative Braking) و ۲ ـ الفرملة Dynamic or rheostatic braking ديناميكيا أو باستخدام المقاومة و _ الفرملة بالتيار المعكوس أوالتبديل (Plugging or reverse - current) .

في حالة الفرملة بالتوليدالمرتجعيتم تشعيل المحرك كمولد ، مع استمر اراتصاله بالينبوع ، فيقوم بتحويل طاقة الحركة ، الكامنة في الكتل الدائرة على عمود الإدارة ، إلى طاقة كهربية ويغذيها بصورة مرتجعة إلى الينبوع . ولا تحتاج عملية الفرملة بالتوليد المرتجع ، في معظم الاحوال، إلى اجراء عمليات مفتاحية (Switching operations) خاصة ، مالم نكن في حاجة إلى تغيير السرعة عند بدء الفرملة . و نلفت الانتباه ، في هذا الصدد ، إلى أن معظم الآلات الكهربية تمر بنعومة تامة (quite smoothly) من حالة التحريك (motoring) إلى حركتها عزم دوران الحمد لله التوليد (generating) اذا ما سيطر على حركتها عزم دوران الحمد لله (over driven by the load) .

وعند استخدام الفرملة الديناميكية يتم أيضا تشغيل المحرك كمولد، ولكنه بدلا من ارجاع الطاقة التي يولدها يبددها في هذه الحالة ، على شكل حرارة في مقاومات ، قد تكون معدة ومجهزة لهذا الغرض ، كما يمكن استخدام ملفات الآلة أو المقاومات المتصلة بها ، اذا أمكن تهيئتها من الأصل لأداء هذه الهمة الجانبية أيضا .

أما في حالة الفرملة بالتيار المعكوس أو التبديل ، فان المحرك ، بعد فصله من الينبوع مباشرة ، يعاد توصيله اليه في التو ، مجهزا بحيث يحاول الدوران في الاتجاه المضاد لاتجاه دورانه أثناء التحريك ، فيعمل على ايقاف الحمل . واذا لم يفصل المحرك من الينبوع في اللحظة المناسة ، بعد اعادة توصيله للفرماة ، فسوف يقوم بتحريك الحمل في هذا الاتجاه المضاد . فاذا لم يكن ذلك مطلوبا ، فن الضروري تهيئة المتمم المناسب (suitable relay) ، الذي يقوم بتشغيل قاطع الدائرة ، لحظة وقوف المحرك ، لفصله عن الينبوع . و يلاحظ أننا نحتاج في هذا الذوع من الفرملة الى وسائل خاصة لتبديد كل من الطاقة الكهربية في هذا الذوع من الفرملة الى وسائل خاصة لتبديد كل من الطاقة الكهربية

المأخوذة من الينبوع ، لاتمام الفرملة ، وكذلك الطاقبة الميكانيكية الكامنة أصلا في الكتل المتحركة ، علاوة على الحسارة في كفاءة تحويل الطاقبة الناشئة عن هذا التبديد .

سنتناول فيما يأتى بالشرح المختصر كيفية تطبيق وسائل الفرملة السابقة على بعض أنواع المحركات شائعة الاستخدام في وسائل التحريك الكهر بي .

(٦٠ — ٦) الفرملة بالتوليد المرتجع :

يمكن تهيئة المحرك للعمل كمولد على الينبوع الذي كان يغذيه عن طريق رفع قيمة القوة الدافعة الكهربية المتولدة في ملفاتٍ المنتج، محيث تصبيح أكبر من ضُعَط الينبوع (هندسة الآلات الكهربية صفحة ٢٨٧) . ويمكن تنفيذ ذلك في حالة المحركات التي يتم التحكم في سرعتهاعن طريق خفضضغط التشغيل، حتى يصح اقل من القوة الدافعة الكهربية للمحرك ، كما يحدث مع مجموعة وارد ليو نارد حيث يمكن خفض ضغط المولد الذي يغذي المحرك عن طريق خفض قيمة تيار التنبيه في المولد، كما يمكن ايضًا الوصول إلى نفس الغرص برفع قيمة القوة الدافعة الكهربية للمحرك عن طريق رفع قيمة تيار التنبيه فيه . أما في حالة محركات التوازي ، أو ذات التنبيه المستقل ، التي تتغذي من ينبوع ذي ضغط ثابت ، فإن الحل الوحيد يكون في رفع قيمة القوة الدافعة الكهربية للمحرك عن طريق زيادة قيمة تيار التنبيه فيه .كذلك يمكن الحصول على نفس النتيجة اذا أمكن جعل الحمل يدفع المحرك (overhauls the motor) فی نقس انجاه دورانه (کما یحدث عند هبوط مرکبة کهر بائیة منحدرا ، حیث تقوم مركبة الثقل بعملية الدفع)، بحيث تتعدى سرعته حدها الذي تبلغه في حالة اللاحمل. وعندما يكون تيار التنبيه معلوما فانه يمكن حساب قيمة عزم دوران المحرك عند أية سرعة ، أو على العكس يمكن الحصول على قيمة تيار المنتج أو قيمة القوة الدامعة الكهربية ، على حسب الاحوال ، عن طريقحل المعادلات الخاصة بدوائر المحرك (صفحة ٨٠٤ الى صفحة ٤٩٤ من كتاب

هندسة الآلات الكهربية). بالنسبة لمحركات التوالى بجد أننا لانستطيع جعل القوة الدافعة الكهربية المحرك اكبر من ضغط اليذبوع، بأى من الأساليب السابقة ، لأن تيار التذبيه هو نفسه تيار الحمل ، فلا يزيد الا بزيادة الحمل ، كما أن ارتفاع قيمة السرعة لاينشأ الا بانخفاض قيمة التيار ، وهذا ما يؤكد عليه منحنى خواص المحرك . لذلك نضطر ، عند استخدام هذا النوع من الفرملة مع محركات التوالى المستخدمة في الجر الكهربي ، الى فصل توصيلات المحرك ، م جول تنبيهه مستقلا، بتغذية ملفات المجال على التوازى مع المنتج من الينبوع، مع اخذ الاحتياطات اللازمة في هذه الحال ، كما يتضح عند مراجعة الفرملة في الحرد الكهربي من هذا الكتاب .

مثال محلول (١) :

A D.C. shurt motor is fed from a 220 V supply and when running at 1150 r.p.m, with full excitation, it has an induced e.m.f. of 215 volts. It is coupled to an overhauling load with a torque of 19 Kg.m. . If the armature has a resistance of 0.01 ohm, determine the lowest speed at which the motor can hold the load by regenerative braking.

يشير الدليل 1 في الحل الآتى الى القيم المختلفة للسرعة ، القوة الدافعة الكهربية ، الخ عندما كان المحرك يدير الحمل، ويشير الدليل 2 الى القيم المناظرة عندما أصبح الحمل هو الذى يدفع المحرك فى نفس اتجاه الدوران بسرعة تزيد عن سرعته فى حالة اللاهمل ، وذلك لكى يعمل كمولد ، ويمكن أن تتم الفرملة بالتوليد المرتجع ، ان أقل سرعة n_2 يمكن أن تصل اليها الآلة ، وهى تعمل كمولد ، تلك التى يصبح عندها عزم الدوران المضاد الناشيء عن تأثير رد فعل المذبح مساويالعزم دوران الحمل n_2 كجممتر، الذى يدفع الآلة فى تلك اللحظة . ويتحدد عزم الدوران هذا بقيمتى القوة الدافعة الكهربية n_2 ، التي تحددها ويتحدد عزم الدوران هذا بقيمتى القوة الدافعة الكهربية n_2 ، التي تحددها

السرعة المطلوبة يره، وتيار الفرملة Ia2 ، الذي يغذى القدرة المرتجعفة الى الينبوع ، والذي تتحدد قيمته بقيمة القوة الدافعة الكمرية أيضا ، وايكون الحل ، على هذا الأساس على النحو التالى :

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow E_2 = E_1 - \frac{n_2}{n_1} \qquad (1)$$

$$T = 0.973 \frac{E_2}{n_2} \rightarrow I_{a2} = \frac{Tn_2}{0.973 E_2} = \frac{Tn_1}{0.973 E_1} \qquad (2)$$

$$E_2 = V + I_{a2} R_a \qquad (3) \qquad : 1$$

(1) هـ (2) من المعادلتين (3) من المعادلتين (1) هـ المعادلتين (1) هـ (1) والمعاويض عن قيمتي I_{a2}

$$\begin{split} \mathbf{E_{1}} & \frac{\mathbf{n_{2}}}{\mathbf{n_{1}}} = \mathbf{V} + \left(\frac{\mathbf{Tn_{1}}}{0.973 \, \mathbf{E_{1}}}\right) \, \mathbf{R_{a}} \\ \mathbf{n_{2}} & = \frac{\mathbf{n_{1}}}{\mathbf{E_{1}}} \left[\, \mathbf{V} \, + \left(\frac{\mathbf{Tn_{1}}}{0.973 \, \mathbf{E_{1}}}\right) \, \mathbf{R_{a}} \, \right] \\ & = \frac{1150}{215} \, \left[\, 220 \, + \, \frac{19 \times 1150 \times 0.04}{0.973 \times 215} \, \right] \\ & = \, 1200 \, \text{ r.p.m.} \end{split}$$

(۱۱ — ۲) الفرملة ديناميكيا :

يتم توصيل مقاومة على طرفى المنتج ، بدلا من الينبوع ، فى خلال فتره الفرملة ، حيث تعمل الآلة كمرلد تديره طاقة الحركة الكامنة فى الكتل الدائرة على عمود الإدارة ، التى اكتسبتها فى خلال فترة التحريك . و تتبدد الطاقة تدريحيا مما يؤدى إلى انحفاض سرعة الآلة ، ولكننا نحاول الاحتفاظ بقيمة ثابتة للتيار المار فى المقاومة ، الذى يعمل على تبديد الطاقة ، وذلك مخفض قيمة المقاومة بدرجة تتناسب مع الحفض المستمر فى السرعة . و يمكن تحقيق قيمة المقاومة ، درجة تتناسب مع الحفض المستمر فى السرعة . و يمكن تحقيق

نفس الهدف إذا استطان التحكم في تيار التذبيه ، وذلك بزيادة قيمته التعويض الحفض المستعرف السرعة ال

ولكن من الجلي أنهذا يمكن أن يتم في حالتي الآلات ذات التذبيه التوازي والمستقل، بينما يتغلس في حالة تذبيه التوالى. وتتحدد قيمة السرعة وعـــزم الدوران في هذه الحالة أيضا، كما حدث في الحالة السابقة بمعرفة تيار المنتج والقوة الدافعة الكهربية،

مثال محلول (۲):

A 4 - pole D.C. shunt motor is used separately excited for rheostatic braking of its connected load. Assuming that the flux per pole remains constant at 2 megalines during braking, determine the time for deceleration from 100 to 5 r.p.m. It is assumed that an armature Current of 300 A will be maintained constant during cutting but the external armature circuit resistance gradually. The armature Winding 1s wave Connected and has a total number of 258 Conductors. The total fly - wheel moment of the drive referred to the motor shaft is 1350 Kgm², and the armature Winding has a resistance of 0.03 ohms

القوة الدافعة الكهربية £ المتولدة في المنتج ، عند أية سرعة n لفــة في الدقيقة ، في أثناء الفرملة عبارة عن :

$$E = \frac{2p}{2a} \phi Z \frac{n}{60} \times 10^{-8} = \frac{4}{2} \times 2 \times 10^{6} \times 258$$
$$\times \frac{10^{-8}}{60} n = 0.172 n \qquad (1)$$

يمكن الإحتفاظ بقيمة التيار عند ٣٠٠ أمبير، مع انحفاض السرعة في أثناء

الفرملة ، بتقليل قيمة المقاومة الخارجية ، حتى يتم قصرها عند سرعة معينة n_{sc} ، حيث تكون قيمة القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى المنتج ، على حسب المعادلة (1) عبارة عن $0.172n_{sc}$ ، وتكون قيمة التيار محددة بـ ٣٠٠ أمبير مقاومة ملفات المنتج فقط ، لذلك نجد أن :

$$0.172 \text{ n}_{sc} = 300 \times 0.03 \rightarrow \text{n}_{sc} = 52.3 \text{ r.p.m}$$
 (2)

إن عزم الدوران T ، بدلالة تيار المنتج ، I ، بالشروط المعطاة ، للا لة عبارة عن :

$$T = 0.973 \frac{E I_a}{n} = 0.973 \times 0.172 I_a$$

$$= 0.1673 I_a \qquad Kg.m. \qquad (3)$$

ونظرا لاحتفاظنا بقيمة $_{\rm a}$ ثابتة تصبح قيمة عزم الدوران ثابتة في خلال هذه الفترة من الفرملة ، وهذا يعنى أن عجلة التقصير الزاوية $_{\rm dt}$ تكون ذات قيمة ثابتة في هذه الفترة أيضا ، مما يمكننا من استعمال معادلة على تحون ذات قيمة ثابتة في هذه الفترة أيضا ، مما يمكننا من استعمال معادلة على غيط المعادلة (٢٥ $_{\rm a}$) للحصول على الزمن $_{\rm t}$ الذي يمضي حتى تنخفض السرعة من ١٠٠ إلى ٣٧٧ لفة في الدقيقة على النحو التالى :

$$t_1 = \frac{(Gd^2)_d \times (n_0 - n_1)}{375 \text{ T}} = \frac{1350 \times (100 - 52.3)}{375 \times 0.1673 \times 300}$$

= 3.425 sec

عندما تنخفض السرعة عن ٣٧٧ه لفة فى الدقيقة ، حيث تكون المقاومة الخارجية قد قصرت ، ولم يبق فى دائرة المنتج سوى مقاومة ملفاته ، التى تظل ثابتة القيمة ، تأخذ قيمة القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى ملفات المنتج فى الانحفاض ، متناسبة مع قيمة السرعة المتناقصة ، وتربط بين القيمتين المعادلة رقم (١) ، و تتناقص قيمة التيار أيضا متناسبة مع السرعة حيث :

$$I_{asc} = \frac{E}{R_a} = \frac{0.172 \text{ n}}{0.03} = 5.73 \text{ n} \text{ Amps}$$
 (4)

و تصبح قيمة عزم الدوران T_{ac} في هذه المرحلة ، بالتعويض في المعادلة (3)

$$T_{sc} = 0.1673 \times 5.73 \text{ n} = 0.96 \text{ n} \text{ Kg.m.}$$
 (5)

بعد أن حصلنا على عزم الدوران كدالة للسرعة n نستطيع حساب زمن الفرملة t_2 ابتداء من السرعة r_2 السرعة r_3 السرعة r_4 المادلة (r_4) ، فنجد أن :

$$\frac{1350 \times - d \text{ n}}{375 \times 0.96 \text{ n}}$$

$$= -\frac{1350}{0.96 \times 375} \left[\log_e(5) - \log_e(52.3) \right]$$

$$= \frac{1350 \times 2.303}{0.96 \times 375} \left[\log_{10}(10.46) \right] = 8.7 \text{ secs.}$$

يلاحظ أننا استخدمنا ما بدلا من مل في المحادلة (77 - 7) ، التي استنبطت على أساس التعجيل ، ثما يستوجب تغيير الاشارة في حالة الفرملة ، أي التقصير . كما يلاحظ أن زمن الفرملة في المرحلة الأولى ، عند الاحتفاظ بقيمة التيار I_a ثابتة ، يقل كثيرا عن زمن الفرملة في المرحلة الثانية ، عندما كان التيار يتناقص متناسبا مع السرعة ، وهذا ناشيء بطبيعة الحال عن عندما كان التيار يتناقص متناسبا مع السرعة ، وهذا ناشيء بطبيعة الحال عن زيادة قيمة عزم الدوران الفرملي ، الثابت في الحالة الأولى ، كثيرا عن متوسط قيمته المتناقصة في الحالة الثانية . هذا وتجدر الاشارة إلى أن تغيير المقاومة في الحالة الأولى ، للحصول على زمن الفرملة الصغير ، يحتاج إلى مجموعة نحكم بتغذية رجعية (feed - back control system) ، وهو أمر يعتبر انجازه عاية في الصعو بة من الناحية التكنولوجية البحتة ، كما أنه غير مستساغ من غاية في الصعو بة من الناحية التكنولوجية البحتة ، كما أنه غير مستساغ من غاية في الصعو بة من الناحية التكنولوجية البحتة ، كما أنه غير مستساغ من

الناحية الإقتصادية ، إذا قورنت المزايا التي يوفرها بالنفقات الباهظة التي يوفرها بالنفقات الباهظة التي يتكلفها .

 $t_1 + t_2 = 3.425 + 8.7 = 12.125$ ومن الفرملة الكلى :

يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال الزمن الذي يمضي من لحظة وصول المحرك إلى سرعة ه لفة في الدقيقة حتى يقف تماما ، وهو زمن صغير ، حيث تستخدم فرملة ميكانيكية عادة في تلك المرحلة . هذا ويلاحظ أنه لا يمكن حساب هذا الزمن باستخدام المعادلة (٢٦ — ٦) ، على أساس جعل وسيلة الفرملة الكهربية تستمر في الإيقاف حتى تصبح ه مها ، لأن قيمة التكامل تصبح في هذه الحالة مالا نهاية .

(١٧ – ٦) الفرملة بالتيار المحكوس أو عن طريق التبديل:

عند تبديل توصيل (plugging) طرفى المحرك ، أثناء دورانه ، إلى الينبوع الكهربي ، تصبح القوة الدافعة الكهربية مضافة على التوالى مع ضغط الينبوع ، بعد أن كانت تضاده. وهذا يعنى أن ضعف ضغط الينبوع تقريبا (القوة الدافعة الكهربية تساوى أقل قليلا من ضغط الينبوع) أصبح عاملا على مقاومة دائرة المنتج الصغير لتمرير التيار فيها ، مما قد يؤدى إلى إتلاف ملفات المنتج ، مالم تتخذ الاحتياطات المناسبة ، بتوصيل مقاومة مناسبة على التوالى في الدائرة ، كا يحدث عند البده . وإلى جانب جزء الحرارة التي تبددها هذه المقاومة، ويكون مصدره الينبوع ، يوجد جزء آخر ينشأ نتيجة لتحول طاقة الحركة الكامنة في الكتل الدائرة على عمود إدارة المحرك ، عندما يعمل كمولد نتيجة لعكس أبحاه مرور التيار فيه . وعلى هذا النحو يتولد عزم الدوران الغرملى في المحرك . ويلاحظ أننا نحتاج ، في هذا الشأن ، إلى استخدام مقاومة تبلغ قيمتها ضعف ويلاحظ أننا نحتاج ، في هذا الشأن ، إلى استخدام مقاومة تبلغ قيمتها ضعف قيمة مقاومة البدء المطلوبة ، بالنسبة لمحركات التيار المستمر، علاوة على الخسارة قيمة مقاومة الناشئة عن كيات الحرارة التي تبددهاهذه المقاومة من الينبوع ، والمتاعب المادية الناشئة عن كيات الحرارة التي تبددهاهذه المقاومة من الينبوع ،

بدون معودًا. لذلك قامًا يستخدم هــذا النواع من وسائل الفرسلة مع مجر كات. التيار المستمر.

مثال محلول:

The following table gives the data for drawing the magnetisation. Curve of a D.C. shunt motor, which has an armature resistance of 0.046 ohm and field winding resistance of 12.6 ohms.

Field Current A 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20

E.M. at 1200 r.p.m 50 100 147 180 205 220 232 242

The motor is supplied from 220 V supply and has a fly-wheel moment for the armature and load together of 380 Kg.m². If reverse-current braking is used, and the armature current is not to exceed 210 A While braking, find the value of the suitable resistance to be used and the time taken for braking the motor speed from 1000 to 500 r.p.m. Find also the values of the energy supplied to the resistance from kinetic energy and from the supply.

$$I_{\rm f} = \frac{220}{12.6} = 17.5 \; {
m Amps}$$
 : نيار التنبيه في المجال :

: من المنحنى نجد أن القوة الدافعة الكهربية عند 200 لفة / الدقيقة $\rm E_1 = 232 \ \ Volts$

القوة الدافعة الكهربية عند 1000 لفة / الدقيقة مع نفس تيار التنبيه:

$$E_2 = 232 \times \frac{1000}{1200} = 193.3 \text{ V}$$

$$V_{_{\rm I}} = 220 \, + \, 193.3 \, = \, 413.3 \; {
m V}$$
 الضغط الكلى في الدائرة

حتى لايتعدى التتار A 210 المقاومة الكلية في الدائرة:

$$R_t = \frac{413.3}{210} = 1.966 \text{ ohm}$$

المقاومة المناسبة اللازم اضافتها :

 $R_{ad} = 1.966 - 0.046 = 1.92 \text{ ohm}$

تكون قيمة القوة الدافعة الكهربية E_b في أثناء الفرملة عند أية سرعة n_b بين ١٠٠٠و لفة / الدقيقة :

 $E_b = 232 \times \frac{n_b}{1200} = 0.1933 n_b V$

وتكون قيمة التيار ، I في الدائرة بناء على ذلك :

$$I_b = \frac{220 + E_b}{R_t} = \frac{220 + 0.1933 \ n_b}{1.966}$$

وهو يمر في المحرك في عكس اتجاهه اثناء التحريك :

 $I_b = (111.7 + 0.0984 n_b) A$

ويتولد عزمدوران فرملي Tb بسبب آنجاه التيار المعكوس تكون قيمته:

$$\Gamma_b$$
 (Kg.m.) = 0.973 $\frac{E_b I_b}{n_b}$ = 0.973 $\times \frac{232}{1200}$ (111.7+0.0984 n_b)

 $T_b = (21 + 0.0185 n_b)$ Kg.m.

$$t_{ba} = \int_{n_{b1}}^{n_{b2}} \frac{380 \times -dn_b}{375 (21 + 0.0185 n_b)}$$

$$n_{b1} = 1000$$

$$t_{br} = \frac{380 \times 2.303}{375 \times 0.0185} \log_{10} \left[\frac{21 + 0.0185 \times 1000}{21 + 0.0185 \times 500} \right]$$
$$= 14.7 \text{ secs}$$

عزم الدوان الفرملي:

$$T_b = \frac{(GD^2)_d}{4g} \times \frac{-d \omega}{dt} = \frac{P_m}{\omega}$$

. . الطاقة المعطاة بين السرعتين اثناء الفرملة :

$$\int_{0}^{t_{br}} P_{m} dt = \int_{0}^{\infty} \frac{(GD^{2})_{d}}{4g} \omega d\omega$$

$$\omega_{b1} = \frac{2 \pi \times 1000}{60} = 104.6 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{b2} = \frac{2\pi \times 500}{60} = 52.3 \text{ rad/sec}$$

و يكون مقدار الطافة المطلوبة عبارة عن :

$$-\int_{52.3}^{104.6} - \int_{4 \times 9.81}^{380} \omega d\omega = \frac{380}{4 \times 2 \times 9.81} \left[(104.6)^2 - (52.3)^2 \right]$$

$$= 4.84 \times 10^4 \left[1.095 - 0.273 \right]$$

=
$$3.98 \times 10^4$$
 Kg.m. = 39.15×10^4 Joules = 391.5 KW.sec

إن كمية الطاقة التي يبددها اليذبوع في المقاومة بحلاف طاقة الحركة السابقة عبارة عن :

$$\int_{0}^{t_{br}} 220 \times I_{b} dt = \int_{0}^{t_{br}} 220 (111.7 + 0.0984 n_{b}) dt$$

وللحصول على قيمة التكامل لا بدهن ا يجاد العلاقة بين n_b أو $\frac{\omega_b}{2\pi}$ والزمن t . لذلك نلجأ إلى افتراض أن عزم الدوران الفرملى T_b ثابت القيمة تقريبا في خلال هبوط السرعة من 1.0.0 إلى 1.0.0 لهـة في الدقيقة ، والحقيقة أن علاقته مع 1.0.0 أن قيمته ته ط من 1.0.0 لهة في الدقيقة . بذلك نستطيع أن إلى 1.0.0 كيلو جرام . متر عند 1.0.0 لهـة في الدقيقة . بذلك نستطيع أن نفترض أن السرعة 1.0.0 تنغير خطيا في خلال فترة الفرملة 1.0.0 (العجلة منتظمة على أساس ثبات قيمة عزم الدوران) محيث تصبح :

$$n_b = n_{52} + \frac{n_{b1} - n_{b2}}{t_{br}} (t_{br} - t)$$

$$= 500 + \frac{500 \times 60}{14.7} (\frac{14.7}{60} - \frac{t}{60})$$

$$= 500 + 500 - \frac{500}{14.7} t = 1000 - \frac{500}{14.7} t$$

$$= 1000 - 30.4t$$

و تكون كمية الطاقة المطلوبة هي

$$t_{br} = 14.7$$
 $t_{br} = 14.7$ $t_{br} = 14.7$ $\int 220 \times 111.7 \ dt + \int 98.4 \ dt - \int 2.99 \ t \ dt$ Joules $t_{br} = 0$ $t_{br} = 0$

إن كمية الطاقــــة التي تتبدد في المقاومة الكلية لدائرة المنتج ، التي نبلغ المرة المنتج ، التي نبلغ المرد أوم هي مجموع كميتي الطاقة اللتين حصلنا عليها فيما سبق أي


(39.15 + 36.2124) $\times 10^4 = 75.3624 \times 10^4$ Joules

(١٣ -) فرملة المحركات التأثيرية باستخدام التيار المستمر :

عند فصل المحرك التأثيرى من اليذوع فسوف يمر بعض الوقت حتى يصل العضو الدائر إلى حالة السكون، حيث تكون طاقة الحركة المخترنة في الكتل الدائرة قد استنفذت في مفقودات الاحتكاك ولقصر هذا الوقت ، للدواعي الإقتصادية، أو دواعي الأمل ، يمكن نفديه العصو الثانت بين طرفيل من أطرافه الثلاثة بتيار مستمر، وتوصيل الحلقات الارلاقية إلى مقاومات خارجية، قد تكون هي نفسها مقاومة الده ، أو الاكتفاء بمقاومة ملفات العضو الدائر وهو مقصور . وتعزى سرعة وصول العضو الدائر إلى حالة السكون ، على هذا النحو ، إلى زيادة استهلاك طاقة الحركة الخيزنة في الكتل الدائرة في مفقودات الخياس في مقاومات الذي يصنعه التيار المستمر ، إلى جانب مفقودات النحاس في مقاومات العضو الدائر ، بسبب التيارات التأثيرية المناجة عن حركة الملفات في ذلك العضو الدائر ، بسبب التيارات التأثيرية الناجة عن حركة الملفات في ذلك

المجال . والحقيقة أنه يمكن اعتبار المحرك ، في خلال فترة الايقاف ، مولا أيار متردد ذا سرعة متغيرة (من الله السفر) ، يأخذ القدرة الميكانيكية من طاقة الحركة الكامنة في الكتل الدائرة على عمود الإدارة . ويكون تيار التنبيه في هذه الحالة ، هو التيار المستمر في ملفات العضو الثابت (قائمة بذاتها ، أو مع المقاومات الموصلة إليها عن طريق الحلقات الانزلاقية) ، كما أن ملفات العضو الدائر تعتبر دائرة الحمل الذي تستهلك فيه الطاقة الكهربية على شكل مفقودات حرارية .

و يمكن توصيل الحلقات الإنزلاقية إلى مقاومة ثلاثية المراحل ، كايمكن أن توصل مقاومة مفردة بين حلقتين ، و تترك الثالثة مفتوحة بدون توصيل. ففي الحالة الأولى نحصل على تيارات ثلاثية المراحل في دائرة العضو الدائر خلال فترة الفرملة ، وفي الحالة الثانية نحصل على تيارات احادية المرحلة ، وفي كلته الحالتين يعمل المحرك كمولد تيار متردد ، ثلاثي المراحل أو احادى المرحلة ، على حسب الأحوال .



(شکل ۹ - ۲)

يبين شكل (٩ – ٦) دائرة التيار المتردد المكافئة لمكل مرحلة في العضو الدائر . سوف نفترض أن ٤٥ هي القوة الدافعة الكهربية التي تتولد في همذه المرحلة عند سرعة الترامن no بفعل المجال المغناطيسي الناشيء عن تيار التنبيه المستمر في العضو الثابت ، وأن Xo ممانعة الترامن لنفس المرحلة عندنفس

السرعــة . في خلال فترة الفرملة تتغير القوة الدافعة الكهربية إلي \pm والمانعة إلى \pm على حسب السرعة \pm ، فاذا كانت \pm \pm ، نجد أن :

$$E = \alpha E_0$$
, $X = \alpha X_0$ (1-44)

فاذا كانت R هي المقاومة المرحلية في دائره العضو الدائر و I التيسار المرحلي عندالسرعة n ، نجد أن:

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + X^2}} = \frac{\alpha E_0}{\sqrt{R^2 + \alpha^2 X_0^2}} (1 - Y^{\xi})$$

وتكون القدرة P المستهلكة في دائرة العضو الدائر، على حساب طاقة الحركة الكامنة في الكتل الدائرة ، ومن ثم عزم الدوران T ، عبارة عن :

$$P = 3 I^2 R = \frac{3 E_0^2 \alpha^2 R}{R^2 + \alpha^2 X_0^2} Watts$$
 (\-\tau-\tau_0)

$$T = 0.973 \frac{P}{n} = \frac{2.919 E_0^2}{n_0} \times \frac{\alpha}{R^2 + \alpha^2 X_0^2} Kg.m.$$

$$T = C \frac{\alpha \frac{R}{X_0}}{R^2/X_0^2 + \alpha^2}, C = \frac{2.919 E_0^2}{n_0 X_0}$$
(1-YY)

$$\frac{dT}{d\alpha}=~0~,~K\left\{\left(\frac{R^2}{~X_0^2}~+~\alpha^2\right)~\frac{R}{X_0}~-~2~\alpha^2~\frac{R}{~X_0}\right\}=~0$$

$$\alpha_{\rm m} = \pm \frac{R}{X_0}$$
 (الاشارة السالبة لاتجاه الدوران المضاد) من $\alpha_{\rm m} = \pm \frac{R}{X_0}$ (۱–۳۸)

 \cdot T_m هي القيمة عند النهاية العظمى لعزم الدوران $lpha_m$

$$T = 2 T_{m} \frac{\alpha \alpha_{m}}{\alpha^{2} + \alpha_{m}^{2}} Kg.m.$$

$$T_{m} = \frac{2.919 E_{0}^{2}}{2 n_{0} X_{0}} = \frac{1}{2} C Kg.m.$$

يتضح من المعادلة ($\mbox{$ 70 - $ 7$}$) أن منحنى عزم الدوران T مع السرعة n (أو $\mbox{$ 00 n$}$) ، يمائل عزم الدوران مع الانزلاق للمحرك ، المعطى في شكل ($\mbox{$ 10 - $ 10$}$) ، وذلك على أساس التماثل القائم بيين المعادلتين ($\mbox{$ 10 - $ 10$}$) ، وذلك على أساس التماثل المولد في هذه الحالة عبارة عن عزم و ($\mbox{$ 10 - $ 10$}$) . ويكون عزم دوران المولد في هذه الحالة عبارة عن عزم الدوران الفرملي للمحرك $\mbox{$ 10 - $ 10$}$ ، في خلال فترة الفرملة . فإذا كانت $\mbox{$ 10 - $ 10$}$ المقصور الذاتى للكتل الدائرة على عمود إدارة المحرك في هذه الفترة ، وكانت $\mbox{$ 10 - $ 10$}$ هي السرعة الزاوية بعد أية لحظة $\mbox{$ 10 - $ 10$}$ من بداية الفرملة ، نجد أن

$$T = T_b = J \frac{d\omega}{dt}$$
 , $\omega = \alpha \omega_0$, $\alpha = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{n}{n_0}$ (7 – 1.)

إذا كانت Ψ هى زاوية دوران العضو الدائر في خلال فترة الفرملة ، حتى يصل الى حالة السكون ، نجد أن :

$$\partial \Psi = \omega dt = \frac{J}{T} \omega d\omega$$
 , $dt = \frac{J}{T} d\omega$ (\-\frac{1}{1}

ويكون زمن الفرملة وt ، بنا. على ذلك ؛ عبارة عن :

$$t_{b} = \int_{0}^{t_{b}} dt = \int_{0}^{0} \frac{J}{\omega} d\omega = \int_{0}^{0} \frac{J}{2 T_{m} \omega_{m}} \times \frac{\alpha_{m}^{2} + \alpha^{2}}{\alpha} d\omega$$

$$= \int_{0}^{\infty} \frac{J}{2 T_{m} \omega_{m^{2}}} \times \frac{\omega_{m^{2}} + \omega^{2}}{\omega} d\omega \qquad (\gamma - \xi \gamma)$$

$$\alpha_{\rm m} = \frac{\omega_{\rm m}}{\omega_0}$$
 , $d\omega = \omega_0 \; \mathrm{d}\alpha$ (1-14)

بالتعويض من (٣٩ - ٦) و (٣١ - ٦) في (٢١ - ٦) ، نجد أن :

$$d\Psi = \frac{\int \omega_0^2}{2 T_m \alpha_m} \times \frac{\alpha_m^2 + \alpha^2}{\alpha} \alpha d\alpha$$

$$\Psi = \int_{\alpha=1}^{\alpha=0} d\Psi = \left[\frac{J\omega_0^2}{2 T_m \alpha_m} \left(\alpha \alpha_m^2 + \frac{\alpha^3}{3} \right) \right]_1^0$$

$$= - \frac{J \omega_0^2}{2 T_m} \left(\alpha_m + \frac{1}{3 \alpha_m} \right) \qquad (7-\xi \xi)$$

تتوقف قيمة T_m على قيمة نيار التنبيه بطبيعة الحال ، و بثبوت قيمة نيار التنبيه تختلف قيمة M_m في المعادلة M_m باختلاف قيمة M_m ، وبالتالى قيمة المقاومة M_m في دائرة العضو الدائر . و لكى نحصل على قيمة النهاية الصغرى للرّاوية M_m نفاضل المعادلة M_m ، و نساوى بالصفر ، حيث نجد أن .


$$\frac{d\Psi}{d \alpha_m} = 0$$
 , $\alpha_m^2 = \frac{1}{3}$, $\alpha_m = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{3}}} = .578$ (1-20)

وهذا يعني أن الحصول على أقل قيمة ممكنة للزاوية ٧ ، مع ثبوت قيمة

تيــار التنبيه ، نستلزم أن تكون قيمة المقاومة المرحلية R في دارة العضو الدائر (داخلية وخارجية) عبارة عن :

 $R = 0.578 X_0$


(7 - 27)



شکل (۲۰-۲)


يبين شكل (١٠ – ٦) منحنيات عزم الدوران الفرملي مع السرعة في خلال فترة الفرملة ،على أساس المعادلة (٣٩ – ٦) [نظريا وعمليا على أحد المحركات] ،

عند تیار التنبیه ۲ أمبیر، ومقاومات مختلفة، كما یبین شكل(۱۱ ــ ۲) المنحنیات المناظرة عندما تكون قیمة تیار التنبیه ٤ أمبیر .



شکل (۱۱–۲)


ويبين شكل (١٧ ـ ٦) منحنيات الفرملة في حالة استخدام دائرة احادية المرجلة في العضو الدائر .



شکل (۱۲ – ۲)

هذا ويتوقف زمن الفرملة بطبيعة الحال على كل من قيمة المقاومة المرحلية في دائرة العضو الدائر R، وقيمة تيار التنبيه، ونوع التوصيل في العضو الدائر، كما هو مبين في شكل (١٣ – ٦)

و یمکن استخدام المعادلة (۲۸ – ۲) لحساب زمن الفرملة ، مع التعویض عن $\frac{n}{n_0}$ عن $\frac{n}{n_0}$ ، ووضع $\frac{n}{n_0}$ عن $\frac{n}{n_0}$ ، ووضع $\frac{n}{n_0}$




(شکل ۱۳ - ۲)

في هذه المعادلة ، باعتبار أن n_0 هي نفسها n_m . وسوف تواجهنا في هـذه الحالة مشكلة عدم وجود قيمة محددة للتكامل عند السرعة صفر ، حيث تصبح هذه القيمة ما لانهاية ، و نتغلب على هـذه الصعوبة بالحل البياني ، كما سيرد شرحه في الباب التالي .


يتبين من المنحنيات المعطاة في شكل (١٣ – ٦) أن زمن الفرملة يقل مع توصيل العضو الدائر أحادى المرحلة ، ذلك لأن المساحة المحصورة تحت منحنى عزم الدوران الفرملي تكون في حالة توصيل العضو الدائر المرحلة أكبر منها في حالة توصيل العضو الدائر ثلاثي المراحل ، وهدنه المساحة تتناسب مع كمية الطافة المبددة على حساب كمية الطاقة المختزنة في الكتل الدائرة .

بالنسبة لقيمة كلمن X_0 , E_0 في المعادلات السابقة ، فانه يمكن الحضول عليهما باجراء اختبار اللاحمل والدائرة المقصورة للمحرك ، وهو يعمل كمولد بتيار التنبيه المحدد ، عند السرعة n_0 ، وذلك بنفس الطريقة التي اتبعناها مع الآلات المتزامنة . شكل (X_0) يبين كيفية توصيل المحرك ، الذي يدار عند السرعة x_0 بآلة تيار مستمر ، وذلك للحصول على منحني الدائرة المفتوحة .



(شکل ۱۶ – ۹)


يبين شكل (١٥ – ٦) كيفية التوصيل للحصول على منحنى دائرة القصر، وذلك عندما يدار المحرك بالسرعة n_0 .




شکل (۱۵ - ۲)

يبين شكل (1 - 7) نتائج اختبار الدائرة المفتوحة ودائرة القصر على المحرك المبين منحنيات عزم الدوران الفرملي له في شكلي (1 - 7) و (1 - 7) و وذلك عند سرعة الترامن الحاصة به ، وهي 1000 لفية في الدقيقة . و عكن تحديد 1000 عند نيار التنبيه المستعمل من منحني الدائرة المفتوحة ، كما أن قيمة

 X_0 المناظرة هي عبارة عن خارج قسمة E_0 التي حصلنا عليها مقسومة على تيار القصر عند نفس تيار التنبيه على منحني دائرة القصر . وهذه هي نفس الطريقة التي اتبعناها للحصول على قيمة معاوقة النزامن بالنسبة للآلات المتزامنة .



(شکل ۱۶ - ۲)




(شکل ۱۷-۲)

(١٤ – ٦) فرملة المحركات التأثيرية باستخدام التوصيلات غير المتهائلة لملفات العضو الثابت مع الينبوع ، وتوصيل مقاومات في دائرة العضو الدائر .

يتولد عزم دوران فرملى ، وهو عـزم الدوران الناشى، عن الجـال المغناطيسى الخلق ، عندما تكون ملفات العضو الثابت للمحرك التأثيرى موصلة بصورة غير مماثلة مع الينبوع . وهذا هو نفسه عزم دوران مجموعة ضغوط التعاقب المرحلي السالب، كما سبق شرحه عند الحديث عن التوصيلات غير المماثلة في المحركات التأثيرية .

ولكى يمكن لعزم الدوران الفرملى المذكور أن يهبط بسرعة المحرك حتى حالة السكور، يجب أن يكون أكبر من عزم الدوران الناشى، عن المجال المغناطيسى الأمامى، وهو الخاص بمجموعة ضغوط التعاقب المرحلي الموجب، وذلك بعد فصل المحرك من الينبوع، واعادة توصيله بصورة غير متاثلة، تمهيداً لفرملته. كما يجب أن يتلاشي الفرق بين عزمي الدوران الفرملي والامامى، عندما يصل المحرك إلى حالة السكون، حتى لا يدور المحرك في الانجاه المضاد.


يبين شكل (٦٠١٨) توصيلة تقليدية من هــذا النوع لفرمــلة المحرك، وهى خاصة بشركة AEG، ويطلق عليها اسم توصيــلة جوردان كربس . Jordan-Krebs connection



(شکل ۱۸-۲)

كذلك يبين شكل (١٩هـ٦) توصيلة أخرى تستيخدم لنفس الغرض، وهي عبارة عن توصيلة الحادية المرحلة .

هذا و يمكن عن طريق إضافة مقاومات فى دائرة العضو الدائر العمل على تغيير أشكال منحنيات عزم الدوران لتحقيق الهدف المنشود .



شکل (۹۹-۲)

وبالنسبة لشرط تلاشي الفرق بين عزمي الدوران الفرملي والأمامي عند S=1 ، نجد أنه يتحقق تلقائيا عند استخدام التوصيلتين المبينتين في شكلي (١٨ - ٦) و (١٩ - ٦) ، وذلك لأن ضغط مجموعة التعاقب المرحلي المسالب $V_{\rm n}$ في كلتا الحالتين ، مما يعنى تساوى عزمي دوران المجموعتين عند S=1 .

مثال محلول:

1) An electric drive for crane work is tested with empty hook in two ways. First a retardation test is made and the following readings are recorded:

time (seconds) 0 2 4 8 12 18 speed of motor shaft (r.p.m.) 1200 1000 840 600 410 200 Second the input to the motor is measured as 14 KW at the no load speed of 985 r.p.m. The motor is 6 pole 3-phase induction and has the following efficiency curve.

Total mechanical power output (KW): 7 10 14 22 30 efficiency 0.5 0.66 0.81 0.94 0.93

When the hook carries a weight of 50 tons moving steadily at

a speed of 90 m/min the motor speed is 970 r.p.n. The motor is rated at 32 KW, has a ratio rotor phase resistance to standstill reactance of 0.15 and a short-circuit current 4 times the full load current.

Find the starting time of the drive, and the distance moved by the load before attaining the steady speed.

$$S = \frac{1000 - 970}{1000} = 0.03$$
, $\alpha = 0.15$

$$T_{f1} = \frac{973 \times 32}{970} = 32.15$$
 Kg.m.

$$T_{\text{max}} = 32.15 \frac{9 \times 10^{-4} + 225 \times 10^{-4}}{90 \times 10^{-4}} = 83.6 \text{ Kg.m.}$$

$$T_s = (4)^2 \times 0.03 \times 32.15 = 15.36 \text{ Kg.m.}$$

$$T_{st} = \frac{T_{max} + T_s}{2} = \frac{83.2 + 15.36}{2} = 49.28$$
 Kg.m.

$$v_{max} = \frac{90}{60} = 1.5 \text{ m/sec}$$

$$(GD^2)_1 = 365 \frac{50000 \times (1.5)^2}{(970)^2} = 43.8 \text{ Kg.m.}^2$$

$$(GD^2)_m = \frac{365 \eta P_0}{n_{mo} \frac{dn_{mo}}{dt}} = 365 \frac{0.81 \times 14 \times 10^3}{985 \times \frac{985}{11.6}}$$

$$= 49.4 \text{ Kg.m}^2$$

$$(GD^2)_d = 1.2 \times 49.4 + 43.8 = 103.1 \text{ Kg.m.}^2$$

$$t_{st} = \frac{103.1 \times 970}{375 (49.28 - 32.15)} = 15.45 \text{ sees}$$

h =
$$\frac{1.5}{9}$$
 × 15.45 = 11.6 m

مثال محلول :

2) A 16.4 HP, 220 V, 4-poles, 50 Hz, 3-phase, delta connected squirrel cage induction motor, develops a maximum torque of 2.25 full load torque at a slip of 0.15, when operated at rated voltage and frequency. The motor has a short circuit current which is five times the full load current, and is started by a star delta switch. If the fly wheel moment of the rotor with connected load referred to the motor shaft is 20 kg m², find the per unit of full load torque against which the motor could be started, so that the starting time might not exceed 14 seconds.

$$\frac{T_{\text{max}}}{T_{f1}} = 2.25 = \frac{s_{f1}^2 + (0.15)^2}{2 \times s_{f1} \times 0.15}, (\alpha = 0.15)$$

$$\therefore s_{f1}^2 - 0.6755 + 0.0225 = 0$$

$$s_{f1} = \frac{0.675 \pm \sqrt{0.455 - 0.090}}{2}$$

$$s_{f1} = 0.035, n = 1500 \times 0.965 = 1446 \text{ r.p.m.}$$

$$T_{f1} = 973 \times \frac{(16.4 \times 0.746)}{1446} = 8.22 \text{ Kg.m.}$$

$$T_{s} = \frac{1}{3} \times (5)^2 \times 0.035 T_{f1} = 0.2915 T_{f1}$$

$$T_{st} = \frac{1}{2} (T_s + T_{max}) = \frac{1}{2} (0.2915 + 2.25) T_{f1}$$

$$= 1.27 T_{f1}$$

X = Per unit of F.L. Torque against which motor could be started.

$$t^{s1} = \frac{GD^2 \times 1446}{375 (1.27 T_{f1} - X T_{f1})} = 14$$

$$(1.27 - X) = \frac{20 \times 1446}{375 \times 8.22 \times 14}$$

$$X = 0.6$$

الباثرالسابع

تطبيقات على وسائل التحريك الكهر في (أولا) المادى. الأساسية لوسائل الجر الكهر في (Basic principles in electric traction)

(١ - ٧) الأنظمة المستخدمة في وسائل النقل الكهربي :

(Different Systems applied in electric transportation)

يوجد نوعان أساسيان من الأنظمة المستخدمة في وسائل النقل الكهربي، يحتلف كل منها عن الآخر بالنسبة لموضع اليذوع الذي يغذي المحرك الكهربي، القائم بالتحريك ، بالطاقـة الكهربية . فني النوع الأول ، وهو القاصر على وسائل النقلالبرى عادة ، ويطلق عليها اسم الجرالكهر في (electric traction) يوصل المحرك الكهربي الذي تحمله القاطرة إلى شبكة الأسلاك الممتدة من محطة التغذية (أو مجموعة المحطات المترابطة بالنسبة للمؤسسات الكبيراة) ، التي تولد فيها الطاقة الكهربية على نطاق يكفي لتغذية جميع المركبات المنتشرة على كافة الخطوط، ثم يتم توزيع الطاقة على هـذه المركبات عن طريق شبكة الأسلاك التي توجد في كل طريق وقد يستدعي الأمر ، في هـذه الحالة وجود محطات فرعية (substairns) لتعويض الضغط المُقَوَّود في أسلاك النقل، إذا كان هـدا يحدث بسبب طول الطريق . ويختلف نوع محطات التوليد، من حيث كولها للتيار المتردد أو التيار المستمر ، على حسب نوع المحركات التي تسير المركبات وهل هي محركات تيار متردد أو محركات تيار مستمر ، وقد يقتضي الأمر ، عند استخدام محركات التيار المستمر ، ووجود شبكة عمرومية (The Grid) للتيار المتردد ، انشاء محطات تحويسل (Converting stations) لتغذية شبكة أسلاك الجر الكهربي ، أو محكن تغذيتها من الشبكة العمومية مباشرة ، مع تزويد المركبات بالجهزة التحويل المناسبة ، التي تر بط بين محرك التيار المستمر ، ويذبوع التيار المترددين.

النوع الثانى من أنظمة وسائل النقسل الكهربي الأساسية هو ذلك الذي تحمل فيه الوسيلة على ظهرها ، سواء كانت قطارا ، أو سفينة، أو جرارا أو ما أشبه، هميع مقومات توليد الطاقة الكهربية أو مخزونها التي تشتمل ، بالنسبة للتوليد ، على جميع مهات محطة توليد كهربية كاملة من آلة ميكانيكية بوسائل تشغيلها ، ومولد كهربي بأجهزة نقل الطاقة الكهربية إلى المحرك الكهربي القائم بالتحريك ، وتشتمل ، بالنسبة للتخريب ، على كلما بدم مر البطا ... ووسائل صيانتها و نعويض المخزوب من الطاقة الكهربيه بها و حكو الآلة الميكانيكية المستخدمة في القطارات والسعن ، التي تنصوي بحد بوا ، هدا النوع ، من نوع الديل ، فتوصف لذلك بانها قطارات أو سفن ديرب كهربية (Trucks) ، بينما تستخدم الجرارات (Trucks) ، واللوريات (Diesel electric trains or ships) واللوريات أولوريات البترول الكهربية (Petrol-electic trucks or Lorries) ، وتعمل بمخزون الطاقة الكهربية (road vehicles) فهي التي تحميل البطاريات ، وتعمل بمخزون الطاقة الكهربية .

هذا وسوف تقتصر دراستنا في هذا البات على بعص ما بدخل في طاق وسائل الجر الكهربي ، أى النقل الـبرى ، وما محص القطارات الكهربيه منها بالذات .

(٧ - ٧) مزايا وعيوب استخدام وسائل الجر الكهربي .

(Advantages and disadvantages of Electric Traction)

لاشك أن من أهم مزايا استخدام المحرك الكهربي في وسائل الجر هو النظافة التامة التي تصاحب ذلك ، وهو مغنم كبير ، وخصوصا في النقل على الطرق تحت الأرضية (sub-Ways) ، وفي الأنفاق (Tunnels) ، كما أن تتغير السرعة، بالغ النعومة في التدرج (very smooth variation of speed) ،

الذي يمكن أن يوفره لنا المحرك الكهربي ، بالإضافة إلى التعجيل عالى القيمة ، الذي يلغ من ١٦٦ إلى ١٦٣ كيلو متر/الساعة في كل ثانية بالقياس إلى ١٦٥ إلى ١٩٥ الذي يعصل عليه في حاة القطارات التي تسير بالبخار ، من المزايا بالغة الأهمية ، وبخاصة بالنسبة لحركة النقل إلى الضواحي (Snburban Traffic)، حيث يحتاج الأمن إلى تسيير القطارات في دورات سريعة ، مع مراعاة تعدد عطات الوقوف ، وذلك في أوقات الازدحام (rush hours) ، في الصباح وفي الظهيرة وعند المساء . كذلك يمكن باستخدام الجر الكهربي حمل ضعف العدد من الأنفس على نفس الطريق ، ومع وجود نفس عدد المحطات ، التي تستخدم في حالة القطارات البخارية، وذلك بسبب ارتفاع قيمة السرعة مع وجود عدد كبير من المحطات في الجر بالكهرباء . هذا و نظرا لأن اتساع المحطات في يعد حسن تحده الاعتبارات الإقتصادية ، بالنسبة لوجود عدد كبير من المحطات ، يعد حسن التحكم في القاطرة الكهربية من المزايا الكبيرة ، لأنها تساعد على جعل المحطة ، التحكم في القاطرة الكهربية من المزايا الكبيرة ، لأنها تساعد على جعل المحطة ، كهر باثيتين في نفس الوقت .

تحتاج القاطرة الكهربية إلى وقت أقل بكثير مما تحتاجه القاطرة البخارية للصيانة والاصلاح ، مما بجعانا نستطيع استخدام عدد أقل من القاطرات الكهربية في خدمة مرور ذي كثافة معينة ، كما أن تكاليف صيانة واصلاح هذه القاطرات يبلغ ، ٥ / فقط من تلك التي تحتاجها القاطرات البخارية . ونظرا لأن القاطرة الكهربية لاتحتاج الى وقت لتجهيزها للعمل، بينما تحتاج القاطرة البخارية الى مالا يقل عن ساعتين حتى يتولد فيها البخار ، فانه يمكن تنظيم العمل بكفاءة أكثر علوا في حالة القاطرات الكهربية ، خاصة بالنسبة للسائقين الذين يتوالون العمل على قيادة هذه القاطرات .

وان التخلص من الأدخنة الكثيفة ، والجرات التى تتطاير من القطارات البخارية ، لهو فى حد ذاته مكسب كبير فى حالة الجر الكهربى ، حيث تكون القيادة أكثر أمنا ، ولا تتعرض المبانى والأجهزة للتلف بسبب عوامــــل

التصدية الناشئة عن سحب الدخان والبخار المتصاءدة من القاطرات البخارية. كذلك تنعكس فوائد الفرملة بالوسائل الكهربية على عمر الفرامل بالاطالة، نتيجة لبط، استهلاكها، كما انها غالبا ما تخفض تكاليف الخدمة، وخصوصا في الأحوال التي تسترجع فيها الطاقة الى الينبوع بدلا من تبديدها.

هـــذا بالنسبة لمزايا الجر الكهربي اذا قورن بالجر باستخدام القطارات البخارية ، وبخاصة داخل المدن ، أما بالنسبة للمساوى وفياً في في المرتبة الأولى أن أى عطل في اليزبوع لمدة دقائق سوف يؤدى الى ارتباك في حركة مرور القطارات قديمتد الى بضع ساعات ، كما أن خطوط النقــل الكهربية الخاصة بالتلفراف أو التليفون ، والتي لا بد وأن تجرى بحذائها عادة شبكة تغذية القطارات الكهربية ، سوف تتأثر بهذه الشبكة ، مما ينتج عنه غالبا حدوث تشويش في الرسائل التي تنقلها ، بسبب ظاهرة التداخل (interference) بين الخطوط الممتدة على نفس الطربق .

(٣ ـ ٧) الانظمة المختلفة لتغذية شبكات الجر الكهرى:

(Different supply systems in electric traction)

يتم توليد التيار المستمر (أو تحويله من نيار متردد) لتفذية شبكات الجر الكهربي ، كما يمكن التغذية بالتيارالمتردد ، أحادى المرحلة أو ثلاثى المراحل. وهذا يحدد بطبيعة الحال نوع المحرك الذي يقوم بالتحريك الكهربي . وعند الاصرار على استخدام محرك التيار المستمر ، وهو ذو مميزات خاصة في هذا المجال ، يحب توافرجهاز التحويل المناسب على القاطرة ، بين الشبكة والمحرك ، للمواءمة بين نظام الينبوع ونوع المحرك .

تكون التغذية بالنسبة لعربات الترام (tram-Cars) بالضغط المستمر على حسوالى ٦٠٠ فولت، وتمثل القضبان (rails) الخط الراجع بالتيار (return line). ونظرا لأن هذه القضبان تجرى في الأرض، فهناك احتمال

لحدوث تبارات تسرب(leakage currents) تتسرب منها الى أية خطوط أنابيب قريبة ، مما يسبب المتاعب بالنسبة لصيانة هـ ذه الأنابيب ، وكذلك أدامًها مهامها على الوجه المطلوب. لذلك يتحتم مراعاة أن تكون القضبان ذات توصيل كهربي عالى الجودة ، بحيث يسهل على التيار المرور فيها ، وعسدم الإنتشار حولها الى مسافات بعيدة . وتنص التنظمات (regulations) الخاصة في هذا الشأن على ألا يزيد هبوط الضغط عن ٧ فولت بين أية نقطتين على الخط الراجع ، وهو المتصل بالقطب السالب لينبوع التيار المستمر . وليس من الحكمة فيشيء استخدام قضبان ضخمة ذات مقاطع كبيرة لتقليل مقاومتها، وبالتالى تنفيذ هــذا الشرط، عندما يكون التيار كبيرا، وانما تستخدم ﴿ مثل هذه الأحوال الإضافات (boosters) لتعويض هبوط الضغط من نقطة لأخرى (هندسة الآلات الكهربية صفحة ٣٦٨) على الخط . وعندما يكون الخط الراجع على مقربة من بعض خطوط الأنابيب فان ضغطه لا يجب أن ير تفع عن ٤ فولت أو ينخفض عن فولت واحد بالنسبة لضغط الأرض. هذا و تتم التفذية من الينبوع باستخدام خط هوائي (trolley Wire) غالبا ، أو خطُّ ممتد في مجري أرضي . وفي حالة الخط الهوائي بجب ألا يزيد الضغظ عن ٥٥٠ فولت عند محطة التفذية ، ولا يقل عن ٥٥٠ فولت على أية نقطـة على الخط. وبالنسبة لعربات التروللي (trolley buses) يكون الخطان، التَّهْذَيَّةُ وَالرَّاجِعِ ، هُوَا تَبِينِ ، عَلَى ضَفْظَ . . . فُولَت ، وَلا يُحتَاجُ الأَمْرِ فَي هذه الحالة الى استخدام الإضافات ، حيث لا يخشى من تسرب التيار ، كما هو الحال عند استخدام خط الراجع الأرضي .

ولا يخفى أنه كلما زاد ضفط الينبوع عن ٦٠٠ فولت، كلما حصلنا على خواص تشفيل أفضل بالنسبة للخط والمحرك ، علاوة على المزايا الإقتصادية الناشئة عن قــــالة المفقودات في الخط والمحرك ، إلا أن احتياطات الأمن ، بالنسبة للانسان والحيوان ، يجب أن تزداد بشكل ملحوظ . وتستخدم في

ایطالیا و بلجیکا و بولندا ضغوط مستمرة تبلغ ۳۰۰۰ فولت ، وفی مو نتریال ۲۲۰۰ فولت ، وفی خط باریس ـ أورلیانز ـ میدی ۱۳۵۰ فولت .

وفى حالة استخدام التيار المتردد احادى المرحلة تعمل الخطوط فى النمسا والمانيا والسويد وسويسرا، وكثير من البلدان الأخرى، على ضغط ١٥ كيلوفولت بتردد ٢٠ هرتز، وفي بنسلفانيا على ضغط ١١ كيلوفولت بتردد ٢٥ هرتز. ويحد من قيمة التردد، في هذا القطاع من قطاعات توليد القدرة الكهربية، الصعوبات الجمهة المرتبطة بعملية التبديل، وهي التي يمكن معالجتها بخفض قيمة الترددفي محركات التيار المتردد أحادية المرحلة ذات المبدل (single phase AC commutator motors)، التي تستخدم لتحريك القطارات على هذه الخطوط.


ويستخدم التيار ثلاثى المراحل فى تغذية بعضخطوط النقل للجر الكهربى فى بعض النواحى الجبلية فى ايطاليا ، وذلك على ضغط ٣٦٠٠ فولت بسين الخطوط. ويستخدم خطان هوائيان فى هذه الحالة ، بينما يمثل القضيب الخط الثاث المسراحل. ولا تستخدم محولات فى هذه الحالة لأن المحركات تعمل على ضغط النخط مباشرة . ويكون التردد ١٣٠٠ هرتز ، كما تستخدم الفرملة بالتوليد المرتجع ، وهو ما يمثل احد المزايا الكبرى لهسندا النظام فى النواحى الجله .

همذا ويشير التطور إلى الانصراف عن استخدام التغذية بالتيار المتردد الحدى ثلاثى المراحل ، بينما ينحو بشدة نحو استخدام التغدية بالتيار المتردد المادى ، أى ٥٠ هرتز ، وإلى حدما نحو التغذية بالتيار المستمر على ضغط عالى.

(٤-٧) قوانين الميكانيكا الحاصة بحركة القطار:

(Mechanics of train motion)

تنتقل الحركة من عمود إدارة المحرك، الذي يبذل عزم الدوران T_m كيلو جرام متر، إلى عمود إدارة عجلتي القيادة (Driving wheel axles) ، اللتين تحركان القاطرة على القضبان، باستخدام صندوق تروس لخفض السرعة من n_m لفة في الدقيقة إلى n_m لفة في الدقيقة، حتى يمكن الاستفادة من مزايا المحرك ذي السرعة العالية . يبين شكل (N_m) رسم تخطيطي للمنتج واحد عجلتي



شکل (۱ - ۷)

القيادة (Driving wheel)، وصندوق التروس بينها، حيث r هو نصف قطر الترس الصغير، على عمود إدارة المنتج، R نصف قطر الترس الكبير الراكب على محور إدارة عجلتى القيادة، التى قطر كل منها a ، مقاسة جميعها بالامتار. فاذا كانت قوة الجر (tractive effort) التى محرك كلا من الترسين، عند التقاء حافتيهما كاهومبين في الشكل هي f كيلوجرام، وكانت قوة الجر على عجلة القيادة، التي تحركها على الطريق، هي f كيلو جرام، وباعتباره، ع ها معامل الجودة ونسبة التحويل لصندوق التروس، نجدأن:

عزم الدوران الناشي عن قوة الجر على عمود إدارة عجلتي القيادة ٣

هبارة عن $1 \times f$ أو $1 \times f$ كيلو جرام متر ، وعزم الدوران المعطى على عمود إدارة المحرك عبارة عن $1 \times f$ و بأخذ $1 \times f$ في الحسبان نستطيع الحصول على مقدار قوة الجر ، باعتبار أن القوة المنقولة من المحرك بالكيلو وات $1 \times f$ له عجلتي القيادة تكون بالكفاءة $1 \times f$ ، نتيجة لوجود صندوق التروس ، ووضع القدرة بدلالة عزم الدوران على النحو الآتى :

$$T_m = 974 \frac{P_m}{n_m}$$
 , $P_m = \frac{T_m n_m}{973}$, $T_m = f' \times r$ ($\forall - 1$)

$$T = 973 \eta \frac{P_m}{n} = \frac{d}{2} \times f$$

$$\therefore f = \eta \frac{2 T_{m}}{d} \frac{n_{m}}{n} = \epsilon \eta \frac{2 T_{m}}{d} \qquad (Y - Y)$$

$$T = \eta T_m \frac{n_m}{n} = \eta f' r \times \frac{R}{r} = \eta f' R$$

$$\therefore \frac{d}{2} f = \eta f' R , f = \eta f' \left(\frac{2R}{d}\right) \qquad (Y - Y)$$

تتوقف قيمة قوة الجر، التي يمكن الاستفادة بها، على الوزن الراكب فوق عجلات القيادة، وعلى معامل الالتصاق (Coefficient of adhesion) بين عجلات القيادة والقضبان، الذي يمكن تعريفه على النحو التائى:

الجدول الآتى يعطى قيمة معامل الالتصاق للجرارات الكهربية على القضبان الجافة :

97	78	٤A	44	19	صفر	السرعة ، كيلو متر في الساعة
٠,٠٠	٠١٠٠	۲۱د۰	٤١٤٠	۸۱۲۰	۰۲۵۰	معامل الالتصاق

وإذا حدث وتلطخت القضبان بمادة شحمية ، فإن هذا يؤدى إلى انخفاض معامل الالتصاق إلى حوالى ١٠٠٨ و تبرز فى هذا المضار مزايا أخرى للجر الكهربي على الجر باستخدام القاطرات البخارية ، فينما نجد أن مائة فى المائة من الوزن المجرور يكون را كبا فوق عجلات القيادة فى عربة يسيرها عرك كهربي خاص بها ، وأن سبعين فى المائة أوأ كثر من الوزن المجرور يكون را كبا فوق عجلات القيادة فى القاطرة الكهربية ، نجد أن هذه النسبة يكون را كبا فوق عجلات القيادة فى القاطرة الكهربية ، نجد أن هذه النسبة ذلك فإن هناك من الأسباب ما يدءو الى زيادة قيمة معامل الالتصاق فى المر الكهربي عنها فى الجر باستخدام القاطرة البخارية ، مثل اعطاء المجرك الكهربي عزم دوران ثابت القيمة ، بينما تعطى الآلة البخارية عزم دوران غير الكهربي عزم دوران ثابت القيمة ، بينما تعطى الآلة البخارية عزم دوران غير اللالة البخارية تكون عجلات القيادة مكدسة فى حيز ضيق ، بينما يمكن توزيعها بتوزيع المحركات على طول القطار . وهـذا يعني أن أقصى قيمة ارتفاعا عنها فى حالة الجر الكهربي، تكون أكثر المنظرية . حالة الجر الكهربي، تكون أكثر المناعا عنها فى حالة الجر الكهربي، تكون أكثر البخارية .

يحدد معامل الإلتصاق قيمة النهاية العظمى للتعجيل الذي يمكن أن نحصل عليه على النحوالتالى: اذا كان الوزن المجرور كله را كباعلى عجلات القيادة ، معنى أن القاطرة تجرى بمفردها ، وباعتبار أن التعجيل يبدأ بالسرعة صفر ، فان معامل الالتصاق على حسب الجدول السابق يكون حوالى ٢٥٠٠ . في هذه الحالة تكون أقصى قيمة لقوة الجر Fa كيلو جرام عبارة عن 0.25W ، حيث W هو الوزن الراكب على عجلات القيادة بالكيلو جرام ، وتكون

الكتاة المراد تعجيلها عبارة عن $\frac{W}{g}$ • فاذا كانت a هى العجلة المطلوبة متر الكل ثانية a ، نجد أن .

$$F_a = 0.25 \text{ W} = \frac{W}{g} \times a = \frac{W}{9.81} \times a$$

$$\therefore a = 9.81 \times 0.25 = 2.652 \text{ m/sec}^2 \qquad (Y - \xi)$$

$$= 35.3 \times 0.25 = 8.82 \text{ Km/h/sec}$$

[1m/sec = 3.6 Km/h]

وفى العادة يكون ثلث الوزن المجرور فقط را كبا فوق عجلات القيادة ، مما يعنى أننا نحصل على ثلث هـذه القيمة فقط ، أى حوالى ٨٨٠ متر/ثانية ٢ (يساوى ٩٤٣ مر كيلو متر / ساعة / ثانية) فى الحياة العملية . هـذا ويمكن الحصول على تقصير فى أثناء الفرمالة اكبر من ذلك بكثير ، وقد تصلقيمته إلى حوالى ه كيلو متر / ساعة / ثانية ، حيث أنه يمكن تركيب الفرامل على جميع العجلات .

إذا أثرت قوة جر مقدارها Fa كيلو جرام على كتلة وزنها W كيلوجرام فان قيمة العجلة a الناتجة تتحدد من المعادلة :

$$F_a = \frac{W}{g} \quad a \rightarrow a = \frac{9.81 \times F_a}{W} \quad m/sec^2$$

$$a = 35.3 \frac{F_a}{W} \quad Km/h/sec \quad (\forall - \circ)$$

إن القاطرة الكهربية هي وسيلة التحريك الكهربية التي تسير القطار، وعندما يتحرك القطار فإن هناك كتل تتحرك حركة خطية، وهناك أيضا

كُتل تتحرك حركة دورانية . وتكمن في هــــذه الكتل كلها طاقة حركة اكتسبتها من عمود إدارة المحرك . ويمكن في هذه الحالة حساب عزم الحدافة الكلى المكافي. و(GD2) منسوبا إلى عمود إدارة المحرك ، باستخــدام المعادلة (١٧ – ٦) ، لا يجاد العلاقات المختلفة ،على أساس عزم دوران معين للمحرك، كما سبقت دراسته في وسائل التحريك الكهربية . و نظرًا لأننا نهتم في المرحلة الحالية بالحركة الخطية ، لدراسة حركة القطار، فإن العجلة a المعطاة بالمعادلة (٥ – ٧) ، من أهم المعلومات التي نحتاج إليها في هــذا الشأن ، وهي العجلة الناشئة عن قوة الجر ۚ Fa ، التي ترتبط بعزم دوران المحرك ، Tm ، المبذول على عمود إدارته بالمعادلة ($\gamma - \gamma$) ، عندما نعتبر أن $f = F_a$. ويلاحظ أن دور W في حالة حركتنا الخطية هذه يقابل دور (GD²) في حالة الحركة الدورانية السابق دراستها. وهذا يعنى أن W يجب أن تمثل عزم القصورالذا تي المكافى. لكل من الكتل المتحركة خطيا ، والكتل التي تتحرك دورانيا ، إذا راعينا أن القطار المتحرك بفعل قوة الجر Fa يحتوى على النوعين معا . وفي الحياة العملية يمكن الحصول على الوزن المكافي. بالكيلو جرام .w ، الذي يمثل عــزم القصور الذاتي الكلى المكافىء للقطار المتحرك، الضافة من ٠١/ إلى ٧٠/ إلى الوزن الميت W كيلو جرام (dead weight) للقطلر. وبذلك تصبح المعادلة (٥ ـ ٧) :

$$F_a = \frac{W_e}{9.81} \ a \ Kg \ , a = 9.81 \ \frac{F_a}{W_e} \ m/sec^2$$

$$a = 35.3 \ \frac{F_a}{W_e} \ Km/h/sec \qquad (Y-7)$$

تمثل Fa قوة الجر التي نحتاج اليها لاكساب العجلة a ، وهي لازمــة في المرحلة الاولى لبداية الحركة ، حتى يصل القطار الى السرعة المطلوبة. نحتاج علاوة على ذلك الى قوة جر Fr للتغلب على قوة المقاومة التي يمكن أن تواجه

القطار في خلال حركته، وهي تعطى عادة كنسبه قيمتها عمن وزن القطار specific train) القطار resistance) وتكون عادة دالة للسرعة:

$$F_r = r \times W$$
 (Y-Y)

واذا كان القطار يصعد منحدرا يرتفع عن المستوى الافقى بالنسبة C مقدار الارتفاع عن المستوى الافقى الى المسافة التى يصعدها على المنحدر نفسه ، أى جيب زاوية ميل المنحدر على المستوى الافقى، وتوصف بانها مقدار الانحدار (gradient)]، فلابد من توافر قوة جر ، F للتفلب على مركة الوزن CW ، التى تجر القطار الى أسفل المنحدر. وعندما يكون القطار هابطا المنحدر فان CW تساعد قوة الجر التى تبذلها الحركات ، لذلك تحتسب باشارة سالبة ، وعلى هذا الأساس نجد أن قوة الجر الكلية f بالكيلو جرام اللازم بذلها عموما لتحريك القطار بالعجلة المنتظمة ه مترلكل ثانية عبارة عن:

 $f = F_a + F_r \pm F_c = 0.102 \text{ a W}_e + W_r \pm 1000 \text{ CW} \text{ Kg}$

(Y - A)

تعطى a عادة بالكيلو متر في الساعة لكل ثانية ، وهذا هو الشكل العملي للتعبير عن العجلة في هذه الحالة ، لأنه يبين لنا مقدار الزيادة في السرعة معبرا عنها بالكيلومتر لكل ساعة في الثانية الواحدة ، كما أن w و w تعطيان بالطن ، ويعبر عن قيمة المقاومة w بالكيلو جرام لكل طن ، وعن قيمة المقاومة w بالكيلو جرام لكل طن ، وعن قيمة المقاومة w بالنسبة المئوية ، فتصبح المعادلة (w - w):

$$f = 28.3 \text{ a W}_e + \text{W r} + 10 \text{ CW} \text{ Kg}$$
 ($\forall - 4$)

وذلك على أساس أن وزن القطار بالطن ، والمقاومة r بالكيلو جرام لكل طن و c هي النسبة المئوية للانحدار .

عندما يتحرك القطار بسرعة v كيلو متر/ الساعة بقوة الجر 1 كيلو جرام ، فأنه يحتاج الى القدرة P كيلووات ، حيث نجد أن : . .

$$P = 9.81 \text{ f } \times \text{ v } \times \frac{1000}{3600} \times 10^{-3} \text{ KW}$$

$$= 0.00273 \text{ f v KW} \qquad (Y-V)$$

مشال (۱):

a motor-Coach train weighing 240 tons is accelerated up a gradient of 1 in 250 at a mean acceleration of 2 Km.p.h./sec up to a speed of 50 Km.p.h. Find the required tractive effort in this case and the power output to the driving wheel axles at the end of the accelerating period, provided the train resistance is 5 Kg per ton and the effective weight is 10% more than the dead weight.

نجد في هذه الحالة ، عند استخدام المعادلة (٩ - ٧) أن :

 $a = 2 \text{ Km.p.h./sec} \quad W = 240 \text{ t} \quad W_e = 1.1 \times 240$ We = 261 tons

$$a = 5 \text{ Kg/tons}$$
 and $C = \frac{1}{250} \times 100 = 0.4$

... $f = 28.3 \times 2 \times 264 + 240 \times 5 + 0.4 \times .40 \times .10$

= 17210 Kgs

فى نهاية فترة التعجيل نجد أن القدرة المستفاد بها على عمود ادارة عجلات القيادة ، على حسب المعادلة (١٠ – ٧) عبارة عن :


 $P = 0.00273 \times 17210 \times 50 = 2350 \text{ KW}$

(o - v) منحني السرعة مع الزمن : (v - o)

عكن اعطاء كل المعلومات الاساسية ، الحاصة بتحرك القطار ، من خلال معرفة منحنى واحد ، وهو المنحنى الذي يربط بين السرعة والزمن لجركة القطار في نطاق معين ، يحدد عادة بالتوقف عند محطتين متتاليتين . فالسرعة التي يسير بها القطار عند لحظة معينة يمكن قراءتها من المنحنى مباشرة ، والعجلة التي تتغير بها هذه السرعة ، عند نفس اللحظة ، يمكن حسابها بمعرفة ميل المها للمنحنى عند النقطة المحددة عليه بهذه اللحظة ، كما أن المسافة التي يقطعها القطار بين لحظتين متتاليتين، تمثلها المساحة التي يحصرها المنحنى مع محور الزمن بسين احداثي السرعتين عند هاتين اللحظتين . ويبدأ منحنى السرعة مع الزمن بالاحداثيين صفر للسرعة وصفر للزمن ، وهي النقطة التي تمثل بدء تحرك بالاحداثيين صفر السرعة ومقدار الثواني أو الدقائق للزمن الذي يقطع فيه القطار المسافة بين محطتين ، وهذه هي النقطة التي تمثل توقف القطار عند وصوله إلى المحطة التالية . وتتكرر نفس العملية بنفس الشكل تقريبا بين الحطات المتتالية ، عما يحلنا وتحدة فقط .


هذا و يمكن تقسيم منحنى السرعة مع الزمن الى أربعة مراحل متتالية ، ثمر بها الحركة بين كل محطتين ، سواه كان القطار يسير داخل المدينة ، أو يربط بين المدن المختلفة ، باعتبار أن كل مدينة محطة وقوف . ويكون الاختلاف في مراحل الحركة ، بين داخل المدينة وخارجها ، في المدة التي تستغرقها كل مرحلة ، و نسبتها الى مقدار المدة الكلية بين الوقفتين .

يدأ القطار حركته من السكون بالتعجيل المناسب ، الذي لايسبب ازعاجا للراكبين ، وبحيث يصل الى سرعة معينة ، تتوقف على قدرة الحرك والزمن المحدد لقطع المسافة بين المحطتين، وتسمى الفترة التي تمضى بين بده الحركة والوصول الى السرعة المطلوبة باسم فترة التعجيل (free running)، حيث يسير القطار بمضى بعد ذلك فترة تدعى بالانطلاق الحر (free running)، حيث يسير القطار بسرعة منتظمة بالقيمة التى وصل اليها في نهاية فترة التعجيل وهذه الفترة تستغرق معظم الوقت بدين المحطتين ، بالنسبة للحركة خارج المدن ، واكنها تكون قصيرة عادة ، ويمكن أن تحتى عاما بالنسبة للحركة داخل المدن وعندما نقصل المحركات عن الينبوع تبدأ فترة الارساء (Coasting) ، فيكون يحمل القطار باشئا عن القصور الداتي ، بععل طاقة الحركة التي اكتسبها في حلال المراحل السابقة ، و تبدأ سرعته في الانحفاض نتيجة للمقاومة التي يلقاها في أثناء ذلك و بعد أن تنخفض سرعة القطار الى مستوى معين في فترة الارساء تبدأ فترة الفرمل (Braking period) ، فتعمل الفرامل (كهربية أوميكانيكية أو احداها بعد الأخرى) غلى ايقاف القطار في اللحظة المناسبة عند المحطة التالية . يبين شكلا (٢ - ٧) ا ، ب منحني السرعة مع الزمن بشكله التقليدي في حالتي النقل داخل المدن و خارجها ، حيث يلاحظ أن فترة الانطلاق الحرف عير موجودة في المنحني الخاص بالنقل داخل المدينة ، كما سبقت الاشارة اليه غير موجودة في المنحني الخاص بالنقل داخل المدينة ، كون التعجيل في الأولى منها كما بلاحظ أن فترة التعجيل في الأمن منها كما المنارة الله كما المنارة المنارة الله كما المنارة النه كون التعجيل في الأولى منها كما المنارة النه كون التعجيل في الأولى منها كما المنارة النه كون التعجيل في الأولى منها كما المنارة النه كون التعويل في الأمل المنارة المنارة الله كما المنارة النه كون التعرب في القول داخل المدن و حادي المنارة الله كون التعرب في الأولى منها كون التعرب في المنارة المنارة



(شكل٧ - ٧)

ثابت، حيث نجد أن العلاقة بين السرعة والزمن خطية، وفي المرحلة الثانية يتناقص التعجيل تدريجيا حتى تصل قيمته الى الصفر، لكى يصبح القطار سائرا بسرعة منتظمة، أو لكى تبدأ فترة الارساء. لذلك نجد أن العلاقة بين



يبين العلاقة بين كل من السرعة كمتغير أصلى ، وبين كل من قوة الجر الكلية التي يبذلها المحرك ،متناسبة مع عزم الدوران، والمقاومة التي يلقاها القطاريق أثناء الحركة ، والفرق بينهما ، الذي هو عبارة عن قوة الجر المستفاد مُها في تحريك القطار ، كدالة للسرعة . وعند السرعة ٧٠ تكون مقاومة البدء قد خرجت نهائيا من دائرة المحرك ، ولكن المحرك لم يصل إلى سرعته المعتادة بعد ، بمعنى أن القوة الدافعة الكهربية المضادة لم تصل إلى كامل قيمتها بعا. . وفي خلال زيادة قيمة السرعة من v1 إلى v2 ، وهي السرعة النهائية المقصودة ، تزداد قيمة القوة الدافعة الكهربية المضادة ، فتقل قيمة التيار (ضغط الينبوع v ثابت R_a ، $V = E + I R_a$ ثابت ثابته أيضا) ، مما يؤدى إلى إنخفاض قيمة عزم دوران المحرك تدربجيا ، وبالتالي قوة الجر الكلية التي يبذلها (تحريك القطار . و نظرا لأن القطار سوف ينطلق حرا بالسرعة الثابتة التي الأمور مرتبة بحيث تصبح قـوة الجر الكلية t_2 ، التي التي v_2 يبذلها المحرك عند هذه السرعة ، تساوى قوة الجر المكافئة لما يلقاه القطار من مقاومات لحركته (بما في ذلك مركبة الوزن إذا كان يصعد منحدرا) ، حيث تصبح قيمه العجلة صفرا وبالتالي Fa تساوي صفرا . هذا ، ويؤدي تناقص قيمة العجلة بين v_2 ، v_3 ، v_4 ، v_2 ، ويمة السرعة عند v_2 ، إلى تناقص في قيمة Fa المطلوبة ، مما يتمشى مع هبوط قيمة التيار ، التي تتسبب في انخفاض قيمة قوة الجر الكلية التي يبذلها المحرك بين هاتين السرعتين ، كما سرق ذكره ، وكما هو مبين في شكل (٣-٧)، حيث يلاحظ أن مقاومة القطار تنخفض قليلا مع زيادة السرعة ، ثم تزداد معها بعد ذلك باطراد .

و يمكننا بمعرفة منحنى قوة الجر مع السرعة للمجرك ، وكذلك منحنى مقاومة القطار مع السرعة السابق بيانهما فى شكل (٣-٧) أن نحصل على منحنى السرعة مع الزمن ، وبالتالى المسافة التى يقطعها القطار مع الزمن ، كلم سنوضح فيا بعد . توجد فى منحنى السرعة مع الزمن ثلاث سرعات ذات أهمية خاصة ، الا وهى :

ا — السرعة القصوى (crest speed) ، وهذه أقصى سرعة يصل اليها القطار في خلال رحلته .

ب — السرعة المتوسطة (average speed) ، وهي عبارة عن متوسط قيمة السرعة بين البد. و الوقوف .

حـــــــ السرعة الحسابية (schedule speed) ، وهى السرعة المتوسطة بين الوقفتين، أي مع أخذ فترة الوقوف في الحساب .

(٧ - ٧) منحني شبه المنحرف للسرعة مع الزمن :


(Trapezoidal speed/time curve)

لسهولة الحساب، مع عدم الوقوع في خطأ يذكر ، يمكننا تقريب منحنى السرعة مع الزمن إلى شبه منحرف ، قد يكون ثابت الارتفاع أو متغيره ، كما هو مبين في شكل (٤ - ٧ - ١ ، ب) بالنسبة للحركة داخل المدينة ، كما أنه يكون ثابت الارتفاع ، كما هو مبين في شكل (٤ - ٧ -) بالنسبة السفر بين المدن . في هذه الحالة ، و باعتبار شبه منحرف ثابت الارتفاع نجد أن الحركة تنقسم إلى ثلاث مراحل مبسطة كما هو مبين في شكل (٤ - ٧) : أن الحركة تنقسم إلى ثلاث مراحل مبسطة كما هو مبين في شكل (٤ - ٧) : العجلة المنتظمة ه كيلومتر في الساعة لكل ثانية ، من الصفر إلى ٧ كيلو متر بالعجلة المنتظمة ه كيلومتر في الساعة لكل ثانية ، من الصفر إلى ٧ كيلو متر في الساعة و يقطع القطار المافة S_1

$$t_1 = \frac{v}{a} \text{ secs}$$
, $S_1 = \frac{1}{2} \frac{v}{3600}$ $t_1 = \frac{v^2}{7200 \text{ a}} \text{ Km}$

 $(\forall - 11)$

القطار بانتظام ، بعجلة التقصير المنتظمة b كيلومتر في الساعة لكل ثانية ، و يقطع القطار المسافة Sa كيلومتر ، حيث نجد أن :



$$t_4 = \frac{v}{b} \text{ secs}$$
 , $S_4 = \frac{1}{2} \frac{v}{3600} t_4 = \frac{v^2}{7200 b} \text{ Km}$ (Y-1Y)

حرّ في الفترة الزمنية المتوسطة t_3 ثانية يسير القطار المسافة S_3 كيلو متر بالسرعة المنتظمة v كيلومتر في الساعة ، و يمكننا حساب قيمة t_3 بـ دلالة زمن الرحلة الكلى بين البد، و الوقوف T ثانية ، حيث نجد أن :

$$t_3 = T - (t_1 + t_4) = T - (\frac{v}{a} + \frac{v}{b})$$

$$S_3 = \frac{v}{3600} t_3 = \frac{v}{3600} [T - \frac{v}{a} - \frac{v}{b}] Km$$
 $(V - V)$

باستخدام المعادلات (۱۱ – ۷) إلى (۱۳ – ۷) لإيجاد المسافة الكلية بين المحطتين s كيلومتر نجد أن :

$$S = S_1 + S_3 + S_4$$

$$= \frac{v^2}{7200 \text{ a}} + \frac{v^2}{7200 \text{ b}} + \frac{v}{3600} \text{ T} - \frac{v^2}{3600 \text{ a}} - \frac{v^2}{3600 \text{ b}}$$

$$v^{2} \left(\frac{1}{7200 \text{ a}} + \frac{1}{7200 \text{ b}} \right) - v \frac{T}{3600} + S = 0$$

$$\Theta v^{2} - v T + 3600 S = 0$$

$$((v-1))$$

$$\Theta = \frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} = \frac{(a+b)}{2ab} \qquad (Y-1\xi)$$

المعادلة (١٤ - ٧) ا من الدرجة الثانية في المسافة S بالكيلومتر ، وحلها ____و .

$$v = \frac{T}{2\Theta} \pm \sqrt{\frac{T^2 - 4 \times 3600 \ \Theta S}{2 \Theta}}$$

$$= \frac{1}{2\Theta} \left[T - \sqrt{\frac{T^2 - 14400 \ \Theta S}{T^2 - 14400 \ \Theta S}} \right] \frac{\text{Km/h}}{(\vee - \vee \circ)}$$

أهملنا الاشارة الموجبة لانها تعطى اجابة خاطئة ، حيث أن السرعة $_{\rm v}$. باعتبار ما سبق ، يجب أن تكون أقل من القيمة $_{\rm 20}^{\rm T}$.

نلاحظ أن المعادلة (٧٠ - ٧) تعطى قيمة أقصى سرعة يمكن أن يصل إليها القطار في أثناء المرحلة بين محطتين ، على أساس زمن معين T ثانية تقطع فيه المسافة الكلية S كيلومتر بين المحطتين ، مع استخدام القيمتين b , a كيلومتر في الساعة لكل ثانية في التعجيل والتقصير على التوالى . و بتحديد زمن معين لوقوف القطار في المحطات يمكن معرفة قيمة السرعة الحسابية ، أو يمكن بالعكس تحديد قيمة أقصى سرعة، أو التعجيل اللزم للحصول على سرعة حسابية معينة على خط معلوم ، كما يتبين من المثال التالى :

a train maintains a schedule speed of 40 Km/hr between two stations, which are 2.5 Km apart, when it makes a stop of 25 seconds at each station. The train accelerates at 2.2 Km/h/sec and brakes at 3.5 Km/h/sec. Calculate the value of the maximum speed which the train should attain during the run assuming a trapezoidal sdeed/time curve. Draw the corresponding speed-time curve.

تتراوح قيمتا التعجيل والتقصير ، بما يتناسب مع راحة المسافرين عادة ، في حدود معلومة لهذا الغرض. وبتحديد السرعة الحسابية ، مع زمن الوقوف بالمحطات، يمكن تحديد زمن الرحلة T ،الذي ينظم حركة القطارات على الخطاب ومن ثم تتحدد السرعة القصوى ، التي يجب ألا تزيد عن حسد معين ، تبعا لدواعي الأمن و تعلمات المرور ، وإلا وجب تعديل قيمة السرعة الحسابية للحصول على السرعة القصوى المناسبة . فني المثال المعطى نجد أن :

$$a=2.2$$
 Km/h/sec : التعجيل

$$b = 3.2$$
 Km/h/sec : ltm.

$$T + T = \frac{2.5}{40} = 0.0625 \text{ hr} = 3.75 \text{ min} = 225 \text{ sec}$$

$$T = 225 - 25 - 200 \text{ sec.}$$

$$\Theta = \frac{a + b}{2a b} = \frac{2.2 + 3.5}{2 \times 2.2 \times 3.5} = \frac{5.4}{4.4 \times 3.5}$$
$$= 0.37 \text{ sec.Km/h}$$

السرعة القصوى:

$$v = \frac{1}{0.74} \left[200 - \sqrt{(20)^2 - 14400 \times 0.37} \times 2.5 \right]$$
$$= 49.3 \text{ Km/n}$$

$$t_1 = \frac{v}{a} = \frac{49.3}{2.2} = 22.4$$
 secs
 $t_4 = \frac{v}{b} = \frac{49.3}{3.5} = 14.1$ secs
 $t_3 = 200 - (14.1 + 22.4) = 163.5$ secs.

ـ ٧) حساب منحني السرعـة مع الزمن :

عكننا حساب العجلة a بمعرفة قيمة القوة المعجلة F_a والوزن المكافى للقطار W_c باستخدام المعادلة $(\ \ \ \ \ \ \ \)$. وتتوفر لنا المعلومات اللازمة لحساب قيمة F_a بالمعادلة $(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)$ من منحنى قوة الجر ومقاومة القطار ، المعطيان في شكل $(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)$.


$$F_a = 28.3 \text{ aW}_e = f - F_r - 10 \text{ CW}$$

$$a = \frac{1}{23.3 \text{ W}_e} \left[f - F_r - 10 \text{ CW} \right] \qquad (Y-17)$$

مكننا بعد ذلك الحصول على الزمن كدالة السرعة من العلاقات الميكانيكية البسيطة ، حيث :

$$=\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{t}}$$
 , $\mathrm{d}\mathbf{t}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathbf{z}}$, $\mathbf{t}=\int \frac{1}{\mathrm{a}} \mathrm{d}\mathbf{v}$ (Y - \forall Y)

و بذلك نستطيع أن نرسم منحنى السرعة مع الزمن ، مع مراعاة تغيير الاحداثيان ، بجعل الزمن على المحور الافق والسرعة على المحور الأأسى لتسهيل عاكاة الطرق الحسابية المعطاة سابقا ، و نلاحظ أن التكامل الذي يعطى الزمن كدالة للسرعة ، كما حصلنا عليه في المعادلة (٧٠ - ٧) ، لا يمكن اجراؤه إلا إذا تيسرت لنا معرفة العجلة له كدالة للسرعة ، وهو ما يتعذر في كثير من الاحيان ، لذلك نلجأ إلى الحل باستخدام الطريقة البيانية البيانية (graphical على نفس المنوال الذي سبق شرحه، بالنسبة لإيجاد زمن البده والفرملة في باب وسائل التحريك الكهربي ، باتباع الخطوات الآتية ؛ باللجوء إلى شكل (٣ - ٧) نحصل على العجلة عند السرعات المختلفة و٧ ، و٧ ، وم مراح من المناه المناه المناه المناه على العجلة عند السرعات المختلفة و٧ ، و المناه ا



باستخدام المعادلة (٧- ٧)، ثم ترسم منحى يربط بين $\frac{1}{a}$ كدالة للسرعة v كما هو ممثل في شكل (٥ – ٧)، حيث نجد أن قيمة $\frac{1}{a}$ ثابتة من صفر حتى v وذلك لان v ثابتة بين هذين الحدين ، ثم تزداد قيمة v على أساس أن تبلغ مالانهاية عند v ، لأن قيمة v تساوى الصفر عند هذه السرعة . بتقسيم المساحة تحت المنحني إلى أكبر عدد ممكن من اشباه المنحر فات (أو المستطيلات)، يمكننا أن نحصل على الزمن v اللازم لتغير السرعة من قيمة معينة v إلى القيمة التي تليها v ، كما هو موضح بالشكل ، بحساب مقدار ما تمثله المساحة المحددة بقاعد تي شبه المنحرف ، عند ها تدين السرعتين ، كاحداثيين . وهذا هو التطبيق البياني لحل المعادلة (٧٠ – ٧) ، حيث تمثل المساحة المحددة وهذا هو التطبيق البياني لحل المعادلة (٧٠ – ٧) ، حيث تمثل المساحة المحددة وهذا هو التطبيق البياني لحل المعادلة (٧٠ – ٧) ، حيث تمثل المساحة المحددة وهذا هو التطبيق البياني لحل المعادلة وسلم المحددة وهذا هو التطبيق البياني لحل المعادلة وسلم المحددة وهذا هو التطبيق البياني لحل المعادلة وسلم المحددة وهذا هو التطبيق البياني المعادلة وسلم المحددة وهذا هو التطبيق البياني لحل المعادلة وسلم المحددة وهذا هو التطبيق البياني المحددة وهذا هو التطبيق البياني المعادلة وسلم المحددة وهذا هو التطبيق البياني المحددة وهذا هو التحدد و المحددة و المحددة و المحدد و الم

و بتجميع هذه المساحات يكن معر فة الزمن اللازم $\int \frac{1}{a} dv$ من اللازم المنافر المنافرة التكامل المنافرة المن

للوصول إلى أية سرعة على المنحنى الأصلى في شكل (٣-٧)، وبذلك يمكن رسم منحنى السرعة مع الزمن، كما يتضح من المثال الآني :


مثال محلول :

a train of total weight 130 tons is equipped with 4 motors each rated 300 HP: The following table gives the motor and train resistance characteristics.

Current (amps.)	100	200	300	400	500
Speed (Km/h)	82	50.5	42.5	39.5	35.5
Tractive effort (Kg)	174	714	1322	1935	2540
Train resistance (Kg/ton)	5	4.5	4	4	4.5

The effective weight can be assumed 1.1 times the dead weight!

(The mean value of the motor current in the acceleration period is 450 Amps and the braking retardation is made at a rate of 3.5 Km/h/sec. The distance between the two stations of 1.4 Km runs with an up grade of 0.12 per cent and has to be cut in 130 secs. Calculate the value of the r.m.s. current taken by each motor for the run.



شکل (۲-۷)

يبين شكل (٢-٧) منحى السرعة كدالة للتيار ، ومنحى قوة الجر كدار للتيار أيضا ، و نظرا لأن متوسط قيمة التيار في خلال فـترة التعجيل تبلغ حوالى ٠٥٠ أمبير في كل محرك ، فان قوة الجر التي يبذلها كل محرك ، كما يعطيها المنحى هى ٢٢٣٠ كيلوجرام ، وهى تظل فعالة حتى تصل السرعة إلى ٨٦٦٨ كيلومتر في الساعة ، وذلك بالعجلة المنتظمة ه كيلومتر في الساعـة لكل ثانية . وتكون مركبة قوة الجر ٢٥ ١٥ اللازمة للتغلب على مركبة وزن القطار بسبب صعود المنحدر عبارة عن 156 = 1.1 × 130 مل طن. كيلوجرام . الوزن الفعـال للقطار عارة عن 143 = 1:1 × 130 طن . لكي يمكننا رسم منحني السرعة مع الزمن نقوم أولا بحساب قيم العجلة ه (ثم $\frac{1}{a}$) عند السرعات المعطاة وذلك بايجاد تيمة F_a عند كل سرعة منها باستخدام المعادلة (V-V-V) في كل مرة ، ووضع النتائج في جدول على النحو التالى :


$$a = \frac{F_a}{28.3 \text{ W}_e} = \frac{(f - F_r - 10 \text{ CW})}{28.3 \times 143}$$
$$= \frac{(f - F_r - 156)}{4045} \text{ Km/h/sec}$$

v Km/h	< 36.8	40	45	50	60	70	80
f Kgs	8920	6720	4240	2880	1840	1200	760
$\mathbf{F_r}$	585	520	520	585	585	6 5 0	650
10 CW			156				
Fa	8179	6014	3564	2139	1099	394	- 46
a	2.02	1.495	0.883	0.529	0.272	.0975	0.0114
1	0.495	0.736	1.135	1.929	3.68	10 25	
a	1 1 -						

تحافظ على قيمة التيار ثابتة تقريبا في أثناء البدء بتقليل المقاومة تدريجيا ، فنحصل على قوة جر وبالتالى تعجيل ثابت القيمة مقداره ٢٠٠٧ كيلومتر في الساعة اكل ثانية، حتى تصل السرعة إلى ٨٠٢٣ كيلومتر في الساعة . ويكون اللازم لذلك ، وهو زمن فترة التعجيل الذي تزداد فيه السرعة خطيا ، عارة عن :

$$t_1 = \frac{v}{a} = \frac{36.8}{2.02} = 18.2$$
 secs

وتمثيل مساحية المستطيل، في الجزء الأول من منحى $\frac{1}{a}$ معالسرعة، هذه القيمة ، باعتبار أن كل سم في الرسم 2.5 \times 5 \times 6 ثانية ،



شکل (۷-۷)

 $t_1 = 2.32 \times 2.5 = 5.8 \text{ secs.}$


 $t_2 = 7.335 \times 2.5 = 18,35 \text{ secs},$

 $t_3 = 16.6 \times 2.5 = 41.5 \text{ secs}$

 $t_4 = 17 \times 2.5 = 42.5 \text{ secs.}$

v · Km/h	16 I	36.8	45	55	65	70
t secs,	0	18.2	24	42.35	83.85	126.85

حدد الزمن الكلى بـ ١٣٠ ثانية (على أساس تنظيم حركة القطارات)، كما حددت عجلة التقصير في أثناء الفرملة بـ ٥٣٥ كيلومتر في الساعـة لكل ثانيـة (على أساس إراحة الركاب لكى لا تصيبهم رجات)، وبذلك يمكننا رسم الجزء الحاص بفترة الفرملة من المنحى، وهو عبارة عن خط مستقيم يقطع منحى الزمن عند اللحظة ١٣٠ ثانية، ويميل عليه بالقيمة ٥٣٥ كيلومتر في الساعة لكل ثانية، فيمر باللحظة ١٢٠ ثانية عندما تكون السرعة (١٣٠ – ١٢٠) × ٥٣٥ حرومة في الساعـة . ونظرا لقصر المسافة بين المحطتين ، فلن مروب حـ ٥٩ كيلومتر في الساعـة . ونظرا لقصر المسافة بين المحطتين ، فلن تكون هناك فترة اللانطلاق الحر، وانما توجد فترة إرساء فقط تتحدد على أساس



(شکل ۸ - ۷)

أن القطار يبدأ في تهدئة سرعته القصوى التي وصل إليها تحت تأثير مقاومة الحركة التي يلقاها ، وبفعل مركة الوزن الناشئة عن وجود المنتحدر الأخاذ أخذنا في الاعتبار أكبر مقاومة للحركة وهي ١٥٠ كيلوجوام له يجتماأن عجلة التقصير على كيلومتر في الساعة لكل ثانية في هذه الفترة عبارة عن ؛

$$b_c = \frac{650 + 156}{28.3 \times 143} = \frac{806}{404} = 0.2 \text{ Km/h/sec.}$$

> كل ۱ سم على المحور الافقى تمثل ۱۰ ثوانى كل ۱ سم على المحور الرأسى تمثل ه كيلومتر في الساعة

1 cm² epresents 0.0139 Km

وبذلك نجد أن المسافة ٤ر١ كيلومتر يمثلها على الرسم


$$\frac{1.}{0.0139} = 100.7 \text{ cm}^2$$

ويكون تحديد خط الإرساء بأن ترتفع, تدريجيا بموازاة محور الزمن، ونعد المربعات المحصورة حتى تحصل على الرقم المطلوب للمساحة مع الحط الافقى، ثم نعمل على تعديل ميل هذا الخط بحيت يصبح موازيا للخط المرسوم من قبل، وتكون المساحة المحصورة هى المساحة المطلوبة ، يحدد خط الارساء في هذه الحالة قيمة السرعة القصوى الني يصل الها القطار ، قبل أن يفصل المحرك من اليذوع مباشرة ، وهى عبارة عن نقطة تقاطع خط فترة الارساء مع منحى فترة التعجيل ، وتبلغ في حالتنا هدذه ورب كيلومتر في الساعة . كما يحدد خط الإرساء أيضا قيمة السرعة التي يصل اليها القطار لحظة بد فترة الفرملة، وتمثلها نقطة تقاطع خط فترة الارساء مع خط فترة الفرملة وهى عبارة عن ٥٠٣٠ كيلومتر في الساعة في المسألة المعطاة .

وبذلك نجد أن المرحلة تنقسم الى: ا ـ فترة تعجيل تصل فيها السرعة الى ٥٧٥ كيلومتر في الساعة ، وتستغرق ٣٦ ثانية ب ـ ثم فترة ارساء لمدة ٨٣ ثانية ، وتهبط فيها السرعة حتى تصل الى ٣٦ كيلو متر في الساعة جـ وأخيراً فترة الفرملة التي تستمر لمدة ١٦ ثانية تقريبا فقط ، ويقف في نهايتها القطار.

ل كى نحصل على القيمة الفعالة للتيار يجب عاينا أولا رسم منحنى التيار مع الرمن ، وذلك بالاستعانة بمنحنى التيار مع السرعة ، والسرعة مع الزمن ، كا هو مبين باعلى شكل (٨ – ٧). نربع بعد ذلك احداثيات التيار عن الأزمنة المختلفة ل كى نحصل على منحنى مربع التيار مع الزمن ، الذى نستخدمه لا يجاد القيمة التوسطة لمربع التيار ، كما هو مبين بشكل (٩ – ٧) ، حيث بجد أن القيمة المتوسطة لمربع التيار عبارة عن 2 2 3 $^{$

عبارة عن A 196.2 \times 10^4 \times 10^6 \times 10^6 القيمة هي التي يتوقف علما مدى الزيادة في درجة حرارة المحركات.



شکل (۹ – ۷)

مثال محلول (۲) :

The following characteristics relate to each of two d.c. series traction motors rated at 208 HP with 0.94 efficiency, which are used for driving a 60 ton train, when supplied from 550 V supply:

cunrent (amps)	100	200	300	400
useful torque (Kg.m.)	46	135	240	353
Speed (r.p.m.)	1168	795	668	606

Calculate and draw the speed-time curve and find the value of the r.m.s. current per motor for the run, assuming the following data: distance between two stations covered in 100 secs, const nt train resistance of 5 Kgs/ton, accelerating weight of the train 10% greater than the dead weight, braking retardation at a rate of 3 Km:p.h:/sec, maximum speed attained during the run 55 Km/h, the track runs with a down gradient of 0 1 percent: driving wheel diameter 1050 mms, gear box ratio and efficiency 1: 3.5 and 0:95 respectively. The constant starting current taken by each motor during rheostatic acceleration equals 1.2 times its full load rated current


Tractive effort =
$$\varepsilon \eta \frac{2 T_m}{d}$$
, $\varepsilon = \frac{n_m}{n} = \frac{R}{r} = 3.5$

$$\eta = 0.95, d = 1.05, f = \frac{3.5 \times 0.95 \times 2}{1.05} T_m = 6.33 T_m$$

$$v = \frac{\pi dn \times 60}{1000} = \frac{\pi d n_m \times 60}{1000 \varepsilon} = 0.0566 n_m \cdot \text{Km/h}$$

current (amps,)	1 00	200	3001	400
speed (Km/h)	66	45	37.8	34.3
tractive effort (Kgs)	291:5	£55	1520	2235

يبين شكل (١٠ – ٧) كل من قوة الجر والسرعة مع التيار كما حصلنا عليها في الجدول السابق .



شکل (۷ - ۷)

$$I_{st} = 1.2 I_{f1} = 1.2 \times \frac{208 \times 746}{0.9 \times 550} = 360 \text{ Amps}$$

من المنحى في شكل (١٠ – ٧) نحصل على قوة الجر المناظرة في خلال فترة التعجيل، وهي عبارة عن ١٩٥٠ كيلو جرام .متر لكل محرك

: f (during aceleration) = $1.250 \times 2 = 3900 \text{ Kgs}$

 $10 \text{ CW} = 10 \times 0.1 \times 60 \text{ Kgs}$

 $F_r = 60 \times 5 = 300 \text{ Kgs}$


Net resistance (F_r - 10 WC) = 2:0 Kgs

 $W_e = 60 \times 1.1 = 66$ tons

$$\alpha = \frac{F_a}{28.3 \text{ W}_e} = \frac{(f - 240)}{1868}$$

يمكننامن المعلومات السابقة عمل الجدول الذي نحصل منه على ألب كدالة للسرعة v على النحو التالي:

v (Km/h)	< 35	40	45	50	55	€0
f (Kgs)	3900	2540	1710	1 320	960	760
(F ₁ – 10 CW)		240				
\mathbf{F}_{e}	3660	2300	1470	1080	720	520
a	1.96	1.º32	0.787	0.578	0.386	0.279
l a	0.511	0.812	27	1.732	2.6	3.59



شکل (۱۱ - ۷)


يمكن بعد ذلك رسم المنحى الذي يرط بين السرعة ومعكو من العجلة الله فعلنا في شكل (٧-٧) الحاص المثال السابق ومتابعة الحل على نفس المنوال، ويبين شكل(١١) منحو السرعة مع الزمن المناظر لشكل(٨-٧) في المثال المذكور.

(ثانیا) عمود الادارة الـكهربي (توصیالات التزامن الذاتی)

Electrical Shaft (Selsyn or selfsyn hronous connections)

(٩ – ٧) تكوين عمود الإدارة الـكهربي :

يطلق اسم عمود الادارة الكهربي على مجموعة ،كونة من محركين تأثيريين من ذوات الحلقات الانزلاقية ، تتصلل حلقاتها الانزلاقية معاً ، ويوصل عضواهما الثابتان على التوازى معاً على نفس الينبوع ، كما هو مبين في شكل عضواهما وتستخدم المجموع على هذا النحو في نقل عزم دوران ميكانيكي




شکل (۱۲ – ۲) ۱

معين T_d عند سرعة معينة T_d (قدرة معينة) من مكان ، إلى مكان آخر بعيد بعداً بصعب معه استخدام عمود إدارة ميكانيكى عادى [مبين في الجيز الأسفل من شكل (١٣ ـ ١٧)] ، وذلك بنفس السرعة T_d بالضبط. و يكون عزم الدوران المنقول T_b مساويا لعزم الدوران الأصلى T_d ، إذا أهملنا مفقودات القدرة في خلال عملية النقل.

ويطلق على توصيل المحركين بهذا الشكل اسم توصيل التزامن الذاتي ،

حيث تكون القدرة التي تسرى بين العضوين الدائرين للمحركين عبارة عن قدرة تزامن ، مثل القدرة التي تسرى بين منتجى مولدين متزامنين متصلين على التوازى (كتاب نظريات و تصميم الآلات الكرربية صفحة ١٩٠).

عندما يكون العضوان الثابتان للمحركين متصلين مع نفس الينبوع يتولد نفس الجال المغناطيسي الدائر في كل من المحركين ، الذي يدور بسرعة الترامن الزاوية ، ۵، كما هو مبين بموجتي المجال في شكل (١٢ ــ ٧) ب .



شکل (۱۲ ـ ۷) ب


إذا لم يكن هناك أى عزم دوران دخيل على أى من عمودى الإدارة فى المحركين، فأنها يدوران بنفس السرعة وتكون القوة الدافعة الكهربية المرحلية متساوية تماما فى كل من العضوين الدائرين (نظراً للمائل الكامل بين المحركين) والمرمز لها بالرمز E_{2A} فى المحرك الايمن، وبالرمز E_{2B} فى المحرك الايسر، محيث تصبح الدائرة المكافئة للعضوين الدائرين لكل مرحلة وهما متصلان بالتضاد معاً، كما هو مبين فى شكل (١٠ - ٧) ب.

عند دخول عزم الدوران المحرك T_a على عمود إدارة المحرك الايمن بالسرعة n و وجود عزم الدوران الفرملى T_b على عمود إدارة المحسرك الآخر، يصبح العضو الدائر في هذا المحرك الاخير دائراً بالسرعة n أيضاً ،

بحكم التماثل بين المحركين، ولسكن £ يكون متقدماً على £ بالزاوية 6 كما هو مبين في شكل (١٦-٧) ب، على أساس أن عمود الادارة الايمن عليه عزم دوران فرملي (كتاب عليه عزم دوران فرملي (كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربية صفحة ١٩١)، ويصبح الوضع بالنسبة لدائرتي العضوين الدائرين، كما لو كان على الناحية اليمني مولد متزامن، يغذى على الناحية اليسرى محركا متزامناً، وسرعة الترامن لهما هي ١١، التي يتحتم عليها أن يدورا بها معاً دون تغيير ، على هذا النحو ينتقل عزم دوران معين عند سرعة معلومة ، من عمود ادارة المحرك الايمن الي عمود ادارة المحرك الايسر ، عن طريق سريان قدرة ترامن بين دائرتي العضوين الدائرين المعجركين.

من الواضح أنه عندما يكون التردد واحداً في دائرتي العضوين الدائرين، وعضواهما الثابتان متصلين إلى نفس الينبوع، فإن السرعة تكون واحدة بالضبط في كل من المحركين، وهذا هو عين المطلوب. ويكون سريان القدرة في هذه الحالة، من ناحية إلى الناحية الا خرى، عن طريق القدرة الانزلاقية (slip power) ، التي تسرى بين دائرتي العضوين الدائرين . لذلك فانه عند سرعة التزامن ، حيث تكون الضعوط والتيارات في دائرتي العضوين الدائرين مساوية للصفر ، لا يمكن نقل أية قدرة، وتفشل المجموعة في أداء مهدتها.

وللنغلب على هذه الصعوبة ، نعمد الى ادارة العضو الدائر للمحرك المدار (عزم الدوران مل على عكس اتجاه دوران مجاله المنناطيسي ، حيث يمكن في هذه الحالة نقل القدرة عند سرعة الترامن ، م واذا أردنا نقل القدرة في كل من اتجاهى الدوران المتضادين ، فإننا نستخدم التوصيل مفرد المرحلة ، كل من اتجاهى الدوران المتضادين ، فإننا نستخدم التوصيل مفرد المرحلة ، كما هو مبين في شكل (١٣ ـ ٧) .




شکل (۱۳ - ۷)

(١٠ - ٧) سريان القدرة في عمود الادارة الكهربي ثلاثي المراحل:

نفرض أننا ريد نقل قدرة مقدارها ٤٠ كيلوات وعند السرعة ١٠ ولفة في الدقيقة من مكان الى مكان آخر بعيدعنه ، بحيث يستحيل استخدام عمود ادارة ميكانيكي في هذه الحالة . نحتاج إذا الى عمود ادارة كهربى ، وهو عبارة عن حركين تأثيريين ذوا تا حلقات از لافية متاثلين تماما من جميع النواحي بحيث يكون توصيلها كما سبق شرحه في البند السابق ، وكما هو مبين في شكل (١٢ - ٧) و يكون وضع المحرك الأول في مكان القدرة المراد نقلها ، وكما في المحيث تقوم القدرة المراد نقلها بادارة عضوه الدائر عند السرعة المطلوبة ، إما في المجاه دوران مجاله المغناطيسي، أو في عكس اتجاه دورانه على حسب الأحوال (يتم عكس اتجاه دوران المجال المناطيسي بتبديل توصيل خطين إلى اليذوع) ويكون وضع المحرك الثاني في المكان المراد نقل القدرة اليه بحيث يوصل ويكون وضع المحرك الشاني في المكان المراد نقل القدرة اليه بحيث يوصل ويكون وضع المحرك الشاني في المكان المراد نقل القدرة اليه بحيث يوصل

بيين شكل (١٤ ـ ٧) توزيمات القدرة في كل من اتجاهي الدوران ،

عندماً يكون تردد الينبوع ، ه ذَبْدَبة في الثانية وعدد أقطاب كل من الحركين ستة ، وذلك مع اهمال المفقودات.



شکل (۱۶ - ۷)


هذا ونظراً لأن عمود الإدارة الكهربي عبارة عن مجموعة متزامنة في الواقع ، فأنها يمكن أن تتعرض للاهترازات أو التأرجح ، شأنها في ذلك شأن الآلات المتزامنة (صفحة ٢٥٨ من كتاب نظريات وتصميم الآلات الكهربية) وتخدث هذه الاهتزازات فعلا ، وخاصة عندما يكون الدوران في عكس اتجاه دوران المجال المغناطيسي . ويكون فعل التخميد الميكانيكي كافياً عادة لعدم تسبب هذه الاهتزازات في الازعاج.

(۱۱ - ۷) عمود الادارة الكهربي المعوض:

(The compensating electrical shaft)

الغرض الاساسي من عمود الادارة الكهربي في هذه الحالة ، كما هو مبين

فى شكل (١٥ - ٧)، جعل عمودى الادارة I و II يدوران داعًا عند نفس السرعة بالضبط، فى حين أنها مختلفا التحميل، ويقوم بادارتها محركان M_{II} (M_{I}



شكل (١٥٠)

متك محركا الادارة (driving motors) منحني عزم دوران مع السرعة متاثلين "ماما . و ظراً لان عمود الإدارة الكهربي بجعل عمودي الادارة II , II يدوران بنفس السرعة دائماً ، فان عزم دوران الادارة D لكل من محركي الادارة يكون واحداً ، فيصبح هذان المحركان محملين بالتساوي طوال الوقت.

إذا فرضنا أن عمود الادارة 1 مجمل بعزم الدوران Tai ، وعمود الادارة II بعزم الدوران Tai ، وأن هذا الاخير أكبر من الاول ، نحصل على العلاقات الآتية (راجع شكل (١٥ – ٧):

$$T_D = T_{dI} + T_d \rightarrow \text{ for shaft } I$$

$$T_D = T_{dII} - T_b \rightarrow \text{ for shaft } II$$

$$\therefore T_{dII} - T_{dI} = (T_d + T_b)$$

$$(Y - 1A)$$

وهذا يعنى أن الفرق بين عزمى دوران التحميل على الجانبين ١ يكون دائماً مساوياً لمجموع عزمى دوران المدخل والمخرج لعمود الادارة السكهربي وفي حالة تساوى هذين الاخيرين ، عند اهمال المفقودات ، يصبح الفرق مساويا لضعف أحدها . وهذه حقيقة على جانب كبير من الاهمية ، بالنسبة لتحديد قيمة النهاية العظمي للفرق بين عزمي الدوران ، الذي يمكن العمود الادارة الكهربي أن يعوضه عند نفس السرعة . و تتأثر قيمة النهاية العظمى هذه بطبيعة اتجاه دوران عمود الادارة الكهربي ، هل هو في اتجاه دوران المجال المغناطيسي ، أو عكسه ، حيث يمكن الحصول على قيمة أكبر دوران المجال المغناطيسي .

كذلك تختلف ظروف تحميل محركي الادارة Me Mi و Mi على حسب اتجاه الدوران بالنسبة لاتجاه دوران المجال المغناطيسي ، فعندما يكون الاتجاهين متاثلين يأخذ عمود الادارة الكهربي نصيبه من الحمل محفقاً اياه عن محركي الادارة ، وعندما يكون الاتجاهان متضادين يصبح عمود الادارة السكهربي محملا على محركي الادارة ، مما يزيد من عبنها . ويتضح ذلك من العلاقات الآتية:

عندما يكون الدوران في نفس الاتجاه:

$$T_D = \frac{1}{2} (T_{dI} + T_{dI}) - \frac{1}{2} (T_t - T_d)$$
 (Y-14)

عندما يكون الدوران في اتجاهين متضادين:

$$T_D = \frac{1}{2} (T_{dI} + T_{dII}) + \frac{1}{2} (T_d - T_b)$$
 $(Y - Y \cdot)$

مثال محلول (۱) ؛

Explain briefly with the aid of a neat sketch the function of a compensating electrical shaft. Write down the torque equations relating the driving motor torques, and the load torques to be compensated, for both directions of the rotating field in the induction motors.

In a compensating electrical shaft arrangement the driving machines are two identical D.C. shunt motors, which have both the following torqu espeed characteristic:

Troque (Kg.m.)	125	105	80	50
Speed (r.p.m.)	800	850	900	950

The induction motors are 4—pole machines connected to the same 50 Hz supply, with their rotors running in the direction of the magnetic fields. The lead torques to be compensated are 90 and 140 Kg.m. at a speed of 825 r.p.m. Find the ratings of induction motors, reglecting all losses.

الجزء النظري من السؤال يحل بمراجعة المعلومات المعطاة سابقاً

بالرجوع إلى منحنى عزم الدوران مع السرعة لـكل من محركي الادارة نجد أن عزم دوران الادارة TD لكل منها ، عند سرعة الدوران المعطّاة محد أن عزم دوران الدقيقة ، هو ١١٥ كيلوجرام .متر . وباهال المفقودات نجد أن :

For shaft $I : T_D = T_{dI} + T_{d}$

For shaft II :
$$T_D = T_{dII} - T_b$$

$$T_d = T_D - T_{dI} = 115 - 90 = 25 \text{ Kg.m.}$$

$$T_b = T_{dII} - T_D = 145 - 115 = 25 \text{ Kg.m.}$$

$$n_s = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ r.p.m.}$$
 , $S = \frac{1500 - 825}{1500} = 0.45$

$$P_m = T\omega = \frac{25 \times 9.81}{1000} \times \frac{2 \pi \times 825}{60} = 21.2 \text{ KW}$$

input
$$P_i \stackrel{\text{Co}}{=} P_g = \frac{P_m}{1-S} = \frac{21.2}{0.55} = 39.5 \text{ KW}$$

مثال محلول (۲):

Explain briefly with the aid of a connection diagram how an electrical snaft is used to transmit a certain amount of power at exactly the same speed.

Consider the case of transmitting a torque of 70.75 Kg.m. at a speed of 825 rp m, using two identical induction motors with 4 poles each and their stators connected to 50 HZ supply, for both cases of rotation in and against the direction of the field, and show the flow of power in the stators and rotors of both machines.

الجزء النظرى من السؤال يحل بمراجعة المعلومات السابقة ﴿

(أولا) عندما يكون اتجاه دوران العضو الدائر في الحجاه دُوَرُانَ المجال المغناطيسي:

$$n_s = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ r.p.m.}, s = \frac{1500 - 825}{1500} = 0.45$$

$$\omega = \frac{2 \pi \times 825}{60} = 86.3 \text{ radian/sec}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 157 \text{ radian/sec}$$

بالنسبة للمحرك المدار ، فأن القدرة الداخلة على عمود إدارته المدرة عن:

$$P_{mi} = T\omega = 70.75 \times \frac{9.81}{1000} \times 86.3 = 60 \text{ KW}$$

والقدرة في دائرة العضو الدائر Pcu2 ، وهي التي تسرى من دائرة العضو الدائر في محرك الادارة على الناحية الأخرى ، عارة عن:

$$P_{cu2} = s P_g = s T \omega_0 = 0.45 \times 70.75 \times \frac{9.81}{1000}$$

 \times 157 = 9.1KW

و تكون القدرة الداخلة في الينبوع على هذه الناحية Psi عبارة عن:

$$P_{si} = T\omega_0 = P_{gi} = 70.75 \times \frac{9.81}{1000} \times 157 = 109.1 \text{ KW}$$

Check
$$P_{gi} = P_{mi} + P_{cus} = 60 + 49.1 = 109.1 \text{ KW}$$

بالنسبة لمحرك الادارة:

القدرة التي تسرى من دائرة عضوه الدائر Pcu2 ، كما وجدناها سابقاً ، عبارة عن:

$$P_{cu2} = 49.1 \text{ KW} = s T \omega_0$$

القدرة الخارجة على عمود الادارة Pmo عبارة عن:

$$P_{mo} = \frac{(1-s)}{s} P_{cu2} = \frac{0.55}{0.45} \times 49.1 = 60 \text{ KW, n} = 825 \text{ r.p.m.}$$

القدرة الداخلة من الينبوع لادارة المحرك ٢٠٠٠ عبارة عن:

$$P_{so} = P_{go} = \frac{P_{mo}}{(1-s)} = \frac{60}{0.55} = 109.1 \text{ KW}$$

 $\frac{\text{check}}{\text{check}}: P_{\text{go}} = P_{\text{mo}} + P_{\text{cu2}}, 109.1 = 60 + 49.1 \text{ KW}$

(ثانيا) عندما يكون اتجاه دوران العضو الدائر في عكس اتجاه دوران المجال المغناطيسي:

$$n = -825 \text{ r.p.m}, \quad s = \frac{1500 + 825}{1500} = 1.55$$

 $\omega = 86.8 \text{ radiau/sec}$, $\omega_0 = 157 \text{ radian/sec}$

بالنسبة للمحرك المدار : فإن القدرة الداخلة على عمود ادارته Pmi هي على النسبة للمحرك المداخلة من الينبوع للمساعدة على إدارة المحرك في عكس إتجاه دوران المجال المغناطيسي هي .. P عبارة عن :

$$P_{so} = P_{go} = T\omega_0 = 109.1 \text{ KW}$$

$$= \frac{P_{mi}}{1 - s} = \frac{60}{0.55} = 109.1 \text{ KW}$$

القدرة التي تسرى من دائرة عضوه الدائر Pcu2 إلى العضو الدائر في محرك الادارة عبارة عن با

 $P_{cu2} = T\omega_0 \, s = 70.75 imes 157 imes 1.55 = 169.1 \, {
m KW}$ بالنسبة لمحرك الادارة : القدرة التي تسرى في دائرة عضوه الدائر : كما وجدناها سابقا عبارة عن :

 $P_{cu2} = 169.1 \text{ KW}$

القدرة الداخلة في الينبوع: ٢عبارة عن :

 $P_{ei} = T\omega_{\circ} = 109.1 \text{ KW}$

القدرة المعطاة على عمود الادارة عند السرعة ٨٢٥ لفة في الدقيقة عيارة عن:

$$P_{mo} = \frac{1-s}{s} P_{cu2} = \frac{0.55}{1.55} \times 169.1 = 60 \text{ KW}$$

(ثالثا) المحركات التأثيرية الحطية

Linear Induction Motors


(٧٠١٠) منشأ المحركات الحطية:


لقد كان الاهتمام بوسائل الجر الحكهر بى (Electric Traction) ناشئا في البداية بسبب التحاجة إلى وسائل مواصلات أكثر سرعة وأقل تكافة واحتياجا إلى الصيانة من وسائل النقل بالآلات الحرارية المتاحة . وكان لمحرك التيار المستمر دور كبير في هذا المضار ، يتلوه في ذلك المحركات التأثيرية . ومحرك التيار المستمر يفضل المحرك التأثيري من حيث سهولة التحكم في

سرعته ، ولا يعيبه سوى احتوائه على المبدل ، الذي يعد من أعقد الأجزاء تركيباً في الآلات الكهربية وأكثرها حاجة إلى الصيانة والرعاية.

ولكن نظراً لأن سرعة المحركات السكهربية تكون محدودة بسبب اعتبارات التصميم ، التي تتعلق مقادير القدوى المركزية الطاردة اعتبارات التصميم ، التي تتعلق مقادير القدوى المركزية الطاردة المسترات التصميم المؤترة على الملفات الراقدة في المحارى (هندسة الآلات الكهر بية صفحة المكهر بية صفحة المحرك الكهر بية صفحة المحرك الكهر بية الحمد وس (۲۹۶) فقد ظلت الحاحة ملحة إلى استحدام صندوق بروس (۲۹۶) لنقل الحركة من عمود إدارة المحرك الكهر في إلى عمود ادارة العجل في وسيلة النقل ، بسرعات قد تكون أعلى كثيراً من سرعة المحرك نفسه ، ومع ذلك فقد ظلت السرعات ، التي يمكن الحصول عليها بهذه الوسيلة ، أقل كثيراً من مستلزمات التطور في تكنولوجيا العصر الحديث ، بسبب الاجهادات الميكانيكية غير المحتملة بالنسبة لصندوق التروس ، والتا كل الفظيع الذي يمكن أن يعانيه ، اذا زادت السرعة عن حد معلوم .

عند دلك شر و كر و استحد مرح كات الهربيه و لدفع و سيلة النقل في هير اها مناشره السرعات الكبر و المطلو به و دول الحاجة الى و سيط و لم يكن في هيده الفكرة أبه على و في المحرك الكبر بي تكول دائماً على سطح معرود و هدا يوحى بال أية آلة كهربية دوارة عكن انتاجها على صورة آلة خطبه باستخدام رقائق حديد مستطيلة ولا من الرقائق المستدرة ، توضع في عجاربها أبواع مشابهة من الملفات و ويحل القوة والعجلة الخطية ، في هذه الحالة ، محل عزم الدوران والعجلة الدائرية في المحرك المدوران والعجلة الدائرية في المحرك المدوران ويبين شكل (١٦ - ٧) المنظر المحرك الخطى بالمقارنة مع المحرك العادى المبين في بمن نفس الشكل.





شکل (۲۷ - ۷)

هذا وتوجـــد محركات خطية من أنواع مختلفة (تأثيرية ومستمرة ومترامنة .. الخ)، نختص منها بالذكر هنا المحركات التأثيرية الخطية فقط .

(١٣ – ٧) المجال المغناطيسي السيار

(Travelling magnetic field)

عند مرور تيارات مترنة ثلاثية المراحل في ملفات ثلاثية المراحل ، ينشأ مجال مغناطيسي دائر ، كما سبق بيانه في مواطن كيثيرة . ويكون منحنى القوة المدافعة الكهربية ، وكذلك منحنى كيثافة الخطوط المغناطيسية ، موزعا على شكل جيبي حول الثغرة الهوائية ، كما تنص على ذلك المعادلة (١ – ٣)، وتكون سرعة دوران المجال المغناطيسي هي سرعة الترامن ، كما أن السرعة المحيطية ، لهذا المجال تتحدد بنا على ذلك بالقيمة ،

$$v_s = \frac{\pi Dn_s}{60} = \frac{\pi p \tau_p n_s}{\pi 60} = 2 f \tau_p$$
 (Y-Y1)

حيث p هو عدد الأقطاب الكلى ، بدلا من 2p فى المحرك المعتاد.


من الواضح أننا نحصل على المحرك الخطى ، المبين فى شكل (١٦ – ٧) أ من المحرك الدوار، المبين فى شكل (١٦ – ٧) ب ، بقطع هذا الأخير فى العضو الثابت والعضو الدائر فى اتجاه نصف قطرى، ثم فرده فيكون الجزء العلوى فى (أ) هو العضو الدائر المفرود، ويكون الجزء السفلى هو العضو الثابث المفرود، وفى هذه الحالة يصبح المجال المغناطيسي الدائر سائراً في الثغرة الموائية بين الجزءين ويطلق عليه اسم المجال المغناطيسي السيار، وتكون سرعته الخطية هى نفس السرعة المحيطية المعطاة بالمعادلة (٢١ – ٧)، وهى سرعة النزامن بالنسبة للمحرك الخطى.

ويلاحظ أننا نستطيع الآن تحديد بداية ونهاية لكل من نوعي الملفات في المحرك الخطى ، بينها كانت هذه الملفات ذات صفة مستمرة في المحرك المعتاد، بسبب وجودها على محيط دائرة ، وهو ما لا أول له ولا نهاية ويقتضي الأمر ، بالنسبة للمحرك الخطى في هذه الحالة ، أن يكون أحد جزويه ممتداً بحيث يتحرك عليه الجزو الآخر مع المجال المغناطيسي السيار، لكي تتم الصورة على أساس مماثل للمحرك المعتاد.

(١٤ ـ ٧) المحرك الخطى ذو العضو الثابت القصير والمحرك ذو العضو الدائر القصير :

(Short stator and short rotor linear induction motors)

قد يكون الجزء الممتد في المحرك الخطى هو المقابل للعضو الدائر في المحرك المعتاد فيطلق عليه اسم المحرك اليخطي ذي العضو الثابت القصير ، وقد بكون الجزء الممتد هو المقابل للعضو الثابت ، فيطلق عليه اسم المحرك الخطى ذى العضو الدائر القصير ، وفى الحالة الأولى توضع الملفات ثلاثية المراحل، التى توصل الى الينبوع ثلائى المراحل ، على العضو الثابت القصير ، ويكون العضو الممتد مكونا من قضبان ، مناظراً لنوع القفص السنجابى فى ويكون العضو المعتادة ، كما هو مبين فى شكل (١٧ - ٧) ا . ويراعى أن



(شکل ۱۷ - ۷)

يكون العضو القصير مغطى فى خلال الحركة دائمًا بقضبان القفص السنجابي.

وتوزع الملفات ثلاثية المراحل على العضو الثابت الممتد في الحالة الثانية، بينا يكون العضو القصير من نوع القفص السنجابي، كما هو مبين في شكل (٧ – ٧)ب. ومن البديهي أن هذا النوع يستخدم في الحالات التي يكون فيها العضو الممتد ذا طول محدود، أي عندما تكون الحركة على المدى القصير. ويراعى أن تظل الملفات في خلال الحركة مغطاة داعاً بقضان العفص السنجابي على العضو القصير.


ونظراً لأن الحركة بين العضوين كون نسبية ، بصرف النظر عن أن يكون أي العضوين هو المتحرك والآخر هو النابت ، كما هي الحال بالنسبة

المحرك المعتاد، فإنه يمكن أن يكون العضو المحتوى على قضبان القفص السنجابي في كل من ١، ب (شكل ١٠ - ٧) هو الجزء المتحرك في الحالتين.

هذا ، وقد ذكرنا أن أحد العضوين ، وهو الممتد في شكل (١٥-١) ا ، يتكون من قضبان على نمط القفص السنجابي في المحركات المعتادة ، وقد كان ذلك من قبيل التشبيه ، ولتقريب الحقائق من ذهن القارى ، وفي الحقيقة أن مثل هذا الرضو يصنع عادة من الواح ممتدة من الالومنيوم (على أساس أنه أرخص تكلاءة من النحاس) وبوجد حالياً بعض الاتجاهات لصنع العضو الممتد من ألواح الحديد (سائك خاصة ذات معامل مقاومة محدود يقدر محوالي ١٥ × ١٠ - ٨ أوم متر مربع / متر بالمقارنة بحوالي ١٥ × ١٠ - ٨ أوم متر مربع / متر بالمقارنة بحوالي ١٠ × ١٠ - ٨ أوم متر مربع / متر بالمقارنة بحوالي ١٠ × ١٠ - ٨ أوم الغرض من ذلك هو رخص التكاليف ، الى جانب الحصول على مسار ذي معاوقة مغناطيسية صغيرة للحطوط المجال المغطسة ، ويعمل على تحسين معامل القدرة .

(١٥-٧) العضو الثابت مزدوج الجانبين :


يبين شكل (١٨ - ٧) طريقة تطور المحرك المعتاد حتى نصل الى المحرك ذى العضو الثابت مزدوج الجانبين . الجزء ايبين المحرك المحطى المناظر للمحرك المعتاد ، كاحصلنا عليه فى البداية ، حيث يكون العضو الثابت ملفوة ، ويكون العضو الدائر عبارة عن نظير القفص السنجابي ، وهو فى هذه الحالة على شكل سلم من القضبان الموصلة (Conducting ladder) ذى بطانة من الحديد لتكملة الدائرة المغناطيسية . الجزء ب يبين كيف يمكن أن يتظور ذلك ، فتصبح السكة نفسها ملفوفه ، وهو امر غير عملى لما يتكلفه ذلك من نفقات ، فتصبح السكة نفسها ملفوفه ، وهو امر غير عملى لما يتكلفه ذلك من نفقات باهظة . وهذا يؤدي إلى التطور المبين فى الجزء (ج) حيث تصبح السكة عبارة عن مجرد رقائق من نظير للعضو الثابت من الناحية الاخرى ، ولكنه عبارة عن مجرد رقائق من الحديد لتكملة الدائرة المغناطيسية . الجزء د يبين كيف يصبح المحرك ذا عضو الحديد لتكملة الدائرة المغناطيسية . الجزء د يبين كيف يصبح المحرك ذا عضو




شكل (۱۸ - ۷)

ثابت مزدوج الجانبين بعد لف هذا الرقائق بملفات مماثلة لملفات العضو الثابت، وذلك للاستفادة بها كهر بياً ، الى جانب الاستفادة من وجودها مغنا طيسياً.

يبين شكل (١٩-٧) كيف يكون العضو الثابت مزدوج الجانبين محمولا على المركبة ، لكى يسير بحذاء السكة المكونة من ألواح موصلة ، وذلك عندما تكون هذه الألواح في وضع رأسي ، كما في الجزء ا ، وعندما تكون الالواح في وضع افقى ، كما في الجزءب .





شڪل (١٩)

(٧-١٦) بعض المبادئ الأساسية الحاصة بالمحركات التأثيرية الخطية:

تبين المعادلة (٢١ -٧)، التي حصلنا عليها في بند (٢٠-٧)، سرعة النزامن الحطية للمحرك بدلالة النزدد والخطوة القطية . و يمسكن أن يسكون عدد الاقطاب في المحرك الحطى فردياً أو زوجياً ، ولذلك رمز نا إليه في هدده المعادلة بالرمز و ، بدلا من ٤٤ كما كمنا تفعل مع المحرك المعتاد . هذا و يكون الإبتدائي في المحرك المحطى هو العضو الذي يوصل إلى الينبوع ، والثانوي هو العضو الآخر ، و يمسكن أن يسكون أي منها هو العضو الثابت . وهناك ثلاثه أنواع مميزة من المحركات الخطيمة وهي : (١) آلة القوة ، وهي خاصة بانتاج قوة دفع في حالة السكون ، أو عند سرعه منخفضة علي مدى مسافة

قصيرة ، وتصنع بأحجام صعيرة . (٢) ألة الطاقة ، وهى خاصة باعطاء طافة حركة لـكتلة بتعجيلها من السكون الى سرعة عالية على مدى مسافة معينة . (٣) آلة القدرة ، وهى خاصة بنقل الكتل ، عند سرعات عالية فى العادة ، و بمعامل كفائة قدرة عالى نسبياً .

يكون طول الموجه 1 فى المحرك الخطىءبارة عن ضعف طول الخطوة الفطية وحد الفطية عندما يسكون طول الموجة متر واحد والتردد ٥٠ ذبذبة فى الثانية ، فانه تطبيقاً للمعادلة (٢١–٧) تكون سرعة النزامن عبارة عن :

$$v_s = \lambda f = 2 \tau_p f = 1 \times 50 = 50 \text{ m/sec}$$

= 50 × $\frac{1}{1000}$ × 3600 = 180 Km/h

وهذا يعنى أن سرعة النقل بآلات القدرة تكون عالية. وهذه هي سرعة الحجال المغناطيسي للعضو الثابت ، أما سرعة العضو الآخر v وهو الذي يطلق عليه اسم الجاري (runer) في هذه الحالة ، فهي ترتبط مع سرعة الترامن ومعامل الإزلاق g بنفس العلاقة كما في المحرك المعتاد ، أي أن :

$$v = v_s (1 - S) \qquad (\gamma - \gamma \gamma)$$

ويكون تقسيم القدرة المنقولة عبر الثغرة الهوائية $P_{\rm g}$ الى قدرة ميكا نيكية $P_{\rm m}$ ، ومفقودات نحاسية في ملفات العضو الدائر $P_{\rm cu2}$ ، بنفس النسبة كما في المحرك المعتاد أي S:(S-1):1

يختلف المحرك الخطى عن المحرك المعتاد من ناحيتين رئيسيتين : (أولا) أن تيار المغنطة في المحرك الخطى يكون اكبر كشيراً بسبب وجود ثغرة هوائية

گبیرة و (نانیاً) أن معالم المحرك الخطی شختص طبیعتها بعدم الاستمراد ، مما یؤدی الی تشوهات فی منحنی توزیع المجال المغناطیسی ومفقودات طرفیة (edge losses) • هذا و یمكن إستنتاج خواص التشغیل للمحرك العنطی علی أساس دارة مكافئة تشبه فی تكوینها دائرة المحرك المعتاد المكافئة ، و یكون استخدمها لیزویت و یكون استخدمها لیزویت (مرجع رقم ۲۲) .

مسائل متنوعة

- 1. A 6-pole induction motor is supplied by an 8-pole alternator running at 750. r.p.m. If the motor slip is 3% what is its actual speed
- 2. If an ε -pole induction motor running from a supply of 50 c/s has an e.m f. in the rotor of frequency 1.5 c/s. determine (i) the speed of the motor, (ii) the slip.
- 3. A 3-phase 50 c/s induction Motor with its rotor star connected gives 10, volts root square at standstill between slip rings at open circuit. Calculate the current in each phase of the rotor winding when joined to a star c nnected load each limb of which has a resistance of 10 chm and reactance of 10 ohm. The resistance/phase of the rotor winding is 0. 2 ohm, and its reactance at standstill is 10 ohm. Calculate the current in each rotor phase when the slip rings are short circuited and the motor is running with a slip of 5 %.
- 4. A500 volt, 50 c/s, 3-phase I.M. (induction motor) develops 20 H.P. inclusive of mechanical losses when running at 985 r.p.m. the power factor being 0.87. Calculate (a) the slip (b) the rotor copper losses (c) The total output if the stator losses are 1500 watts, (d) the line current (e) number of cycles per minute of the rotor E.M.F.
- 5. 3-phase I M. has synchronous speed of 250 r.p.m. and a 4% slip at full-load. The rotor has a resistance of 0.02 ohm per phase and a standstill leakage reactance of 0.15 ohm/phase. Calculate (a) The speed at which maximum torque is developed, (b) The ratio tf maximum to full-load to que.

- 6. A 35 H.P., 4-pole, 50 c/s, 1 M. has its full load torque at a slip of 2%. The maximum torque = 2,5 full load torque. Find the relation be tween the torque and slip. Draw the torque-slip characteristic.
- 7. An I.M. has a rotor reactance/phase at standstill of 0.3 ohm. plot curves of torque as o/o ge. of maximum torque to a base of slip for constant rotor resistance:
 - a) 0.08 Ohm b) 0.8 Ohm. respectively:

That curves of rotor current, if the standstill voltage is 300 volts/phase. The frequency of the supply remains constant.

- 8: I.M carries a rotor current per phase of 10 amps., when the slip = 5%. If the rotor effective resistance is 0.1 ohm/ph. determine the internal power developed/ph., the copper losses and the rotor input.
- 9. A spuirrel cage I.M. has two rotor cages, one with an effective resistance and standstill reactance 0.6 and 0.8 respectively. The other rotor cage has an effective resistance and standstill reactance of 0.3 and 3 ohins respectively. Plot curves of torque due to each winding and the total torque on a base of slip.
- 10. A 3 phase squirr 1 cage I.M. rated 2 KW, 500 V, 50 cycles with 4 poles gave the following load readings at 500 V.

Load (apporx)	4/4	3/4	1/2	1/4
Pi KWS	105	79.5	52.5	26.3
Ii Amqs	143	107	75	49
Slip %	3.4	2.55	1.7	0,85

Resistance industried at 20° C between stator terminals = 0.118 ohm .

Friction and windage losses = 1.3 KW, from losses = 1.9 KW.

Calculate and draw for a temp. of stator winding 75°C the characteristics of the mo'or, i.e. current, efficiency and output as functions of the input. (L.U..

- 11. A 3 phase, 6 pole induction motor is supplied from 50 c/s supply. The slip ring rotor is star connected and has an induced E,M F of 110 V between slip rings at standstill on open circuit with the normal voltage applied to the statot. The resistance end standstill reactance of each rotor phase are O.1 and O.9 ohm respectively. The Full lood speed is 960 r.p.m. Calculate for full load:
 - (a) the rotor copper losses.
 - (b) the total mechanical power developed.
 - (c) the torque in kg.m.
- (d) the maximum torque in kg.m. and the slip at which it occurs. Neglect stator drop. (Stator to totor turns ratio is 2).
- 12. Derive the relationships between power output, rotor losses and speed in an induction motor.
- A 6-pole, 400-volt, 3-phase, 50-c/s induction motor has a star-connected stator having a resittance of 0.08 ohm/phase. When the motor is running unloaded, the input is 1.2 kw, of which 0.4 kw, is friction and windagé loss. (Neglect copper loss.) Calculate (a, the rotor copper loss and (b) the horsepower output of the motor when running at 940 r.p.m. and taking an input of 42 kw at 0.86 power factor: (L.U.)
 - 13: Explain the relationships between the power output,

speed and rotor losses in a polyphase induction motor. What is the effect of varying the resistance of the rotor circuit when a given torque is being developed.

A 6-pole induction motor running at 960 r.p.m. on a 400-volt, 3-phase supply of frequency 50 c/s takes a current of 71.5 A at 0.85 power factor. The stator winding, star-connected, has a resistance of 0.0783 ohm/phase. If stator iron loss is 0.8 kw and friction plus windage losses are 0.4 kw total, calculate (a) the output torque at the pulley and (b) the rotor copper loss.

14 The power input to a 500 volt, 50 c/s, 6 pole, 3 phase induction motor running at 975 R.P.M. is 40 K.W. at 0.88 power factor. The stator losses are 1.0 K.W. and the friction and windage losses total 2.0 K.W. Calculate: (a) the slip. (b) the line current, (c) the brake horse power: (d) the rotor copper losses, (e) the efficiency, (f) if the rotor resistance is 0.2 ohm per phase, calculate the external resistance per phase which must be added to lower the speed to 850 R.P.M. with the same full load torque.

has a final output of 500 H.P when connected to 2200 V, 50c/s supply and runs with a slip of 3%. The stator losses are 7 KW and the mechanical losses are 8 KW. If the power factor is 0.88 find the line current, the full load torque and the speed of the motor.

If the equivalent rorot reactance per phase, referred to the stator, is 2 ohms, find the value of the maximum torque and the approximate value of the speed at which it occurs. Neglect voltage drop on the stator side.

- 16. A 3-phase 6-pole induction motor running from a 50-c/s supply has an input of 32kw when delivering full-load output. On no-load the input is 1 kw, of which 250 W are windage and friction losses. Copper loss under these conditions may be neglected. On carrying out a locked rotor test with full-load current circulating, the input is 2.5 kw, of which 1.5 kw is stator copper loss. (Iron losses are negligibe) Calculate the full-load output and speed. (L.U.)
- 17. A 4-pole induction motor running from a 50 c/s supply has an input of 32 kw when delivering full-load output, On noload the input is 1 KW, of which 250 W are windage and friction losses. Copper loss under these conditions may be neglected. On carrying out a lock d-rotor test with full-load current circulating, the input is 2.5 kw of which 1.25 kw is stator copper loss. (Iron losses may be neglected under these conditions:) Calculate the full-load sh ft output and speed.(L.U.)
- 18. Explain briefly of the principle action of a 3-phase induction motor. Distinguish between cage rotor and wound rotor motors and give an account of their operating characteristics:

Neglecting the impedance of the stator winding, derive an expression for the torque developed by the rotor of a 3-phase motor in terms of the slip and the rotor constants when the stator winding is supplied at constant voltage, r.m.s. and frequency. Show that the maximum torque developed is independent of the rotor resistance.

19. A 3-phase induction motor has a rotor resistance per phase of R, and a standstill leakage reactance per phase of X. The phase supply voltage is V. The resistance and leakage

reactance of the stator winling are negligible. If this motor operates at a fractional slip of S and torque developed is T, prove that:

$$T = k.S.V^2 R/(R^2 + S^2X^2)$$

where k is a constant.

Such a motor, when connected to a 400 - V supply, has a starting torque equal to the full - load torque, and a slip of 4 per cent at full load. If the supply voltage is reduced to 330 V, determine:

- (a) the starting torque in terms of the full load torque.
- (b) the slip when the motor is rotating and developing full-load torque.

Assume that at full - load slip the leakage reactance of the rotor is small compared with its resistance.

20. Explain, briefly, with the aid of connection diagrams two methods used in practice for starting 3 phase squired cage induction motors. (L. U.)

Adelta connected, 3 phase, 220 V, 50 c/s squirrel cage induction motor has 4 pol s and runs at a speed of 1440 r.p.m when it develops an output of 15 H.P. The power factor is 0.85, the m chanical lesses are 0.75 H.P, and the stator losses are 1200 watts.

- (a) Calculate for this load the slip, the rotor copper losses, the efficiency, the torque and the line currents.
- (b) Find the value of the maximum torque if it were developed at 1100 r.p.m.

21. Explain two different methods for starting a squirrel cage induction motor.

A 6 pole, 3 phase induction motor develops 30 H.P., including mechanical losses of 2 H.P., at a - speed of 950 r.p.m. on 550 V, 50 cycle mains. The power factor is 0.89. Calculate for this load (a) the slip; (b) the rotor copper loss; (c) the total input if the stator losses are 2000 W; (b) the efficiency; (e) the line current; (f) the number of complete cycles of the rotor e.m.f. per minute.

- 22. A 6 pole, 50 C/S, 3 phase induction motor running on full load develops a useful torque of 120 lb. ft. and it is observed that the rotor e.m.f. makes 90 complete cycles per minute. Calculate the B.H.P. if the mechanical torque lost in friction be 10 lb. ft. Find the copper lossin the rotor windings, the input to the moror and the efficiency. Stator loss = 750 watts.
- 23. A squirrel cage induction motor runs at aslip of 5% at full load. Assuming the rotor resistance is independent of rotor frequency and neglecting rotational losses and stator impedance.
- a) Compute the ratio of the starting torque to the full load torque.
- b) Compute the ratio of the maximum torque to the full load torque and the slip at which maximum torque occurs.
- 24. A 4 pole, 50 C/S, 3-phase induction motor has rotor resistance per phase of 0.02 ohm and reactance of 0.12 ohm per phase, what is the value of speed at maximum torque? Find the amount of external resistance per phase required to be inserted to obtain 75% of maximum torque at starting.

25. A three — phase, slip rings, induction motor is used to drive a fan. The motor is 20 HP,16 pole, working at 50 C/S, the full — load slip is 0.03, and the resistance measured between 2 slip rings = 0.04 ohm at stand still. The (slip / torque) curve of the motor is assumed o be a straight line.

This motor is required to drive a fan. The fan requires a torque of 8000 NW — mt. to be driven at a speed of 280 r.p.m. and in general its torque is proporational to the square of its speed.

- a) What value of a resistance which must be inserted in series with each rotor winding so that the I. M. drive this fan at a speed of 320 r. p.m.?
- b) What is the percentage overloading at this condition? 26. A300 H. P., 3000 volts, 3 phase I. M. has a magne-tizing current of 20 amps. at 0.10 power factor & a short circuit (or block) current of 240 amps. at 0.25 power factor. Draw the circle diagram, determine the power factor at full load & the maximum H. P.
- 27, Draw the circle diag. for a 20 H. P., 440 volt, 50 c/s, 3 phase I. M. from the following test figures (line values.).

No load: 440 volts, 10 amps, power facror 0.2

Short circuit: 200 volts, 50 amp, power foctor 0.4

From the diagram estimate (a) the line current & power factor at full - load b) The maximum H. P. c) The stalling torque. Assume the rotor and stator I^2R losses on short circuit to be equal.

28, The following particulars apply to a 200 H.P., 3- phase

25 c/s, 5000 volts I. M. with stator and rotor winding star connected. Turns per phase, stator = 576 $R_1=3.6$ ohm, $R_2=0.03$ ohm, $X_1=16$ ohm, $X_2=0.07$ ohm. No load current = 6 amps. at 0.07 p.f. Draw the circle diagram & determine from it the starting torque on full voltage with the rotor short circuited, the full load current & power Factor:

- 29. A delta connected, 3 phase, 220 V, 50 c/s, 4 pole induction motor develops 10 brake H.P. at 1450 r.p.m. and 0.8 power factor. The mechanical losses are 0.6 H.P. and the stator losses are 740 watts.
- (a) Calculate for this load the slip, the rotor copper losses, the efficiency and the phase current:
- (b) Find the ratio of the starting to full load current when the motor is started with a star delta switch, given that the motor takes a short circuit current of 50 amps when 110 V are applied to the stator in delta connection.
- 30. Draw the circle diagram for a 5 H. P. 200 V, 50 s/s, 4 pole, 3 phase: star connected induction motor from the following test data: -

No load: line voltage 200 V, line current amps, power input 350 watts. Short circuit: line voltage 100 V, line current 29 amps, power input 1700 watts.

Estimate from the diagram the full load current, power factor and torque assuming the stator copper losses at standstill to be equal to the rotor copper losses.

31. A 6 - pole 3 - phase induction motor takes 21 A and 1.55 kW when running unloaded on a 440 volt 3 - phase 50 c/s

100

Ball . 1 . 16

supply: With the rotor locked and the stator input voltage reduced to 110 V, the current taken is 60 A and the power input is 8.3 kW: The friction loss is known to be 400 W and the resistance of the delta connected stator is 0.45 ohm / phase:

Construct the circle diagram for the motor on squared paper and obtain from it the input current and power factor when the motor is delivering 50 b. h. p. Determine also the maximum torque developed with the rotor short - circuited and the speed at which this is obtained.

32. A 40 H.P. 500 V, 6 pole, 3 phase, 50 c/s delta connected induction motor gave the following test results: No load — line voltage 500 V, line current 18 A, total input 1200 W. Short cirrcuit - 250 V (line value), line current 100 Å, total input 11000 W.

The resistance per phase of the stator winding io 0.6 ohm and of the rotor winding 0.15 ohm. The stator to rotor turns ratio is 2. Draw the circle diagram and find (a) the full load line current and power factor, (b) the maximum output and the maximum torque, (c) the starting torque with the rotor short circuited.

33. A 3 - phnse, 300 H.P., 50 cycles / sec., 20 poles, 3000 volt induction motor has the stator winding connected in star and the rotor winding in delta.

There are 180 slots and 10 conductors per slot on the stator and 240 slots and 2 conductors per slot on the rotor.

Neglecting the drops due to the stator resistance, and leakage

reactance, calculate the flux per pole, rotor E.M.F. when stati-onary and when runnin with a slip of 2%.

- 34. A 3 phase, 50 cycles / sec., 500 volt slip ring induction motor has both stator and rotor windings star connected, the ratio of rotor to stator turns being 0.7. The stator resistance per phase is 0.2 ohms and its leakage inductance per phase is 0.003 H. Determine, neglecting stator resistance and leakage reactance as Well as the magnetising current;
- a) The rotor current, power factor, torque and torque angle during starting on normal voltage with the slip rings short circuited.
- b) The stator and rotor currents and power factor for full lead and slip of 3%
- c) The external resistance per rotor phase to obtain a starting current of 60 amp. in the stator.
- 35. For a 25 H.P. 230 volt, 3 phase, 60 cycles 'sec squirrel cage induction motor operated at rated voltage and frequency, the rotor copper loss at max. torque is 9 times that at full load torque, and the slip at full load torque is 0.03. Stator resistance and rotational losses may be neglected and the reactances and rotor resistance assumed to be costant. Find:
 - a) The slip at max. torque.
 - b) The ratio of max. torque to full load torque.
 - c) The ratio of the starting torque to the full load torque.
- 36. A squirrel cage induction motor runs at a alip of 5% at full load. The motor current at starting is 5 times the rotor

current at full load. The rotor resistance is independent of rotor frequency, and rotational losses. stray load losses and stator resistance may be neglected.

- a) Compute the ratio of the starting torque to the full load torque .
- b) Compute the ratio of the max. torque to full load torque and the slip at which max. torque occurrs.

37 A 3 - phase induction motor has a full load current of 100 amp. at 440 volt.

A no - load and a short circuit tests carried out on this motor gave the tollowing results:

Terminal voltage	(volts) Lin	e current (amp)	p.f.
No — load:	440	30	30%
Short — circuit:	120	150	40%
Find			

- a) The full load slip, p.f., efficiency.
- b) Max. p.f. and max. output horse power.
- c) If it is required to limit the starting current of this motor to 200% of the full - load value bo means of ;
 - i) Reducing the supply voltage.
 - ii) Inserting additional rofor resistance.

Find the ratio of the starting torques obtained by the two methods.

Assume stator and rotor copper losses to be equal at short circuit.

38. A 400 H.P., 3000 V, 3 phase, 50 c/s, slip ring induction

motor has a synchronous speed of 750 r.p.m. The stator and rotor Windings are star connected and have the following particulars:—turns per phase: stator 240, rotor 46; resistance per phase: stator 0.8 ohm, rotor 0.03 ohm; reactance per phase: stator 4.2 ohms, rotor 6.1 ohm. The magnetising current is 18 amps and the total no load losses are 8.5 KW. Draw the circle diagram and determine from it:

- (a) the full load current and power factor.
- (b) the starting torque and the ratio of maximum to full load torque .
- 39. A certain 3 phase, 12 pole induction motor is rated 400 H.P, 2 00 V and 50 c/s. At no load with rated voltage and frequency, the line current is 20 Arand the power input is 14 KW. The stator and rotor windings are star connected and have the following particulars: Turns per phase, stator 103, rotor 36, Resistance per phase stator 0.5 ohm, rotor 00.55 ohm:

Reactance per phase, stator 1.9 ohm, rotor 0.22 ohm, Draw the circle diagram and find from it the full load current and power factor. Find also the maximum torque and the speed at which it occurs:

40. The following data refer to the design of a 100 H. P., 50 c/s, 8 pole, 500 V, slip ring induction motor with 3 phase, star connected stator winding: - turns per phase: stator 54. rotor 35. Resistance per phase: stator 0.062 ohm, rotor 0.019 ohm. Reactance per phase: stator 0.21 ohm. rotor 0.064 ohm. Magnetising current 36 amps per phase, Iron, friction and Wiudage losses 2250 W. Draw the circle diagram and deduce from it the line current and power factor. Find also the maximum output, the maximum and starting torques.

41. A 10 H. P. 110 V. 50 c/s, 4 pole, 3 phase, star connected induction motor gave the following test results:

No load: line voltage I10 V, line current 21 amps, power input 650 W. Short citcuit: line voltage 24 V, line current 51 amps, power input 1040 W. Draw the circle diagram and find the full load line current, power factor and the maximum torque. Assume equal stator and referred rotor resistances.

- 42. The following data refer to a 60 H.P., 3 phase, 6 pole, 50 c/s, 380 V slip ring induction motor with the stator and rotor windings star connected: turns per phase, staror 72 rotor 40, resistance per phase, stator 0.052 ohm, rotor 0.016 ohm reactance per phase stator 0.18 ohm rotor 0.03 ohm, no load current 30 amps at 0.13 power factor. Draw the circle diagram and determine from it the full load current and power factor. Find also the starting and maximum torques.
- 43. A 40 H.P., 500 volt, 6 pole, 3 phase 50 c/s, mesh connected induction motor has a ratio stator to rotor turns of 2. The no load and short circuit test data (line values) are:

No load: 500 volts, 16 amps., power factor 0.08. Short citcuit: 250 volts, 100 amps., power factor 0.25.

The stator and rotor resistances per phase are 0.6 ohm and 0.15 ohm respectively. Draw the circle diagram and find:
(a) the full load line current and power factor, (b) the starting torque:

44. Draw the circle diagram of a 10 — hp, 200 — V, 50 c's. 3 — phase, slip — ring induction motor with a star — connected stator and rotor, a winding ratio of unity, a stator

resistance of 0.38 ohm/ phase and a rotor resistance of 0.24 ohm/ phase. The following are test readings:

No - load : 200V, 77 A, $\cos\phi_0=0.191$.

shotr - circuit : 100V, 47.6A, $\cos \phi_{*} = 0.454$.

Find: (a) starting torque.

- (b) maximum torque in synchronous watts.
- (c) the maximum power factor.
- (d) the slip for maximum torque and .
- (e) the maximum output.

45. The following particulars apply to a 3-phase, 1000 hp, 2500 • V induction motor with stator and rotor windings star — connected:

Turns/phase: stator 210, rotor 50.

Resistance / phase : stator 0.5 ohm, rotor 0.02 ohm

Leakage rectance / phase : Srator 2 ohm. rotor 0.058 ohm

Magnetising current: 45 Amp.

Total no - load loss: 21. 65 KW

Draw to scale the circle diagram and determine the current, power factor, efficiency and slip at full — load and also the starting torque with full - load applied (expressed as a percentage of full - load torque).

49. Indicate briefly how the vector voltages or currents in an unbalned 3 - phase system can be analysed in terms of three systems of balanced vectors having positive, negative and zero phase - sequences. What circuit conditions determine in general the presence or absence of the zero sequence component?.

Analyse the following three unbalanced voltages into their sequence components:

 $V_{\rm R} = 1500 \, / \, \, \underline{120^0} \qquad V_{\rm Y} = 500 \, / \, 60^0 \quad V_{\rm B} = 1000 / \underline{0}$

Verify your result by f reconstructing V_Y grapically from the components (L.U:)

47. A50 h.p., 440V, 3 - phase synchronous - induction motor has as a plain induction motor a full - load power factor of 0.8 and an efficiency of 0.82 per cent, its light - running current being 28 A at 0.15 power factor. The torque line on its circle diagram is at 10 degrees to the diameter of the circle. The motor is run as a synchronous - induction motor and the excitation is adjusted so that the full - load torque is developed at 0.9 leading power factor. Estimate the stator current which has the same fluo - producing ability as the actual d.c. excitation of the motor, what will the ratio of the maximum input to the full - load input be for this excitation? . (L.U)

48. A 4-pole, 3-phase. 50 c/s cage rotor has 51 bars. The stator winding is star - connected. The full - load stator current is 17.5 A at 0.85 power factor and the no - load stator current is 6.5 A at 0.15 power factor. There are 1008 stator conductors in 48 slots. Estimate the current in each rotor bar and end ring at full load, justifying any expression used. (L.U.)

- 49. (a) The following methods for obtaining variable speed drives are used in practice:
 - (i) The scherbias cascade.
 - (ii) The Kraimer cascade.
 - (iii) The Ward Leonard system of control .

Give a connection diagram for each of them and explain briefly how the variable speed is obtained in each case. What are the factors which are taken into considera ion when choosing one of these drives? Give examples from actual practice.

- (b) A 12 pole induction motor, with 6 slip rings, has a standstill rotor voltage of 600 V per phase. Together with a rotary ocnvertor and a mot r generator it forms a scherbius cascade. The motor generator consists of a D.C motor with a maximu E.M.F. of 500 V and an alternator. Find the lowest no load speed of the induction motor.
- 50. Draw a sketch showing the main parts and the different windings of the Schrage motor. Indicate the function of each winding and explain briefly how the speed of the motor could be varied over a wide range

A 50 c/s, 6 - pole Schrage motor has a maximum voltage of 18 volts between the brushes of each pair on the commutaor. The voltage induced in each phase of the stator winding at standstill is 36 volts. Assuming ideal conditions find the lowest and highest no load speed of the motor.

15. A 3 - phase induction motor has a 10 pole, star connected stator winding, which is fed from a 2000 volt, 50 c/s supply. The rotor resistance is 0.023 ohm and reactance 0.16 ohm per phase. The ratio af stator to rotor turns is 5.5. The stator has a resistance of 0.7 ohm ond reactance of 4 ohms per phase. The motor takes a current of 15 amperes at 0.07 power factor on no load when connected to the same supply.

Draw the circle di gram and determine from it the line Current and power factor for an output of 147 horse power. Determine also the starting torque and the value of the resistance which must be added to each rotor phase to obtain maximum torque at starting.

Off with the

52. The following particulars apply to a 3 thase, 1000 H.P. 3000 V induction motor with stator and rotor windings star connected:

turns per phase stator 210, rotor 50.

resistance per phase stator 0.35 ohm, rotor 0.020 ohm.

leakage reactance per phase stator 2.0 ohms, rotor 0.058 ohm.

Total iron loss 6.0 KW, friction and windage 4.0 KW magnetising current 50 amperes.

Draw clearly to scale the circle diagram and determine the current, power factor, efficiency and slip at full load, also the starting torque with full voltage applied (expressed as a percentage of full load torque.) (L. U.).

motor has an efficient of 90% and a power factor of 0.85 when supplying a mechanical load of 600 hp.

An 1100 V, 50 - c/s, 3 - phase, star - connected synchronous motor has an efficiency of 87% and is to supply 100 hp. It is to be connected in parallel with the above induction motor and operated at such a leading power factor as to make the overall power factor 0.95 lagging.

Determine the power factor of the synchronous motor, the induction motor, the phase current of the synchronous motor and the equivalent capacitance per phase of the synchronous motor. (L.U.)

54. Show analytically how the vector voltages or currents in an unbalanced 3 - phase system can be expressed in terms of

three systems of balanced vectors having positive, negative and zero phase - sequences.

Calculate the unbalanced current vectors represented by the three sequence components:

$$I = 350 | 213^{\circ}, I = 82.5 / 156^{\circ}, I = 167.5 / 139^{\circ}.$$

Verify your result by analysing the resultant vectors graphically into the original components. L.U.

55. The results of load test on a $\frac{1}{4}$ HP, 60 C/S, 4 poles, single phase induction motor are as follows: Applied voltage = 115 volts, at 60 C/S, main winding current = 3.7 amp., and power input = 270 watts. The auxiliary winding was open circuited during this test. The main winding resistance $r_1 = 2$ ohms and the backward resistance during this test $R_b = 1.5$ ohms. Compute the net internal torque for the conditions of the load test. Express the torque in NW-mt. and neglect rotational losses.

56. From the following test data find the equivalent circuit parametes at 70° C and no - load rotational losses. The data apply to a $\frac{1}{4}$ HP, 110 velts, 50 c/s, 4 poles, single - phase in - duction motor:

No - load test : V = 110 V, I = 2.73 amp., input power = 56 watts.

Blocked rotor test: V = 110V. I = 16.6 amp., input power = 1260 W.

Resistance of main winding after no - load test is 1.46 ohms, after blocked rotor test is 1.47 ohms and at normal working temperature is 1.5 ohms.

57. A 4 HP, 4 poles, 110 - volts, 6 C/S, single - phase induction motor, whose constants are given below:

 $R_1 = 1.86 \text{ ohms}$.

 $X_1 = 256 \text{ ohms}$.

Rotor refered resistance

 $2R_2 = 3.66$ ohms.

" reactance

 $2X_2 = 2.56$ ohms.

and magnetizing reactance $2\dot{X}_m = 53.5$ ohms .

core losses = 35 watts.

Friction and windage = 13.5 watts.

Find the mechanical power ouput, torque, efficiency and power factor at a slip of 0.05.

58. Find the main dimensions and arrange suitable stator windings giving proper dimensions of the slots for the following 3 - phase induction motors:

1-500 KW, 6000 V, 50 Hz, 125 r p m., $\cos\phi=0.7$,

 $\eta = 0.9$, B = 4350 Gauss, $\tau_p = 17.1$ cms, $\delta = 2.94$ amps/mm²

AC = 407 ampcond/cm

2 - 8.11 HP, 380 V, 50 HZ, 1500 r.p.m., $\cos \phi = 0.86$

 $\eta = 0.85$, B = 5320 Gauss, AC = 234, $\frac{l_i}{\tau_p} = 0.88$

8 = 4.1 amps / mm2.

59. A 3 - Phase, 10 pole, 50,c/s star connected induction motor has a flux per pole of 2.42 megalines and a magnetic circuit having the following particulars: Core length 25 cms including 3 ducts each 1.0 cm wide, the stator has 90 paralle sided slots each 1.0

om wide and 4.2 cms deep and containing 15 conductors; stator bore diameter 65 cms, gap length 0.9 mm and gap coefficient 1.15. The rotor has 60 perallel sided slots each 0.7 cm wid 3.5 cms deep. Stator and rotor core depths 5.3 cms. Ironfactor 0.9.

Estimate the magnetising current of the motor, using the following curve for ordinary steel sheets,

- H ampturns/cm 0 1 2 5 8 12 20 40 60
- B Kilo lines/cm 0 4.3 8 11 5 13 14 15 16 2 17
- 60. Derive an expression relaing the currents in the end rings with those in the conductors in the slots of the cage of an induction motor.

Use the expression to determine the full-load current in the end rings of the cage rotor of a 4 - pole induction motor. The cage has 51 bars and full-load ampere - condutors of the rotor are 23000. (L.U.)

61. A 3-phase, 6-poles, 535 horsepower star connected induction motor is to be operated from 3000 V, 50 Hz supply at 0.89 power factor and with an efficiency 0.94. Assuming mean specific magnetic loading 4500 Gauss, specific electric loading 384 amp. cond./cm, winding factor 0.95 and rat o armature length to pole pitch lenhth 1.8, find the main dimensions of the motor.

Assume $K_w = 0.95$.

For a total number of armature slots 72, an effective gap length 2 mms and a slot 1.2 cm wide and 6 cms deep, find the magnetising current for the motor, assuming total number of ampere turns per pole equal to 1.2 times the ampere turns for

the air graap and amature teeth. Use the following magnesation curve for iron

H'i amp.	turns/cm	er.	0	100	350	600
B Kilo	Gauss		0	16	21	22

62. The magnetic circuit of a 440 volt, 6 pole, 50 c/s,3 phase, star connected induction motor has the following particullars: co e length 15 cms (excluding ducts); the stator has 72 parallel sided slots, each 1.13 cm wide 3 cm deep and containing 8 conductors. Stator bore diameter 40 cm/s gap effetive length 0.9 mm. The rotor has 49 slots; rotor teeth length 1.5 cms. width at one third from root 1.05 cms. Stator and rotor core depths 6.5 oms. Neglecting voltage drop, estimate the magnetizing current using the following enrice for ordinary steel sheets:

amp. turns/cm	0	1	2	5	8	12	20	40	60
B kilo lines/cm²	0	4.3	8	11.5	13	14	15	16.2	1.7
Use an iron fa	actor	of 0	.9				11.31	Marin Marin	

- 63. A 4-pole D.C. shunt motor is used separately excited for rheostatic traking of its connected load Determine the time taken to reduce the speed from 120 to 4 r p.m. assuming the following data: field flux constant at 2.2 Megalines; Maximum allowable value of the amature current 350 amps. which is kept constant during braking until all external resistance is cut out. The atmature is wave connected with 294 armature conductors. The flywheel moment of the armature and connected load is 1400 Kgm²: armature circuit resistance 0.03 ohm.
- 64. A 500 V, D.C. shunt motor has an armature resistance of 0.04 ohm and with full field an e.m.f. of 492 V at a speed of 1000 r.p.m. It is coupled to an overhauling load with a torque of 28.5 Kg.n. Determide the lowest speed at which the motor can hold the load by regnerative braking.

The following gives the magnetisati n curve of a D.C. seres motsr. which is straight up to a field cureent of 10 A. Field Current 10 20 30 40 50 60 amps. e m.f. at 600 128 234 300 340 366 388 404 420 Volts. r.p.m.

Calculat and plot the speeed to torque characteristics when it is used for rheostatic braking with a total circuit resistance of

- (a) 1.5 ohm (b) 4 ohm.
- 66. AD.C. shunt motor has a magnetisation curve as follows:

Field Current 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25.A e.m.f at 50 100 147 180 205 220 232 242 250 258V 1200 r.p.m.

The armature resistance is 0.05 ohm and the field winding resistance 10 ohms.

Plot the speed/torque curve when the motor is used for rheostatic braking with a load resistance of

- (a) 1 ohm (b) 2 ohm
- 67. An electric drive for raising a weight of 1200 Kg. at a uniform velocity of 0.9 m/sec. with an efficiency of 0.82, the motor is 3-phase, Squirrel cage, delta connected, supplied from 380 V supply at 0.85 power factor, and has an efficiencyof0.87. Find the line and phase currents of the motor.
- 68. The speed of the motor in an electric drive drops from the no load speed of 980 to 920 r.p.m. in 1.25 sec. after the motor has been disconnected from the supply. The no load power input to the motor is 2.8KW, and the efficiency at the specific load is 0.78. The load runs at a speed which is half that of the

motor. Find the equivalent fly wheel moment of the drive referred to the rotor shaft.

- 69. The squirrel cage induction motor in an electric drive is rated at 8KW and 965 r.p.m. The motor is started by using a star delta switch and has a short circuit current which is 5 times the full load current. The ratio of motor resistance to standstill reactance per phase is 0.1. If the motor is started against half the full load torque and the total equivalent flywheel moment of the drive referred to the motor shaft is 15 Kgm². Find an approximate value of the starting time.
- 70. Select the proper motor for moving a crane weighing totally 25 tons at a speed 1 m/sec. The motor should develop a torque of at least twice the value of the rated torque at the speed 900 r.p.n. The crane rollers have a diameter of $D_r = 700$ mms and the journal of the roller axles have diameter $d_j = 80$ mns. The maximum length of the crane run is L = 45 ms. Determine the lowest speed at which the motor can hold the load, by regenerative braking.
- 71. State briefly the possible functions of the damperwinding in a big synchronous motor. Show how the construction of this winding is adapted to suit such functions.

A 16-pole synchrorous motor, which is connected to a 60 Hz supply is rated 35°0 KW (at 0.95 power-factor and has an efficiency of 97%. GD² of the motor and load is 90 ton-m² and $i_f = 2 :_{5c}$. The weight of steel in the rotor damper winding is

300 Kgs with a specific heat equivalent of 482 Joules/Kg -1° C. The motor drives a one-cylinder double cating compressor, which requires a power of 3000 KW. The torque-time curve of the compressor contains a first harmonic of \pm 10% and a second harmonic of \pm 20%. Calculate the temperature rise of the damper-wirding at the end of the starting period and find the first and second harmonic of the pulsating power input to the motor, when it is running with the compressor on full load.

72 A 4-pole, D.C. shunt motor, which is rated 60 HP, and supplied from 110 V mains, with an efficiency of 0.9 runs at full load at a speed of 500 r.p.m. The armature of the motor is dieconnected from the supply and switched over to an external resistance, arranged for rheostatic braking, which will keep the current constant at its full load value, while it is being cut out gradually from the amature circuit until it is snort circuited. The armature is wave connected with 306 conductors, and total circuit resistance of 0.02 ohm.

Assuming the motor to be separately excited during the period of braking, with the flux per pole constant at the full load value, find the initial value of the resistance required and the time of braking down to a speed of 5 r.p.m. Total equivalent flywheel moment referred to motor shaft is 940 Kg.m.²

73. Deduce an expression for the equivalent total fly-wheel moment of an electric drive $(GD^2)_d$ referred to the motor shaft, assuming the load of weight W be moved with uniform linear velocity v: Describe briefly an experiment for determining this value.

74. Differentiate between constant power and constant torque drives, giving examples with two variable speed cascade connections, in which the main drive is on the shaft of a 3-phase slip-ring induction motor. Name two types of industry in which these drives are used with abvantage, explaining briefly why.

75 Explain briefly the reasons why a synchronous motor should be equipped with a damper winding.

A 2000 HP, 24 pole synchronous motor has an efficiency of 0.96 and a power factor of 0.94 when connected to 50 Hz infinite bus bars. The equivalent fly wheel moment of the rotor and load together is 65 tm² and the short circuit reactance is 57 %. Find the weight of steel in the rotor damper winding if its temperature rise at the end of the starting period should not exceed 150° C. Use a specific heat equivalent for steel of 432 Joules/Kg. 1°C.

If the load on the motor constitutes a one cylinder double acting compressor, which requires a power of 1800 HP, and whose torque – time curve contains a first harmonic of \pm 12% and a second harmonic of \pm 25 %, find the first and second harmonics of the pulsating power input to the motor.

76. Explain briefly, aided with a connection diagram, how dynamic braking is effected in the case of direct current motors

A 4-pole, D.C. shunt motor, which is rated 60 HP, and supplied from 110 V mains, with an efficiency of 0.9, runs at full load at a speed of 500 r.p.m. The armature of the motor

is disconnected from the supply and switched over to an external resistance, arranged for rheostatic braking, which will keep the current constant at its full load value, while it is being cut out gradually from the armature circuit until it is short circutted. The armature is wave connected with 306 conductors, and total circuit resistance of 0.02 ohm.

Assuming the motor to be separately excited during the period of braking, with the flux per pole constant at the full load value, find the initial value of the resistance requirred, and the time of braking down to a speed of 5 r.p.m. Total equivalent flyweel moment referred to motor shaft is 940 Kg.m²

77. A.D.C. shant motor has a lap wound armature with 288 conductors and is fed from 220 Volt supply. The total armature circuit resistance is 0.06 ohm and the shunt field winding resistance is 17.6 ohms. The motor has the following magnetisation curve at 1000 r.p.m.

Field current I_f (ams) $2.5 \quad 5 \quad 7.5 \quad 10 \quad 12,5 \quad 15 \quad 17.5 \quad 20$ Flux per pole ϕ (mega-lines) $1 \quad 04 \quad 2.08 \quad 3.06 \quad 3.74 \quad 4.27 \quad 4.58 \quad 4.83 \quad 5.04$

If reverse current braking is used and the armature current is not to exceed 2.5 amps while braking, find the value of the suitable resistance to be used and the time taken for braking the motor speed from 950 to 400 r.p.m. Assume an equivalent fly wheel moment for the armature and load together of 350Kgm² Find also the values of energy supplied to the resistance from the motor kinetic energy and from the supply.

78. Discuss the question of rotationa inertal in connection with electric traction. Indicate briefly the calculations involved.

A 4-car electric suburban train has an initial acceleration of 1.8 m,p.h./s. Each coach runs on 2 bogies. The total weight of a loaded motor bogie is 26 tons and of a trailing bogie 14 tons. Allowing 10 % for rotational inertia, a tractive resistance of 6 Ib/ton and a minimum adhesion coefficient of 0.15, find the minimum number of motor begies required. Ignore any effects of weight transfer in the bogie suspension, and justify any formulae used. (L.U.)

79. Define the term specific energy output as applied to an electric train service.

An electric train accelerates from rest up a gradient of 1 in 56 for half a mile and then on level track until a speed of 60 m.p.h. is reached. Acceleration may be taken as constant at 0.5 m.p.h./s. throught this period. Power is then shut off and the train is brought to a standstill one mile further on. Calculate the specific energy output for the run. Allow 10% of the train weight for rotational inertia and 10 lb/ton for tractive resistance. Derive any formulae used: (L.U.)

80 A 150 ton train is equipped with 4 motors each rated 350 HP at 746 r.p.m. The motors develop constant troque in the starting period, which amount to 1.1 times their rated value, until the train reaches its maximum speed. The supply is then shut off and a coasting period follows until braking begins. Braking is made during 10 seconds at a rate of 3.5 Km.p.h.p.s.

until the train finally stops at the next station. The train travels the distance between the stations with a down gradient of 0.1 per cent in 130 seconds. Determine the value of the maximum speed attained during the run, the distance between the two stations and the total energy supplied to the driving wheels, assuming the following data: driving wheel diameter d=1020 mms; gear box ratio and efficiency $\epsilon=3.5$, $\eta=0.96$ effective weight 1.1 times dead weight, constant train resistance 4 kgs per ton.

81. Why are motors with series characteristics generally used for traction purposes?

A train weighing 200 tons is accelerated uniformly from rest to a speed of 45 Km/h up a uniform gradient of 1 in 500, the time taken being 30 seconds. The power is then cut off and the train coasts down a uniform gradient of 1 in 1000 for a period of 40 second, when the brakes are applied for a period of 15 seconds so as to bring the train uniformly to rest on this gradient. The train stays 20 seconds at the station. Calculate:

- a) The maximum power output from the driving axles.
- b) The energy taken from the conductor rails in KWH.
- c) The schedule speed of the train.

Assume constant tractive resistance of 4.5 Kg/ton, energy efficiency during acceleration 60% and allow 10 percent for rotational inertia.

82. A 250 ton train has a gross tractive effort of 16790 Kgs

which may be assumed constant during the acceleration period until maximum speed is reached, the supply is then shut off and a coasting period follows until braking begins. Braking retardation is made at a rate of 3.5 km.p.h.p.s. during 10 seconds until the train travels the distance between the two stations, with an up-gradient of 0.066 percent in 130 seconds. Determine the value of the maximum speed attained during the run, the distance besween the two stations in kms and the total energy supplied to the driving wheels.

Assume an effective weight for the train of 1.1 its dead weight and a constant train resistance of 4 kgs per ton.

83. Why are motors with series characteristics generally used for traction purpose?

Ad.c. series traction motor has the following characteristics:

Current (amps)	100	200	300	400	
Speed (Km/h)	66	45	87.3	34.3	
Tractive effort	290 852		1517	2233	
(Kgs)					

Determine the approximate speeds and tractive efforts for the above currents if the motor is operated at the same voltage but with 30% of the field turns cut out.

84. The bogie of a motor-coach is equipped with motors each having characteristics as given in problem (1), which apply to 1066 mms wheels. If the wheels driven by one motor (A) are 1040 mms diameter and those driven by the other

motor (B) are 1015 mms diameter, determine, when the motors are operating in parallel and the train speed is 48.5 Km/h, (i) the current input to each motor, (ii) the output at each driving-axle.

- 85. An electric train maintains a schedule speed of 45 km/h between stations situated 4.8 kms apart, with station stop 30 secs. The acceleration is 2.5 km.p.h./sec. and the braking retardation is 3.2 km.p.h.p.s. Assuming a simplified rectilinear speed time curve, calculate (a) the maximum speed of the train (b) the energy output of the motors in Wh. per ton, if the tractive resistance is 4.5 kgs per ton.
- 86. A 250 ton electric train has an average speed of 51.5 Kms/h between stations on the level situated 2 Kms apart. The acceleration at starting is 2 Km p.h.p.s. and the braking retardation is 3.7 Km.p.h./sec. Assuming trapezoidal speed time curve and a free running speed 30 % higher than the average speed, calculate the specific energy consumption for the run in wh. per ton Kg. and the power in KW usefully employed at the end of the period of acceleration and during coasting. Assume a train resistance of 5.5 Kgs/ton and allow 10% for the effect of rotational intertial.
- 87. A 130-ton train is equipped with four motors, the characteristics of each at normal voltage are as follows:

Current (amps)	100	200	300	400
Train speed (Km.p.h.)	104:5	58.7	47.9	42.6
Tractive effort	147	618	1220	1830
(Kgs)				

Calculate and draw the speed-time curve and find the value of the r.m.s. current per motor for the run, assuming the following data:

Constant train resistance of 4.5 Kgs/ton: accelerating weight of the train 10% greater than the dead weight; braking retardation at the rate of 3.5 Km.p.h./sec. constant supply current of 1600 amps. during theostatic acceleration: maximum speed attained during the run 60 Km/h: the track runs with an upgrade of 0.1 percent. Time of run 100 seconds.

88 Explain, aided with a connection diagram, how we can arrange two identical slip ring induction motors in a selsyn connection (electrical shaft) for the transmission of torque at a certain speed. How could the system function at synchronous speed.

A selsyn connection of the above type uses two identical 6 pole, slip ring induction motors connected to a 60 Hz, 1200 V supply. The power to be transmitted is 50 KW at 480 r.p.m. Find the powers following between the slip rings of the motors, as well as the supply currents for both directions of rotation with respect to the magnetic field. Assume a power factor of 0.8 for both machines.

المراجع

(REFRENCES)

- 1 Wagner, C.F., and Evans, R:D.: 'Symmetrical components, (Mc Graw-Hill, New York and London 1.33).
- 2. Langsdrof, A.S.: Theory of alternating current machinery, (Mc Graw-Hill, New York and London 1937).
- 3. Bodefeld und Sequenz: "Elektrische Madhinen," Springer Verlag, Wien.
- 4. Richter: "Elektrische Machinen" Verlag Birkhauser, Basel.
- 5. Nurnberg, W.: "Die Asynchronmachine, "Springer Verlag Berlin/Gottingen/Heidelberg, 1952.
- 6. Still, A., and Siskind, C.S.: "Elements of Electrical Machine Design" Mc Graw Hill Book Company, Inc.
- 7. Lehmann, W.: 'Elektrotechnik und elektrische Antriebe,' Springer Verlag 1959.
- 8. Fitzgerald, A.E., and Kingsley, C. (JR.): "Electric Machinery," Mc Graw-Hill Book Company, Inc. 1961.
- 9. Hancock, N.N.: Electric Power Utilisation, Sir Isaac Pitman and Sons Ltd., London 1967
- 10. Say, M.G.: "Alternating current Machines," Pitman Publishing 1976

- ۱۱ هندسة الألات الكهربية ، تأليف الدكتور محمد! احمد قمر ، الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية (جلال حزى وشركاه)
- ۱۷ نظریات و تصمیم الآلات الکهربیة، تألیف الدکتور مخداً حمدقمر،
 الناشر منشأة المعارف بالاسكندریة (جلال حزی و شركاه)
- 13. Kamar, M.A.: "The Induction Motor as a Brake with D.C. Excitation," M. Sc. Degree disertation, Faculty of Engineering, Alexandria University, 1951.
- 14. Kamar, M.A.: "Investigation of the transient period occuring when one supply line to a loaded 3-phase Induction Motor is interrupted," The Bulletin of the Faculty of Engineering, Alexandria University, 1963.
- 15. Kamar, M.A.: Systematic Method for drawing Vector diagrams of Induction Machines, also with injected secondary voltage, "The Bulletion of the Faculty of Engineering, Alexardria University, 1965
- I6. Kamar, M.A: :"Speed regulation of Induction Motors by using D.C. Exitation," the Bulletin of the Faculty of Engineering, Alexandria University, 1965.
- 17. Kamar, M.A.: "Braking of 3-phase Induction Motors by using unsymmetrical connections and proper rotor resistances," the Bulletin of the Faculty of Engineering, Alexandria University 1968.
- 18 Chalmers, B.J., and Bennington, B.J., "Digital computer program for design synthesis of large squirrel-cage induction motors" Proc. IEE, 1967, 114, (2), p. 261 268.

- 19. Fultou, N.N., Slater, R.D., and Wood, W.S., "Design optimisation of small 3-phase induction motors," Proc. IEE, 1976, 123, (2), p 141-144.
- 20. Kamar, M.A.: "Speed Regulation of 3-phase Induction Motors using unsymmetrical connections. The B.O.F.E., A.U.
- 21. Kamar, M.A., Hamdi, A., and Nosseir, A.: "Behaviour of a 3-phase 50 Hz Iuduction Motor operated on a 60 Hz Supply," the Bulletin of the Eaculty of Engineering, Alexandria University 1974
- 22. Laithwaite, E.R.: "Induction machines for special purposes," Newnes 1966
- 23. Sorial, N.N.: Analysis and high speed control of Linears Induction Motors," M. Sc. Thesis Alexandria University 1971.

محتويات الكتاب

مقدمة الكتاب

الباب الأول

المادى. الأساسية للمحركات التأثيرية ثلاثية المراحل

4		تكوين المحرك التأثيري ثلاثى المراحل
• •		طريقة عمل المحرك بدون حمل
17		طريقة عمل المحرك بالحمل
19		علاقات القدرة في المحرك المحمل
44		عزم الدوران
44	Marin San	الدائرة المكافئة ومخطط الدائرة
٤.		رسم مخطط الدائرة من بيانات التصميم
٤١.	e ee	رسم مخطط الدائرة من بيانات الاختبار
20	امل القدرة	مخطط الدائرة عند استخدام مكثفات لتحسين مع
٤٦		المحرك المتزامن التأثيرى
6 \		أمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
77	، المراحل	الدائره المكافئة المضبوطة للمحرك التأثيرى ثلاثو
44		مثال محلول
YE	وع غير منزن الضغط	تشغيل المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل على ينب
AY		مثال محلول

الباب الثائي

٨	
حه	صف

تشغيل المحركات التا ثيرية تلاثية المراحل ٥٥

•	
لرق البدء في المحركات التا ثيرية ثلاثية المراحل	۸٥
شال محلول	٩,
ستخدام مقاومات بده موصلة على التوالى مع ملفات العضو الدائر في	
" " " 1 1 1 1 1 1 1 1 1	۹۳
لمرق البدء المستخدمة مع محركات القفص السنجابي	4 2
د. المحرك ذي القفص السنجابي باستخدام مفتاح نجمة / دلتا	40
د. المحرك ذي القفص السنجابي باستخدام المحول الذاتي	99
at a substitution of the s	1 - 6
لمرق التحكم فى السرعة وتغيير معامل القدرة للمحرك	٧٠٧
طرق الخاصة بتغيير سرعة المحرك فقط	٠,
نيير السرعة مع التا [°] ثير على معامل القدرة ، باستخدام مقاوما ت في	
*	117
غيير السرعة ومعامل القدرة باستخدام المحرك التا°ثيرى مع مجموعة من	
لاً لات	114
11 11 1	114
ti ti 🔺 🛕 i	١٧٠
غيير السرعة ومعامل القدرة باستخدام ضغط محقون في الملفات	
	\
n 1 _ w	۱۳۰
T	731

المولد التأثيري
مثال محلول
مثال محلول
الباب الثالث
بعض المشاكل الخاصة بتشغيل المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل
المشاكل الخاصة بعزم دوران البدء للمحرك
المحركات ذات قضبان العضو الدائر العميقة
المحركات مزدوجة القفص السنجابي
مثال محلول
ظاهرة الحبو
ظاهرة التماسك
إصدار الضجة
تشغیل المحرك التأثیری ثلاثی المراحل علی تردد یحتلف عن تردده
الأصلي
تشغيل المحرك التأثيري ثلاثى المراحل على خطين عند انهصال الخـط
النالث لسبب طارىء
مثال محلول
17. 5. 4. 17. 8
البآب الرابع
الحركات التأثيرية احادية المرحلة
نبذة عامــة
طرقالبده ومنحنياتالتشغيل للمحركات التأثيرية أحادية المرحلة
المحرك مشطور المرحلة

صفحة

144	المحرك ذو مكثف البدء
111	المحرك ذو المكثف الدائم
14.	المحرك ذو المكتفين
191	المحرك ذو القطب المظلل
	استخدام نظرية المجال المغناطيسي الدائر في تحليل المحركات التأثيريه
197	أحاديه المرحلة
194	مثال محلول
Y • Y	مقياس سرعة الدوران (أو التاكو متر) العامل علي تيار متردد
Y • 9	المحرك التأثيرى ثنائى المرحلة
7.7	مثال محلول

الباب الخامس

Y1.	تصميم المحركات التأثيرية ثلاثية المراحل
Y1 -	حساب الأبعاد الرئيسية للمحرك
415	اختيار عدد الجارى وتصميم الملفات
717	عدد الحجارى على العضو الثابت
717	ابعاد المجرى والملفات
44.	الثغرة الهوائية
777	عدد الججارى فى العضو الدائر
445	عدد الموصلات والضغوط المستخدمة في العضو الدائر
7.7.7	التيارات المارة في القضبان وفي كل حلقة من القفص السنجابي
بُز ۲۳۰	حساب قيمة المقاومه المرحلية لملفات العضو الثابت وملفات العضوالدا
770	ممانعة التسرب المرحلية لكل من العضو الثابت والدائر

Trip	
450	حساب نيار المفطسة المرحلي الداخل من الينبوع
424	أمثسلة محلولة
400	استخدام الحاسب الالكترونى في تصميم المحركات التأثيرية
	حل مسائل التصميم الاصطناعي والترشيد في المحركات التأثيرية على
YeV	الحاسب الالكـتروني
709	برامج الحاسب الالكتروني
	البآب السادس
441	وسائل التحريك الكمربي
441	نبذة عن نشوء وتطور تكنولوجيا وسائل التحريك الكهربي
388	الأنواع القياسية للتحريك الكهربي
ATA	التوازن الديناميكي ببن المحرك الكهربي والآلة العاملة
AAA	أنواع وسائل التحريك الكهربى
444	ديناميكا التحريك الكهربي
	القواعد الخاصة بنسبة عناصر الحركة في رسيلة التحريك بأكلها إلى
444	عمود إدارة المحرك الكهربي
AVE	تعيين عزم الحدافة
44.	أمثلة محلولة
•	زمن البد. الذي يستفرقه المحرك الكهربي (أو وسيلة التحريك بأكلها)
717	حتى تصل إلى السرعة المعتادة
448	مثالان محلولان
	حساب زمن الفرملة لوسيلة التحريك الكهربي
W . A	الفرملة بالوسائل الكيدية

صفحة	
w.q	الفرملة بالتوليد المرتجع
۳1.	مثال محلول
711	الفرملة ديناميكا
717	مثال محلول
٣10	الفرملة بالتيار المعكوس أو عن طريق التبديل
717	مثال محلول
44.	فرملة المحركات التأثيرية باستخدام التيار المستمر
	فرملة المحركات التأثيرية باستخدام التوصيلات غير المتماثلة لملفات
men i	العضو الثابت مع الينبوع، وتوصيل مقاومات في دائرةالعضوالدا
man	أمثلة محلولة

البساب السمابع نطبيقات على وسائل التحريك الكهربي

***	(أولا) المبادى. الأساسية لوسائل الجر الكهربي
***	الأنظمة المستخدمة في وسائل النقل الكهربي
447	مزابا وعيوب استخدام وسائل الجر الكهربى
۳٤.	الأنظمة المختلفة لتغذيه شبكات الجر الكهريى
454	قوانين الميكانيكا الخاصه بحركة القطار
~ { 9	مثال محلول
۳۰.	منحنى السرعة مع الزمن
102	منحني شبه المنحرف للسرعة مع الرمن

فحة	
707	تأثير السرعه الحسابيه على كل من التعجيل والفرملة والمسافة
۳٦.	مثالان محلولان
441	(ثانیا) عمود الإدارة الكهر بی (توصیلات النزامن الذاتی)
144	تكوين عمود الإدارة الكهربي
478	سريان القدرة في عمود الإدارة الكهربي ثلاثي المراحل
۳۷0	عمود الادارة الكهربي المعوض
TY A	مثالان محولان
۲۸۲	(ثالثا) المحركات التأثيرية الخطية
444	منشأ المحركات الخطية
474	المجال المغناطيسي السيار
	المحرك الخطى ذو العضو الثابت القصير والمحرك ذو العضو الدائر
٣٨٥	القصير
۳۸۷	العضو الثابت مزدوج الجانبين
۳۸۹	بعض المبادىء الاساسية الحاصة بالمحركات التأثيرية الخطية
444	مسائل متنوعة
٤٢٧	محتويات الكتاب

ş

تصويب الأخطــــا.

تصويبه	الخطأ	السطر	عرفيح
		44	14
I 28	I's	11	41
3 I ² 28 R ₂	3 I ₂₈ R ₂	•	41
P ₁₂	$\cdots P_{12}$	A	
= 3 pE ₁ ²	2 pE ₁	1.	4h
$2 \pi f_1 \times 9.81 X_{20}$ آيدني	$\begin{array}{c} 2 \mid_{1} f_{1} \times 9.81 \times _{20} \\ \text{(P.U. torque)} \end{array}$	الشكل	72
	,		. 70
$S_m \times 2 S_m \infty$	$S_m \times 2S_m$	V	40
$S_{m}^{2} + \infty^{2} - 2 S_{m}^{2}$	$S2_{\rm m} + \infty - 252 \text{ m}$		79
200	002	الشكل	44
(1 - 0)	(11-0)	1	4.5
$\boldsymbol{\mathcal{X}}$	X	14	49
Ο 'Ρ	O/a	11	1
OP	O a	14	49
$\mathbf{P_m}$	P_{max}	A	٤٠
للحصو ل	بالحصول	14	1
(1-9)	(11-9)	الشكل	24
Vs	V_s		
√3 I.	V 3 I2	•	1 11
R'2	R_2	•	. 1 22
ص ۲۳۲	ص ۱۳۲		٤٩
F.L.slip 0.02	ناقص في المسألة	1	०९
(1 – 17)	(1 - 27)	٤	1 44
1 (4 - 0)	1(4/40)	•	- A1
•	a V ₂₃	A	AY.
a. V ₃₁	V_n	17	٨٣
V _p	والخلني نحصل		Aź
والحلني كما بحصل	Sre	14	74
S _{f1} I _{f1}	Ife	12	74

	4,		
تصويبه	<u> </u>	السطر	صفحة
من ۲۲۸	ض ۱۶۸	14	AA
	فى الطرف الايمن من المعادلة	*	٩.
½ ∫ ω ² 0	J ω ² 0		
57000×1000	57000	Y .	94
ILS	I	1.4	94
(۲ – ۱۰)	(Y = 1)	71	44
$X = \sqrt{\frac{1}{3}}$	X	19	١
$\begin{array}{c} \gamma & 3 \\ P_1 - P_2 \end{array}$	$P_1 + P_2$	نهاية الجدول	117
كــتاب	باب	0	14.
المدلات	المعدلات	١.	۱۲۳ ,
۲۳ إلى ۲۰	٢٢ إلى ٢٠	14	140
I_{u}	In ·	۱٧	144
Er صحتها	المر تحل المر أو م E ₂	الشكل (ج)	179
متقدم	متأخر	١٠	14.
f _b	b	Y	144
1000	2000	14	127
القطارات	القارات	Y	124
800	300	Y	184
تلغى هذه الجمل	نوجدجمل زائدة ابتداءمن	l .	. १०६
الزائدة	(ذى الحلقات) في السطر		
	٢٥ حتى (للمحرك من)		
	في السطر ٢٦	1	
(r - t)	(~-0)	19	14.
رقم (۲۱)	قائمة المراجع رقم (ه)	أسفل الصفحة	179
بدار ۹۰ درجة في عكس	وضع الشكل	شکل(۸ – ۳)	14.
أنجاه عقريي الساعة			
I _h	$\mathbf{I_I}$, ,,	177
ص (أى تتناسب مع)	<	1. 4	1 174

تصويبه	الحطأ	االسطر	السطر
	_		
I_h	I ₁	۹۰۰۱	144
٠٠ دُبدُبة بدلا من ٠٠	٥٠ ذبذبة بدلا من ٣٠	٧.	124
، مح	مع ،	0	145
يعدل	الشكل مقلوب	شکل۱۲۱ ـ ۳)	177
$\mathbf{I_3}$	I_{8}	• • •	144
-j √ s	j √3	١٧.	114
- phase	- Phases	العنوان	141
$2 n_s + - n_s$	$2 n_s + n - n$	٧ (البسط)	140
X_2	X_{20}	١٧	194
مقاومة	مقامه	11	140
ب (٤ - ٩)	(ب ـ ٩)	14	190
المعادلتين (١٣)	المعادلتين (٧ _٤)، (٧ _٤)	٩	144
صغر s	صغير s	1 11	199
Watt s	K.g.m.	١٨ المادلة ٢٠٤)	4
(½ - Y)	(\(\xi - \)	٧٠	4
(1 - 9)	(\(\xi - \tau\)	•	Y - 1
(٤-١٤)	(1 - 0)	18	4.1
المرجع	المراجع	•	4.4
a الملف	الملف m	~	4.5
${f E_{af}}$	E_{of}		4.5
من (٤ - ٤) الى (١٠-٤)	من (٣ _ ٤) الى (٢ - ٤)	11	Y.Y
117.5	1157	17	Y.Y
0.5	5	19	4.4
$(\xi - YY)$	(ŧ - ۱A)	1	Y • A
¥	Y	السطر الأخير	414
له لع	بعدين	•	414
بعدا	لعد	41	414
لا يجب	بعد بجب	4	774

277	**		
Manage 4 4 7 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	······································		
تصويبه	الحطأ	السطر	صفحة
عمق المجرى فى	عمق في	10	444
أ كبر من	أ كبر	١٩	777
S ₂ /2	S /2	11	XYX
$T_1 = \frac{1}{3} g_1 p z_{s1}$	$T_1 = g_1 pz_{s1}$	• • • · · · ·	444
ضعف	ضغط	Y	741
للمقاومة	للمقارمة	11	744
$\lambda_{s_1} = 2 C_1 \frac{S}{3a} +$	$\lambda_{s^2} = C_1 \frac{S}{3 a} +$	A	Ymy
$\lambda_{s1} = 2 C_{1\frac{S}{3a}}$	$\lambda_{11} = C_1 \frac{S}{3a} +$	10	747
${ m h_3}$	հչ	٤	747
1 (0 - 0)	(0 - 0)	•	749
يغدلان	مقلو بان	شکل(۱) ۱۰(ب)	749
X ′.2	X_{2s}	٣	451
يضرب كل منها في 8-10	ناقص فيها المعامل 8-10	المادلات	711
	t	· (0 - m·)	•
		(0-41)6	
en e		(0-44) 6	â
X '28	X_{s2}	المعادلة (٣٧ –٥)	134
تضرب في ⁸⁻¹⁰	ناقص فيها المعامل 8-10	المعادلة(٧٧- ٥)	455
$q = \frac{72}{3 \times 8} = 3$	$q = \frac{72}{3 \times 8} 3$	Y	729
gap	gad	٩	40.
1.5	1	1,	40.
cms	ems	۳ ا	Y0Y
curve	cnrve	۹ ا	Y0Y
0.8 Bg lg kg	0.3 Bg lg kg	17	404
320	3200	السطر الاخير	707
0.77	077	•	404
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

ş

تصويبه	الحطأ	السطر	صفحة
garding and the second	2 0 4 2 3 1	Ψ	488
$28.9 - \frac{4}{3} \times 3.1$	$2.9 \times \frac{4}{3} \times 3.1$		
0.58	9.58	ه في المقام	402
بالمتغيرات	بالمتغيراب	19	404
التزييت	النزييت	12	777
بالحمل	بدون حمل	Y .	474
shunt	shant	٤	444
و 🛭 هي السرعة الزاويه	وهي	14	440
dω	- .		447
dt	$\frac{\mathbf{T} \mathbf{\omega}}{\mathbf{d} \mathbf{t}}$		444
T_1	$T_{\mathbf{i}}$	•	
ϵ_{1}	1 g	0	444
$J_d = J_m +$	$= J_m +$	المعادلة (۱۲–۲)	441
Joules	Janles	•	YAŧ
المسافة h متر	المسافة متر إ	£ 3 5	444
$= 365 \eta_0 \ P_0$	× 365 η ₀ P ₀	المعادلة (۲۱ - ۲)	749
$=$ S_N	S _N		791
of motor	mofotor	۸ ۲ (القام)	747
32	320	1	797
الدوران بمفرده	الدوران. بمفرده	17	448
T_1	Т	١ (المقام)	
(۲۷ – ۲) او ب	1(7-14)	قبل الأخير	799
resistance	esistance	•	٣
$(1.2)^2$	(0.2)2	٣ (البسط)	4.4
يوضع كمته خط	عنوان بدون خطتحته	į,	۳٠٥
تأتى هذه العبارة	العبارة التي بين قوسين من	يۇ دەۋ ٦	441
بعد كلمة الحمل في	(قائمة حتى الانزلاقية)		
بد صد بر السطر ٦	وضعها خطأ		
<i>است</i> ر)			· 1 .

تصويبه	الحطأ	السطر	صفحة
$\frac{J}{T}$ d ω	J d w	١ (التكامل الثاني)	445
2 T _m ∞ _m	2 T _m w _m	١ (لة كاس الناك)	377
0.965	0965	10	440
± cw	+ cw	المعادلة (٩ - ٧)	713
r = 5 Kgs/ton	a = 5 Kg/ tons	1 17	454
b = 3.5	b = 3.2	17	70
5.7	5.4	\	MOY.
کا ہی	\$	Y	407
كدالة	كدار	٩.	471
قيمة	تيمة	•	444
النتا ئج	منتا ئج	•	424
1.4	1.	آخر سطر اُ	410
٦٧٥	P7	90	441
'I (Y - 1Y)	(Y - YY)	Y	77
$T_{\mathbf{D}}$	$T_{\mathbf{D}}$	٦ ٦	441
$T_{DI} + T_{dII}$	$T_{dI} + T_{dI}$	1.V	444
sT 🐠 ,	T s	٩	٣٨٠
00	10		444

A CONTROL OF THE CONT

الترقيم الدولى ١٧٠٧/ ٨٧ رقم الإيداع ٢ - ١٠ - ٧٣٠٧ - ٧٧٠ ** ثم بحمد الله **

> ملع عرمطابع روای الاحالات العمامره. اسکندریه